1079 105/A



للسب اللهذع، الحاذق الماهر الالمي المعلم جرجس افندى

طنوس عون اللبنانى

ه الطبعة الثانية كان

طبع برخصة نظارة المعارق العِليلة

ثاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

طبع فی مطبعة الجوائب قسطنطینیة سسنة

-ه ﴿ فَهُرْسَةُ كُتَابِ الدر المُكنُّونِ ﴿ فَى الصَّنَائِعِ وَالْفَنُونِ ﴾ إ			
	صفعة	﴿ الباب الاول ﴾	
صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى		﴿ فَى التلبيس وما يتعلق به ﴾	
البطالة	25		صف
طريقة تعرف بهاكية الفضة			
الراسبة على القطع الراد		ديباجة في الكلام عن التلبيس	٣
تلبيسها	24	في تنظيف النحاس ومركباته	2
في ملاحظات كلية الافادة	20	« تنظيف الفضة	7
« انتراع الفضة عن القطع غير		« تنظيف التوتيــا	33
الحسنة التفضيض	D	« تنظيف الرصاص والقصدير	D
« انتراع الذهب	٤٧	« تنظيف الحديد والفولاذ	٧
« اخراج المعادن من المغاطس		« البطاريات	D
والرماد	٤A	« كيفية تحضير بطارية بنسن	9
في ننحيس الجمادات	70	« التنحيس الاحمر بالتغطيس	15
في استعمال البطارية المنفردة		« التنحيس الاحر الغلفاني	n
في استعمال الآكة البسيطة		« صفة مغطس التحيس القصدير	
في كيفية وضع القطع في الغاطس	01	والحديد المصبوب والتوتيا	12
« نلبيس القطع نحاسا يلصق		« التحيس الاصفر	14
ir »	09	« التذهيب بالفرك	19
« التنحيس بدون النصاق	٦٠ '	« التذهيب بالتغطيس البسيط	77
« نحيس الاجسام غير المعدنية	20	« تلوين الذهب	4
« تمعدن غير المعدن	>>	« تذهيب آلات الساعات	٣.
« البلياجين	11	« التفضيض	40
« سد المسام	75	« التفضيض بالفرك	47
« اخذ القوألب	٦٣	« التفضيض بالتغطيس البسيط	*
« عمل قوالب الجبسين	72	« التفضيضِ الغلفاني	۳٩

	صفعة		صفعة
صفة فرنيش للحديد والفولاذ		في عمل قوالب الشمع	٦٤
وخصوصا للاسلحة	٧A	« عمل قوالب من معدن دارسي	70
في امزجة لتنظيف الذهب		« عمل قوالب من الجلاتين	D
والفضة وتلوينهما وتليعهما	D	« عمل قوالب من الكوتابرخا	าา
في التراكيب المعدنية	7.4	« تملغم التوتيا	٦٧
ر ال المان)		« اللحام والفرنيش	7.
﴿ الباب الثاني ﴾		« لحام للسلاسل الفضية	79
﴿ فِي صَبِّعَ اللَّقَشَّةَ ﴾	•	« انواع لحام اعتبادية الصاغد	D
في الكلام عن الاقشة	٨٥	« لحام للذهب	٧.
الصوف	7.4	« لحام للفضة	20
تبييض الصوف	39	ه الكلام عن الفرنيش	
الحربو	AY	وانواعه	٧١
القطن	AA	صفة فرنيش من الحمر	77
القنب والكتان	20	صفة فرييش الكو بال	n
في ما هو الصباغ	٨٩	صفة فرنيش من الجرا	
د الاساس	4.	والمصطكي	30
« المواد الملونة	91	صفة طلاء	٧٣
﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾		في الحفر العلفاني	30
العفص	20	طريقة لحفر الفولاذ والحديد	
السماق		والنحاس في مغطس واحد	٧٤
1	47	في التذهيب الناسف	Yo
الكاد الهندي	20	« النيال	77
قشر شجر الجوز	٩٣	« تلوين حديدة البندقية بلون	
هباب الدخان	30	جيل ِ	٧٧
في المواد الملونة بالازرق	3)	« تلوينها بلون ازرق	20
﴿ المواد المونة بالاحر ﴾	92	« تلوينها بالاسمر	٧A

معقعة	صفعة
١٠٧ القطن والكتان	٩٤ الدودة
﴿ فِي الصَّبَاعُ الاحر ﴾	٩٥ القرمن
١٠٨ في صغ الصوف باحر الفوة	« العصفر
۱۰۹ ه « الحرير باحر الفوة	٦٦ الصندل الاحر
« « القطن والكتان باحر	﴿ فِي المواد الملونة بالاصفر ﴾
١١٠ الفوة	« الكركم أو العقدة الصفراء
١١٥ « الصباغ الدودي	« البقم
۱۱٦ « الصباغ الفرفري بالدودة	٩٧ الكرية ون
« « الاحر الوردى بالدودة	، البرور القارسية
١١٧ ٪ صبغ القطن بالدودة (بلون	ورق الصفصاف والحور وزهر
عرف الديك)	« البابونج
« « الصبغ بالقر من	﴿ فَي الصباغ الاسود ﴾
« « صبغ الحرير بالقرمن	« الصوق
🦠 في الصباغ الاصفر بالكرسترون 🦫	۹۸ الحریو
١١٨ الصوف	١٠٠ القطن والكتان
« الحريو	﴿ فِي الصباغ الكمعلى ﴾
« القطن او الكمان	١٠١ الصوف
﴿ فِي الصَّبْعُ بِأَلُوانَ مَرَكَبَةً ﴾	۱۰۲ الحرير
_	« الكمتان والقطن
﴿ في الاخضر ﴾	﴿ فَى الصباغ الرمادي ﴾
۱۲۰ الصوق	۱۰۳ الصوف
« الحرير	١٠٤ الحرير
۱۲۱ غزل القطن او الكتان	« القطن او الكتان
﴿ فِي الْبِنْفُسِيجِي وَالْفُرُورِي ﴾	﴿ فِي الصَّاعُ الْأَزْرِقِ ﴾
« الصوف	١٠٥ الصوف
۱۲۲ الحرير	١٠٦ الحوير

صفية ۱۲۲ القطن او الكتان ١٣٩ الكواوديون ﴿ فِي الصِّاغُ البرتقالي 12. في تركيب الكولوديون الحساس ۱۲۳ او النارنجي 🤻 « « الغطس الفضى الزجاج 121 « المظهر الحديدي ﴿ فِي الْأَلُوانِ الْمُعْدَنَّيَةِ ﴾ « « المظهم السروكاليك « في الازرق « « السائل المعين للاظهار 172 « الاخضر ١٤٢ ه السائل المئت « « تنظيف الزجاج ١٢٥ « الأصفر ١٤٣ « ص الت ودون 571 « IKa « النور وارتكاز التخص امام ﴿ ملحق ﴾ في طبع الالوان على ١٤٥ الايحكتف ع الاقتية ١٤٦ « النور وخصائصه ۱۲۸ « تحضير محلول ملح القصدير ﴿ فِي الصورة الانجابية ﴾ « ازالة الدبوغ عن القماش في نقل الصورة على الورق لتصبر ه ازالة الديوغ السيطة المسدة ١٥١ ايحاسة ١٣١ عن عصبر الساتات « « مغطس يصبر الورق الزلالي « ازالة الدبوغ الحديدية « « ازالة الديوغ الركبة ١٥٣ * التلوين ١٣٢ « ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ١٥٥ « تنبت الصورة على الورق ۱۵۲ « تليع الصورة مِنْ الباب الثالث ك .« « تصور الجادات ﴿ فِي الفُوتُوغُرَافِيا أَي نَصُو بِرُ الشَّهُ ﴾ ﴿ فِي نَفُلُ الصُّورُ بِالفُوتُوغُرَافِيا ﴾ ١٥٧ في نقل الصورة كما هي ١٣٣ في بعض كلام عنها ١٥٨ ه حعلها اكبر بما كانت ﴿ في لوازم النصور ﴿ 🎄 في مسائل مشورة 🛊 ١٣٥ في الآلة و الصورة السلبدة ١٥٩ في سؤالات وجوايات ۱۳۷ « اماكن النصوير في سؤالات وجو المات مخصوص ١٦٢ الانجابة على الورق « لوازم الصورة السالية على

١٦٣ في عمل قطن البارود ١٨٢ في غراء الدقيق « تركيب غراء جيد للمحلدين ه محضير الورق الزلالي ه وسائط لاصلاح بعض عيوب ١٨٣ وعامل الكرتون وللحاكة ١٦٥ الكولوديون « ﴿ غراء المواد الحيوانية « ملاحظات مخصوص المعطس | ١٨٤ « المواد الح.و المدة « الفضي ١٨٥ ه انهاع الغراء التحاري ه تصوير جلة أشخاص على ۱۸۷ ﴿ طَبِحَ الغراء ١٦٦ زحاجة واحدة ١٦٠ ﴿ تُرويقِ الغراء « الستار الاصطناعي ۱۹۱ « القوال وصب الغراء فيهما ۱٦٧ « تركيب الكولوديون الاصولي « تبيس الغراء ونشره على « تراكيب مختلفة المظهر | ١٩٢ النباك ۱۷۲ الحدمدي ١٩٤ « تمايع الغراء « تراكيب مخلفة للمظهر ا ١٩٥ « استخراج الغراء من العظام ١٧٤ البيروكاليك ه استخراج الغراء من العظمام « السائل النبت الرسم على ا ١٩٦ بالعلى ١٧٥ الزحاجة « « استحراج الغراء من العظمام ه تركب ما يختص بالصورة به اسطة الجوامض الانجاسة على الورق الزلالي ۱۹۸ « الغراء السائل ١٧٧ « تنظيف الزحاج « تراكب جيدة لتغرية الزجاج ١٧٨ « أزالة الدبوغ عن يد المصور ١٩٩ والحرف الصيغ « « عل الصور السحرية صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا ١٧٩ د اليقاما ۲۰۲ مالنار ﴿ الباب الرابع ﴾ صفة معجون للعام الرخام ٢٠٣ والمرص ﴿ فِي الغراء وما يتعلق به ﴿ صفة غراء للعام العدادن ١٨٢ في الغراء النياتي والزجاج

٢٦٠ في تحويل الصوف الى صانون د كشف ما يستعمله البعض لغش الصابون « اصطناع الصابون العطر ١٦١ (الطيب) « تحويل دهن الحنز بر الي ۲۲۲ صابون ۳۲۳ ۵ صابون احر معطر بالورد ٢٦٤ و صفة صابون أسم عطر « «غره اصغ اصطناع صابون خفیف 770 « صانون معطر بالبرغاموت « « د الماسمين ٢٦٦ غيره بالزنبق « « أصطناع الصابون الشفاف ٢٦٧ « تعطير الصمانون بالراتيج « غيره معطر بالبعة « أصطناع ماء كولونيا وتعطير ۲۷۱ الصابون به لا معمره معطر عاء أثلثا ه طريقة سهلة لاصطناع الصابون م ٢٦٦ ه عمل روح الصابون ۲۷۰ « عمل صابون بمسك ٢٥٦ « تحويل زيت اللوز الى صابون | ٢٧١ « تركيب صابون يزيل الدبوغ ﴿ البابِ العاشر ﴾ ٢٧٣ ﴿ فِي المواد الكيمياوية ﴾ ﴿ البابِ الحادي عشر ﴾ ٢٥٩ ﴿ اصطناع الصابون باليوتاسا أ ٣٢٢ ﴿ في مضادات السموم ﴾

٢٣٣ ثلون الرخام وما شاكله ٢٣٤ في حفر الزجاج و اسطة لثف الزياج ٢٣٥ عمل الحصي المنفرقعة عمل قش ألنفط (الشحاطات) ﴿ الباب الثامن ﴾ ﴿ فِي الْمِنْ وَمَا يَتَّمَلُّنَّ بِهِا ﴾ ٢٣٩ في اصطناع المينا « « تراكب المنا الشفافة ٢٤٢ . تراكيب للنا المظلمة السضاء ٢٤٤ و كيفية لصق المينا بالمعدن ٢٤٨ • الرسم على المينا ﴿ البابِ التاسع ﴾ ﴿ في اصطناع الصابون ﴾ ٢٥٠ في ماهية الصابون ه اصطناع الصـابون بالزيت

ه والصودا

٢٥٥ ه اليموت

« اصطناع سائل بقوم مفام

د الصابون

۲۰۷ ۵ طریقة اخری لذلك ۲۰۸ د اصطناع صابون بدون نار

« صفة صابون قليل الكلفة

صفحة صفة ٢٠٠٠ لحام جيد لئست الحديد في ٢١٦ حبر احر خمري ٢١٧ في عل حبر للكتابة على الاقشة ٢١٩ في عل المبر السمانوي و الباب الحامس كه مر الباب السابع كه ﴿ فِي السَّمْعُ وَمَا يَعْلُقُ بِهِ ﴾ ﴿ فِي المرابا وما تتملق بها ﴾ ٣٠٤ في عمل السيم المستعمل للختم ۲۰۵ ټرکيب اول ٢٢١ في اصطناع الرابا ٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ سمع احمر ٢٢٣ في تعضيض الزجاح « ﴿ تُركِب ثَالَتْ ﴾ شمع اخضر ٢٢٧ تدهب الزجاح « ﴿ تُركيب رابع ﴾ سمع احمر واسطة للصبي الدهب على الصيي ﴿ تُركب خامس ﴾ سمع ازرق ١٢٨١ والزحاح ۲۰۷ غاسق في كيفية لصق الذهب على ٢٢٩ الحشب ﴿ الباب السادس ﴾ « في تذهيب الحسب بواسطة الربت ﴿ فِي الحَمْرُ وَمَا نَتَعَلَقُ بِهُ ﴾ ٢٣٠ في تذهب الحسب بو اسطة المراء « واسطة لذهيب حوافي الكب ، ٢٠٨ في تراكيب الحبر الاسود ٢٣١ لصور الذهب على الجلد ٢١٢ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني واسطة لتدهيب الانسجة ه صفة حبر غير مابل المحو ه الحربرية والعاح « في عل الحبر الاررق واسطم للكتابة بالذهب على ٢١٣ صفة حبر احضر ۲۱٤ صفة حبر اصفر ٣٣٢ القولاذ واسطة لفضيض الانسحة ه حبر ذهبي اوفضي ه الحريدة ٢١٥ في عل حبر المطالع في مضيض الماح ه حبر احبر واسطة لحفر الفولاذ ه حبر ڪواري

﴿ العابرة النانية ﴾

طبع برخصة نظارة المعارف الجليلة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

طبع فى مطبعة الجوائب قسطنطينية

سسته

14.1



۔یﷺ القدمة ﷺ (کاباصله)

الجدية الذي خلق الانسان باتفن صنعة وعمله اصول الصناعه * فكانت له في مشته من اروج البضاعة * والذي مير بالدكاء المفلمين عن القاصرين * وجول المعلمين قدوة المتعلمين * اما بعد فلا كانت الصنائع في بلادنا كاسدة السوق * وكان شوق المسوق لها غير مشنى باهمال غير المشوق * ورأيت ان تقدها من بين أبناء المشرق مما يفقدهم أرباحا كايه * فتظهر بلادهم بالسدّ ألى غيرها من البلاد المةرنة بمزلة غير مرضيه * لكونها تفاض اليها في اكثر "٤ مائها ولوازمها * فَضْمَر من أموالها قسما تقدر أن توفره أذا أعملت بعض عرائمها ، وكانت الوَّلفات الصناعية في العربية قليله الوجود * فكان بذلك لنا دكر غير محود * فاذكان ذلك ورأيت من الضرورة ايجاد لارم كان مفقودا > واقامة ركن للصناعة كان مهدودا * استحث بالله على تأليف هدا الكتاب الكبير النفع مع صغر حجمه * لانه حاو من الفنون الصناعية ما يغني الليب عن سواه عند استُعمال فهمه * فاني قد ضمته ما قل وجل من اصول الصنائع الجلبله * باسلوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قايله * قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن العزيز * الذين طالما كانوا في احتياج الى استحراح هذا الذهب الاريز * والذي يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الج يلة النفع * والجميلة الوضع * واتى اسأل الله ان بجعله خالصا اوجهد الكريم + وينفع له مطالعيه نفعاً ينالون به ما يرعبون من تقدم ثروتهم ونجاح بلادهم فأنه تعمالي

⇒ الباب الاول ﷺ ﴿ فى الليس وما يتعلق به ﴾

﴿ دیباجة ﴾

﴿ فِي الْكُلامِ عِنِ التَّلْبِيسِ ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التفطيس البسيط المعروف بالطلى والشائى التلبس الفلفائى ومع كون هذين القسمين متشابهين في الظاهر مختلفان بحسب حقيقهما و قالاول منهما اى الطلى بتم بالالفة الكيماوية واللهائ بالتحليل الكيماوي السبب عن القوة المكنسفة حدينا وهى القوة المهربائية وبا أنه قد شاع استعمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتلبيس الفلفائي في معمل واحد وان الاستحضارات الى تسكنم لكلا الفريقين هى تقربا من نوع واحد وان النتيجة الظاهرة منهما للنظر هى واحدة اقتضى ان نتكلم عن كل واحد منهما على حدة فنقول و بالله التوفيق

﴿ اما الطلى ﴾ فهو ان يكسى سطح القطعة الراد طليها بغشاء يحصل بتآلف اجراء كيباوية مع ظاهر المعدن الرادطليه ملتصقة به ويكون هذا العشاء أذ ذاك في غابة الرقة حتى أنه لا يلبث الا مدة بسيرة ثم يزول

﴿ واما النليس الفلفاني ﴾ فهو أن يكسى سطح معدن سهل التأكسد كالمحاس والمديد بمعدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليتي ذلك المعدن من الأكسد بحجبه الماء عن مماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون البهيج للنظر من لونه الأول وهذه الفشرة نكون ملتصقة به التصافا ناما وثابتة الى مدة طويلة كما يحصل ذلك من تذهيب النحاس أو تفضيضه أو تتحيس التوتبا الخواما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

وبهذه العلية نقدر ان نأخذ منالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها عائلا له بكل دقائقه مماثلة تاءة ونلك بلن نكسو سطح ذلك الجسم قنعرة سمكها بحسب ارادتنا نم نفسخها عنه ونقدر ابضا ان نحفظ من العطب

شخصا او زهرة او نمرة او حشرة او ما شاكل ذلك بثلبيس كل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم انه قبل الشروع في العمل يجب بكل اعتناء شظيف القطعة المراد تلبيسها مما يعلم يعلم عن العمل عبد وهود ادبى جسم غريب على سطحها يمنع التصاق المعدن بها ويسبب انفساخه عنها ينوع غير قابل الاصلاح و واذلك قد اخترعت عدة وسائط لنوال الرغوب وبعد الامحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافية ابلوغ المقصود وتختص بالقحاس ومركباته

۔ہﷺ القسم الاول ﷺ ﴿ فِي النَّمْيِسِ﴾

-ه ﷺ الفصل الاول ﷺ،

﴿ فِي تَنظيفُ المعادنُ المعدةُ للتلسِس ﴾

﴿ فِي تَنظيفِ النَّحَاسِ وَمُركَّبَاتُهُ ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان .كون يحمَّل النار او لا مُحمَّلها كاللحوم بالقصدير مثلا والذي يحمَّل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فَالْطَرِيْقَةُ الأُولِى ﴾ لتنظيفه الاجاء فاحاء النحاس الذي يحتمل النار اذا كان قطعة واحدة يتم بوضعها فوق نار هادئة الى ان تصير حراء مكهدة • واذا كان قطعا متعددة كالمذكورة آنفا يتم احاؤها بوضعها في آلة تحجمه المن وتحريكها الى ان تتعرى من كل الاجسام الغربية والدهنية • واما النحاس الذي لا يحتمل النار فينظف بغليانه مقدار خمس دُقائق في احد السائلين الآتين •

(السائل الاول) مركب من الاجزاء الأكية

١٠ أجزاء من البوتاسا الكاوية

١٠٠ جزء من الماء الاعتبادي

(السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآتية

٢٥ ۚ جزءا من تحت كرُّ بونات اليوناسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتبادي

﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي أن تضع القطعة او القطع المحمـــاة على ما مر في السائل الآتي وهي حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبريتيك النقيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتبادي

وتبقيها هناك الى أن تزول التشرة السوداء التي علمها من الاحماء في النار (وهي ألى اكسيد النحاس) واما ألى اكسيد النحاس) واما اذالم تحم في النار لكن نطفت في سائل الپوتاسا فيجب غسلها بالماء قبل وضعها في السائل المار ذكره هنا

واما اذا كانت مختلطة مجديد او فولاذ او توتيا فلا تفطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه نفركها رمل ناعم او فرشة نحاسية

﴿ الطريقة النائنة ﴾ هى ان تفسل القطعة بالله ﴿ تحضيرها على ما مر فى الطريقة الاولى والنائية غسلا جيدا وتفط ﴿ فِي المريح الآتى وتخرجها حالاً وهذا المزيح مركب من الاجزاء الآئية

١٠٠ جز، من الحامض النيتريك النقيل (بالكيل)

١٠٠ جزءمن الحامض الكبريتيك الثقيل (بالكيل)

٠٠١ جزء من ملح الطعام (تقريبا)

وطريقة مزجها هي أن تضع الحامض النيتريك في أنا، زجاجي ثم تصب فوة. بالتدريج الحامض الكبريتيك محركا اياهما عند الصب بقضيب زجاجي ثم تضيف المجما اللم فيتصاعداد ذاك بخار يضر بالمحدة أدا استشق مدة طويلة ولدلك يازم تحضير ذلك في الفلا قبل أستعماله عدة ٢٤ ساعة ﴿ الطريقة الرابعة ﴾ هي ان نفسل القطعة بعد اخراجها من هذا المزيج في الحال غسلا جيدا لتصير لامعة وتصلح ان توضع في مفطس التلبيس و ولكي يتم التصافع بالعدن المراد تلبيسها الله الاحسن ان تفطس في المزيج الآتي

٠٠٠را جزء من الماء الاعتيادي

٠٠٠٠ ﴿ مَنَ الْحَامِضُ الْكَبْرِيْمَيْكُ الثَّقْيِلُ

۰۰۰۱ د من نيزات ناني اكسيد الزئبق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط تحاسى • فتبقيمها فى هذا المزيج مقدار خمس ثوان الى عشر ثم تخرجها وتغسلها بالماء بدون ان تمس باليد ثم تعلقهها فى «فطس التلبيس

﴿ فِي تَنظيفُ القضة ﴾.

لا يلزم لذلك سوى احماء القطعة فى النار ووضعها فى سائل الحامض الكبر يثيك المار ذكره و يزاد على ذلك خطيفها بالقرشة النحساسية ثم تفطس فى المزيج الزُّسبق الاخير وتعلق فى مفطس التلبيس

﴿ فِي تَنْطَيْفُ النَّهِ تِياً ﴾

طريقة ذلك هي ان تفطس القطعة في سائل البوناسا المذكور آنفا وتبقيها مقدار دقيقة ثم تفسلها بماء وتفطسها بعض دقائق في سائل الجامض الكبريتيك نم تخرجها وتفسلها بماء سخن اذا امكن والا فيماء بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية و بمسحوق الحفان او بالفرشة النحاسية و اذا كانت ملحومة بقصد بي او رصاص فحل اللحام بسود فيجب ان تنظف جيدا ثم تقطس بالمحلول الزئيق وتعلق في مفطس التلبيس

﴿ في تنظيف الرصاص والقصدر ﴾

هذان المعدنان ينظفان بامرارهما في سائل البوناسا وفركهما "بمسيموق الخفسان ووضعهما قليلا في المزيج الآتني ١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكلوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتمادي

ولكن لا يكنى ذلك لتنظيف هذين المعدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلبيسهمسا فضة او ذهبا الاحسن أن يلبسا قشرة رقيقة تمحاسية فى المفطس المحاسى الذى سيأتي ذكره أن شاء الله

﴿ فِي تَنْظَيفُ الْحَدَيْدِ وَالْفُولَاذِ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى القطعة منهما فى ســـائل اليوتاسائم تفركهـــا بمسيحوق م الحفان الناعم ثم تضعها مقدار خس ثوان فى المزيج الآتى

٠٠٠٠ جزء من الماء الاعتبادى

۳۰۰ « من الحامض الهيدروكلوريك (او ماثة من الحامض الكبر شيك)

ثم تغسلها حالا بماء بارد وتأخذها الى المفطس · فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تحيس واكتف في مفطس مخصوص مهما سأتى شرحه · واما تفضيضهما فلا يتم بدون تحيس

لقد استنجم مما ذكر أن التمحيس يكون كتمة انتظيف جلة معادن وكوسيط بينها وبين المسادن الثمينة التي تلبسها و وبين المسادن الثمينة التي تلبسها و وسنتكلم عن الفساطس المختلفة اللازمة لكل منها ولكن قبل ذلك يجب أن نتكلم عن الآلة الكهربائية التي هي الفساعل الاصلى لذلك

﴿ الفصل التاني ﴾ ﴿ في البطاريات ﴾

البطارية هي الآلة المعدة لافراز سائلين كهربائيين يُحدر احدهما من احد طرفي الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف الثاني ويسمى ايجابيا · والشريط او الحيط المعدني المؤدى كلا من السائلين في احد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبي والايجابي تتم الدورة اى ان السائلين اللذين كانا مفترقين قبلا بتحدان عند وصلهمها بهيئة شرارة • واذا غطست رأسي الموصلين في سائل ما بدون ان بمس احدهما الآخر يقال أن ذلك السائل نحت سلطة السائل الكهر بأثي

فالقطعة المراد تلبيسها تعلق دائًا برأس الموصل السلبي المربوط بالتوتيا وسيذكر والها الموصل الثاني اي الانجابي فيتهي غابا برق أو شعريط من البلامين أو يعلق فيه رق من نفس المعدن المحلول في المغطس

وانواع البطاريات المستعلمة للتلميس كثيرة جدا • واجود آلة لهذه العملية هي النواع البطاريات المستعلمة للتلميس كثيرة جدا • واجود آلة لهذه ألعملية وبكلفة وبكلفة فلله

وبعد الحجالات كثيرة وجد ان بطارية يُنسن وبطارية كروف هما البطاريان الاكثر مناسبة لكونهما تفيان السروط الرغوية

اما بطساریة بنس فهی مرکبة من اناء زجاجی او فخاری مدهون (شکل ۱)



1 7 7 2

ومن العطوانة توتيا مسمرة فى اعلاها سريطة من نحساس احمر (شكل ٢) ومن العطوانة توتيا مسمرة فى اعلاها سريطة من نحساس احمر ون الفهم الحجرى المعروف بالكوك (شكل ٤) ومن برغين نحسيين مخلق الهيئة ومن سريطين او خيطين من تحاس اصفر (والاحسن ان يكون احمر) بعطسان الا طرق كل منهما بنسيج قطنى او حريرى او بسمع او خلاف ذلك مما لا يوصل الكهرباء وطول كل منهما حسب الارادة

واما يطارية «كروف » فلا تختلف عن بطارية « بنسن » الابشئ واحد وهو استمال رقاقة پلاتين عوضا عن الكوك القطب الايجابي • ونشرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

﴿ فِي كَيْفَيَة تَحْضِر بِطَارِيَّة بِنْسِن ﴾

هى ﴿ أُولَا ﴾ أن تملأ نصف الاناء الزجاجي من المزيح الآتي

١٢ حزءًا من الحامض الكبريتيك النَّهيل

١٠٠ ﴿ من الماء الاعتمادي

﴿ لَانْسِا ﴾ ان تضع داخل الآناء الرجاحي اسطواءه" التوتيا مملحمة" (١)

﴿ نَالنَّا ﴾ أن تضع ضمن الاسطوانه" الآناء ذا المسام

﴿ رابِعا ﴾ ان غلا ً الاناء ذا السام الى نصفه من الحامض النيتريك النقيل

﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعه" الكوك في الآناء ذي المسام داخل الحامض الناب الدرام /

النيتريك (٢)


﴿ سادسا ﴾ أن تربط بالبرغيين سريطا موصلا في كل من القطبين فنصير البطارية عاضرة

واذا اردت تحضير اطاريات كشره فركب كلا منهما على حدة وصل القطب السلى اى السريطة المسمرة بالتوتبا باقطب الايجابي اى الكوك الموجود

⁽١) سنكلم عن كيفية تملغم التوتيا في فصل على حدة

 ^(7) دلاحظ أن وكون مساحة سطح الحامض النيتريك في الآناء الصينى مساوية لمساحة سطح محلول الحامض المحريقيك الذي يكون في الاناء الحارجي وإذا كانت مساحة الحامض النيتريك أعلى قليلا فلا بأس من دلك

في البطارية التي تلبه وهلم جرا فتصير الآلة بميئة (شكل ٥) فيبتى



0

قطبان مطافان الواحد منجهة وهو السلبي والآخر منجهة اخرى وهو الايجابي فيربط في كل منها موصلكم حر

فبالتحضير المذكور بمكن البطارية ان تشتغل من اربعة ايام الى خسة على انه من الصرورة ان يضاف البها كل عنسرى ساعة قليل من مزيج الحامض الكبريتيك في الاناء الحارجي وقليل من الحامض النيتريك في الاناء الصبني عوضا عاكان قد تصاعد شهما في تلك المدة

واما بعد مضى الاربعة ابام فتريق السوائل وتعوض عنها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقاء البطارية مركبة وهي داخل الحواءض اذاكان لا يراد تشفيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بالماء وان توضع الحواءض في آنية معدة لها ذات مدادات

و بجب دائما ان تكون البراغى واطراف السرط الموصله فى غارة النظافه • ويستحسن وضع الآلة وقت تشغيلها فى محل مرتفع معد لها ليسهل على الذى ينغلها ملاحظتها يدون انزعاج

ويجب ان يحترس من ان حوامض البطارية نصل الى المغطس بو اسطه ^{نام} النسرط الموصلة فيوضع المغطش في محل مرتفع ايضا

وبجب أن توضع البطارية عند تشفيلها في مكان هاو لان البمخار المتصاعد منها أذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن أن تكون الآلة في محل فيه معادن ملبسة أو معدة للتلبيس لان البخسار المتصاعد يؤذيها واذلك الفقوا على وضع البطارية في محدع منفرد والمفطس في مخدع يليه ويثقب الحائط الحاجز بين المحدعين ويرسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين في النقب

يحدث احيانا ان البطارية لا تقرز مجرى كهريائيا فلا يكون ذلك الامن سوء اتصال النسريطين الموصلين او لعدم نظافتهما او لان احدى السرائط المسمرة بالتوتيا في البطارية الواحدة تكون ماسة اسطوائه التوتيا في البطارية الثانية فيجب ان فصلح الآلة بازالة المانع

ومن اللازم بعد تحضير الآلة وقبل النمروع بالتلبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكهربائي متحدرا من القطين أو لا • ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس رأس الكوك المطلق من الجهمة الواحده براس الموصل المربوط في التوتيسا من الجهمة الاخرى المقابلة فإذا كان السير جيدا يظهر لك باتحادهما سرارة والا فلا • أو أن تمس طرف النمريط السلبي بقطعة من القولاذ كالمبرد مثلا وتحك الايجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فحيب أن تعرف المانع و تربله

و يحدن ايضا ان بطاربه مستغلة من بومين مثلاً تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة و فيكون ذلك اما لعدم اصافه سوائل كل عشرين ساعه حسبما ذكر و اما لاتساع مسام الاناء الصيني فيمنص اذذلك من محلول التوتيا الذي يكون في الآناء الخارجي و يكسو سطح قطعة الكوك قشرة بيضاء فتمنع القمل فلاصلاح هذه العلمة يذير ذلك الآناء وتمسح القشرة عن الكوك

سبق القول ان النهيس هو كتمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح ان

تَكنَّسبُ معادن اثمن ٠ فالآن مجب ان تشرع بالكلام عنه وعن كيفية" مفاطسه (١) فتقول

التخييس الاجريتم تارة بالتفطيس البسيط وتارة بالكهربائية · فالطريقة الاولى لا تصلح الالتخيس الحديد وهي لانكسوه الاغساء رقيفا جدا وقابل الالتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له · فالمنطس الاوفق لتنحيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من مزج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٢ من كبريتات المحاس درهم ٣٣ من الحامض الكبريتيك النميل افة £ الى A من الماء الاصنادى

فيعد تنظيف الحديد كما من تفطّسه في هذا المزيج اعد تذويب الاجزاء جيدا وتخرجه حالا فيكسي غشاء اجر لامعا معتدل الالتصاق ولكن اذا ترك الحديد في هذا المفطس العض دقائق يعلو المطحة غشاء تحاسى عديم الالتصاق حتى ان ادفى احتكاك بزيله في أور احيث ينحسون بهذه العلم يغة كبسات وافرة من شرط الحديد المستملة للفرش والمقاعد الرفاصة السحيون السريط في حديدة السحب المستملة عند الصافا واما اذا كان الحديد المنحس صفحة فتنضغط بين محدلتي مكبس فيتد التحاس وبصير كذلك اشد السحافا

-، پر الفصل الرابع پرد. ﴿ فِي النّحبِسِ الاحر الفلفاني ﴾

ان هذا التحيس بتم بطريقتين مخلفتين : أما يتحليل ملح تحاسي نسيط ككبرينات التحاس مثلاً وهذه الطريقة موافقة لتتحيس المعادن التي لا تضر بها الحوامض •

⁽١) المغطس هو السائل المحلول فيه معدن يقصد تابيسه على سطح معدن آخر

واما بتحليل ملح نحاسى مركب مع قاعدة النية كسيانور اليوناسا والتحاس وهذه مناسبة لاى معدن كان

فالطريقة الاولى تعد من جهاة عمليات تتكلم عنها عند فراغسا من الكلام على التذهيب والنفضيض • وتتكلم الآن عن النائية الجيدة لتنحيس كل من المعادن اذ تكسوه فشهرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها والتصاقها حسب الم غوب • فن بعد المتحان عدة مغاطس متذوعة التركيب وجدنا ان المغطس الآتي هو اصح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجراء الآتية

درهم ٦٤ من خلات النحاس

عن تحت كربو ثات الصودا

عن ثانی کبریتیت الصودا

٦٤ من سيانور البوتاسا النتي

اقه ٨ من الماء الاعتبادي

وكيفية تركيبه هي ان تضع خلات العياس في اناء ليس فيه مسام كالزجاج الفخار المدهون وتعجنه بقابل من اصل الماء المين للفطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كريوات الصودا وتحرك ذلك فيصير اون المزيج اخضر فاتحا ثم تزيد عليه اقنين من الماء نفسه وثاني كبريتبت الصودا فيصير لونه اصفر مكدا ثم تصب فوقه باقي الماء وسانور البوتاسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فيروق و يصبر بلالون كالماء واما اذا ذابت الاملاح وبتي السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالتقاوة المرغوبة فيضاف عليه بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالتقاوة المرغوبة فيضاف عليه كية كافية منه حتى بروق المغطس تماما

وبما أنه يلزم لهذا المفطس مجرى كهريائى وأفر يقتضى تعداد البطاريات وبعد تنظيف الفطعة أأراد نتحيسها وتعليقها فى الموصل السلبي خذ رقاقة تحاس احر مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطعة الراد تلبيسها وعلقها فى الموصل الابجــابى وغطس الانتين معا فى المفطس وبجب أذذاك أن يكون بعد رقاقة النحاس عن القطمة المراد تتحسبها مقدار شبر او اكثر او اقل قليلا (۱) والاحسن ان تكون القطمة المدكورة في مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناء بمقدار خسة قراريط وتحت سطح السائل بمقدار خسة او ثمانية قراريط • ذبعد تفطيس القطمة كما سبق تكتسى ببرهة وجيرة غشساء تحاسا فترك الى ان تايس قشرة باسمك المطلوب

والسحسن تحريك المعطس حينًا بعد حين بقضيب من زجاج أو خسب • واعلم الله يتعسر جدا وجدان سيانو. البوتاسا بالنقاوة المرغوبة لانه لا يوجد الافي باديس فاقتضى ان نبين صفة أخرى للفطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور النقى أذ يقوم مقامه الجس الموجود عند جيع الصيادلة • فالمفطس المستفنى عن نقاوة السيانور تألف من الاجراء الاتبة وهو مخصوص بالحديد والمؤلاذ :

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

ه أ ١٥٠ من سيانور البوتاسا

« ۱٤٠ من خلات التحاس

« ۱۱۰ من سائل ألشادر

اقه ٢٠ من الماء الاحتمادي

وكيفية تحضيره هي ان تمحل الجوامد ما عدا خلات المحاس في ثماني عدرة اقة من الماء ثم تحل خلات المحاس في الاقتين الباقيتين وتضيف اليه سائل السادر ثم تمزج الجميع سوية وتعرك فيروق المزيج ويصير كالماء وان لم يرق اصف عليه في كمية من سياتور البوناسا حتى يروق

﴿ صفة مغطس التحيس القصدير والحديد المصبوب والتوتيا ﴾

درهم ١٠٠ من ناني كبرينيت الصودا

١٦٥ من سيانور البوتاسا

ت ۱۱۰ من خلات المحاس

(١) كلاكانت رقاقة "المحاس فى الايجابى قريمة المقطعة" التى فى السلبى تزيد قوة المجرى ويسمرع المحليل

درهم ٦٥ من سائل النشادر القد ٢٠ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره كالاول · والاحسن ان يكون هذان المغطسان فاترين عند استعمالهما

قد جرت العادة ان يوضع السائل المركب منه المغطس في اناء من زجاج او هخار مدهون او خشب محصيم الضبط كالبرميل و يدعلي فوهنه قضبسان من نحسا اجر او اصفر من الجسان الواحد الى الآخر منصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط ارفع منها حربوط بالوصل السلبي • فزيط القطع المراد تلبيسها مخيطسان نحاسية رفيعة وتعلق هذه الخيطان بالقضيان فنصير القطع المربوطة بها في داخل المغطس • ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبي القضيان الاولى وبوصلان مخيط محاسي رفيع مربوط بالموصل الابجابي ولا يصح ان يمس القضيان القضيان الاولى السلبية • وبعد ذلك يعلق بكل منهما رقافة من نحاس كما ذكرنا آنفا بنوع ان تكون مساحة سطعها مساوية المساحة سطعها ما الد تلبيسها فبهذه الواسطة تكنسي القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكنسي القطع قشرة نحاسية متساوية ما اذا كانت القطع كبرة كاللاعق وما اشبهها • (شكل ٦)





٦

و اما اذا كانت القطع صغيرة كالحواتم وما شابهها فأنها توضع بعد تنظيفها في سلة وتربط فطعة منها بشريط رفيع وبربط الشريط في علاقة السلة ومن هناك بالموصل السلبي فتتم الانصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التي لم تربط لانها تكون فينها فتسها • ولا يلزم لهذه العملية سوى رفاقة واحدة تحاسية بشرط ان تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع •

ومن اللزوم تمريك القطع التي في السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمفطأة قبل التحريك لبسا متساويا في الجميع

واعلم ان الرقاقة المحاسية المتصانة بالقطب الايجابي تعوض بذوبانها في الفطس عن كمية النحاس المحالة بالقوة الكهربائية والتي تلبسها القطعة المتصلة بالقطب السلبي ولكن يحدث احيانا ان هذا التعويض لا يكفي لكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المفطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفتقر اذ ذاك المغطس الى تحاس ويطي فعله و فلاجل اصلاحه يضافي اليه كمية من خلات النحاس ومثلها من سيانور البوتاسا واذا تكررت الاضافة هذه عدة مرات ليضافي الى المغطس كمية من الماء

واذا علق فى القطب الايجابى رقاقة اكثر مساحة من القطعة المعلقة فى القطب السلمى . أو أذا تركت الرقاقة داخل المفطس زمنا طويلا بدون أن تعلق بالأأتها قطعة للتلبيس يذوب منها كمية تعيق الفعل ويتلون المفطس بلون اخضر أو أزرق فيضافى عليه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فبصطلح الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة التحاس الايجابية قنمرة سمراء أو بيضاء فتنع ذوبانها وتقلل فمل المجرى حيثة فيضاف على المفطس كمية من خلات التحاس محلوله بسائل النشادر كا مر الى أن يصير اللون الازرق المسبب عن هذه الاصافة بطئ الزوال وأذا صدق الامر ووضع منه بعدم الانتباه كمية السحير من اللازم يضاف اليه من سيانور اليوتاسا إلى أن يحصل الرواق والحاصل أن من اعتاد على ذلك مدة قايلة ولاحظ بانتدقيق التغييرات التي محصل في هذا المغطس يقدر بإضافة السيانور تارة وبإضافة خلات النجاس اخرى أن بيني مغطسه عالة مرضية

. وأذا زم تفضيض القطمة بعد نحيسها تخرج من مغطس النحاس وترحالا بدون ابطاء في مرجح نيترات التي اكسيد الزئبق وتغسل بماء بارد بدون ان تمس وتعلق في مغطس الفضة

۔ہﷺ الفصل الحامس ﷺ۔ ﴿ في النّحيس الاصفر ﴾

ان النجيس الاصفر هوكثير الاستمال في اوربا ويفضلونه على النجيس الاحر . فكل ما تراه من البراغي والشناكل والزرد والشريط والثرات والقناديل التحاسية هو كله من حديد مصبوب او توتيا مغطى كل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المعادن او من النحاس الاصفر الحالص اما الطريقة تنظيف المعادن لهذا المفطس فلا تختلف عن طريقة تحضيرها للتحيس الاحر ولا فرق ايضا بينهما في تركيب البطاريات ووضع القطع في المفطس والما الفرق الوحيد بينهما هو كيفية تركيب المفاطس (١) ومن بعد الامتحان وحدنا ان المفطس الآتي بيانه احسكثر مناسبة من غيره وهو وسلم لكل المعادن بدون استثناء و يترك من الاجراء الاتية

درهم ٣٢ من كربونات النحاس (الحضر حديثا)

۳۲ من کربونات التوتیا (۰)

عن تحت كربونات الصودا

عن كبريتيت الصودا

٥٠ من سيانور البوناسا (نقيا بقدر الامكان)

« نصف من حامض الزرنجخوس (طعم الفار الابيض)

اقة ٨ من الماء الاعتمادي

وينبغى استحضاركربونات التحاس والنوتيا اولا فلذلك خذمن كبريتات التوتيا ممانية واربدين درهما ومثل ذلك من كبريتات التحاس وذوب الجلمين فى اقتى ماء وذوب مائة وثمانية وعشرين درهما من تحت كربوتات الصودا فى المقدار المذكور من الماء ايضا • واحرج المحلولين وحركهما فيشكون راسب اخضر وهو كربونات المحاس والتوتيا المطلوب • فاتركه بضع ساعات ليرسب تماما ثم صب عنه السائل واضف عليه سبع المات ماءثم اضف كبريتيت الصودا

(١) المحماس الاصفر هو مزيج الحماس الاحر والنوتيا بمقادير مختلد

وكربونات الصودا المذكورين آنفا . ثم سخن اقة الماء الباقية تممة النماني اقات وذوّب فيها سيانور الپرتاسا والحامض الزر بحنوس واصف ذلك على المريج الاول فيصفو لونه حالا والا فيراد قليل من السيانور فيصد حاضرا للاستعمال واما المقصد من وضع الحامض الزر نيخوس في هذا المغطس فهو لكي نصير القطع اللبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها ابيض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فيها بعد

ومن المعلوم ان الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابي بجب ان تكون من ^{ال}محاس الاصفر

ان يضاف كل مدة على هذا المغطس قليل من محلول كربوات النحاس
 واا: بــا والحامض الزرنيخوس وسياتور البوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استماله مدة طوطة

ومن المستحيل تعيين كية الاملاح التي تلزم اضافتها على هذا المغطس فعلى العامل الحاذق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب بعرف اى ملح يجب اصادته اكثر من غيره او افل • ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بطيئا مجرب باضافة كربونات تحاس وتوتيا بدون سيانور و واذا كان لون الراسب ترابيا معمّا وخصوصا اذا كان لون المغطس اررق او اخ ضر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون وتصطلح الحال و واذا كان لون الراسب مكمدا و غيرمتساو يضاف اله فليل من الحاص الزننوس شلولا بسيانور البوتاس و واذا كان لون الراسب ابيض او ابيض مسربا باخضرار يضافى اله كربونات النحاس وحده او شاولا بالسيانور و ثم ادا تكررت هده الاضافات من ارا عديدة ولوحظ أن الرسوب لا يتم بسرعة بضافى الى العطس كمية ماء كانية الموصل

ومن بعد تلبيس القطعة اذا كانت غير معدة للنذهيب او الفضيض ^{مدم}ح بفرند." نحاسية وتنشف وهكذا في التنجيس الاحر



النذهيب يتم مجملة انواع بالفرك والنفطيس والزُّبق والقوة الكهر بائية أما النذهب بالفرك فيتم بان تأخذ مزيج الاجزاء الزُّبق -

جزء من الذهب حسب المطلوب « ٢ من هيدروكلورات التسادر

ه من الحامض النيتريك
 ه نصف من نيترات البوتاس

وتضعه في انبيق وتحمه بتأن فالحامض النيتريك يفسخ كاورهيدرات النشادر والحامض الهيدروكاوريك المنفرد بتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروكلوريك المعروف بماء الملكة وفهذا محل الذهب ويذوبه في ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه ببردنم صب المحلول حينشذ في ان زجاجي وخد خرقا من كتان نظيفة وضعها فوق المريح الواحدة فوق الاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تتص جيع السائل ثم ارفعها بملقط خضب واحدة فواحدة وابقها قليلا فوق الاناءحتي ننضع بما يكن منها ثم ضعها لنسف ف محل عظل م نم خذ كل قطعة بنها ومدها على قضيب زجاجي او خشي وأدنها من فوق نار ها . قه فلا تلبث ان تلتهب لوجود ملح البارود الذي وضع في المزيج لهذه الغاية وضعها اذ ذاك على رخامة تحترق تماما ثم اجمع رمادها واسحقه حتى يتم وضعه في جلدة ولفها في خرق مبلولة واتركهسا على هذه الحالة نمانية ايام محركا المسحوق كل يومين لكي يكون كله مرطبا في فصر حاضر اللاستعمال

ويكني ان تأخذ قابلا مرهذا الرماد وتضعه على زجاجة ونعجنه بكمية كافية من الماء وتفرك به وتناهة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيها وتصقل بعد

ذالت بالصفلة

واذا اربد ان يكون لون الذهب محمرا يوضع مع الذهب في المزيح قليل من الحمر النه

واما التذهيب بالفطيس فهو يستعمل كثيرا عند الصاغة فى اوروبا لنذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما ساكله • واحسن مفطس لذلك هو ما تركب من الاجزاء الآئية الهلاك

> اقة ٨ من ماء مقطر (أو ماء المطر) درهم ٢٦٥ من بيرو فصفات الصودا (١)

فضع سبع اقات من ألماء في اناء صبنى او فخارى مدهون على نار هادئة وقبل ان يسخن ضع ببروفصفات الصودا فعه واتركه الى ان يذوب نم نرله عن النار ورشحه بالورق ودعه ببر: ثم خذ بعد ذلك

رهم ٣ من الذهب النبي

« من الحامض الهيدروكلوريك النبي ٨ من الحامض الهيدروكلوريك النبي

« ٥ من الحامض النيتربك النقي

وضع ذلك في انبيق واحم قمره فليلاً على نارهادئه فيتصاعد بخار كثيف وبمد بضع دقائق يذوب الذهب وبيني سائل اصفر منسرب محمرة ، ثم ضع فوق النار وقافاً من حديد وفوقه رقاً من التنك منقوباً وركز قعر الانبيق فوقه حتى يحمى قمره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هـنده الحالة الى ان بتصاعد جميع



⁽١) طريقة استحضار بيروفصفات الصودا هي ان تحمي في بوتمه فصفات الصودا المبلورة الى ان تصير في اللون الاحر المسرب بياضا

الحامض ولما يبطل تصاعهد البخار يعرف ان المحلول صار في الدرجة المرغوبة وبين حيثة في الاندق سائل احمر عقيق بقوام الزيت فيرفع الاندق عن النمار ويوضع على دائرة قش حتى يبرد و يجمد المحلول (ويحترس من ان ينشف المحلول حك ثيرا على النار فان ذلك غيرمناسب لهذا المقطس فاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليسه قلبل من حزيج الحامض النيزو هيدروكاوربك بالمقادير المنوء عنها سابقا و يحمى كما مر) ثم ضع فوقه قلبلا من اقة الماء الباقيم قيدوب فأضف الذائب بالتدريج محركا اياه الى محلول بيرو فصفات الصودا واغسل الانيق عما بق من الماء لئلا يبق فيه شئ من الذهب ثم اضف جيع ذلك على المفطس

وبعد تنظيف القطعه" على ما ذكرنا فى باب الشحيس وربطها بشعريط من نحاس اصفر واحر ارها فى سائل نيترات نانى اكسيد الزئبق وغسلها بالماء توضع فى هذا المطس وهو قريب للفليان فنى برهه " وجيزة تكتسى غشساء ذهبيا فترفع وتفسل بماء وتنشف

ولا يجوزان بفرط بهذا المفطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان محفط ويعمل خلافه وعند التذهيب تمر القطعة فيه وهو قريب الغليان وتوضع في المغطس المحديد و هكذا حين يفتقر المغطس الناتي الى الذهب تمر القطعة في الاول ثم في الثاني ثم في الثالث الجديد و ومن المعلوم أنه على التمادي يصير الفطس الثالث ناتيا والناتي أولا والاول يمرق و فهذه الواسطة لا يفقد شي من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة مكسو القطعة غساء رقيقا جدا . قاذا اوبد ان تابس قسرة ذات سمك مطلوب توَّخذ عند اخراجها من المغطس وتغسل وتقطس في سائل نيترات نابى اكسيد الزئرق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطلوب لانه عند تغطيس القطعة فى السائل الزئبق تكتسى غشاء زئبقيا وبوضعها فى المغطس يذوب هذا الفساء ويحل عله الذهب

وقلنا ان هذا المقطس لا يوافق الالتذهيب النحاس ومركباته • فاذا اريد

تذهيب فضه" يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروسيك عبار A

واعلم أنه يقتضى تحريك هــذا المغطس دائما وهو على النسار سواء كان لنذهيب التحاس ام الفضه

ـه منه مفطس ثان التذهيب بالتغطيس البسيط ﴿ ٥٠

درهم ٦٤ من ثاني كربونات البوتاسا

١٦٠ من البوتاسا الكاوية

٣٠ من سيانور البوتاسا

۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاستيادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كلو، و الذهب في سمع اقات من الماء • وتذوب الكلورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول • وبعد ذلك ضع الفطس على النار حتى يكاد يغلى وغطس فيه القطمة المراد تذهب ها فتذهب حالا

واعلم انه كلا قل الذهب في هذا الخطس لك يثرة استماله بضاف عليه درهم ونصف من كلورور الذهب وذلك على خس مرات بدون احسافة املاح اخرى وعند نهاية الخس مرات يضاف اليه كية ذهب واسلاح بانقادير المشروحة اعلاه و هكدا يكون استعماله الى وقت غير محدود ونفضل هذا المفطس على السابق لكونه يذهب بكمية منساوية من الدهب أكثر من الاول ياربع مرات ويستغنى به عن استعمال نيزات ثاني أكسد الزئيق

واما التذهيب بالزئبق فقد يطل بالكلية فى اوربا لسبب المفسرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالنابس الغلفانى • وبما انه كثير الاستعمال فى بلادنا نقول :

انه مجب الاعتناء الكلى عند استعمال هذه الطريقة بان تجرى العملية تحت مدخنة

جيدة السحب والضبط او في الفلا ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرر وبالأكثر من مس الزئبق لانه يتخلل مسام الجلد فيفسد البنية • وكيفية استحضاره هي ان نضع في بوتقه عشرة دراهم من الزئبق النقي وتضعها فوق النار وتحميها الى درجة" ١٠٠ تقر با وتضيف عند ذلك خسه" دراهم من الذهب وتحرك ذلك يقضيب من حديد والمزيج الذي يتكون حالا يكون بقوام الزيدة • ثم نخرج البوتقة" من النار وتصب المزيج في ماء بارد وتحفظه الى وقت الاستعمال • ثم تأخذ القطع المراد تذهيبها اذا كانت صغيرة وتمرها في ماء الفضه وتخرجها حالا وتغسلها بماءنم تضعها في اناء فمغارى وترشها بمعلول خفيف جدا من نيترات ناني اكسيد الزئبق ثم نهر الاناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمند على سطحها امتدادا منساويا (ويعرف ذلك من اللون الابيض الذي يغشساها) ثم تضم عند ذلك كيد من المزيج الذهبي السابق وتهن الاناء نانيه في فيند حالا على سطيح القيدم امتدادا متساويا • وعند ذلك تملا الاناء ما باردا وتمين قليلا وتتركه خمس دقائق ثم تهرق الماء وننقل القطع الى مصفاة نحاسيه عيقه " ثقومها كثيرة وسيقه وسكتها دويلة حتى يسمهل على العامل هزهما لتحريك القطع بدون لمسها . نم نضع المصفاة على نار فحم خشب قويه " وتحرك دائمًا القطع لتكون الحرارة عليها جيعها متساوية • وهكذا بنصاعد الزئبق ويبني الذهب ملتعما ا بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحمامض النزيك واغسلها ثم السحها بمحلول نيزار ثانى آكسيد الزثبق نم صع عليها كية معينة من المزيج الذهبي ومده بمخ فف ثم اغسلها بماء وضعهما على النار فيتصاعد الزئبق كما مر ، أخفهما فى الحامض الكبرينيك المختف (٤ الى ١٠٠ ماء) واغسلها ونسفها

واما التذهب بالقوة الكهربائية وهو التذهيب الغلقسائي فيهضل على ما سواه لانه به اسطنه بقدر العامل ان مكسو المعدن قشرة لابحد سمكها الا ارادته

ويسنغنى احيانا عن البطاء يات لعملية هذا النذهب اذ لوحظ ان اتصال معدنين مختلفين خصوصا فى وسط سائل حامضى او ملحى بكنى لتصيح الكهربائية فلذلك يتم النذهيب الفلقاني كما غطس بمحلول ملح ذهبي مناسب جسم مولد مجرى كهربائيا سلبها وجسم مولد مجرى البحابيا

وللابضاح نقسول اله يصحنى احياً ربط القطعة المراد تذهبهما بشريط توتيا وتعطيسهما في مغطس معدن التابيس الغلفاني لكي يتم النذهيب كما لو

وبما أنا وضعنا هذه القاعدة نقول أن التلبيس الفاة إلى يتم أذا كان المغطس المنظمان أدا والما المنظم وأما للمنظم الكبيرة الجميم وأما لتذهيب القطع الكبيرة الجميم وأما لتذهيب القطع الصغيرة فيخار المفطس السخن

واذا المتحنا الطريقة مرارا عديدة وجدنا انه بكمية ذهب متساوية بتم التليس على الطريقة بن المتحن يوطى على الطريقة بن المنخن يوطى المحيدة اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصافا بما تحنه ولتتكلم اولا عن المفاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مفطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجراء الآئية "

درهم ۱۰۰ من سيانور البوتاسا « ۳۰ من الذهب

: ١٥٠ من الشادر (سائل)

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وكيفية الشحصار هذا المغطس هي ان تضع في انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الهيدروكلوريك النفي واربعين من الحامض النيتريك النفي والذهب المدكور اعلاء وتسخن الانبيق فيذوب الذهب و وتداوم النسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض وبيق في قعر الانبيق سائل يقوام السراب ذو لون احر مشرب بسواد م ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قسل لبرد و تذوب كلورور الذهب المنكون باقد ونصف من الماء ثم تضع فوق هدا المحلول سائل السادر والمذكور فيرسب راسب احر فترشح هذا المزيج بالورق النشاش وتفسل ما بق في القمع مرازا متعددة م فهذا الراسب هو المونيور الذهب الذي لا يصح تجفيفه لائه يتفرقع بسهولة وربما محمل من تفرقعه اضرار بليغة المناص

ثم تذوب السيانور في الماء الذكور آنغا وتضيف امونبور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى بصفو لونه

ويغلى هذا المفطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل وعند ما يفتقر هذا المفطس الى ذهب حضر امويور الذهب على ما مر وبعد غسله جيدا ضعه فى كبه كافية من الماء (كل درهم من الامويور بمائة درهم من الماء) واضف عايد بتأن من سيانور البوتاسا كمية كافية تصفية اللون ثم امرجه بالمفطس في مغطس ثان مج وهو بتركب بن الاجزاء الآتية

آفة A من الماء الاعتمادي درهم ۱۲۰ من سيانور البوتاسا « ۳۰ من الذهب النيق

وطريقه استحضاره هي ان تحضّر كأورور الذهب على ما مر قبيل هذا ولما يبرد تذوبه في اق. ونصف من الماء • ثم تذوب سيانو، البوئاسا في ما بتى من الماء و و و ترج الفريقين فيصفو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قليل من السيانور و اذا غلى هذا المفطس تصف سا مه قبل استعماله يصير اجود للتلبيس واذا افتقر الى الذهب يضاف اليه كيه كافيه من محلول كلوريد الذهب (كل ادرهم مع درهمين من سيانور البوئاسا)

وانتُ بالخيار في ان تُرَيد على هذينُ الفطسين من الماء مقدار ما فيهمما أو ضعفه غير أن التلبس لا شم بالسرعة المرغوبة "

﴿ مفطس ثالث ﴾ و هو مركب من الاجراء الآية" (وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد)

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر لليوناسا والحديد

« ٥٠ من كربونات اليوتاسا (او كربونات الصودا)

ن ۱۰ من كلورور النشادر

د ٥٣ من الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتبادي

ولكي تستمضر ذلك ضع الأملاح في الماء واغلها نصف ساعه ثم نزلها عن

النار واتركها حتى برسب ما تكون من كريونات الحديد ، ثم رشيح السائل لئى تخرج هسذا الراسب ، ثم حضر كلورور الذهب كما مر اى دوب الذهب فى الحامض انبيترو هيدوكلوريك وجفقه على النسار واتركه حتى يبرد ، ثم ذوبه فى قايل من الماء وامرجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستعمال

فَق جَيع هذه المُصَاطَّس الفلفائية السَّعْلَة على البارد يعلق رقادً نَّهُ فَي المُوسِلُ اللهِ المُصَالِ المُعا المُوسِلُ الاَّجَابِي تِجَاء القطمة المراد تلبيسها ليعوض بَّمُوبائها عن الذَّهب الراسب من اصل المُغطس • ولكن لا يكتي هذا العوض احيانا •يضاف الى المُعاس عند الضرورة كية من كلورور الذَّهب مجلولا •ع سيانور الهواسا

واذا رأيت لون الذهب الراسب رماديا يلزم ان رفع القطعة وتنظفهما بالفرشة المحاسبة وترجعها الى المغطس

واذا وضعت فى المفطس ذهبــا اكثر من اللازم يصير الراسب مسودا او احمر منسريا بسواد فلاصلاحه بضاف قايل مر السيانو؛

واما اذا وضعت من السيانور بزياء، فيبطئ الرسوب وبصبر اللون رماديا اررق واحيانا عوض ان تنذهب القطعة تفقدها أكتسبه اولا فلاد لاح دلك يراد كمة كافية من كلورور الذهب

واذ لا يمكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطم القطع المراد المبسها تلاحظ البطاريات فتقلها أو تكثرها حسب أفراز الحري الدي تفرزه

اذاكان المجرى الكهربائى كنيرا فلون الذهب الراسب بكون اسود او المودهجرا واذا كان فليلا يتلبس وجه القطعة المفالجة لرفافة الذهب فقط · فالملك من الواجب ان تدار القطع فى المقطس حرارا متعددة

واما اذا كان الحِرى الكهربائى موافقاً المغطس فعند وضع القطعة يعلوها غساء اصفر وتبق بهذا اللون الى منتهى العملية

ومحدن احيانا وخصوصا فى المفاطس الجديدة ان القطعة الى تذهبت عند تفطيسها تفقد الذهب بعد مدة · فهذا ينتج كما قلنا اما عن كثرة السيانور وفلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهربائى فبصلح كل بضده

واذا لم تكن القطع الذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فهد اخراجها

من المغطس تغسل وتفعلس بمحلول أنيترات ناني أكسيد الزئبق وتمحمى على النارُّ فيتصاعد الزئبق وتمسمح بالفرشة النحاسية او تغطس في حامض كبريثيك تقبل وتمحمى حتى يتصاعد منها بخار احض كنيف ثم تطفأ في محلول حامض كبريتيك (١٠ الى ١٠٠) او يعمل معجدون من بورات الصودا وماء ويطلى به سطح القطعة وتمحمى على النار الى ان ببطل تصاعد البخار وتطفأ في محلول الحامض الكبرينيك

قلنا أن تلبيس الذهب بالبطسارية وعلى النار يكون أكثر لامعية واشد التصاقا من الذي يكون على البارد • ونقول الآن ان المفاطس المناسبة لهذه العملية كثيرة جدا وقد اخترا منها اجودها وهي ثلاثة • وسنشرح كلا منها بالنفصيل هم مغطس اول للنذهيب على النار ، وهو يتركب من الاجرء الآئية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

د ٠٤٠ من ناني كبريتبت الصودا

من سيائور البوتاسا الذي (او ٥ اذا كان قليل النقاوة)

ه ۰۰۳ من الذهب

اقة ٠٠٨ من ماء المطر - ١٠٠

وكيفية استحضاره هي ان تضع في قدر من فخسار مدهرية ست اقات من المساء مع فصفات الصودا ثم تضع القسدر على النار وتحرك ما فيهما بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح تماما ثم تنزل القدر عى النار وتخرك ما قديم تبرد • ثم تحول الذهب الى كريتيت الصودا وسيانو ر البوتاسا في الاقة الباقية من الماء المذكور وتذوب ناتي كبريتيت الصودا وسيانو ر البوتاسا في الاقة الباقية من الماء ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتعكر المزيج ويصير بلون اصفر محضر فيدون الماء اصفى ناني كبريتيت الصودا والسيانور اليه فيصفو لون المزيج حالا ويصير صالحا للاستعمال

فهذا الغطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون ان يُنتحسا اولا · واما التوتبا والقصدير والرصاص ومركباتها فنجب تنجيسها اولا ثم تنذهب فيه اقول · وتَحْسِس العادن المذكورةحتى الحديد والڤولاذ اجود بما لو بقيا يدونه

واذا اربد تليس فعلع صغيرة تربط بالقطب السلبي ويربط بالقطب الاثجابي خيط پلاتين ويغطس كلاهما معافى المفطس الذي يكون حيثتذ على النار وذكون مخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (اى قبل الغلبان) وستى بهذه الحرارة الى انتهاء العملية • ويجب تحريك القطع فى هذا المفطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فنوضع كما قلنب بمجاء خيطً البلاتين ويستغنى عن التحر مك

ويتم التلبس فى هذا المفطس بسرعة فان بعض دقائق ككني لان تابس القطعة قشرة كافية ، وبواسلة خيط البلاتين نقدر أن تجعل لون الذهب عليها اصفر فاتحا أوغلمقا أو مجمراً قالملا ، فأن غطس كثيرا أحجر اللون والا أصفر"

(فاعدة عومية) اذا قل الذهب من الفاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف اليهما منه التمكيره بل تفطس فيهما القطع بعض دقائق حتى تلقط كل الذهب الذي رعا قي فيهما ثم تغطس في مغطس جديد

﴿ مَفْطُسَ 'انْ مِثْلُ النَّارِ ﴾ وهُو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم ٥٠ من سيانور البوتاسا والحديد

٠ ١٦ من كر بونات البوتاسا النني

۳۱ من هیدروکاورات الشادر

« ۳ من الذهب

اقة ٤٠ من الماء الاعتبادي


فركب اولا كلورور الذهب كما مر واتركه حتى يبرد و يجمد نم حله بمسائتي درهم ماء • و ذوب على النار الا الاح المذكورة و اترك الما حتى تبرد واضف عليها محلول الذهب محركا بالتدريج • ثم اغل المزيج نصف سساعة مموضا كل مدة عن الماء الذي يتصاعد • فيصير حاضرا للاستعمال كالمفطس المار ذكره قبل هذا فج مفطس ثالث على النار مج وهو يتركب من الاجزاء الاسمة درهم ١٦٪ من سيانو ر اليوناما التق « ٣٠٠ من الذهب النق « ١٠٠٠ من الماء الاعتمادي

فركب كلورور الذهب كما مر وذوبه بكامل الماء واضف السيانور فيصفو لون المزيج حالا . ويفضل هذا الفطس على ما سواه لسهولة تركيبه . ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيسه التلبيس تتعرى من الذهب الذي اكتسبته من جهمة تنجسه من جهمة اخرى . وقد يكون سطح الذهب المابس مجرا من جهمة في اسفل القطمة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفرا فاذا حدث هكذا يغلى المغطس فبصلح الحال

واعلم انه في جميع مفساطس النلميس باردة كانت ام سخنه يقدر العسامل ان يقلل كية الماء اذا اراد ولكن وجدنا بالامحمان ان المفاطس الممدة بماء كثير تابس دائما معدنا اجهج رونقا واشد النصاقاً وان كانت بطيئة السير

وقليا يستعملون رقاقه معدن من نوع المدن المحلول في المفطس عند التلبيس على النار . فيموض عنها غالبا مخيط او رقاقه پلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلا عن انها تبق دائما كما هى ان مخفف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الماس ثلاثة ألوان مختلفة فإذا تفطست قليلا يصير اللون اصفر فاتحما او كثيرا فيصير اصفر غامقا او تماما فيكون احمر ، والعامل الحاذق يكشني باللاحظات المار ذكرها

هذا وبما أن البعض يرغبون فى أن يكون لون الذهب الخضر أو أبيض أحمر أو وردياً قصدنا قبل أن ننهى الكلام على التذهيب الغلف فى أن نتكلم عن العلرق المختلفة التى تستعمل لايجادهذه الالوان فنقول م



يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب قاما طريقة تلوينه بالاخضر او الابيض

فهى ان تضيف على احد المغاطس السابق ذكرها كية معلومة من محاول المناور البوتاسا والفضة او محلول نبرات الفضة فقط فيصير لمون الذهب الراسب اخضر او اصفر مائلا الى البياض بحسب كمية الفضة التي تضاف واما طريقة تلوينه بالاحر فهى ان تضيف كية من مغطس المحاس الكهربائي المذكور سابقا الى احد المفاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احر مركب من خلات التحاس وملح طرطير وملح الطمام و محميه ثم تطفئه في محلول الحامض الكير بنيك وتمسحه بغرشه (والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغدة مضافا الديم كمية من الشمع الاصفر ومنتكلم عن تركيبه في ذبل هذا الكتاب) مضافا الديم كمية من الشمع الاصفر ومنتكلم عن تركيبه في ذبل هذا الكتاب) وما اللون الوردي فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المهارسية و بعد والما اللمن الروحات له طريقة انسب ما يكون وهي ان تذهب القطاء واللحري في احد المفاطس السابق ذكرا المجرى الكهربائي قويا جدا) في مغطس مركب بما يأتي

جزء ۱ من مفطس فضی جدید

٥ من مغطس ذهبي على السفن جديد

ه ١٥ من مغطس تحاسى اجر جديد

فان لم تصمح العمليه" اول مرة فضع القطعة خسّ نو أن في مزيح ٢٥ جزءا من على المص كبريتيك وجزءا من على المص كبريتيك وجزء واحد من حامض ببتريك فيرول ما كمان قد غشيها من الفضه والتحساس ويعود الذهب الى اونه الاصفر الاولى نفسها فتصبح

﴿ الفصل الثااث ﴾

﴿ فِي تَذْهَبِ آلات الساعات ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهباً غير انه لا يجب ان تنذهب رأسا . بل يقتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا (وهو ما يشاهد في انساعات من تبرغل او تحجيب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع في هذه العملية يلزم تحضير القطع لتصير صالحه للعمل اي يجب ان تغلى اولا في محلول البوتاسيا الكاوية "ثم تفسل



A

بماء بارد صاف (اذا صب الماء على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والا فيعاد العمل) ثم تنشف بنشارة خشب ا بيض (اى خال من الراتيج والمواد الدهنية ") وبعد ذلك ضع القطع على لوح فلين متساو في مراكز محفورة فيه لها وثبتها بدبابيس ذات طبعات منبسطة " (شكل ٨) ثم المسحها حالا بفرشة شده رية خالية من الاجسام الدهنية " اذ تلتها بمسحوق الخفان بشرط أن يكون في غايه " التمومة مبلولا بماء ويقتضي أن تكون دورة الفرشة على القطعة " رحوية " على منهج واحد ، ثم اغسلها بماء صاف حي لا يبق على القطع وهي على لوح على لوح الفلين ادنى أثر الخفان ، ثم أمرر القطع وهي على لوح الفلين في مركب من الاجزاء الآلية "

اقة ۸ من الماء الاعتبادى الفطة ٤٠ من نيترات ثانى أكسيد الزئبق درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالا واغسلها بماء منكاثر فتصير مهيأة للنفضيض البرغل · والنفضيض هذا يتم باحد انواع السحوق الآتية :

﴿ السمحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتى :

درهم ۱۰ من الفضة النقية أسمحتى الى آخر درجة من النعومة (۱) ۳۳۲ من كلورور الصوديوم النتى يسمحتى الى آخر درجة من النعومة « ۱۰۰ من نانى طرطرات البواسا النتى يسمحتى الى آخر درجة من النعومة

﴿ السَّمُوقَ الثَّانِي ﴾ وهو :

درهم ۱۰ من سميموق الفضة كما مر * ۱۳۲ من كلورور الصوديوم ناجما

٠٥٠ من ناني طرطرات البوتاسا

﴿ السحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسمحوق الفضة

« ۳۳۲ من كلورور الصوديوم

2 ١٣٢ من ثاني طرطرات البوتاسا

وانما اعطيئا ثلاب صفات من المسحوق اللازم لذلك لان العص يفضلون نويما هذه على آخر • لانه كما كان كلورر الصوديوم كثيرا نكون الحييات الراسب: اكبر وتكون المعم واصفر كما اكثرت من ناني طرطرات الموتاسا

ومن الضرورة أن تكون الاجزاء المذكورة في غاية النقاوة · اما ناني طرطرات البوتاسا فهو نفي غالبا واما كلورور الصوديوم فيحب تنفية، قال استعماله (٢) واما كيفية تحضير كل من انواع المسيحوق المارة فهى ان تضع الاجزاء في مجمسة من الفضة أو الصيني وتركبها على نار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى تمتزاج امتراجا تاما

(٢) تَمْ تَغَيْدُ كَاوِرُورِ الصوديومِ بَانَ يَحْمَى فَى مُحْمَدُهُ مِنَ الصَّابَى مُحْرِكًا بَمْدُهُ ذَفْتُ أَوْ قَصْيِبِ زَجَاجِي

⁽۱) ذوب خمسة عشر درهما من نيترات الفضة في تسع افات من الماء المقطر وضع في المدوب رقاقا نظيفة من المحسس الاحمر النبي تم حركه بقضيب من زماج وضع الاناه في محل مظلم و اتركه مدة ٢٤ ساعة محركا الله كل خمس ساعات تم اتركه لترسب كل الفضة ثم اغسسل الراسب بماء مفطر من ارا عديدة تم جفف المسحوق واحترس من إن تضغطه لثلا يتحيل

نم نأخذ كية كافية من هذا المزيم وتبجنها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب تم تأخذ من هذا المجمون على راس ملوق وتمدم على سطح القطع الني على لوح الفلين • ثم تمسكم بالبد السرى وتاخذ بالبني فرشة ذات شعر كسف (شكل ٩) وتديرها على القطع دورة الرحى على منهم واحد بدون ان تميل بها



٩

يدك مديرا في انساء ذلك لوح الفلين باعتدال دورة رحوية على "خجج ادارة الفرسة وانت تريد مرة او حرتين من المسحوق الفضى المجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما مر ، فأنه كما كثرت زياءة المسحوق المذكور على القطع تكبر الحيبات، ولما تصير الحيبات بالجرم المرغوب تفسل القطع بماء وتمسحها بفرشة معدة لذلك وهى مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جددا كالشعر ، واعم انه بجب الفرشة المذكورة قبل استعمالها لتليين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العادة بان قستعمل لذلك او لا فرشة هجماة نصف احساء (اى قاسية قليلا) لكشف الحيبات ، ثم فرشة افسى منها لاظهار اللامعية ، ثم فرشة لينة جدا تحو الخطوط التي ربما تكون قد حدثت باستعمال الفرسة القاسية

و بعد أن تتم هذه العملية (أي المسمح بالفرش") باتقان ترى بالكرسكوب (نظاره مكبرة من قرب) حبيات متساوية "الحجم والارتفاع مانصقه" على كل سطح القطع

وقد جرت العادة ايضا بان تبلل الفرضة التحاسية حين استعمالها بمغلى اصول السوس او ساق الصمابو ناريا المعروف بسمرش الحلاوى وذلك يزيد سطح القطعة لمهانا

واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غاابـــا يجب قبل الشهروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيح الآتى درهم ٢٠ من الشمع الاصفر « ٣٣ من القلفونه"

ه ١٣ من النابع الاحر (المستعبل للعتم)

ه ۱۰ من اول آکسید الحدید ناعما (وهو آلاجر الانکایزی)

وطريقه مزج هذه الاجزاء هي أن تذوّب اللهم الاحر والقلفونه في آناه صين على حرارة خفية وتضيف عليهما الشمع الاصغر محرك اليه ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريح محركا بقضيب مرزجاج او خسب مم تزل الاباء عن النار مداوما ألحريك حتى يبرد المزيج وصمد

فأحم القطعه" التي فيها فولاذ وخد قليلًا من هذا المزيج وضعه على الغولاذ فيمد ويغطيه • او احم خيطا تحاسيا وخذ في رأسه قليلًا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشا. يقيه من عملية" التنظيف والنذهيب

وبعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها في زيت زيتون سخن او في زبت النفط فاترا فيذوب الفنساء السمعي تنفسل القطعة حيثد عاء الصابون سخنا م تفسل بالماء الاحتمادي وتمسح بالفرشد" المحاسية وتنشف بنسارة الحشب الايض واذا تذهب القولاذ الموجود في القطعة "بالصدء " فحكم بقطعة " خسب لدنه" ملتوته " محسحوق الحمل فير ول الدهب عنه وبعد محضيرا القطعة على ما ذكر تذهب تذهبها خفضا في احد الفاطس الدهبية الباردة المار ذكرها وبعد الاسمحان وجدنا اله بناسب تذهبها اكثر في المغطس المركب من المقادير الآتي شرحها "

يؤخذ من الذهب الرملي رفاق صغيرة درهم وثلث ومن بعد اجائها لتتعرى من الاجسام الدهنية توضع في انبيق ويوضع فوقها مزيج مركب من درهمين من الحامض النيزيك النفي واربع دراهم من الحامض الهيدر. كاوريك النفي ويحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فبترك حتى يتصاعد الحامض وبيق في الانبوق سد أن احر معتم بقوام النعراب ثم بنزل عن النساد وبرك حتى ببرد منم يضاف اليه اعشرون درهما من المساء المقطر فيذوب وحيثذ ضع المندوب في اناء زجاجي واضف عليه عليه ١٥٠ درهما ماء ثم اضف من سائل النشاء رااني كمه كافيه حتى ا

بطل الرسوب • ثم اترك الاناء حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود • ثم ارق الله عنه و صب الراسب في ورق الترشيح على قع من زجاج و اغسله مجاء مقطر لتر ول رائحه النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيها وضعها في الما ذجاجى غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطر ا واربعه وراهم من سيانور البوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيج ثم رشحه المنية لمجمع به الورقة التي وضعتها اولا الشيخ واذ يتم ذلك اغل المغطس عشرين دقيقة فيصير جيدا التذهيب تحت سلطة مجرى كهربائي ساسب لجم القطع المذهبة

وبعد ذلك خذ القطع من على لوح الفاين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلبي وبما انه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربائي كثير لكن قايل دائم استحسنوا لها بطارية دائيال عوض بطارية بنسن وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير انه عوض المكوك يوضع في الآناء الصيني قضيب او رقاقة تحاس احر ويوضع فوقها اى داخل الآنا، محلول كبريتات التحاس مشبها عوض الحامض النيريك و واما بافي العملية فكما ذكانا آنفا و والاحسن ان يعلق عوض رة قالدهب في القطب الايجابي خيط بلاتين

وبعد تذهيب القطع واخراجها من الفطس تفسل بماء وتمسيح بالفرشة التجاسية اللينة المحماة كثيرا كما مر مبلة يمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعد ان تحكون قد ركرتها في مراكزها المحفورة لها في لوح الفلين

حى القسم الثالث كدٍ⊸ ﴿ فِي التفضيضِ ﴾

ح الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن النفضيض ﴾

اعلم انه قبل اختراع العملبات الكهربائيه كان هذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يُسَايهها وهي : •

اولا يعمل رقاقان الواحدة من العاس الاجر الخالص والاخرى من الفضة

الحالصة ويجمى سطح كل منهما ويعلماً بمحلول مشبع من نيزات الفضة وتسهب الرقاة ان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى نصيرا كجسم واحد فيقص حيشة من تلك الرقاقة قعلمة بالهيئة المطلوبة فتظهر من احد وجهيها كالفضة الحالصة

هذا ولا يخفى ما فى هذه العملية من الثقلة (اولا) لاخفاء المحاس بلى اطراف القطعة المقصوصة (ثانا) لانه لا يناسب لذلك الا المحاس الاحر الذي هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثالنا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرققة وقشت نقسًا نافرا فالدق اللازم لاتمام ذلك يرقق روّقة المفضة فى المحلات النافرة فتكون اذ ذاك مفطاة بقشرة اهل سمكا من المنسطة التي تبهى مسمكها الاصلى ولكون المحلات النافرة اكثر تعرضا للمس والحل تتعرى من القنمرة الفضية وتبنى الفارقة مفضضة وبالعكس يحصل فى الفضيض الغافاتي فان المحلات النافرة تكتسى قنمرة المحلات الغارقة ولذلك تبنى منصضة المحلات الغارقة ولذلك تبنى منصضة الى مدة طويلة وهذا امر كثير الاهمية

وبما اننا ذكرنا شيئا بما كان يستعمل قبل اكتشاف النفضيض الغلفاني يحسن ان نتكلم قليلا عن العميتين الآتيتين وهما النفضيض بالفرك الناشف والتنضيض بالتفطيس السيط فنقول :

ہٰ الفصل الثنی ہ

﴿ فِي النَّفْضِيضِ بِالفَرِكُ ﴾

علية ذلك هي ان نأخذ الاجراء الآتية :

درهم ٦٦ من نيترات الفضة الايض المصوب (أو كلورور النضة)

« ۱۰۰ من نانی اکسلات البوتاسا

ا ١٠٠ من ناني طرطرات اليوتاما

ه ١٤٢ من كلورور الصوديوم

« ۲۷۰ من سكاورور الامونيوم

د ١٠٤٠ من الماء الاعتمادي

اومزيج الاجزاء الآتية:

درهم ٣٣٪ من كلورور الفضة

د ٦٦ من ثاني طرطرات اليوناسا

الصوديوم الصوديوم الصوديوم

من الماء الاعتبادي كمية تكني ليصير المزيج بقوام المجون

وطريقة المزج هي ان تسحىق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تصير في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الما، وتحفظ هذا المزيج في زجاجة صفراء او زرقاء لنحجبه عن النور لائه يفسده · وعند لزوم استعماله يمحل منه كية في الماء الاعتبادي حتى يصير بقوام الشراب • ثم يؤخذ منه بفرشه" صغيرة من شعر ويدهن به النحاس بعد تنظيفه جيدا او القطع المذهبه" بالتفطيس البسيط او بواسطه الكهرباء بشرط ان تكون قشرة الندّهيب الكهربائي رقيقه حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحلل الفضه على الغشاء الذهبي ثم يترك المعجون عليها الى أن ينسَف والاوقق أز. يسمحُن قايلًا على نار هادئه للجل الاسراع . فتتم الالفه " الكيمياوية وبحسب سمك القشرة الذهبية يصير لون المعجون على سطح الفطعة ورديا او اخضر واللون الاخضر يدل على انه ذاب من نحاس القطعة" كيه" وان جرمه تحول الى هيئه "معدنيه" فضيه" ورسب على القطعة "فنفسل القطعة" اذ ذاك بكمية" وافرة من الماء فيظهر لون فضي جميل • ويزداد بياضا ولامعيه" اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبريتيك أو في محلول سيانور البوتاسا وهو أحسن وتصقل بالمصقلة اذا لزم الامر • واذا اربد ان تكسى القطعة غشاء اكثر ثباتا يكرر وضع المجمون مرة أو مرتين على ما مر

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ فِي النَّفْضِيضِ بِالنَّغُطِيسِ البِّسِيطُ ﴾

هذه العملية نتم في منطس على السخن ومغطس على البارد · اما المغطس على السخن فكار مدهونة سبع المات ماء

مذوبا فيه مائة وخسون درهما من سيانور الموتاسا . ثم تضع فى اناء زجاجى اقة . ماء مذوبا فيه خسون درهما من ليترات النضة المصبوبة وصب هذا المذوب فوق الاول بالتدريم محركا يقضيب من زجاج فيروق المرجج بعد برهة

ثم تغطس القطع المراد تفضيضها في هسدا المغطس وهو يغلى وتخرجها حالاً فتكون لابسة غشاء ابيض لامعا رقيقا جدا • واما اذا تركت في المغطس بعض دقائق فيكون لون الغشاء معتما واقل لامعية

واعم انه بحب نتم كل علبات التنطيف للقطع التحاسية المدة لهذا الخطس كما مر بدون الطاء بين عملية وعملية غاسلا الماها بعدد كل عملية غسلا جبدا • ولا يقضى تفطيس هذه القطع في سائل نيبزات الني اكسيد الزئمق لان مضرته هنا آكثر من منفعته

ا وكثيرون من الملبسين يستلمون الطارء/ التلدس في هذا المعطس فيضلق علمه الوالحالة هذه اسم غلفاني

واما المفطس على السارد فهو اجود من جيع المصاطس الفضية السيطة لان النغير الراسب به يكون أكثر التصافا عا تحمه ويكو، لونه جيلا لامعاغير قابل النغير كالذي يحدث في معالس اخرى فأن الفضة به "رسب خالصة عيه في وكالما مالت مدة ابقاء القطعة في هذا المغطس : كون التسرة اسمك ودلك بالتحليل الكيماوي المسب عن الاجراء الى بترك منها

وكيفيه أستحضاره هي أن تملاً من ماني كبر عنت الصودا السائل (سنة كلم عنه في ذل هذا الكماب) للاثر أرباع الا. زياجي أو فخاري مدهون ، ثم تضيف الله محركا بالتدريج محلول نيتران الفضه في هاء مقطر متوسط الانساع الى أن بسير ذوبان الراسب الذكون تطبيئًا جدا ، فيصير هذا المعطس السهل البركيم

فعد تنظيف قطعة النحماس الاحر او الاصفر كما مر وامرارهما في محلول نيرات ثاني اكسمد الرئبق تعطس فيه دكسي في الحال غشاء ابيض لامعا برداد سمكا كلاطالت مدة النعطيس وكما افقر هذا المغطس الى فضة بكبر. استعماله بضاف عليه من محلول نيثرات النضة كما حر

ولما نصير فى درجة لا يعود يمكن ثانى كبريتيث الصودا فيها ان يذوب محلول إ نيترات النصة يضاف اليه من الكبريتيت المدكور سئ فيعود كما لوكال جديدا واعلم انه لطول مكب هدا المفطس فى الآناء الزجاحى يرسب على اطراف هذا الدنا، قسرة نضية فترال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وتبنى لتعمل انبترات الفضة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في النفضيض الغلفاني ﴾

ربما بكون النارئ قد صار متشوقاً للوصول الى سرح هذه العملية الاكثر اهمية واستعمالا ما سواها دقد آن ان نبين له بارضم عارة كيفيتها فنقول .

انه بهده العمليه يتم للبيس اكثر الاواتى المزحرفة كالكؤوس والصوانى والصحون وادباريق والسماعدين والملاعق والطروف وما شاكل ذلك

و تواسعتها نحفظ صحتنا من مضرات المحساس ونزين قاعاتنا وذلك بائمان ابخس جدا من المال هذه ا واني لو كات من فضه خالصة مع ال مطر النوعيز واحد و قدم الآل للقارئ بدون ال بلفت الى المعاطس التي يرعم البعض او الكل أنها اكثر مناسة من غيرها صفة مغسطين مجربين منا و متعملين في آكثر معامل و نسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجراء الآئية

اقة ٢٠ من الماء الاعسادي

درهم ٣٢٠ من سيانور اليوتاسا نقيا بقدر الامكان

٠٨٠ من النضة الحالصة

أ وكيفية استحضار، هي ان تضع في انا. صنى الفضة المذكورة وتضع فوقها مامة وخسين درهما من الحامض النيترك النبي م تضع الاناء على وقاف فوق از هارية فنذوب الفضة و يتصاءد بخيار اصفر يحب الاحتراس من استنساقه وكثيرا لانه مضره ولما يبطل تصاعد هذا المخاربيق في الدناء ماثل مخدس الوسيم أو بلا لون محسب كمية المحاس الموجودة في الفضة المستملة فيترك على

هذه الحالة الى أن ينشف ويذوب ثانية ويصير بقوام الشمع السائل • ثم تنزله عن النار وتحرك الاناء الصيني حتى يمند ما فيه على اطرافه ويجمد وهذا الجامد ؛ بمى يتزات الفضة المصبوب (المعروف بحجر جهنم) ويكون بساضه كثيرا أو قليلا بحسب نقاوة الفضة • ثم تذوّب هذا النيترات في الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصفو لوئه • ولا يختلف تركيب هذا المفطس عن تركيب المفطس النسترات

على بر ليب المعطس السابى المدين يعمون فهورود الطعمة عوص الميرات وكيفية استحضار كلورود الفضة هي ان تحضر النيزات كما سبق و تذويه في كدة ما وافرة وتضيف اليه تدريجا وانت تحركه محاولا مشبعا من كلورود الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب تماما وترضحه بعمد ذلك بورق وتفسل مراد اعديدة كلورود النضة الباقي ضم الورق على قع الزماج ثم تضعه اخيرا في الاناء المعد للمغطس مع الله وسيانود البوتاسا وتحركه حتى يذوب السيانود فيصير المفطس حاضرا للاستعمال

وهذان المفطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء واكتن الافضل استعمالهما على البارد

فاذا استعمل احدهما على السخن يجب ان الفطع المعاتمة بالوصل السلى نكون دائمة الحركة وان يراط فى الايجابي خيط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه فى المغطس • واما اذا استعمل على البارد فنوضع رقاقة، من فضة كما شرحنا فى مفطس ^{الت}حيس ويترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية في المفاطس المستعملة على السخن باحاءة القطع المراد تلبسها برقاقة توتيا وبربط كل قطعة بخط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبتي محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفي تفطيس القطعة في المفطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحينًا يفتقر المغطس الى فض لكثرة استعماله يضاف عليه كية مناسبة من نيترات اوكلورور الفضة فالقادر المدكورة

واعلم ان الماء الذي يكون في المفطس المستعمل على السيخن بتصاعد فيعوض عنه بمثله واذا غطست في المغطس قطعة تحاس بدون استمال البطارية فعلاها غشاء فضى قاعرف ان كية السميانور كثيرة وكية النضة قليلة • وحيئذ لا تكون القشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا في القطع المنصة على قصد التفضيض لان السيانور محل النشرة المحامية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادني احتكاك فيضاف على المغطس شئ من النيترات ومجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم أن الآية التي توضع فيهما المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بأن يكون على السخن او على البارد · فان كان على السخن لا مناسب الاناء الا اذا كان صينيا او فخارنا مدهونا او حديدا مليسا داخله بغشاء زحاجي (اي مينا) وإذا كان على البارد بوضع في صندوق من خشب محكم الضبط وملس داخله بالمادة السماة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركز قضبان التحاس التصلة بالقطب السابي العدة لتعليق القطع الراد تليسما والقضيين التصلين بالانجابي المدن لربط الرقاق الفضية الترتموض ندوبانها عن الفضة الراسبة من اصل المحلول الفضى الذي يكون في المغطس كما ذكرنا في باب التَّحس • ولحورَّس من أنَّ القطع الماسة والرقاق الامجابية والقضبان الهاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضررا بجسيما فحب ان تكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بعدا متساوبا وتكون القضبان التحاسية مركزة على برواز الخسب كما ذكرنا • ولاجل راحة الفكر ابجب ان يطلى داخل الصندوق براتبنج وفي انتصاف العملية تخرج الفطع من المفطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالمكس وأنالم تقلب تلبس الجهة السسفل فشرة أسمك بن القشرة ألت تلسها الجه العنيا لان السائل في الجهة السغلي يكون مشيعًا من الاملاح اكثر من أشباعه في العليا • ويجب أن محرك السائل كل مدة

ومن العادة أن تلبس الدوزينة من أواتى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فطعة ليكون تلبيسها أصوليا • فكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خس عشرة ساعة أو أقل أو أكثر حسب الجرى الكهريائي • ولا يصعب علينا أن نلبس الدوزينة ثلاثين درهما عِدة ثلاب ساعات فقط ولـكن بعد الاسمحان وجدنا أنه كلمـا كأن الرسوب بطيئًا سكون الفضة أشد التصـافا وابهج رونقا والعكس بالعكس

وبعد تنظيف القطع وامرارها بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق كما مر تربط وتفطس فى المخطس ولما نكتسى قدمرة رقيقة تمخرح وتمسيح بالفرشة المحاسية وترجع الى المغطس


ويستحسن بعد مسجها بالفرشة ان تفسل بالسيرتو لان مس البدلها بجعل عليها مادة دهنية تمتع الالتصاق وبما ان المفاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من السشمله يقتضى اذا وجد مغطس مستعمل ان تضيف كية منه الى الجديد وال الم يوجد فأضف الى المغطس الجديد قبل استعماله كية من سائل الشادر (١١ الى ١٠٠٠) او الحله بعض ساعات وعوض عن الماء الدى يكون قد تصاعد بمثله و ومحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصفر بعد تابيسها فلم هسذا الاصفرار غطس القطع في المغطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان المسلما بالموصل السلي وبدون وضع الوسل الانجابي في المعطس

﴿ الفصل الحامس ﴾

﴿ صفة آلة ومغطس لنسلية ذوى البطالة ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا أو فون بماذا يقضون أوقاتهم أو الذين يردون أمحان هذا الفن الجميل بهذه الايضاحات التي خودها لانها رشدهم ألى أصطناع آلة قلبله النمن خفيفة الكلفة كامية لتتم المرغوب و هده صفتها : يؤخذ آناء من زجاح أو صيني أو فحارى مدهون بالعمق والانسماع المطلوبين ويملأ ثلاتة أرباعه من المغطس الفضى المار ذكره من تموضع داخل المغطس أنا، صيني ذو مسام ويملأ ثرثة أرباسه من شملول مركب من مامة جرء

ها، وعشرة من سيانور البوتاسا اومن عشرة من ملح الطعام ومائة ما، ويوضع



١.


داخل المحلول اسطوانة او قضيب غليظ من التوبيا ويوضع على فوهة الاناء الحارجي فضيان من نحساس على هيئة صليب متصلان بالتوبيا وعلى رؤوس القضيبين تلف ملحومة بها دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من معد تنظيفها وامر ارها في محلول نيترات ثاني اكسيد الزئبق كا مرفتم العملية اذذاك كا لو استعملنا الطارية النفردة

﴿ القصل السادس ﴾

﴿ طريقة نعرف بهاكبة الفضة الراسة على القطع الراد تلبيسها ﴾

هي ان تأتى بميزان كيزان الصيدلي (وهو ما كان عوده وكفاه من محاس)

(شكل ١١) وتنزع احدى كفتيه • ثم نأخذ القطع المراد تلبسها وتعلق كل واحده منها بخيط تحاسى وتعلق الجميع بقضيب من تحاس أيضا وتراط



11

طرق القضيب بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التي انتزعتها • ثم تغطسها بالمغطس وتغطس ايضا رقاقات الفضة المعاقة بالقطب الايجان وتصل عود الميزان بالوصل السلى • ثم تضع في الكفة الثانية عيارات توازى تقل ما علق مكان الكفة التيزعة فاذا توارى النقل ضع في نفس الكفة عيارا يوازى ثعل الفضة التي تريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تسقيم ارة الميزان فيكون الراسب بالوزن المطلوب تجاما • (فحث الماسين واصحاب الذمة على استعمال هذه الطريقة لامها اصح جدا واخف نقلة من التي يستعملها المحض وهي ان الماس بعد و زنه القطع وتعطيسها في المفطس يشيلها و برنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن الطلوب فان زاد يحبط عله و أن نقص يعيدها الى المفطس وهكذا لا يصح عله الا بالصدفة)

واعلم اتناً عوضاً عن تعلق رقاقين من الفضة في القطب الايجابي نقدر ان نعلق رقاقة و احدة على هيئة قضيب غير أنه اذا استعملنا ذلك محب ان ، كون القطع المراد تليسها معلقة في دائرة من تحاس لا في قضيب فنغطس اسطوانة الفضة

داخل الحلقة لتكون على بعد متساو من كل قطعة"

ومن اللزوم اله عند انتصاف العملية تسال القطع ويربط الخيط في غير المحل الذي كان مربوطا فيه لكي يابس ذلك المحل كما لبس غيره من القطعة

> ﴿ القصل السابع ﴾ ﴿ في ملاحظات كليه " الافاءة ﴾

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت رقاقه " العضه " المعلقه " بالقطب الانجابي فذلك دليل على أن الفطس مفتقر الى سيانور البوتاسا ونكون الفضه " أذ ذاك شديدة الانتصاق بما تحتها لكن يكون السير بطيئًا والمفطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقافة " المسودة . فيلرم أضافه " قليل من سيانور البوتاسا

﴿ النائية ﴾ اذا اليضّ الرقاق. الانجائية وذلك دليل على ان الفضة قليلة والسيانور كنير فيكون ذوب الرقاقة في المنطس أكثر من اللازم فتتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تليسها فحد حيثة اضافة ثيرات او كلورور الفضة الى المفطس الى ان يصير ذوبان الكلورور وبطيئا او معسرا

﴿ النَّالَةُ ﴾ آذاً بقيت الرَّقَاقَةُ الاَيَجَابِيهُ ۚ بلون رَمَادَى فَذَلَكَ دَلَيْلُ عَلَى أَنَّ الْجَرِى بالقَدَارُ المَطْلُونُ فَتَمَ العَمْلِيةِ بنوع مرض

﴿ الرابعه ﴾ عند انتهاء العملية بجب ان تؤخذ الفطعة الملبسة وتفسل بماه بارد ثم بربج الحامض الكبريدك المخفف ثم تمسح بالفرشة "المحاسمة" وتصفل بالمصقلة

﴿ الفصلُ النَّامِن ﴾

﴿ فِانْتُرْ اعِ الفَصْدَ عَنِ الفَطْعِ الغَيْرِ الْحَسْنَةِ النَّفْضِيضُ ﴾

قد يحدث ان التفضيض لا بكون حسناً بان تكون الفضة غير ملتصقة التصاقاً ناماً او تفسر عن القطعة بعد صفاهها فنلتزم اذ ذاك ان تعرى نلك القطعة من نلك الفضة ولذلك طريقتهان الواحدة على السنخن والاخرى على البهارد فالتي على الدارد تم بواسطة المريح الآتى وهو

افة ٥ من الحامض الكبر نبك المركز درهم ٢٠٠ من الحامض النبزيك المركز

فضع المزيح في اناء من زياج وعلق القطعة المراد تعربتهما بخيطان تحاسية وعطسها فيه وأبقها المدة التي يقضيها سمك القسرة المراد تذويبها • فان من خواص هذا المزيح ان محل الفضة عن الحماس ومركباته خصوصا • وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب التحاس • فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المفطسة ناشفة

وتمن الضّرورة ان يُسد الاناء الحاوى هذا المر يح سدا محكمًا (ىسدادة من زجاح) يُقِّد الفراغ من اسْتماله لئلا تَعَلّله رطوبة الهوا ويفسد

وصحرَس مَّل آل مكون القطع المعاسمة" فيه ماتنصة،" الواحدة بالاخرى ويجب ان أكون معلقة "تعليمًا عوديا

وعندما يضعف فعل المريح يضاف اليه من الحامضين المدكورين القادير المشار اليها و فهذه الواسطة اسم من الآئية غير انهما بطيقة السهر وخصوصها اذا كاست القسرة المراد تذويهما سيمكة و فلذلك تستعمل الطريقية "المائية" وهي ان تأخد قدرا من حديد مليسا داخلها مينا وتملا ها من الحامض الكبرينيك المركز وتضعها فوق نار هادئه حتى تسخس جيدا وعند دلك اصف عليهما قبضة او قدضتين من نيترات البواسا المسحوق جيدا نم حد القطعة المراد تعربتها علقط من المحاس الحجر وغطسها في هدا المريح الذي يمل النضة ولا يس المحاس ومركاته شوع حسى وحين يضعف فعل المريح ضاف اليه مقدار من نيترات البواسا كا مر

وهاتان الطريقتان لا تنسان لانتراع الفضه" عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتساج الامر اذ ذاك الى علية ميكاليكيه" (اى ترال القسرة بالقشم") او الى تعليق القطعة في المغطس الفضى معلقة بالموصل الانجسابي لا بالسلى ويغطس رأس الموصل السلى في المعطس بدون ان يعلق به شي

وعند ما ينفير لوں احد الامزجة السابقة ويصير اخضر بلرم تجديده ولاخراح ا الفضمة من المزيجين المذكورين بجب ان تضيف على المزيح بمقداره ماء خمس مرات وتحركه ثم نضيف بالندرج من محلول ملح الطعمام فترسب الفصّة متحولة الى كلورور • فحذ الراسـب حيثذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التي سنذكر ان شاء الله

> ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في انتراع الذهب ﴾

ان اافولاذ والحديد يتعربان من القسرة الذهبية بدون ان يمسهما ضرر وذلك يتعلميق القطعة المراد تعريتها بالموصل الايجابى وبراط خيط پلاتين برأس الموصلي السلمي ويتغطسهما معاني المحلول الآتي

درهم ٤٠ من سيانور الروتاسا (منجا درهم ٤٠٠ من الماء الاعتبادي

فبهذا التعاكس يُدُوبِ الذهب الراسب على الفولاذ و الحديد · فيبتى جزء منه مذوبا في السائل علم هيئم "سيانور الذهب والجرء الآخر يرسب على خيط اللابين · ديدًا الحيد الدي يكون حيئد مربوطا بالسلى يربط بالايجابي في مفطس ذهبي ميتعري من الدهب الدي لده

واذا كان العساء الدهبي المعطى الفولاذ أو الحديد كنير الرقه" يستغنى عن المطاربة لتعربة لان وضعه في المحلول السابق يحكنى غير أنه يلزم لدلك مدة اطول مما لو استعمات البطارمة"

وان الفضه والنحاس ومركبانه تتعرى من الذهب جذه الواسطة ولحكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريتهما يفضلون الطريقة الآتية ...

﴿ تعربه الفضه * ﴾ احم قطعة الفضه " اذا كات كبرة الى ان تصير حراه مردقة ثم ادفئها في مربح مركب من عسم بن درهما من الحامض الكبريئيك ومائمة من الماء وينتزع المدهد ويرسب في قعر الاما ثم كرد هذ، العملية "اذا لزم الى ان تتعرى القطعة من الذهب تماما ، واما اذا كانت القطعة صفيرة رقيقة وتتمرى بطريقة تعربه الفولاذ والحديد

﴿ تَعْرَبُهُ ۚ الْحَاسُ ﴾ يتعرى التحاس ومركباته اذا كانت القطع صغيرة مذهبه " تذهيها خفيفا بتخطيسها في المزيج الآتي

جزء ١٠ من الحامض الكبريتيك المركز (بالكيل)

١٠ من الحامض النيتريك المركز («)

٥٠ من الحامض الهيدروكلورك (د)

فَالحَامِصُ النَّيْرَ وهيدروكلوريك (مَاء اللَّكَةَ) الذَّى يَتَكُونَ مَنْ ذَلَكَ يُعَلَّ الذَّهِبِ وَالحَامِصُ النَّوبِانَ • وعندما الذَّهِبِ والحَامِصُ النَّرِيكِ المُروحِ مَهُ يَقِى النَّجَاسِ مِنَ النَّوبِانَ • وعندما يضعف فعل هذا المزيج يضاف اليه حامضُ نيريك وحامضُ هيدروكلو يك بالقادر المذكورة

وَقد يموض عن الحامض الهيدروكارريك بالم الطعام وعن الحامض النبتريك علم البارود اذا تصمر وجودهما • غير آله يجب ان توضع هذه الاملاح مسحوقة وان يحرك المزيع لتذوب

واعلم أن الحامض الكبريدك لا يحل التحاس طالما ، في مركز ا ما لم يمزّ ج بماء واو فليلا • فلذلك بجب أن يسد الاناء الموضوع فيه المزيح سدا محكما الثلا تدخله الرطوبة الكرور " فلا نعود صالحا للتمل

فهذه الوسائط المذكورة تستمل لنراع الذهب عن القطعة اذا اربد حفظها . فأن لم تكن لازمه يكني ان توضع في الحامض النيتربك النتي لكي يذوب المحاس والقضمة المركبة منهما وبيق الذهب بهيئة فشور صفيرة على سطيح الذوب او يرسيحه يرسب في قعر الاناء ، فيكني حيئذ لاخراجه مزج المذوب بماء مقطر وترسيحه بالورق فيبني الذهب على الورق ، وسنتكلم عن الطريقة لارجاع المادن المذوبة الى طبع الاولى

۔می ملحق کج∞

﴿ فِي اخراج الصاءن من الغاطس والرماد ﴾

من الواجب علينا قبل الشروع في بأب آخر ان نبين للقارئ كفيه" اخراج المعادن التي تنبقي في المعاطس التي لا تعود نافعة السبب من الاسباب .

وذلك باقل كافة فنوفر عليه خسارة مبلغ جزبل فنقول ﴿ في اخراج الذهب ﴾ ان جيع السوائل المحلول فيها ذهب الا التي فيها سيانور البوتاسا يخرج منها الذهب عزجها بمقدار كافريك الدهب عزجها بمقدار كافريك او الهيدروكلوريك الكون كثيرة الحموضة ثم بامدادها بماء كثير ويضاف عليها اذ ذاك كية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود او احمر (ويعرف ان الذهب رسب جيعه اذا لم يتحكم المزيج باضافة محلول اكسيد الحديد) فيجمع بالتشريح على ورقة وينشف بوضعه على النار داخل المحصة حديدية مضافا اليه نقله من ملح البارود وبورات الصودا وكر بونات البوناسا لم بوضع في بوتقة على النار وتحمى الى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوتقة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد ان تبرد تجد فيها ذرا من الذهب الخاص نقيا جدا

هذا اذا كان يراد ترجيعه الى اصله والافتفسل الراسب على الورقة مرارا عديدة بها مجمض قليلا يالحسامض الكبريتيك لتعربه من كبريسات الحديد وتذوبه اذ ذاك بالحسامض النيترو هيدروكلوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كلورور الذهب واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فاجود طريقة لاخراجه هي ان تضع السائل في قدر من حديد وتضعها على نار قوية ليتصاعد الماء تماما نم نأخذ ما بق فيها وتجعله في بوتقة حامية كما مرمع اضافة قايل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة مثم ازل البوتقة عن النار و اتركها حتى تبرد فتجد زر ذهب احر اذا استعملت ملح البارود واخضر اذا استعملت بورات الصودا وهذا التلوين غير مضر لنقاوة الذهب فتجعله كلورور الذهب اذا اددت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هى فيها على هيئة ملح بسسيط كالنيترات مذوبة فى سائل حامضى مثلا هو امر سهل • فيكنى ان تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلوريك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور • فيفسل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضى "

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح مزدوج القاعدة (كطرطرات البوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة في المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض الكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود ويتحدمع القاعدة الواحدة فتمبتي الفضة بميئة ملح بسيط فتحول الى كلورور اذا اضيف اليه مقدار من محلول كلورور الصوديوم او من الحامض الهيدروكلوريك

واها السسوائل المحلولة فيها النضة مع سيانور فيختلف طريقة تحويلها مع انها مركبة من فاعدة مزدوجة (اى سيانور النضة والبوتاسا) فلذلك يجفف السائل على النسار كما ذكرنا ذلك في تحويل الذهب ويوضع الحساصل منه في يوتقة محماة مضافا اليه قليل من كربوبات الصودا ومن مسحوق الفيم فتصير الفضة زرافي قحر البوتقة

وأذا اريد تحويل كلورور النصة الى فضة اصلية (اى الى المدن الاصلى) يوضع الكلورور بعد غسله فى المدحديدى نظيف ويغير بماء نم يترك هكذا من 70 الى ٣٠ سباعة وبما أن مؤالفة الكلور الحديد هى أكثر منها للفضة ادلك يتحد معه فيكون كلورور الحديد وترسب القضة أذ ذاك بفاية النقاوة فتغسل بجاء فيذوب كلورور الحديد و تبق الفضة على حالها أو وبما أن هذه الطريقة تقتضى وقا طويلا استحسنت الطريقة الآئمة

وهى أن نضع الكلورور بعد غسله جيدا فى أناء من فخار مع مثله أو ثلاثه أمثال نقله من النوتيا النقية و تغمر الجميع بماء مجمض كثيرا بالحسامض الكبريتيك فاكحبين الماء يؤكسد النوتيا فيكون مع الحامض الكبريتيك كبريتات اكسيد النوتيا ، وهذا اللح كثير الذوبان ، وأما هيدوجين الماء فيتحد مع الكلور فيصكون الحامض الهيدوكلوريك وهو كنير الذوبان أيضا ، فتفت الذخة أذذاك من الكلور وترسب ، فأغسلها جيدا مرارا متعددة وأمعها على النار اذا اردت أن تسبكها ويما أن التوتيا لا توجد نقية حسب المروم لهذه العملية قلما تستعمل ايضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الماكية الاكبية العملية الماكية الاكبية الماكية ا

وهى ان مخاط الكلورور بعد غسله جيدا باربعة امثال نقله مَن كربويات الصودا مسحوقة و ينصف ثقله من مسحوق التجم و يجمن بقليل من الماء ويوضع على صفحة من تنك ليجف • ثم احم بوتقة الى درجة البياض القليل وضع فيها المجفف وقو" النار واتركها مدة ثم انزلها واذ تبرد تجد فيها الفضة معدّية

﴿ اخراج النحاس ﴾ أنه في المعامل التي يكثر فيها النّحيس يُستَفرجون النحاس من كل السوائل التي محل فيها بالطريقة الآتية

يؤُخذ برميل ويعلق داخله سلة ملاكة مسامير وقطعا حديدية عتيقة • ثم يملأ من السوائل المراد اخراج التحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذى يرسب في قوم البرميل نقبا جدا فيصنع منه ثاني أكسيد النحاس بتكليسه على النسار مع مماسة الهواء الكروى

واعلم انه لا بد ان تبق آثار للمعادن في اشياء لا يمكن جعها منها بسهولة كالكناسة و نشارة الحسّب المستعملة النشيف القطع الملبسة والحرق وورق الترشيح وما شاكل ذلك فني المعامل يؤخذ كل ذلك ويحرق ثم بسيحق رماده و ينحل ويضاف البه كية وافرة من الزئبق فتمتلغم المعادن الموجودة في الرماد فيغسل الملغم و يوضع في معوجة من الحديد المصبوب وتحمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقي المعادن في المعوجة

ولا يخنى ان هذه المعادن تكون بمترجة اما من فضة وذهب او من فضة ونحاس فلفسخ الفضة عن الذهب ضع السبيكة فى آناء زجاجى واضف البها مقدارا من الحامض النيتريك النتى فانه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيغسل جيدا بماء مقطر وبماح فيصير سبيكة واحدة

ولفسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة في اناء من حديد مصبوغ واضف اليها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فألحامض يتحد مع النحساس فيكون كبريتات النحاس القابل الذوبان ومع الفضة فيكون كبريتات الفضة غير القسابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماع

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

الى هنا أنتهى الكلام عن تلبيس المعادن على المعادن و فنشرع الآن في الكلام عن تلبيس المعادن على الاجسام الجامدة بالاجمال من حشرات ونباتات وخلافهما

ــمى القسم الرابع ڮخ⊸ ﴿ في التحبيس الجمادات ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن ذلك ﴾

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التي ذكرناها سابقا يهون عليه جدا عجل ما سنذكره لان تركيب المفاطس هنا اسهل التحضير اذ يستغنى بها عن استعمال اجراء غالية النمن والمجرى الكرائية كافي المفاطس هناك المفاطس هناك

ان تلك الطرائق هستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه من التأكسسد واما هذه فهى لكسساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة

فاذا اخذنا فرنكا مثلا و لبسناه باحدى الطرق الآنى الكلام عليها وفسيمتنا القشهرة عنه نكون قد اخذنا صورة الفرنك بكل دقائمه · غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقا فى القسرة والعكس بالعكس

واذا اخذنا شخصا من الجمس مثلا او من الحشب اوالنجم او ثمرة وحضرنا ذلك كما سنذكر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذلك شخص او ثمرة من النحاس الحالص ظاهرا وبيق داخله ذلك الجسم الملبس الذي يمكن اخراجه بعمل ثقب صغير في احدى جهات الجسم النحاسي ولذلك يسهل ان نحفظ الى ما شاء الله اجساما من طبعها الفساد والعطب بمدة معلومة كمشرة او زهرة او ثمرة وذلك بدون تغير الهيئة الاصلية مطلقا

والمعدن الاكثر استعمالا لذلك هو النحاس الاجر لانه يتحول بسهولة من املاحه وفضلا عن مرانته لا يتأكسـد بسهولة كغيره واكون تفضيضه وتذهبيه اسهل مما سواه فالتحيس الذى تكلمنا عنه فى اول الكناب يتم بتحليل املاح النحساس مركبة مع الملاح اخرى ويكون ملتصفا بما تحنه • واما هذا فيتم بتحليل ملح نحساسى بسيط (كبريتات المحاس) ولا يلتصق كالاول • وهذا الفرع من الصناعة كثير الاستعمال جدا فى اور بالانه يوفر اتمابا ووقتا ثمينا • ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتى

اولا أبريد ان يكسو سطح معدن موصل الكهرباء طبعا قشرة تحاسية تلتصق به او تنفسخ عنه بعد انتهاء العملية ليكون معه تسختان متشابهتان الواحدة نافرة وهي الاب والثانية عكسها وهي الام ، او يريد ان يكسو جسما غير موصل الكهرباء طبعا ، فيلتزم ان محضره محيث يصير موصلا لها كما لو كان معدنا

فأذا كان الجسم لا يلبس راسا يجب ان يؤخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع • ثم يتحضر الشمع محيث يصير موصلا للكهرياء فيرسب عليه التحاس • فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنهيس يتم فى مغطس واحد سواء كان الجسم موصلا للكهرباء كالمعادن المار ذكرها ام غير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك • وهذا المفطس سهل التركيب وهو كما يأتى

﴿ اولا ﴾ ضع فى أناء لا يؤذيه الحامض الكبرينيك (من زجاج او فخار مدهون او صينى او كوتابرخا او رصاص) قدر ما تريد من الماء الاعتيادى واضف على الماء عشرة فى المائة من الحامض الكبرينيك

(تنبه) اذا وضع المفطس فى اناء من زجاج او كوتابرط تلزم اضافة الحامض بالندريج مع التحريك والا فيسرع الحمامض الى قعر الاناء لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة رجما تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الاناء اذا كان من زجاج ويذوبه اذا كان من الكوتابرخا

﴿ ثَانِياً ﴾ ذوب في هذا المزيج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات العماس ولمعرفة ذلك ضع من كبريتات المحاس في سلة وعلقها على فوهة الاناء واتركها مدة فيذوب الماء كقابته من الملح التحاسى فيكون المغطس حاضرا للاستعمال ٠ والاحسن ان تبتى السلة معلقة على جانبه لأنه يجب ان ببق مشيعًا من ^{ملح المحاس} المذكور

وبجب أن يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات التحاس المعد لتركيب هذا المغطس لأن الموجود منه في المحلات التجارية يكون متفاوت النقاوة • هنه ما هو على هيئة بلورات مزرقة اللون جيلة المنظر نصف شفافة ومحاوله بالماء يكون ازرق • ومنه ما مجنوى على مقادير مختلفة من زرزيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة بلورات منسبة بيباض أو مائلة الى الاخضر أر ومنه ما مجنوى على توبيا وحامض نيتريك المضر وجوده جدا في هذا المغطس • وستكلم أن شاء الله عن الوسائط الصحيحة والسهلة العمل لاستحضار هذا الملح بالنقاوة المرغوبة

ثم أن هذا المغطس لايستعمل الاعلى البارد موضوعا في الاناء النوء عنه بالهيئة الموافقة للعامل و وريما ينصعب وجود كذا آنية في بعض الاماكن بالسعة الطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خسب مدهون داخلها بالكوتابرخا أو يمادة راتينجية أو مفطأة بصفيحة من رصاص مدهونة بفرنيش يسكون حاجزا بين الرصاص والفطس

ويستعمل لتحليل هذا المفطس آلةان · اما بطارية منفردة او الآلة البسبطة التي تكلمنا عنها فى النفضيض · وهذا بيان كل منهما

> -ە پىر الفصل التانى چر-﴿ فى استعمال البطارية المنفردة ﴾

بعد وضع المغطس فى الاناء المعد له وتركيب البطاربة كما مر يعلق بالموصل السلبي (التوتيا) الجسم الراد تلبيسه بعد تحضيره على ما سيذكر اذا كان غير معدثى ويعلق بالموصل الامجابي رقاقة من نحاس احمر وبغطسان فى المغطس الواحد منهما بازاء الآخر على مساحة واحدة • فيتم التلبس وبقدر العامل ان يتمم العملية بإخراج الجسم مدة فحدة


اذاكان الجسم من معدن نظيف يكتسى حالما يتغطس • واما اذا كان غير موصل كفاية للكهرياء (كالبلياجين) فيتدى وسوب النحاس عند راس الموصل كفاية للكهرياء (كالبلياجين) فيتدى وسوب النحاس عند راس الموسل به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رويدا رويدا الى ان يلبس كل الجسم

فلو اخذنا رسم ايقونة مثلا على الشعو ودهنا الشعم بالبلباجين وادخلنا فيه راس الموصل ويأخذ بالامتداد الموصل السلى لابتدأ النحاس ان يرسب على راس الموصل ويأخذ بالامتداد تدريجا الى ان يفطى سطح الشعم المدهون فيكون سمك النحاس في نقطة مركز الموصل اكبر مما هو في غيرها و ومن مارس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكهربائي كنيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئاً فلا يضر والا فبالدكس لان الرسوب يتم بسرعة حيئذ ويكون النحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة صحوق تحاسى غير متلاحم وادنى احتكاك يزيله عن الجميم

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في استعمال الاكة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك في المعامل لكونها اسرع واقل كلفة واكثر نجاحاً من البطاريا . وهي مركبة من الماء فيه محلول كبريتات النحاس السابق (اى المغطس) ومن الماء صبني ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيسا داخل الاناء الصيني و فوقه ماء مجمض بالحامض الكبريتيك (من ٥ الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه ، وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا في الاناء الصيني مساوية لمساحة سطح الجسم ، غير انه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اردنا تنحيس جسم كير مثلا بلزمنا ان نضعه في المغطس و نضع حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من التوتيا لكي نستوفي النمرط) قصدنا ان نشمر عن آلة وداخلها قسما كبيرا من التوتيا لكي نستوفي النمرط) قصدنا ان نشمر عن آلة اكثر موافقة من هذه وهي كما يأتي

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكو ابرخا او بمادة لا يؤديها · الحامض الكبرينيك ثم يوضع داخله اناء صينى ذو مسام على (شكل ١٢) و يملأ ؛



14, 14

ثلاثة ارباعه من الحامض الكبريقيك المخفف كما تقدم وينزل ضمنه صفيحة من توتيا سيكة (شكل ١٣) يربط في اعلاها بواسطة برخى موصل تحاسى يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كمان ذلك علق على زاويق الصندوق المقابلتين سلتين فيهمما كبريتات الفحاس ليعوض بذوباته عن المحاس الذى يحول و وللعامل الحيار في ان يضع قضيبين من محاس اصفر على فوهة الصندوق الواحد من جهة الاناء الصيني والثاني من الجهة المقابلة ويعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل القضيبان بالتوثيا

ويجب أن يكون الوجه المراد تليسه من الجسم مدارا أنجاء التوسيا لان الوجه المابل للآناء الصيني بلبس وحده النحاس واما الوجه الشاني فبتصس قايلا الولاناء الصيني بلبس وحده النحاس واما الوجه الشاني فبتصس قايلا المغطس بين اناءين من صيني في كل واحد منهما صفيحة تونيا متصلة بالاخرى واعلم اله يستعمل آنية ذات مسام بهيئات مختلفة واجودها الصيني الذي قدمناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مع أنه يجعلهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تحل مسامه المدقيقة وخصوصا تحت سلطة مجرى تصلان اتصالا قليلا بواسطة تحلل مسامه المدقيقة وخصوصا تحت سلطة مجرى كهربائي ولكرتون أو المتانة أو جلد رقيق أو الخيام الذي تصنع منه الغلايين وبعض أنواع من الخسب عير أن الصيني يفضل على الجيع لانه لا يؤذي بشئ من الحوامض فيقع استعماله إلى مدة اطول

فاذا اردت ان تصنع حاجزا من الحام فحيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل الخياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بمسامير محاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة • واذا كان من خشب فيجب ان يكون لوحا رقيقا ابيض اسفتجيا فسمره بنحاس وأطل محل الالتحام بالزفت • غير انه مع كل سهولة استعمال هذه الآئية مختار الصين عليها جيعا

قلنا أن المجرى الكهربائي يتهج بفعل بعض الحوامض على النوتيا وقلنا ايضا ان الحامض الستعمل اعتباديا هو الحامض الكبرينيك المحقف ونقول الآن ان فعل هذا الحامض على النوتيا يقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضي حيائذ ان نضيف اليه كمة جديدة على ما يأتي :

بعد ركيب الآلة كم مر تنزك ٢٤ ساعة بدون أن يضاف البهاشئ وبعد مضى هذه المدة يضاف فوق التوتيا بعض نقط من الحامض الكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعاد كل عشر ساعات الى مضى اربعة أو خسة أيام • ثم تهرق السوائل وبعوض عنها بغيرها لان كبريتات اكسيد التوتيا بدون ذلك بذلور لكثرته على سطح التوتيا وعلى الآناء الصيني فيسد مسامه ويطل العمل أذ يحيز الاتصالية • ويحدث أحيانا أن التوتيا لا تتأثر أو تتأثر قليلا في السائل الحامض فلا يتهيج المجرى الكهربائي فاننبه • واذ يحدن ذلك غير التوتيا بانتي منها

الويا باللى منها و منها و يعرف ذلك عند ما برسب على القطعة بهيئة وقد نفتقر المغطس الى تحساس و يعرف ذلك عند ما برسب على القطعة بهيئة مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض في المغطس • في النحيس بالبطارية المناهض المنفردة تعرض رقاقة النحاس الاتجابية منوبانها عن النحاس كا ترك الخامض الذي كان التحييس بالآلة البسيطة لائه كما تحولت كمية من المحاس بيق الحامض الذي كان محددا معها مفتقرا الى غيرهمن مثلها وهذا كافي ليحمض المغطس الحكيثر من اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة معجوق كما قلنا

فلاصلاح ذَلَك اضف الى المُعَدَّس الحامضي كية كافية من كربونات التحساس لبعطل الفوران فالحامض الكبريثيك الحالى من التحاس بطرد الحامض الكبريثيك

و يحدم التحاس المنفرد ليكون كبريتات التحاس · وبعد اضافة كرونات التحاس على ما مر بازم احاض المغطس قليلا ليكون موصلا للكهربائية واحد استعمال المغطس النحاسي مدة طويلة اذا وجد انه مجمض كثيرا محيث لا يمكن ان تصلحه كمة وافرة من كربوئات المحاس فالاوفق ان يعوض عنه بمغطس جديد

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كيفية وضع القطع في المعاضس ﴾

ي يجب ان تكون القطع في المعطس معلقة تعليقا بجوديا وان سكون الرقاق الايجابية (اذا وضعت رقافة) تجاهها على بعد منساو من كل منها و واذا استعملت الآله السيطة يجب ان تحكون القطع بعرب منساو من الاناء الحاجر وان تكون بعبدة قليلا عن قعر المغطس وتحت سطح السائل قيراطا على الاقل و المحدب ان هذه القطع كون حقيفه ومطفو على سطح المغطس فعلق بها اد ذاك حصى صعيرة او قطع من رجاح مستديرة كسدادات فناني او ما شاكلها و واذا



تغطيسها تكتسى حالا كساء مساويا • واما اذا كانت غير معدثية فيازم ان يلت سطحها المراد نليسه بمسحوق معدنى لكي توصل الكهربائية • وعوض ان تربط بمحل واحد كالمعدنية بحب ان تربط بعدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة المحويف فلذلك تؤخذ خيطان دقيقة من المحاس الاصفر وتغرز فيها (سكل ١٤) و اذا كان لا يمكن ان تغرز فيها الحيطان فرزها مخيط نحاسي وصل الحيطان او الخيط بالموصل السلمي وغسطها فترى ان المحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المغيطان المعربي الى ان يعطى كل سطحها المعدله فعند ذلك انزع الخيطان منها الاخيطا واحدا تبقي معاقة به

واذا اردت أن تلبس وجهسا واحدا من قطعة معدنية فادهن الوجء الآخر بفرنس اوسمم اصفر مذوب

وبجب ان تدهن بذلك الخيطسان المدكورة الا اطراعها المماسمة للقطعة وللموصل

هر الفصل الخامس به

﴿ فِي نلبيس القطع تحاسا بلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المسادن فان منها ما هو غير فابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والنوتيا • فاذا غطست هذه المعادن في محلول كبرتات النحاس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا اللح ويذوب جزء منها فعساها اذ ذلك راسب نحاسي عدم الالتصاق • فيحب ان نكتسي هذه المعادن اولا صمره نحاسية في المعاطس المحاسية المركمة من الملاح مزدوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى معطس النحيس المركب من كبريتات المحاس فهذا ير بدها سمكا بقدر الارادة وبمدة اقصر كنيرا من الاولى • واما بقمة المعادن فياصق بها النحاس النصاقا شديدا بعد ان تنظف تنظيفا حسنا

واعلم ان النحساس الذي يرسب على القطعة كلسا زاد سمكه يغير هيئة "القطعة" الاصلية فلا يقرضي ان يكون اسمك من ورق الكتابة "الاعتماري وعدد اخراج القطعة "من المعلس تمسمح بانفرشة وتصقل

هُو الفصل السادس ﴾ ﴿ في النّعيس بدون النصاق ﴾

ان هذه الطريقة نستعمل لاخذ نُسخ عن ايقونات مجسمه بنسمخ القشرة عنها بعد تتحيسها و القسّرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام أنه يازم أولا تحيس المادن التي تحلل كبريتات المحاس في الفاطس المركبة من ملح مزدوج الساعدة ولكن هنما يجب تحضير القطعة محيث تصير غير قابلة التصماق الحاس بهما وطريعة ذلك أن نلت فرشة ناعة بمحموق البلياجين وتمسيح القطعة أو بسحم وتدهن به القطع يحيث يكون السحم غير منظور على سطعها و متساويا و واذا كانت الصورة منلا محسمة فلا بد أن تكون منظور على سطعها و متساويا و واذا كانت الصورة منلا محسمة فلا بد أن تكون الفضرة التي منفسخ عنها معكوسة فاذا اردت أن تكون مناهما فحيئذ ادهن هذه القشرة بالبلياجين لكي تحسها واذ بتم تحدسها نشخ عنهما الفضرة الجديدة فنكون هي المفصود و ويكنئا أن ناحذ على هذا أاسق نسخا كثيرة عن قشرة واحدة

منر الفصل السابع ب. ﴿ في نتحيس الاجسام غير المعدنية * ﴾

اذاكسونا الاجسمام غير المعدنية تحاسباً لا يكون ملصقامها مل يسكون كغلف لها اذ نبي داخله و فلذاك يركسا ان نحس العمين والبلور والجص والحسب و لزهور والاعار والحنسرات وما شباكل ذلك فنصيرها أكثر صلابة ودواما ولدكن يما أنها غير موصله للكهربائية يقدضي ان أبحل لها واسطة تؤهلها لذلك وهي تعدنها

﴿ القصل الثامن }

﴿ في تعدن غير المعدن ﴿

ذلك ان تدهن سطح الجسم المراد تدبيسه بمسحور أير.ورني وينبغي ان يكون ناعما

جدا ليكسو، طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تنغير هيئتهـــا على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها • ولذلك وسائطكشيرة ولكن اذلا تني كلها الشروط فسنتكلم عن الاكثر استعمالا وموافقة لذلك

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فِي البلياجِينَ ﴾

البلباجين هو اول مادة تفضل على ما سسواها لانها توصل السسائل الكهربائى وتمتد على سطح الجسم امتدادا متسساويا وتكون طبقتهسا رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البنة بنوع منظور وذلك اذا كانت ثقية

والبلساجين الموجود في المحلات التجارية قالم يكون نقيا كالمرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد . فجيب اذا قبل استمساله أن يتنق من كل هذه المواد . فلذلك يستحق ويحفل في مخل حرير ناجم جدا ثم يجمن بماء ويوضع في أناء ويغمر بالحامض الهيدوكلوريك وبترك ٢٤ ساعة ثم يغسل بماء كثير حرارا متعددة ويشف في فرن معتدل الحرارة فيصير بالنقاوة المرفوية ، وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة أو ديقة لكي تمسك عليه وقد استحسن أن يضافى الى البلاجين ذهب أو فضة ليصيراكثر ايصالا للحجرى الكهر بأتى ، فالذهب بضافى اليه بالطريقة الآتية

ذوب عشرين قحمة من كلورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الاينير كبريك ثم امزج المحلول بستة عشر درهما من اللباجين النقى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه المهواء والنور فيتطاير الاينير تماما بمدة بضع ساعات و لحرك المسحوق الهاتى بقضايب من زجاج ثم نشسقه فى فرن واحفظه الى حين الاستعمال

واما اصافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المبلور في أنهان درهما من ماء مقطر وتعجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلباجين النق وتنشفه على النار داخل وعاء صينى ثم تضعه في يوققة مغاطة وتحميها الى ان

تصير حراء ثم تنزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فتسحمه وتنحله بمخمل نايم جدا وتحفظه للاستعمال

فكل من هذين النوعين من البلباجين يوصل الكهربا، كما لو كان معدنا خالصا · ومع أفهما اغلى ثمنا من البلباجين البسيط هما اكثر استعمالا منه فى اوربا

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في سد المسام ﴾

قد يوجد بعض اجسام من المراد تتحيسها ذات مسام · فيجب سند هذه المسام قبل ان تدهن بالبله بين لئلا يدخل فيها المحلول فيعطب الجسم · ومن هذه الاجسام كربونات الكلس (الرخام) وكبريتات الكلس (الجص) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تنص الماء · فادهنها اذا بمادة لا مخرقها الماء كالفرنيش او غطها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناء بان لا يبغى على سطيعها اثر من هذه المواد يضر بهيئهها

اذا اخذنا قالب المقونة بالجبسين مثلا يجب ان مجعل على دائر هذا القالب خطا ونزن مخيط تحاسى دقيق ونترك لذلك الخيط طرفا مطابًا لنمسك به وتهون علسا ادارته ثم تغط القالف في السحم او الشعم المذوب ونتركه على النار برهة فنرى فقاقيع صغيرة تطفو على سطح المذوب ثم تحتنى و وهذه الفقاقع هى الرطوبة والهواء اللذان يدفعهما الجسيم المذوب وبأخد محلهما في مسام الجيسين وحين بيطل ظهور هذه الفقاقع تخرج القالب ونمسكه عودبا فوق المذوب الى ان ينضع بما فيه منه ولما يبرد قليلا ترس عليه من البلاجين ونتركه حق برد تماما مثم نأخذ فرشه كالتي تمسخ بها الساعات ونلتها بالجلاجين ونفرك بها القالب فركا دائمًا الى نيسم التبلجين ونفرك بها القالب فركا دائمًا الى ان يصير التبلجين في كل جهاته متساويا السود لادما و محسب حسن هذا الفرك او عدمه يكون التنحيس مسابها المصورة عاما اولا

هذا يكون اذاكان القالب قليل التجويف مع اتساعها · واما اذاكان ذا تجاويف كنين عميقة بحيث لا تدركها الفرشة وخصوصا اذاكان الجينم المراد تحميسه زهرة او ما شاكلها فلا يكنى البلماجين قتجرى العملية الآتية اذا كان الجسم المراد تمدنه من الحشب او الصيني او ما شاكلهمما فذوّب جزءا واحدا من نيترات الفضة في عشرين جزءا من ماء مقطر و واما اذا كان الجسم مما لا ببله الماء كما اذا كان فيه مادة دهنية او راتيجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة في عشرين من السبيرتو درجة ٣٠ وذلك في هاون زجاجي نظيف نم اربط ذلك الجسم مخيط فضة رفيع وادهنمه بقم شعر نطيف من هدا الملنوب او غطسة فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس او ليخمار الهيدروجين وحده او مكبرتا و والاوفق ان يعرض ليخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١) وذلك ان نضع الجسم في علية محكمة الضبط وتضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفوري واتر كه هكذا بضع ساعات الى ان تصاعد الكبريتور تماما و شعر اخرج الجسم اذ ذلك فيكون قد اسود لتأكيد الغضة عليه و فيعلق بالموصل ويغطس في المغطس في المغطس

﴿ القصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في اخذ القوالب ﴾

وقلنا اولا اننا اذا نحسنا جسما واردنا ان نأخذ نسخته نضخ عنه القشرة التي لبسها والا فنبقيها عليه وقلنا أنا اذا فسخناها عنه تكون عكسه فنعيد العملية على القنمرة نفسها لناخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الجسم فتكون ابا

وفنقول الآن الله اذا اردنا ان ناخذ نسخة عن صورة مجسمة قليلة الوجود وقابلة العطب في المغطس فان علنا المهملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك مجب تكرار العملية لتأخذ نسخة عن التي اخذت عنها لانه تكون عكسها فيقتضي لدلك تضيع وقت ايضا . فالاوفق اذا ان تأخذ قالبا لتلك الصورة ونلسه فتخرج لها نسخة تحاسية مشابهة تماما من اول مرة

(١) خذ زجاجة ذات فوهمة واسعة وسدادة زجاجية محكمة الضبط واملاً نصفها من كبريتور الكربون واضف عليه قطما ناشفة من الفصفور · فيذوب هذا حالا وكرر الاصنافة الى ان يتعسر الذوبان واعلم ان هذا المزيح اذا جف يلتهب بسهولة فننبه واعلم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام · وسنذكر كلا منها بالتفصيل في ما يأتى

﴿ فِي عمل قوالبِ الجبسين ﴾

إذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جيسين بفرك بالصابون جيدا أو يرش عليه بلباجين ويفرك ثم يزنر بورق سميك او رقاقة رصاص حتى بكون أله في اسفل علية يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يه ضع في صحن ملآن رملا فانه بينع سيلان الجيسين اذا كان الورق المرثر به الجسم غبر محكم الضط ثم يؤخذ صحى آخر فيه كية من الماء و يرش على الماء بالندريج سئ من الجمس المكلس حديما مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصدرالماء به بقوام اللبن . فيترك دقيقة أو دفيقتين ثم يحرك بالبد تحر مكا جيدا ويستعمل حالا و طريقة استعماله هي ان تفط به فإ شعر وقدهن الجسم باعتباء وخصوصا داخل التحاويف ثم تصب عليه الجسين الى ان يصدر باسمك المطلوب و تتركه حني يجمد ثم تنزع نماران الورق وتحك ما دخل بينه وبين الجسم من الجيسين و نفسيخ الفالب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروری لان الجبسين اذا صب دفعة واحدة عليه ربما يتعرض الهواء سنهما فيسب بعض نعوب في العالب

تقدم الفول ان القوالب التي مرشأتها امنصاص الما، للزمها عملية لسد مسامها . فنقول الآن اله بما ان الجبسين فيه هذه الحاصية فلما تسمعمل فتحذار علمه مواد ليست مثله بهذه الحاصية كالسمع ومعدن دارسي (اسم محترعه) والجلاتين والكوتابرة

﴿ فِي عمل قوالبِ الشمع ﴾.

﴿ فِي عمل قراابِ من معدن دارسي كه

هذا المعدن يستعمل كثيرا مع أنه لا يصمح غابا غير أنه أذا صحح يكون احسسن من غيمه فضلا عن كونه لا يازمه أن يدهن نشئ آخر لانه من تلقاء نفسه موصل الكهرباء • وهذا المعدن حركب من مزيج الاجزاء الأشية

جزء ٥ من رصاص نتي

ه ۳ من قصدر

۱ من بزموت (ای مرقشینا)

وكيفية مزجها هي ان ثضعها في بوتقة وتميّعها على النار وكيفية اخذ القالب منه هي ان تصّع الجسم في قمر علية تلك ثم تميع الممدن على النار و تحركه وتنز ع عن سطحه ما نا كسد بو قد سميكة وتصبه فوق الجسم وننز كه حتى يبرد فتفسطه فاذا هو من احسن ما نظل اذا حصل توفيق

﴿ فِي عمل قوالبِ من الجلاتين عَه

واعلم ان ما مضى من المواد يستمل اذا كان الجسم خالسا من بعض تجاويف متعرجة لانها بعد ان تجمد عليه لا يمود يمكن اخراجها من العجويف فتما حاذا كان الجسم هكدا لا يسمح ال يعمل له قوالب الا من الجلاتين او الكوتابرخا لان كلا منهما يدخل في المجاويف وعند اخراج، يتمدد فظرا للدونته ثم يمود الى هيئت، الاصلية (اى كاكان في المجاويف) غير ان الجلاتين افضل من المكوتابرخا واكن بشعرط ان لا يبتى في المفطس منة طولة اللا يتشعرب ماء فيرخف ثم يذوب

وكيفية اخذ قالب منه هي ان تأخد منه قطعا صفيرة نظيفة وتنفعها في الماء البارد ٣٤ ساعة الى ان ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها في انا، داخل جام ماريًا (انا، داخل انا، كا يستعمل النجار لتذويب الغراء) وتسخف الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب متصبه اذ ذاك على الجسم بعد ترنيره بورق سميك ودهنه بالبلياجين وتتركد مدة ٢٠٠٠ ساعة ثم نفسخ الناب عنه

قلنــا ان الجلاتين يذوب اذا طالت اقامنه في المفطس • ولمنع ذلك قد استعمل

جلة وسائط واحسنها هي ان تذوب منه تسعين درهما في ثلاثمائة ما، فترا وتضيف عليه درهما ونصفا من الحامض النيك ومثل ذلك من سكر النبات وتمزج هذه المواد مزجا جيدا وتصبها فوق الجسم المزر بالورق وعندما يجف القالب يفسيخ عنه و واذا اردت عطس هذا القالب في محلول ثاني كرومات الهوتاسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماه) وعرضه لشماع الشمس فيكون اكثر صلابة الهوتاس (١ كرومات الى عمل قوالس من الكوتارخا ﴾

الكونا برخاهي صمغ راتيجي لبن لاتذوب في الماء ولا في الحوامض المخففة ومن خواصه ان يميع بالحرارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله على ان الكونا برخا اقل لدونة من الجلاتين ولدلك يصمب ان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات الحجاويف العيقة وطريقة الحذقاله هي ان تأخد اسطوائه من حديد عارغة وتدهن داخلها بشهم او بلباجين ثم تنزل فيها الجسم واضعا تحته رقاقد حديد ثم تنزل فيها الجسم واضعا تحته رقاقد حديد ألسطح المراد ضغطه على الجسم الى الناد حتى يسخن قليلا وتصع عليها رقاقة السطح المراد ضغطه على الجسم الى الناد حتى يسخن قليلا وتصع عليها رقاقة حديد ايضا تكون باتساع فوهة الاسطوانة تماما وتكسها كبسا لطيفا في مكبس مزيداً الكبس كلا بردت الكونا برخا الى ان تعرف انها ملائت كل

ويما الله لا بوجد مكابس في كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقولبها لا تحتمل الضغط كالجمعي والرخام وما شاكاهما يستغنى عن المكس بما يأتى :

ضع الجسم المراد اخذ قالبه في صينية نحاس او صحن فخار مرتفع الدائر بعد دهنة بالبلباجين ثم ضع على سطحه كرة (1) من الكوتابرخا ثم تضع ذلك في فرن ذي حرارة كافية فتميع الكوتابرخا (واحترس من ان تحترق) ولما تري انها المدت على سطح الجسم المتدادا تاما اخرج الجميع من الفرن واتركه حتى ببرد الا قليلا فتفسخ عنه القالب

⁽۱) المقصود من جعل الكوتابرخا كرة هو لكى تطرد الهواء امامها عندما تسيل على سطح الجسم .

واذا كان الجسم لا يحتمل الحرارة كالخنب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبهسا عليه ثم بلّ اصابعك بما، او زيت واكبسها عليه شيّسًا فشيئًا حتى تدخل فى كل المجاويق و بعد ان تبرد تفسّفها عنه

وبجب الانتباء قبل الفسخ اى ان يحف دائر الجسم مما دخل بينه وبين الورق الحيط به وان يفسخ القالب بتأنّ لثلا يعطب كل منهما

واعلم أن الكوتا برخا اذا صفطت فى المكبس تستعمل وحدها ولكن بالطريقتين الاخبرتين مجب أن يدخلها ما يلينها أكثر من لينها الاصلى كزيت الكتان وشحم الخبر رو والشمع الاصفر وطريقة مزيجها مع كلمن هذه الموادهى أن تضع ما تريد أن تمزيجه بها خمسين درهما فى قدر وتستخده وعند ما يبتدئ أن يسخن تضيف اليه بالتدريح ٢٠٠٠ درهم من الكوتا برخا قطعا صغيرة وتحركهما بقضيب من خشب الى أن بصير المزيج كالمجمون وعندما يرخف وتصاعد منه بخار أبيض كنيف انزله عن النار وصبه فى كيه وافرة من الماء البارد و اعجنه هناك حتى يتم الامتراج نم انفله الى رخامه واعجنه ايضا و اصنعه كرة او صفيحه كا تريد و ولكى يكون سطيم الصفيحة متساويا احدلها مجمدلة حديد حامية قايلا وهكذا يتم العمل حسب المرغوب

﴿ ملحق ﴾

﴿ فِي مَلغُمِ النَّوْلِيا ﴿ ١ ﴾ ﴾

حسب وعدنًا في باب التنحيس قصُّدنا ان نبين كيفيه تملغ التونيا نتمه اللفائدة فنقول

ان الطرق المستعملة لتملغ التوتيا كثيرة ﴿ منها﴾ ان تغطس الاسطوانة في الحامض الهيدروكاوريك ثم تحول في الماء فيه زئبق · غير ان هذه الطريقة - قلما تستعمل

(١) الملغ هو مزيح من ازئبق ومعدن آخر · والقصد من تملغ النوتيا هو لكى يعسر ذوبانها فى المحلول الحامضي ولكى تزيد البطارية" فعلا وخصوصا لكى يعوض التملغ عن نقاوتها اذا لم تبكن نقية" اذ يلزمها كمية وافرة من الرئبق فضلا عن كونه لا يبد على سطيح الاسعلوانه المتدادا متساويا واحيانا يتلغ بالشريطة المحاسية السيرة في اعلاها فتصير سريعة العطب نو ومنها مجه ان يوضع في الرئبق ماه وحامض كبريثيك ثم تفط به فرشة ويغرك بها سطيح اسعلوانة التونيا الى ان يصير لامعا و وهذه العملية اليضا قليلة الاستعمال لاتها لا تصبح غالبا فضلا عن انها تقتضى وقتا طويلا واحسن طريقة لتمنفها هي ان تذوب على النار ٦٥ درهما من الرئبق في الرئبق تما الزابق المربكة والمنافق الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتيك ولما ينوب الرئبق تما الزار واضف الهدروكلوريك و في من الحامض النيتيك ولما ينوب الهيدروكلوريك و في من الحامض النيتيك في الناد واضف الهدر وكلوريك و غيادا المائل بعض ثوان فيكون الهيدروكلوريك ولمنافق المنافق المناف

حه القسم الحامس ∰ج− ﴿ في اللمام والفرنيش ﴾

﴿ الْمُصَلِّ الْأُولُ ﴾

﴿ فِي الكَالَامُ عَنِ اللَّمَامُ ﴾

سبق القول في مامضى اله يكبى ربط القطع المراد تلبيسها او تشتكلها بقضيب نحاس ممتد على قوهة المقطس وان هذا القضيب يربط بالموصل والموصل بربط والمواد قطبى البطارية فنبه القساري الآن الى ان محلات المسال هذه الخيطان والبراغى التحاسية يجب ان تكون في غاية النظافة واهمال نظافتها برمي العامل غالبا في ارتباك وبسب له اتسابا وتضيع وقت ثمين فلنع هذه الامور يستحسن ان تلحم اطراق هذه الخيطان التحاسية عاربط به فيستنى عن تنظيفها كل مدة و وما ان لحام المحاس وخصوصا الاحرلا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب ان تنظفه في المحلول الآتي فيسهل لحامه

وطريقة اصطناع هــذا المحلول هي ان تشع الحــامض الهيدروكاوريك بقطع توتبا وتضع ذلك على ار هادئه حتى يتصاعد الحامض واذ يصير بقوام النمراب اتركه حتى ببرد • وكيفيه "استمساله هى ان تأخذ منه على ريشه" وقدهن المحل المراد خامه بعد ان تنظفه بما عليه بسكين ثم تلحمه بجزيج القصدير على طرف حديثة حاميه " • وليكن مزيج القصدير حركيا من جزء واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ القصل الثاني ﴾

﴿ فِي انواع مختلفة النعام ﴾

﴿ لحام السلاسل الفضية ﴾

جزء خُس من مستحوق كبريتور الزرنبخ (طعم الفار)

عن تحاس اسفر
 عن فضه "خالصه"

ضع الفضمة والمحاس في يُوتقه على النار ولما عيمان اضف البهما كبربتور الزرنجخ

﴿ لمام آخر ﴾

جزء ١ من كبريتور الزرنيخ مسحوقا

۱ من نجاس احر

٤ من فضه خالصه

ضع الزرنيخ والمحاس فى يوقفه على النارحتى بيما ثم اخرجهما واجعلهما حبوما ثم ارجعهما الى البوتقه " واضف عليهما الفضه "وأمع الجيم ثم صبه سبيكه " واجعلها برادة

﴿ أَنُواعِ لَجَامُ أَفْتِيادِيةُ لَلْصَاعَةُ ﴾

ان الصاغه مصنعون الحام على اربعه انواع ويسمونها من عبار A و و و و و و الله و الله و و و و و و الله مركب من سبعه الجزاء من الفضلة الخالصة وجزء واحدمن المحاس الاصفر و وعبار ٦ من سنة اجزاء فضه وجزء تحاسا اصفر و الرابع من ١ الى ٤ و الثالث من ١٠ الى ٣

فنبه الفَّــارئ الَّ أنه كمَّا كَسَكُمْ النَّحَاسُ بَصِيرُ اللَّحَامُ اسْرَعَ مِيعًا وَلِذَلْكَ بِلرَّمْ

الصاغة أن يكون عندهم جلة لحامات اكثراو اقل سهولة للمبع وهكذا لا يخشى أن يروا ما لحموه الاول بميار أن يروا ما لحموه الاول الميار المواثاني بعيسار ٦ فتكون الحرارة اللازمة الاماعة عبار ٦ غيركافية لاماعة عبار ٨ وهلم جرأ

﴿ لحام للذهب ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصه"

« ١ من النحاس الاحر

٢ ٢ من الذهب

ضع الفضه والنحاس في بُوتقه والمعهما ثم اضف البهما الذهب

﴿ لحام الفضد ﴾

جزء ٢ من الفضه"

« ١ من الحاس الاصفر

ضع الفضّـه" في بوتقه" وامعها ثم اضف البها التحاس الاصقر رقاقاً صغيرة واحدّر · من ابقاء المركب على النار وقتا طويلا لثلا يفسد

﴿ آخر الفضة ﴾

رهم ٣٢ من الفضه" الخالصة"

ة ٢٤ من اليماس الاصفر

ه ۲۰ من مسھوق کبریتور الزرنیخ

امع هذه جتمها في يوتقه

﴿ آحر النضه اجود ﴾

درهم ١٦ من القصد" الخالسد"

ة ['] A من النحاس الاصفر

ه ٤ من مسھوق كبريتور الزرنيخ

امع هذه جيعها وصبها حالا

وطريقة اللحم هي أن تجعل مزيم المسادن صفيحة رققة وتقطعها رقاقاً صغيرة تأخذ القطعة الراد لحمها وتضعها على قطعة فهم كبيرة او على لوح خشب (اذا كانت صغيرة) ثم ترطب المحل المراد لحمد بمحلول مشع من يورات الصودا ونضع من رقاق اللحام ما يكني وانفخها بالبورى الى ان تميع م ثم خذ القطعة المحمومة واغلها في ماء محلول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة و اذا كانت افضة احمها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق في وعاء من تحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماء محلول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هنائة خذه الى الماء البارد والمسجد بفرشة نحاسية مكررا العملية نفسها اذا ازم الامر حتى تبيض القطعة البيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا البيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحلول مخفف من الحامض الكبريتيك (١٠ الى ١٠٠ ماء)

واما اذا كانت القطعة المراد لجمها كبرة فضعها فى نار نكشفها من الجهات الست وانفخها بمنفح نفخا قوبا ولما تتحمر اكشف المحل المراد لجمد ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد • وهكذا

﴿ تَنْبِيهِ ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطعتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد • وعند اجراء العملية بالمحم بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

﴿ الفصل الذات ﴾ ﴿ في الكلام عن الفرنيش وانواعد ﴾

قلنا أنه يجب أن تكون الحيطان الموصلة مفطأة ألا في محل الاتصال بمادة غير موصله للكهرباء • ونقول ألآن أن الحيطان المربوطة بها القطع المدلاة في المفطس يجب أيضًا أن نكون مفطأة بمادة منل نلك ألا في محل اقصالها بالقطع الملبسة والقضبان المجدة على فوهة المعطس والا فيرسب عليها الذهب المحلول فتكون خسارة على العامل • فيضيفي لذلك غابا السمع الاجر مذربا بالسيري أو الشمع خسارة على العامل • فيضيفي لذلك غابا السمع الاجر مذربا بالسيري أو الشمع

الاصغر مذوبا على النار • ولكن بما أنه لا يمكن استعمالهما أذا كمان الفطس سخنا نقدم للفارئ عدة مواد تفتى عنهما وعليه أن يختار منهاما توافق.

﴿ صَفَّةً فَرَيْقُ مِنْ اللَّمْرِ ﴾

يوخذ من الحمر كمية وتذوب فى زيت التربنينا حتى يصير المحلول بقوام العسل فيدهن به

﴿ صفة فرنيش الكويال ﴾

يؤخذ من يج الاجزاء الا تية :

درهم ١٥٠ من الكوبال

۱۵ من زیت الکتان مغلی

١٠٠ من زيت النربذينا

وكيفية استحضاره هيمان تضع الكو إلى فى قدر من حديد على ثار الى ان يسيل فنضيف اليه زيت الكتان و حركهما حتى يمز أجا ثم ننز أفهما عن النار و تضيف الجهما زيت النرينتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيج

﴿ صَفَةً فَرْنِيشٌ مِنَ الْحَمْرُ وَالصَّطَّكِي ﴾

جزء ٢ من مستحوق الحسّر

ا من مستعوق العسطكي

صعهما فى وعاء على نار هـــادئة الى ان يسيلا و يرفحنا ثم صب المزيم على رقاقة من نحاس ودعد يبرد وعندما تريد استعماله خدمنه كمية وحلها فى زيت تربنتينا على نار هادئة حتى يصير بقوام الشهراب وادهن به

وهذا الغربش الاخير يفضل على ما سواه لانه لا يتأثر فى اى منطس كان ولو كان سخنا ولكن يشسترط ان بكون منه على الخيطان قشرة سميكة فيقتضى ان تدهن به ثلاث مرات كما نشف عليها

وقد بطلب نفضيض كاس مثلا من الحسارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردث نفضيضها اولا ادهن داخلها به بيش وعند ما يتم التفضض انزع عنها الغرنيش بوضعها فى زيت التربذينا سخنائم فى سيرتو سخن ايضا اوفى البنزين (وهو الاحسن) لانه محل جبع المواد الدهنية والراتبجية بمدة يسيرة بدون ان بكون سخنا وهو سريع التطاير · ويكني احيانا فرك الفرنيش بفرشة تحاسية فيتقتت · وقبل ان يتدهب داخل الكاس بالزم احاؤه وتنظيفه كما مر في باب النقضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتفطس في المغطس الذهبي

ولا يخنى اننا بهذه الوأسطة نقدر ان نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بنلاثة الوان كالذهب مئلا فأنه يكون فى جهة احر وفى النائية اخضر وفى الثالثة اصغر

﴿ صفة طلاء ﴾

درهم ٣٢٠ من الكندر (وهو اللبان المستعمل علكا)
« ٨٠٠ من الكوتابرة قطعا صغيرة
« ٢٥٠ من مسحوق الخفان

سيّل الكوتابرخاعلى نار واصف البها الحفان وحركهما حتى يمتر جانم اصف الكندر وحرك الجميع الى ان يصير مجمونا نم اطل بذلك داخل الصندوق الحنتي او المعدنى المعد لوضع المغطس التحاسى ثم احم رقاقة من حديد واسمح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الحلايا غير ان المعاطس التي يدخلها سيانور تحلل المجمون وتفسده فاذلك لا يستعمل المجمون الا للاوعية المعدة للفطس التحساسي البسيط

۔۔ﷺ القسم السادس ﷺ ﴿ في علمان مختلفة ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي الْحَفْرِ الفَلْفَانِي ﴾

رأينا انه فى المفاطس المستعملة للتلبيس يعلق القطب الابحابي رفاقة من نوع الممدن المراد رسويه وان هدنه الرفاقة تعوض يذويانهما عن الممدن الراسب فهذه الملاحظة تدلنا على الحفر لانه اذا حجبنا بفرنيش بعض سطح الرفاقة فالمحل الغبر المحجوب ينوب وبنى ما نحت الغرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كشيرة غير ان الغرق بينها فليل

مير من سرق على الله على ان تدهن صفيحة تحاسبة بغريش لا يؤثر به النطس المحمد الم

واذا أودت ان يكون الرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفرنيش ما تريد فيذوب ما حوله في الغطس فتنال المراد

ولا يخنى انكل معدن محفر فى المغطس المرسكب منه فالنحاس محفر فى مغطس مركب من كبريتات التحاس والذهب فى مغطس الذهب والفضة فى مغطس الفضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طَرَيْقَةَ لَحْفَرُ الْفُولَاذُ وَالْحَدِيدِ وَالْتَصَاسُ فَيَ مَعْطُسُ وَاحْدُ ﴾

سَدَ صفيحة من احد هذه المصادن وادهنها بالفرنيش وارسم ما تريدكا مر نم اربطها بالموصل الايجسابي واغمى فقط راس الموصل السلبي بازائها في المزيج الآتي

درهم 170 من الحامض النيزيك اقد 0.0 من الماء الاعتمادي

ويكني لهذه العملية سائل كهرباتى خفيف فتكني اذا بطارية واحدة ولتكن مدة التعطيس من ساعتين الى ست ساعات حسب العمق المراد بالحفر و اذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطعة كلما عملت ان الحفر في المحل الغير المراد تعميقه قد صار حسب المطلوب وادهنه بالفرنيش ثم غطس القطعة وهكذا

غير انه اذا اريدحفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموصلان خيطين من حديد دقيقين طول كل شهما ذراع وربع فقط

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في التذهيب الناشف ﴾

كلماكثرت الافادات يزداد العامل سرورا · فع اننا تكلمنا عن النذهيب في بابه قصدنا لاتمام الفائدة ان نتكلم هنا عن طريقة جيدة لتذهيب العادن وغيرها تذهيبا ناشفا كالذي تراه على الايقو نات والشماعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك • وهذه كيفية العمل

بعد تنظيف الفطمة كما مر في باب الغضيض اذا كانت معدنا وبعد سد مسامها وتمعدنها اذا كليت غير معدن وتنحيسها في مغطس كبريتات المحاس تحميسا ناشفا خفيفا (تفطيسها في مغطس المحاس يكون من ٤ ال ٢ ساعات حسب المطلوب) تزج في ماء ثم تمر في المزيج الآتي (وقد مر في باب التنظيف (١)):

جزء ١٠٠ من الحامض الكبريتيك (بالكيل)

« ۱۰۰ من الحامض النسرنك («)

« ۰۰۱ من كاو رور الصودوم (مالتقر ب)

وبعد امرار القطعة فيه واخراجها حالا نفسل بماء بارد وتمر بعد ذلك في محلول نيترات ثانى أكسيد الزئبق المار ذكره ايضا وتفسل بماء ثم تعلق بالقطب السلبي وتفطس في المغطس الآتي :

درهم ٢٠٠ من فصفات الصودا

« ۱۳۳ من ثاني كبرىتيت الصودا

ه ٥٠٦ من سيانور البوتاسا

« ٤٠٠ من ذهب محول الى كلورور

اقد ٢٠٠ من الماء المقطر

وكيفية استمحضاره هي ان تنوب فصفات الصودا في ثماني اقات من الماء ثم

 ا يستغنى عن هذا المزيج اذا خرجت القطعة من مغطس التحاس ناشفة كالمرغوب واما اذا بتى على سطحها بعض حبيات فلا غنى عنه تضيف اليها ثانى كبريتيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور فى الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم انه في هدذا الفطس لا تستعمل رقاقة ذهب للقطب الاعجابي بل خيط پلاتين لانه يقتضى لذلك مجرى كهربائى كثير ، فق ابتداء العملية فنطس ثلاثة ارباع خيط الپلاتين نم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد ان يكون لون الذهب الراسب ، ويكفي بهذا النذهيب ان تكسى القطعة غشاء رقيقا من الذهب لان النحاس تحته هو الذي مجمل اللون ناشفا كالم غوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان امرار القطعة في المزيج الحاصفي لم يكن كالواجب فن الضرورة ان تخرج من المغطس وتفسل بمحلول سمخن من سياتور البوتاسا والماء ثم تغسل بماء وتمر في محلول نيزات ثاني اكسيد الزئبق وتذهب نائية

واذا اردت صقل بعض محلات من القطعة بعد اخراجها من المغطس الذهبي فأغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر الكتان او اصول الخطميّ واحذر من ان تمسها بما فيد حوامض او صابون اثلا يصير لوانها احر

﴿ الْفُصِلُ الرَّابِعِ ﴾

﴿ في النيال ﴾

ان هذه العملية المسماة باسم مخترعها هي ان ترصع الفضة بنقش اسود كالعروق وخلافها فبذلك تزداد القطعة الرصعة بنلك المادة قيمة ورونقا وطريقة ذلك هي ان تضع في يوتقة عجمقة الاجراء الاتهة

درهم ٢٥ من الكبريت

عدد من هيدروكلورات النشادر

ثم تضع البوتقة" على النـــار الى أن تمبع هذه الاجزاء · رثم نأخذ بوتقة اخرى وتضع فيها الاجزاء الآتيه":

رهم ٥ من الفضة الخالصة"

· ۱۳ من التحاس الاحر

« ۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقه على النار الى أن تميع هذه العادن تماما • فنصبهما فوق مزيج الكبريت وهو سائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضه والحياس والرصاص فنضيف حينتذ قليلا من هيدروكاورات النشادر وتخرج المزيج من البوتقة وتسحقه الى أن ينع جيدا

فاذيتم هذا احفر على قطعة الفضة الرسم الذي تريده وخذ كبد من المسيحوق واعجنه بماء مذوب فيه شئ من هيدروكلورات النشادر واحشُ به الحفر المرسوم ، ثم ضع الفطعة على نار قوية السبيل المزيج فيلتحم بالفضة داخل الحفر ، ثم خذ من مسيحوق الحفان او الاحر الانكليزي (اي اكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسمه فيرول اللون الاسبود و ببق المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعي جيل جدا

ويلون المحاس بهدا اللون الاسود بالطريقة الآتية :

ضع فى اناء زجاجى ثلاثمائة درهم من سائل السادر واضف عليه اربعين درهما أ من كر بونات النحاس وحركهما فيذوب النحاس · وبعد تنظيف قطعه النحاس أ الاحمر على ما ذكرنا فى باب التحاس (بدون غطها بالز بق) غطسها فى هذا المذوب واخرجها فتكون بلون اسود زداد رونقه اذا صقلتها

﴿ الفصل الحامس ﴾ ﴿ في تلوين حديدة البندقية بلون جيل ﴾

نظف الحديدة واجمها قليلائم اغمس خرقه" فى كلورور الانتيمون السائل وافركها كثيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب

﴿ فِي تَلُومِنُهَا بِلُونَ ازْرُقَ ﴾

نظفها جيدا وافركها بحل ونسفها جيدائم استحها بخرقة مرطبة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لنشف بالهواء ثم أطمرهما في رمل حام موضوع فى وعاء مناسب لهذه الغاية • ثم قوّ النار بالندريج واكشف الحديدة حرة يعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب • ولما يكون ذلك ارفعها من الرمل وأستحها بخرقة ناشقة وادهنها بالفرنيس الآتى ذكره بعد هذه

﴿ فِي تلوينها بالاسمر ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل أمسيحهما بخرقة مرطبة قايلاً بزيت الزنتون فيسم اللون الازرق

واذا أريد ان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم السيمها بخل الافي المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعند اخراجها من الرمل اسبعها حالا بحرقة الشفة وادهنها بالفرنيش الآتي

﴿ صَّفَةً فَرْنِيشَ الْحَدَيْدِ وَالْفُولَاذِ (وخصوصا للاسْلَمَةُ ﴾ ﴿ جزء ١٠ من الصطكي

ه ۳۰ من الكافور

٥٠ من صمع البطم

فذوب هذه الاجراء فى كية كافية من السيرتير وغط بها فرشة واطل بها الحديدة · وهذا الفرنيش يحفظ السلاح من التأكسد وهو شفافى بحيث لون الحديدة سبتى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

﴿ الْقُصِلُ السَّادِسُ ﴾

﴿ فِي امرْجَةُ لَنْنَظِيفُ الذَّهِبِ وَالفَصَّةُ وَنَلُونِهَا وَالْمِعَهَا ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاجر

١٦ من الكبرت المسحوق

۳۲ من كلورور الصوديوم

ذوب هذه الاملاح في كمية ماء واضف مقدار نصف المسا. بولا واغل المزيح ثم غطس فيه القطعة المراد تليعها وبعد ان تخرجها تراهاكما تريد

﴿ من يج آخر ﴾

درهم ٨ من كلورور الصوديوم

ه من الطرطير الاحمر

« ٤ من الكبريت السعوق

ء ٤ من الشب السيحوق

« ٤ من كبريتور الزرنيخ السحوق

اضف على الاملاح ماء وبولا كما ذكر واغلة ثم غطس القطعة

وبما انه لا يستممل فى التلبيس الا الذهب الرملى لذلك يكون لون القطع الذهبة دائمًا اصغر • وقد اخترع جلة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحر • فستتكلم عن الاكثر استعمالا منها

﴿ مزيح لتلوين الذهب بالاحر ﴾

درهم ١٠٠ من ^{الن}مع الاصفر

١٦٠ من الشب الكلس

« ١٦٠ من خلات النحاس

« ١٦٠ من نالث اكسيد الحديد

: ١٦٠ من كربونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجميع ليتم المزيج وبعد ما يبرد اجعله قضبانا • فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احها قليلا وافركها بهذا المزيح مضها على نار هادئة الى ان يحترف النميع وببطل تصاعد الدخان فاسحها حيئذ بالفرشة التحاسية واصقلها بالمصقلة • ثم اغسلها في المذوب الآتي :

درهم ١٤ من ڪربو ات البوتاسا

ه ١٦ من الكبريت

ه ۳۲۰ من كاورور الصوديوم

« ۳۰۰ من الماء الاعتمادي

```
يستعمل هذا المزيج سخنا
```

﴿ مزيج آخر لثلوينه بالاحر ﴾

درهم ٣٣٣ من خلات النصاس

لا من هيدروكلودات النشادر

« ٣٣٣ من ثالث اكسيد الحديد

« ٣٣٣ من كلورور الصوديوم

ضع الاملاح في خل واغَّله على النارثم غُطيس الفطعة المراد تلوينها

﴿ من يج آخر ﴾

درهم ١٠ من ممنحوق الكبريت

١٠ من الثوم

اسمحق النوم والكبريت وأغلهما فى بول ثم احم القطعة على النسار وغطهسا فى هذا المزيج فيمكون لونها مجمرا

﴿ صفة مزيع لتلوين السلاسل الذهبية بلون اخضر ﴾

درهم ۳۲ من هيدروكلورات الشادر

« ۳۲ من خلات النحاس

١٢ من نيزات البوتاسا

لا ١٤ من كبريتات النوتيا

اسحتى الاملاح وذوبهسا فى الحل وضع فيها الساسلة واغلها على النار فنحضر

﴿ سَائُلُ بِلُونَ كُلُّ مَعْدُنَ بِلُونَ الذَّهِبِ ﴾

من كبريت مسحوق (من كل منها اجزاء منساوية من دم الاخوين مسحوقا (من كل منها اجزاء منساوية

من الماء حسب الارادة

اغل الزيم ساعتين وصفّه بخرقة رفيعة ثم ضعالفطعة في قدر من فخار مدهونة وانجرها بهذا السائل ثم غط القدر جيدا • واغل المزيج مدة فتحرج القطعة بلون ذهبي

﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع اونه الاصلى ﴾

ذوب هيدروك الرات الشادر في يول واغل شمنه القطمه المراد "نالميفها" وترجيع لونها الاصلى فبعد ان تغلى يتم المطلوب

واعلم أن الذهب لا يتما تر بالهواء ولا ألماء ولا بخارات الجو فلا يغير لونه الا بعض اجسام غريبه تملوسطحه • فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بحدلول الصابون او محلول قاوى او بالسيرتو • واما اذا كان الذهب مشفولاكم اذا كان في تطريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر بلون الحرير للطرز بالذهب فيستعمل له السيرتو فلا يؤثر شنا بالحرر

﴿ فِي تَنظيفِ الفَصْمَ ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات البوتاسا

« ۱۰ من كلورور الصوديوم

ه ۱۰ من الشب

« ٦٠٠٠ من الساء الاعتبادي

فاغل الفضة في هذا الزيج فتنظف وتلع

﴿ مزیح آخر ﴾

درهم ٣٠٠ من ڪريونات الڪلس

۱۱۲ من عظام مكلسة
 ۱۳ من مرجم الزئبق

۱۳ من زیت التر نشنا

وعند الاستعمال محل قليلا من هذا المزيج في عرق او سبيرتو وتفرك به الفضه" فتنظف و هو جيد لتنظيف الذهب ايضاً

وتنظف الفضه ايضا بفركها بماء الصابون • واما اذا كانت القطعة ذات تجاويف فتحمى وتنقع اذ تبرد في محلول مركب من جزء من الحامض الكبريئيك ومائه ماء وبعد اخراجها تكون بيضاء تاشفه فنفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة • وإذا فرك الفضمة بهياب الدخان مجونا بماء تنظف وتلع

﴿ فِي تَلْمِعِ الفَصْهُ ﴾

درهم ٢٥ من الشب

« ۱۲ من الصابون

« ۱۰۰ من الماء الاعتبادي

اغل الشبه " بالماء وارفع الرغوة ثم أضف الصابون واغمى بالمزيج خرقه" وافرك بهما الفضه " فتلم

> ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في النزاكيب المعدنية *

التركيب المعدني هو امتر اج مهادن بعضها مع بعض محيث تصير معدنا واحدا تختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها • وهذه التراكيب مفيدة جدا في الفسالب للصناعة • ويقرب لونها من لون الفضة والذهب • فتكلم الآن عن جلة تراكيب منها مفيدة

﴿ مزيج معدني اصفر لامع مركب بما يأتي ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحر النق

ه ١٤٠ من التوتيا النقيه"

أمع الاجزاء في بوتقه فيكون المعدن لينا ﴿ مزيج بلون الذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الآجر التق

من التوتيا النقية تماع في بونفة " فيكون الممدن ألين من الاول

﴿ مزيج اشبه بانذهب ﴾ جزء ١٠٠ من النحاس الاحر النتي

ه ۸ من التوتيا

نجرى العملية السابقة

```
﴿ مِنْ يَحَ آخِرٍ ﴾
            جزء ١٠٠ من النحاس النتي
            « ۲۰۰۷ من التوثيا النقية
              « ۰۰۷ من القصدير
                    وهذا العدن ابن وسهل تحت المرد
           ﴿ آخر ﴾
          جزء ١٠٠ من <sup>ال</sup>محاس المذكور
                ه ۲۰۰ من التوثا

    هن القصدر (وهذا كالسابق)

         🛊 نحاس اصفر 🦫
             جزء ٩ من الْتحاس الاحمر
                   « ٣ من التوتيا
                                    تماع في بوتقة
   🔌 معدن جيد لعمل اواني الطبخ 🦖
               جزء ٤٠٠ من القصدر
              ه ٢٥٠ من الرصاص
           ه ٥٠٩ من النحاس الاحر
                ه ۱۰۳ من التوتيا
                      تماع في بوقفة والمعدن يابس لامع
       🦠 معدن باون الفضة 🔖
                 جزء ٩ من القصدير

    ا من الرقشات

    ه ا من الانتيون
    من الرصاص

              أجر العلية نفسها والمعدن لانتأكسد بسهولة
          ﴿ معدن المدافع ﴾
              جزء ٩ من النحاس الاحر
```

جزء ١ من القدير

مَاع في بو تقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ٢٨ من النحاس الاحر

و ٢٢ من القصدير

تماع

﴿ ذهب اصطناعي ﴾

جزء ١٦ من اليلاتين

٩٠ من النحاس الاحر النني

من التوتيا التقية

وهذا المعدن بنقل الذهب ولونه ولياثته

و صفة تحضير ثانى كبربتور القصدير السمى بالذهب الموسوى السخضر بمزج ١٢ جزء قصدير و ٦ اجزاء زئبق و ٦ اجزاء هدروكلورات النشادر و ٧ اجزاء زهر الكبريت و اجاء المزيج بالتدريج داخل معوجة الى ان ببطل تصاعد الهيدروجين المحكبرت و الرك المعوج لنبرد وخذ الطبقة الصفراء التى داخلها فأنها المكبربتور المطلوب وهو المعروف بالدهب الموسوى وكبرا ما بستعمل عند الدهانين

تم باب التلبيس ويايه باب صبغ الاقمشة



- ﷺ الباب الثاني ﷺ ۔ ﴿ في صبغ الافشة ﴾

﴿ ديباجة ﴾

﴿ فِي الكلامُ عِنِ الْاقْشَةَ ﴾

ان الاقشة المدن للصبغ اما بسيطة وهي ماكانت محوكة من نسيج واحدكما اذا كانت من صوف فقط · او مركبة وهي ماكانت محوكة من اكثر كما اذاكانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك · فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالعكس

واعلم أن من الانسجية ما هو نباني كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيواتي حكالصوف والحرير والفرق بين الانبين هو أن في الحيواني كية وافرة من الأروت وهذا العصر يوجد فليلافي النباتي حتى أنه لا يوجد اصالة في بعضه وهو يظهر عيانا على هيئه سائل نشادري أذا استقطرنا أأواد الحيوانية وهذا السائل مرك من هيدروجين وأزوت وأذا استقطرنا ألمواد النبائية نسخرج فليلامه أو لا بسخرج شئ

وان الواد الحيوانسة عرضة للتعفن وباحراقهما نفوح رائعة خراقة نشمادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها • واما النبـاتية فتختمر وتولد بالاستقطار السيرتو وحوامض

وان القلويات هي ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ نذويها بخلاف النباتية فأنها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض النيتريك والحامض الكبرينيك لهما ايضا فعل عليها فان النيتريك المحلها ويضل عنها الازوت ويتكون اذ ذاك حامض كريونك وحامض الكبرينيك وحامض الكبرينيك فيصلها ايضا عن الازوت وتبق يقيه الواد المركبة منها فحمية ويظهر أن الحرير له بعض مشابهة بالمواد النياتية لان القلوات والحوامض لاتفعل همضلها بالصوف تماما وويتاكف مع المواد الملونة تاكف الموامض والقلويات على المواد الدوامض والقلويات على المواد الدوامض والقلويات على

الحرير وان يكن فعلهـا عليه اقل منه على الصوف · فأنها ربما تنضر بالخيط اذا كانت كشرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض اكت ثر من القنب والكنان · فالحامض النيتريك اذا كان سخنا فأنه يحوله الى حامض النيتريك اذا كان سخنا فأنه يحوله الى حامض أكساليك

ہ الصوف کھ

ان الصوف هو مادة حيوانية تنشاها مات دهنية ولذلك لا يتم الماء فإذا اربد صبغه يقتضى ازالة هذه المادة لئلا تمنع اتحاد المواد الملونة به اذ تكون فاصلة بينها وبينه • وهذه المادة هي صابوئية فاعدتها املاح بوياسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة أزالة المادة الدهنية عن الصوف هي أن تضع الصوف في حلمين وتغمره بثلاثة اجزاء ماء وجزء بولا مختمرا و تستحن الحلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع أنها لا تؤذى اليد عثم تحرك الصوف حينا بعد حين عثم ترفعه من الحلقين وتفسله بماء و تضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماء جار و تدوسه داخل السلة الى أن تذوب المادة الدهنية وتفصل عنه ويعرف ذلك عند خروج الماء المار في السلة صافيا غير مبعث عنم تنشر الصوف حتى ينشف

و بجب الاعتناء الكلى بتنظيف الصوف من هذه المادة لكون اون الصباغ الجمج واووق النظر • و بجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا لكى يستعملا نالبا فيكون اكثر فعلا طل المواد الدهنية غبر اله يجب ان يضاف كل مرة قليل من البول

﴿ في تبيبض الصوف ﴾

المقصود من تبييض اصوف ازالة اللون الطبيعي الذي بكون فيه وكيفية ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ما، محلول به فليل من تحت كر بوئات الصودا (١ ك الى ١٠٠ ما،) ونقل سُبع الكربونات صابونا • ثم تسخل الحلقين كالاول وتفطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات • ثم تغطسه ثلان مرات في ماء الهادة فاترا • ثم ثلان مرات في خلقين فيها محلول تحت كربونات الصودا جرب صابون

وتنسله بعد ذلك بماء فاترو تنشقه جيدا · ثم تمرضه لبخار الكبريت بالطريقة" الآنـه" :

وهى ان تعلق الصوف على او تاد فى حجرة محكمه الضبط على علو ثلائة اذرع عن الارض · ثم تأخذ كانوا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد افه حجربت قطعا صغيرة لمكل خمس اقات صوفا · وتشعل الكبرين (١) من ادبع جهات وتخرج من الحجرة وتقفل الابواب مفلقه اغلاقا محكما مدة ١٢ ساعة · ثم تفضح الابواب و ترك الصوف معلقا حتى ينشف تماما · هذا فى الصيف واما فى الشتاء فترك الابواب مفتوحة الى ان تزول رائحة الكبريت ثم تشعل الرا وتعلق الابواب لكى تكون الحرار كافية انسافه بسرعة · فعند ذلك يكون مبيضا حاضر اللصبغ

﴿ الحرير هَادَةَ حَيُوالَيْهَ خَيْطَهُ مَنْشَى طَبِمًا عِادَةً صَغَيْدٌ لامَعَةً وهُو لا يُخْلُو مَنْ مَادَةً الحرير مادة حيواليّة خيطه مَنشَى طبيعًا عِادةً صَغَيْدٌ لامَعَةً وهُو لا يُخْلُو مَنْ مَادَةً

ملونة حسية وهي اما صفراء او خضراء او غير حسية • فيقتضي لعمل الاقشسة الحريرية ان تزول هذه حكل هذه المواد • وخصوصا الصبغه وطريقة ذلك هي ان تضع في خاة بن ماء مذوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى ١٠٠ جزء حريرا وتفطس فيها الحرير وتسخر الخلقين الى مادون الفليان محركا الحرير دائما • واذ ترى الله ابيض " تحرجه وتذمره لينشف • ثم تضعه في اكياس في كل حكس عشير اقات • وتفله ثانة في ماه محلول فيه صابون (٢٠٠ ص الى ١٠٠

حريراً) وبجب أن تحرك الاحكياس دائما لئلا يتأذى السفلي منها اكثرة الحرارة فى قعر الحلقين (وانع هذا المحظور يستعملون فى أوربا بخار الماء عوضا عن النـــار المجردة للسخفين الحلقين)

⁽۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبعض الآخر وتمسه بالنار من الجهسات الاربع حتى تمند فيه بالتدريج و لانه اذا التهب جيمه دفعة واحدة يكون بخاره الكثيف واكسيمين الهواء حامضا كبريتيكا يغشى الصوف برسوبه عليه كالندى ويعطبه واما أغلاق ابواب الحجرة فهو لمنع دخول الهواء الكروى الذي يجعل الاكسيمين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

واعلم نه كلما تصاعد شئ من المساء بالحرارة بجب ان تعوض عنه اتبنى الاكياس دائما تحت سطح ماء الصابون • واذا كشف الحربر بغنم احد الاكياس ورأيته قد صار ابيض ناصعا اخرجه واغسله بماء جار ونشفه • هذا اذا كان يراد صبغه • واما اذا اريد تبييضه مجردا فعرضه بعد هذه العمليه لبخار المكبريت على ما تقدم في تبييض الصوف

و القطن ﴾

القطن مادة نباتية معروفة و هو غير قابل الذوبان في الماء والزيوت والحوامض النباتية الايذوبه الا محلول قلوى سخن مسع ولايذوب اذا كالحلول خفيفا و وفيه مواد ملونة ودهنية ونساوية واملاح مختلفة منهسا ما هي فيه طبعا ومنها ما بعلوه من الآلة المستعمله لغزله ومن الضرورة ال يتنتي من هذه المواد لكي يصبر صالحا لتصبغ

وطريفه مشيته هي ان يغلى القطن بعض ساعات في المساء ثم اربع سساعات في محلول قلوى (؟ ق الى ١٠٠ ماء) ثم يفسل بماء جار ويعصر وينسف • ثم يتمع قدر ساعتين في ماء الكلور ويفسل ايضا بماء جار ويعصر وينشف جيدا

فاذا اربد ان يكون ابيض ناصما يقع ثانية في ماء الكلور اخف من الاول نم يتمع ساعة في محلول حامض كبرينيك (١٠ ونصف ح الى ١٠٠ ماء) وبخرج ويفسل بماء جار وينشف ثم يفطس ٦ ساعات في محلول الصابون سخنا (١٠٠ مس الى ١٠٠ ماء) ويفسل بماء جار وينسف • وهكذا تنتهى العملية

﴿ القنب والكتان ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما في القطن تعريبا من الواد · فيجب ايضا تنظيفها عند الصبغ بالطريقة الآتية "

اغل كلا منهما فى الماء ثمانى ساعات واتركد سخنا خسين ساعد ثم اغسله جيدا ونسف ثم اغسله جيدا ونسف ثم انقعه ساعتين فى ماء الكلور واغسله جيدا ونسف ثم انقعه ساعد فى محلول حامض كبريدك (اونصف ح الى ١٠٠ ما.) واغسله جيدا

ونشفه واتركه اربعه المام منشورا ثم اتفعه ٦ ساعات في محلول الصانون سخنـــا (١٠٠ ص الد ١٠٠ من احدهما) ثم اغسله جيدا بماء بيار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الأنسجة من أوربا مبيضاً فلا بلزم أذ ذاك لصبغه الا أن يغلى المراد صبغه منها نماني ساعات في محلول قلوي (١ و نصف ق الى١٠٠ ماء) ويغسل جيدا نم ينقع ٦ ساعات في محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماء) و يغسل جيدا بمياء حار وينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القماش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القماش مبيضا غابة التبييض والا فلا يتم صبغه حسب المراد

⊸ﷺ القسم النانی ﷺ ﴿ فى الصبغ والصباغ ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في ما هو الصباغ ﴾

الصبغ هو الطريقة التي بها يتم رسب مادة ملونة على نسيج ما بشرط ان يبقي هسذا اللون بدون تغيير بتعريضه للعشاصر الفلكية كالهواء وتور السمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبما تكون كثيرة او قلمه الاتحاد طلائسحة

ومن الانسجية حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفه مع المادة الملونة عن غيره · فالالفه اذن هي الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجية ذات الالفة الكنيرة تجنب المادة الملونة وتتحد معها فتكون نابته وعكسها بالعكس · ولذلك تقدم القول ان الاقسة النسوجة من مادة واحدة كانصوف وحده مثلا يسهل صبغها والافية صعب لسبب اختلال القه كل من مواد الانسجية

فيحب اذا ان نعرف المقـــارئ الغه كل من الانسجمة الى الواد الملونه * فالفه * الصوف كنيرة بعكس الفة الحرير لها فانها اقل من الفه " الصوف • لذلك بكني غانبا لصبغ الصوف أزالة المادة الدهنية • والفه القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفه الخرير والصوف • ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد اتحاده بجادة ذات الفه معادلة لالفة الصوف وهي على أنواع شتى وتسمى الاساس

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي الاساس ﴾

الاساس هو محلول مواد تغط فيها الاقشة قبل صبغها لكون وسيطا بينها وبين المواد الملونة و والمقصود منها التعويض بحا يلزم من الالفة لبعض الانسجة والاسكم والاسكم والاسكم السمحة ثلاثة م املاح الالومين واملاح القصدير و املاح الحديد ، فن املاح الالومين يستعمل كبريتات وخلات الالومين . ومن املاح القصدير كلورور وهيدروكلورات القصدير ، ومن املاح الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلانه لان الفته كثيرة للانسجة والمواد الملونة واكسيد الفصدير ذو الفة كثيرة للمواد الملونة فأنه يثبتها على الانسجة ويزيدها روثقا والفة اكسيد الحديد اكثر من الفته واكن بها انه من طبعه ذو لون لا يستمل الا لتثبيت الالوان المعبمة

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كثيرة · منها اكسيد النحاس وهو يثبت اللون الاصفر على القطن وممزوجا مع أكسيد الحديد الالوان السوداء على كل من الانسجة

ومنها الملاح الكلس بالاجال غير انها نعتم الالوان الجرا. وتفتح الزرقا. وتثبتها ومنها المواد الترابية والحوامض المعـدنية والمواد القـابضة النباتية والزيوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مختلفة محسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة وبسيطة · فالمركبة هي التي لا تكني لاعطاء لون ما الا عساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالومين والقصدير · والبسيطة هي عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنخير والنحاس والرصاص والزئبق

فتقول بالاجال ان احسن اساس مثبت هو الملح الاكثر الفة الى الانسجمة والمسادة الملوزة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطلوبة

وكيفية تأسيس الانجمة هي ان تفطس في محلول احد المؤسسات المذكورة فبماضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المادة الملونة • ويلزم غسل النسيج بمسد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس • لثلا

يتحد بهذا الزائد كيه" من المسادة الملونة فتزول معه من النسيج عند غسله بعسد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم



المواد الملونة قد تكون نباتية او معدنية او حيوانية · واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما في تكوين الالوان · فبتعريض الاقشة المصبوغة لذلك يُنتح اللون او يكمده محسب خصائصه

ومن الالوآن ما يمكن تثبيته على القماش ومنها ما هو عكسه · ومنها بسيطة وهي الاسود و الازرق والاجر والاصفر · ومنها مركبة وهي ما تحصل بمزج لونين او أكثر من الالوان البسيطة · فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان المم. وجة

﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفص و^{الس}ماق والكاد الهندى وقشر شحر الجوز وهباب الدخان وسيذكر كل منها بالنفصيل

﴿ فِي الْمُفْصِ ﴾

العفص مادة تتكون هن لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول (نوع من السنديان) والموجود منه في المجمر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التي تقيته ويقيت داخل العفصة صارت فراشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه · وهذا هو الاجود

واعًم أن العفص محوى ثلاث مواد وهى الحامض العفصيك والثانين ومادة ملونة صفراً • وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود ويكون اساسا الصباغ الاجر والمواد الفعالة في العفص هى الحامض العقصيك والتانين • ويوجدان ايضا في قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماقي • ولا يستعمل في الصباغ الا ممزوجاً بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ السود او رماديا كما ستعم

﴿ فِي السَّمَاقِ ﴾

السماق شجر كثير الوحود في بلادنا و يزرع عند الاجانب باعتباء و يجب قطع المضائه كل سنة ثم تتيس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها في الصباغ ودبغ الجلمود و و و و في عن العقص احيانا لانه اقل كيكانة منه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كمية الحامض العقصيك والتانين في السمياق اقل منهيا في العقص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشربا بصفرة او خضرة ويلون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف و والمؤسس بالسيد الحديد بالرمادى الفامي والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد معا بازيتونى ويستعمل السماق لنلوين الصوف والحرير بالاسود والرمادى

مر في الكاد الهندي يم

هو عصيرشجرة فى الهند والموجود منه فى التَّجر هو على هيئة اقراص صلبة فليلا كسرها أسمر معتبر

والكاد الهندى يذوب في الماء • والنانين الموجود فيه مخالف الموجود في المهفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممزوجا مع املاح الحديد لونا اخضر • بخلاف الحامض العقصيك والتمانين الموجودين في العقص فانهما اذا من ما الملاح الحديد يعطيان لونا المود • والكاد الهندى يسعمل لصبغ القطن

والحرير والصوف بلون قرفي —

﴿ فَى قَسْرِ الْجُوزَ ﴾

قشر الجوز قبل أن ينضيج يكون لونه اخضر و يعد أن يقطف و يتعرض للهواء يصير اللون أسمر ، و يحفظونه في أورو پا تحت الماء مدة سنة أو سنين فتر داد فيه المادة الملونة ، وهو ذو أهمية عظيمة وكنير الاستعمال في الصابغ ويصبغ الصوف بلون خدقي ثابت ولا يحتاج ألى المؤسسات الا لنسكيل ألوانه وازديادها رونقسا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير أنه في استعماله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا ، وهو يعطيه لونا ندقيا ثابتا وبيتي الصوف لينا

واعلم أن قسَر ثمر الجوز يؤخذ بعد النضج ويوضع في براميل ويغمر بماء ويترك سنة أو أكثر كما تقدم وكما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتلوين

واما قَسَر سَاق الجُوز فيصبغ كَقَشر الثمر غير أنه بجب له مضَّاعفة الكمية والنعومة وان بكون في كس عند ما يوضع في الحلقين مع القماس ولانه اذا لصق منه بالقماش شئ يديفه فلا يستوى الصباغ

﴿ في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخساب ويلتصق بجدران المداخن · وهو يختلف بحسب اختلاف الاخساب · غيراله قلما يستعمل لائه لا يعطى الاقشة لونا كابتــا واله يقسى الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ فِي المواد الملونة بالازرق ﴾

يؤخذ اللون الازرق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتباع في التجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فأتح او بنفسجي و هو النيل وقد يكون مفشوشا غالبا لعلو قتيه و ويعرف ذلك عندما يكون لونه ازرق متممًا او محضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبيضة فهو هغشوش فيجب على المشترى الحذر من ذلك و وسنتكلم عن كيفية الصبغ به

﴿ فِي المواد الملونة بالاحمر ﴾

الفوة هي عشبة تزرع في ازمير وقبرص واورپا والهند وتوجد طبعًا في هذه البلاد والمادة الملونة توجد منها في جذورها

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنق من التراب وتبسى وتسحيق

وكيفية تبيسها هي ان تنشر على شاك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك فليلا لتنتري من قشرتها الحارجية · ثم تطمين وتغربل

وهي تباع عاليا سيحوقه وبكون لونها أذ ذاك أحر ماثلا الى الصفرة · غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لثلا تكون مفشوشة او غير نظيفة كالواجب وبخار منها الجذور التي بكون كسرها أحر فاتحا قليل الاصفرار والتي تكون بغلظ القلم قليلة المقد ذات رائحة قوية · والفوة القبرصية والازميرية هي أجود من غرها ولداك تطلب في أورو ما من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يُجب أن توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد وإذا طال عليها الوقت اكتر من ثلان سنين يضعف فعلها الملون

واعلم ان في الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريعة الذوبان في الماء والاخرى حراء زاهية وهي لا تذوب الا بمعاضدة المادة الصفراء واستعمال الفوة في الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحر على الصوف والقطن والحكتان وهي اجود من الدودة وغيرها من المواد الملونة بالاحر لان لونها يثبت الحكير من تلك وهي اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسأتي الكلام، كيفية الصغ يها

﴿ في الدودة بَهِ

 يضرب الى الحمرة • واجود نوع منها ماكان لونه ابيض فضياً وحباته كبيرة ناشفة حتى انها لا تسحق بسهولة اذا صفعات بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا سيق منها اثر غبرة على الاصابع

ويوجد أحيَّانا في المتجر نوع منها مز وعد منه المادة الملونة فبجب على الشترى

ان يمحن منه كية قبل الابتياع

واصلم أن المادة التي تستخرج من الدودة هي جراء ارجوانية . وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلون احر ارجواني وتلون القطن بلون ياقوتي واذا خزنت في محل ناشف تبقي جيدة عدة سنين وبالمكس اذا كانت في محل رطب

﴿ فِي القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع في منتصف شهر ابار قبل طلوع الشمس لئلا ينشف الندى فتطير هذه الحشرات و وبعد ان تجمع تنقع في الخل ١٢ ساعة ثم تبسط على خام في النمس لكي تبس فتصير على هيئسة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احر خبرى و واذا نقع القرمز في الماء بلونه بلون احر قائي و يجعل طعمه مرا ورائحته جيدة

وَالْفَرَقُ بِينَ الْقُرِمَ وَالْدُودَةُ هُو أَنْ لُونَ الْقُرْمَزُ فِي الصَّبْعُ يَكُونَ احْمَرُ مَاثُلًا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما حر والمادة الملونة في القرمن اقل منها في الدودة ، ويستعمل القرمن لصبغ الصوف بلون احمر خمرى

﴿ في العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه في الشرق (ويسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون في زهره متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى - وطريقة ذلك هي ان يؤخذ زهر العصفر ويفسل بماء كثير ثم يوضع في كيس بماء جار ويداس حتى لا يعود يخرج مادة صفراء فير به الماء صافيا • ثم يوضع في وعاء مع نقله من تحت كربونات الصودا مذوبا بماء وبعد ساعة بصني مخرقة خام سميكة ويضاف اليسه كية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط في المربع غزل قطن فترسب عليه المادة الملونة وتتحد

معه · فيغسل القطن وينقع في محلول تحت كربونات الصودا ويشبع بمصير الليون · فترسب الماد، الملونة في قعر الآناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون نحاسى · وهي تبتى على حالها الى ما شاءالله

فيهذه المادة وحدها او ممزوجة مع مواد اخرى بصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجان اللون الاحر · غير ان هذه الااوان جميعهما غير نابتة فلا تنفع الا الزخرقة

ومن مادة العصفر الحمراء بمزوجة مع الطلق تؤخذ الحمرة المستعملة: عند النساء الوجه

مر في الصندل الاحر كي

الصندل الاجر هو خسب شجرة كبيرة كنيرة الوجود في الهند لونه احمر معتم . وهو ثقيل لا رائحة له ولا طعم واذا نقع بالماء لا بلونه بل بلون السيرتو اذا نقع به . واستعماله مستحوقاً نابما . ولون صباغه اسمر مائل الى الحمرة . فاذا حرج مع مادة اخرى كقسر الجوز والسماق والعفص يكون لونه احمر غير مائل لاسمرة

﴿ فِي الموادِ الملونة بالاصفر ﴾

﴿ الكركم أو العقدة الصفراء ﴾

المكركم اصول نبات يكمثر في الهند وهذه الاصول تكون مستنديرة او مستطيلة صلية نفيلة ولون كسرها راشجي ولها رائحة قوية • وفيها مادة صفراء كثيرة اذا نقع في الماء البيارد لا يذوب منها الاالقليل وبالعكس في الحامض الخليك والسبيرتو فان المادة نذوب كلها • وهي نتحد يسهوله مع الاقتجة الحيوائية غير ان لونها لا يناسب لكل الانسجة فإن الهواء وحده كاف لاراله

﴿ البقم ﴾

هو خسب شجر كنير الوجود فى بلاد المكسبك ويسمى ابضا الخسب الهندى او الاسود وهو صلب جدا نميل لونه احر مائل الى السمرة من الظاهر

وبر تقسالى من الداخل · فماكنان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح الصباغ · وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنضيجي

﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كشير الوجود في اميريكا ومادته الملونة كثيرة و يصنغ به مسحوقا بعد ان يعرى من قشرته الحارجية (لان فيهما مادة ملونة سمراء) وهو كثير الاستعمال لصنغ القطن بالاصفر و مجزوجاً مع الفوة بلون برتقالى وقرق و مع لون ازرق بالاخضر

﴿ البزور الفارسية ﴾

هى ثمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لونها اخضر لانها تجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراء جيلة جدا . وقلما تستعمل لصبغ الاقسة لان لونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقسة العنيقة التي زال لونها

هو ورق الصفصاف والحور وزهر البابونج كه

ان هذه النباتات تصنع بلون اصفر غير ثابت وهي قلما تستعمل ولذلك لا نطيل الكلام عليها

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ الاسود ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ان المادة التي تصبغ الصوف بلون اسود نابت هي مزيج اكسيد الحديد مع الحامض العفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تحل عنه بالماء و واذا كانت كية الراسب قليلة يكون اللون رماديا بنضيجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا وعلم ان الصوف المعد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او

مجزوزًا · ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى · ويجب ان يكون الصوف عاريا من المواد الدهنية كما سبق الفول

واماً طرائق صبغه بالاسود فهي كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثر نجاحا

فاذا كان الصوق مغزولا فانقعه نصف ساعة في محلول تحت حسكر بونات الصودا مسخمًا قليلا (٢ لد الد ١٠٠ ماء) وبعد اخراجه اغسله بماء جاد واعصره واسمه بالطريفة الاكية

وهى ان تضع فى خلفين ماء كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من حسب بريتات الالومين وتنزله عن النسار وتتركه حتى تضعف حرارته فنصبه بتأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره المساء تماما ثم تتركه هكذا ساعتين ثم اخرج الصوف واغسسله بماء فيكون صاخا للصبغ

وأذا كان الصوف محوكا فاجر عليه العملية الذكورة واصبغه بالازرق (سنتكلم عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود • والقصد من صبغه بالازرق هو ليكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجرعليه عملية الغزول

وطريقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلي العفص (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركيب من خسة اجزاء من كبريسات الحديد و ٣٠من البقم الى ١٠٠ صوفا • ثم تخرجه وتغسله بماء جار دائسا الماه في الماء الى ان بخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والمجزوز هي آن تغلي مائة جزء صوقا ساعة ونصفا في سائل مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحد طرطيرا احم ٠ ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما وربع جزء من خلات التحاس الى ان يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا

ہ الحریر ﴾

ان الحرير غيرالبيض احسن اتحادا مع الاسود غير ان تبييضه يجعل اونه اكثر

ثباتًا ورونقا وتساويا فن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكبريت كما مر يغسل بماء و نقع قليلا بمحلول صابون خفيف (١ ص الي ١٠٠ ماء) و نفسل بعد ذلك جيدا وينشف ثم اسمحق عفصا وضعه في ما. سخنكاف لغمر الحرير بدون ان بغلي (٢٥ ع الى ١٠٠ ح) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النـــار بدون ان يغلي ٣٦ ساعة ثم اخرجه واعصره ونشفه . ثم ضعه في سائل سخن مركب من ٥ اجراء من كبريتات الحديد واعصره داخل السيائل حتى تتشرب من السيائل تشرياً متساويا والله منقوط فيه سنخنا من خس الى ست ساعات معتبيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بمدة الساعات لكي يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه • ثم اخرجه واعصره حيدا ونشفه بالهواء ودقه بمخباط من خشب ثم ارجعه الى سائل العفص السابق ذكره مضافا اليه عشرون جزءا عفصا واتركه منفوعا عشرين ساءة ثم اخرجه ونشفه بالهواء ٠ ثم ارجعه الى محلول جديد من كبريتات الحديد (٤ ك الى ١٠٠ ح) وأبقه منقوعاً ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا في منهى عفصي كالمار ذكره . ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حديدي مركب من ٣ اجزاء من كبريتات الحديد الى ١٠٠ حريرا • ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى منشف واعلم انه كليا تكرر وضع الحرير بمغلى العفص ومحلول كبريتمات الحديد بزداد الحربر ثقلا واللون سوادا

وبعد انتهاء عملية الصغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خفيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك بعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع في كل محلول حديدى مماسبق قليل من مذوب الصمغ العربى • ثم يغسل الحربر جيدا وينشف

وقد جرت العادة بان تحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبغ كمية حرير ثانياً بشرط ان يضاف الىكل منها كمية من العفص او الحديد حسبما يكون السائل. واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا اربد صبغ الحرير غير مبيض مخار الاصفر منه ويفطس في السوائل العفصية والحديدية غير سخنة والافتنقش مادة الحرير الصمفية وتمنع اتحاد المادة الملونة به ويجب ان تكون مقادير الحديد والعقص هنا اكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التخطيس اطول

﴿ القطن والكتان ﴾


طريقة ذلك هي ان تأخذ برميلا وتضع فيه حدالد عتيقة وتغرها بالخل مضافا اليه شي من الطعين ليسرع اختاره وتتركه كذلك اربعين او خسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن فأذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فحذ القطن (او الكتان) وانقمه خس ساعات في مغلي عفصي سخن (۱۰ عف الى ۸ ق) يحيث ان حرارته لا تؤذي اليد وثم اخرجه واعصره برفق ونشفه بالهواء وعندما ينشف جيدا غطسه في ماء فاتر مضاف اليه جزءان من خلات الجديد السائل الذي حضرته اولا في البرميل الى ۱۰ اجراء قطنا ثم اعصر القطن داخله لكي يتشمرب وارفعه مرة بعد مرة ليخلله الهواء بحريا هذه العملية مقدار نصف ساعة ثم اخرجه وانشره عشر خلات الجديد اخف من الاول ثم في مغطس خلات الجديد اخف من الاول ايضائم في مغطس الحفيد ثم اخرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانسره حتى ينسف تماما في مغطس الحديد ثم اخرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانسره حتى ينسف تماما في معطس الحديد ثم اخرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانسره حتى ينسف تماما فيمد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق يقسو خيطه ويكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اتحل له العملية الآتية :

خذ ماه كافيا لبل القطن وذوب فيه جزءا من تحت كربونات الصودا لكل ١٠٠ جزء ماء ثم اضف على المذوب ٣٠ درهما من زيت الزيتون عتيقا لكل اقه قطن، ثم غطس القطن الناشف في هذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه تنمريا متساويا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه ثم اغسله جيدا بماء نهر جار فيكون لونه اسود لما العما حسب المرغوب وقد يستعمل البعض الطريقة الآتية

وهى ان يصبغ القطى اولا بازرق نيلى (ستكلم عن ذلك) وبغسل وينشف ثم يتقع فى سائل عفص فاتر ٢٤ ســاعة (١ ع الى ٤ ق) ثم يخرج وبعصر وينشف ثم يغطس فى سائل خلات الحديد الذى يكون فى البرميل اللر ذكره (اقمة ق الى ١٠ افات خ) وبكون تعطيسه بالتدريج اىكل نصف اقة وحدها حتى تتنمرب بسوية ويكون لونها متساويا ايضا • ثم يترك مفطسا ربع ساعة ثم يعصر وينشر فى الهواء عشر دفائق وتكرر هذه العملية مرتين مضافاً كل مرة • ١ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر فى الهواء ويعصر ويغسل فى نهر وينشف • ثم يغطس فى مفطس زيتى كما مر فى العملية السابقة لكى يتملع ثم يغسل حيدا

غير ان الطريَّمة الاولى احسن من هذه لانها اقل كلفة · ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل بحب ان ترفع الرغوة لانها قضر بالعملية ويلون القطن (او الكتان) بلون اسود مخمِّل بالطريقة الآتية

وهى ان تؤسس القطن (او الكتان) بغطه فى محلول فاتر مركب من جزء من خلات الالومين وجزء من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ ايام فى غرفة تضع فيها نارا • ثم تفسله فى ماء سنحز ثم فى ماء بارد بمزوجا به كية من الطباشير ثم تصبغه فى مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٤٥ دراعا من القطن بشرط ان تضعه فى المغطس وهو بارد • ثم تضعه على نار بحيث بغلى بعد ساعتين • ثم تخرجه و تعرضه للهواء ثم تفسله و تنشفه



طريقة ذلك هي تغلى ساعة ثلاث اقات من قندر السنديان مسحوقاً لكل خس عتدرة ذراعا من القماش في كدير كافية من الماء ثم تصفي المغلى فوق القماش وتعرضه للهواء ثم تضعه في مغطس آخر مركب من ٣٠٠٠ درهم من البقم وبعد ان بغلى البقم ساعة صَقّه واضف اليه ادبعين درهما من كبريتات المحاس ومائة وستين من كبريتات المحديد ثم عطس فيه القماش وانجله ساعة ثم اعصره وعرضه للهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى اربع حرات وفي المرة الرابعة عرضه المهواء ربع ساعة


وامرره بمحلول كربونات البوالسا فاترا (1 پ الى ١٠٠ ماء) • واغسله حالاً بماء كثير

﴿ الحرير ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ٦ اقات من قشر السنديان مستحوقاً لحكل اربع افات حرير ساعة كم عرثم صفي الماء وغطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواء ، ثم اغل ٣٠٠ درهم من البقم ساعة وصفه واضف اليه اربعين درهما من كبريتات التحاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعد مرة الى الهواء على ساعة ثم اتركه في الهواء برهة ثم ارجعه الى مغطس القشر سخنا ومن هنائة الى مغطس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٣٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات الجديد وغطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول كربونات البوتاسا فاترا (١٠ پ الى ١٠٠ ماء)

﴿ الكتان والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ساعة اربع اقات من قدر الجوز او الرمان مسجوقا لكل ٣٠ ذراعا قطنا (او كتانا) في كية ماء كافيسة ثم تصفيه و تضبف اليه ٣٠٠ درهم سماقاً مسجوقاً وغطس فيسه الفطن ساعة وهو قاتر ثم اخرجه وعرضه للهواء . ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفه واضف اليه ١٢١ درهما من كبريات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع مرات ثم اعمل مغطس بقم كالسابق معوضا عن كبريات النحاس بخمسمائة درهم من كبريات الحديد وعصره وامرره في محلول البوتاساكا من وغطس فيه القطن مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول البوتاساكا من الكلام على الحرير واغسله جيدا ونشقه في النيئة



اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المغاطس السودا، وصبغت بها الاقشة يكون لون الصباغ رماديا اى سنجابيا فلنلك ليس الهاطس الرمادى مقادير مقررة لانسا نقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصغ السبج بلون فآمح او معتم بحسب تلك القادير ولاجل الابضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى أن تغلى العفص فى كية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كية أخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتسخيمة الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتفطس فيمه الصوف وتبقيه الى أن يصبر باللون المرغوب مثم تخرجه وتفسله حالا مواذا اردت أن تصبغ بهدا المغطس نائية فأضف عليه كية من مغلى العفص ومذوب الحديد تساسب اللون الذي تريده ويستحسن أن يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون الثبت وأكثر استواء

وكلا اكثرت فى المغطس من مغلى العقص وملح الحديد عنسد التقطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس بالعكس

و اذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فأتحــا واردت ان يكون اغمَىٰ ۖ فارحِمه الى المغطس مرة او مرتبئ الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه معتما واردت ان يكون فأتحا فنطسه فى ماء فاتر مضاف اليه قليل من مغلى العفص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير أنه يستغنى عن ذلك اذا اخرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدى فتعرف اذا كان اللون قد صار يجيب فتخرجه وتو فر خسارة وتعبا وبجب ان تحسكون مفاطس الصباغ فاترة لا سخنة كمثيرا وعلى كل حال يجب ان تغسل الصوف عند اخراجه من المغطس بماء كثير

﴿ الحرير ﴾

مو القطن اوالكتان ﴾

يصبغ اولا القطن (او الحكتان) بالازرق ثم يغطس في مغلى العفص ويعصر ويتشف ثم يوضع في وعاء خشب فيه ما ايارد مضاف اليه كمية من خلات الحديد المحضر في البرميل المار ذكره وكمية من مغلى البقم وتدعه يتشرب في المغطس ويصير باللون المرغوب ثم بغسل ويعصر و بشف

ويصبغ القطن (او الكتان) باون سنجابي نابت بالطريقة الآثبة :

وهى أن بغطس القطن بعد تغطيسه في العقص في مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر في البرويل ثم في مغلى الفوة نم في محلول الطرطير سحنا ثم بعصر برفق وينشف . ثم يغطس في مغلى خسب البقم فيكون اونه اسود فاذا احرر في محلول الصابون سحنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود ويبني سجايا معما وثابتا محلول الصابون سحنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود ويبني سجايا معما وثابتا خام طوله اربعون ذراعا . وتمريح بالماء مغلى ٣٣ درهما من العقص وتغطس فيه القماش وتعصره داخل المغطس ثم ترفعه قليلا ورده اليه مكررا العمل مقدار ربع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء وتضعه في اناء آخر فيه ٧٥ اقد بماء بارد مضاف البه ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء وتضعه في اناء آخر فيه ٧٥ الفعلس ١٠ دقائق ثم تخرجه وتفسله

﴿ وَعَلَيْةَ اخْرَى ﴾ وهي ان تضع انا، ٨٥ اقة ما، سخن دضاف اليه مغلى السماق (١٦٠ درهما من السماق مغلى فيه كليسة ما،) واعل في القمساش كما في المغطس

السابق وبعد شطفه غطسه فى آناء فيه ٧٥ اقة ماء بارد مع ١٦٠ كمرهمل. من كبريتات الحديد واعصره داخل المغطس الى ان يصير باللون المرغوب ثم اعصره واغسله

> ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في الصباغ الازرق ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ركى الصباغ الازرق هو النيل غير أنه بيرج مع مواد آخرى تعين لنذوسه وماطس النيل تختلف قليلا باختلاف الانسجة • فلصبغ الصوف محضر مغطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٢٣٠ من الماء

« ١ ونصف من النيل

ه ١ ودرهم ٣٦٠ من كبريتاب الحديد

ه ١ ونصف من الكلس

ه ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

أسحق النيل الى أن يتم جيدا ورش من الماء على الكلس الى أن يبطل تصاعد المحار منه ثم ذوب الصودا بكمية ماء كافية وكبريتات الحديد في ملها • ثم أمرح الجميع في خلقين عميقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا المه مرة بعد مرة في الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به إلى أن يصبر باللون المرغوب

و بعد استعمال هذا المفطس مدة يرسب فى فعر الخلقين كية نيل تضعف فعله فبضاف عليه اقد و ٣٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويحرك فينوب النيل الراسب و بعد ان يستعمل هذا المفطس كثيرا المصغ بفقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كما كان

﴿ صفة مغطس آخر وهو بركب من الاجزاء الآتية ﴾

من الماء

٤ ونصف من الصودا

١ ونصف من النخالة مفسولة

ونصف من الفوة مسحوقة جيدا

ونصف من النيل مسحوقا ناعام أ

ضع الاجزاء الا النبل في خلقين مع الماء واغلها مدة • ثم اخرج النار من قعت الحلقين واتركها حتى تصير بحرارة معتدله ثم اضف النبل وحرك المزيج وابقه سخنا كما مر ٤٨ ساعة بحركا ايا. كل ١٢ ساعة وبعد مضي ٤٨ ساعة يصير لون المزيج اصفر وتطفو عليه رغوة ودمض لطخات تحاسية اللون

وفي هذا المغطس ايضا برسب بعض النيل في قمر الحلقين بعد الصبغ به فلكي تذوبه خذربع المغطس واغله بعد اضافة رام وزن النخالة ورام وزن الصودا وربع وزن الفوة وامرج ذلك مع باقي المفطس

ولماً يفتقر الى النيل اضف البه كية منه مسحوقًا • وبعد صنغ القماش بالازرق مجب ان يغسل جيدا في ماء جار لكي يرول ما لصتي به من النيل على غير أرُوم و وهكذا بجب اجراء نفس العملية بالاقشة التي تصغ بالازرق قبل ان نصغ بالاسود اذ يراد ذلك

مؤ الحرير ﴾

يستعمل لذلك المغطس الناني غير أن كية النال هنا مجب أن تكون أكثر مما هي في الاول وبعد مضي ٤٨ ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كربونات الصودا وقليل من مسحوق الفوة ومحرك جيدا وبعد ٤ ساعات يستعمل فأترا

وقبل آن بصنع به الحرير بجب آن يغلي مدة في محلول صابون (٣٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم بغسل جيداً ويداس في ماء جار · وبما ان الحرير لا يتنمرب اللون الازرق سهولة بجب أن تصغ كل قسم منه على حدة معلقاً آياه في عصا تجعلها على فوهة الحلقين فيغطس ثلاثة أرباع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم أخرجه الى الهواء وضعه في آناء ملا أن ماء باردا ثم اعصره ونشفه علا في الصيف بالشمس وفي الشاء بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل أأفطس أضف اليه ١٥٠ درهما من تحت كربونات الصودا وقليـــلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مفسولة • واذا قل فيه النبل يضاف اليه كمية منه ومن تحت كربونات الصودا ومن القوة والنحالة بمقادير منساوية

واعلم ان الحرير لا يلون بازرق معتم بالطريقة الســابقة وحدها • فاذا اربد ذلك بجب ان يصغ اولابالدودى ثم يغسل ويصغ بالنبلكا مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه افساما كما مر ، والحرير غير المبيض ياصق به اللون آكثر بما لو كان مبيضا ، واعم ان مغاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حرارة من مفاطس المبيض ، واذا اردت صغ المبيض وعكسه في مفطس واحد فاصغ اولا المبيض لثلا نتحل عن غير المبيض مادته الصمغية فتضر بصبغ البيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ الفطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل :

خد من النيل ٣٠٠ درهم واسمحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا ثلا يتطاير و ثم ضعه في خلقين واضف عليه ما يو ازه عشر بن مرة من الما مذوبا فيه ثقل النيل من البوتاسا وثقله من الكلس ثم اوقد النمار تحت الحاقين الى ان تغلى وانت تحرك المزيم حتى يطفوا عليه شبه رغوه ثم غطس الى اسفل الحنقين فضيما وأدره فاذا لم يدقر بشئ يكون النيل قد ذاب واذا تصاعد كثير من الماء قبل ان يذوب الراسب في قعر الحلا فاضف اليها من الماء ما يوض عما تصاعد من الماء المناون عما تصاعد المخار منه الله ما ياده من الماء المناون عما المناون عما المناون عما المناون المناون عما المناون عما المناون المناون عما المناون عما المناون المناون عما المناون المناون عما المناون وامزجه مجمس عشرة اقدّ ماء وذوب فيه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيح في برميل يسع ١٠٠ اقدّ ماء بعد ان تملا تصفه ماء ثم اضف عليه مغلى النيسل المذكور آنفا واغسل الحلة بماء حتى لا يبقى فيها للنيل اثر واضف هذا الماء الى البرميل ثم املاً، إلا فليلا من ماء العمادة وحركه ثلاث مرات في النهار وابقه خسين ساعة فيصير حاضرا للصبغ به

فاذاكان ذلك يؤخذ القطن ويفط في ماء فاتر ويعصر برفق ثم يدخل فيه عصا تجمل على فوهة البرميل فأذ يتغطس يدار حتى يندبرب تماما ويداوم ذلك الى ان يصبر باللون المطلوب • فارفحه حيثذ من البرميل والرحك ه بنضيح فوقه ما يمكن ثم اغلسمه يماء ضمن اوعية فيمحل عنمه ما لصتى به من النبل على غير لروم فاحفظ هذا الماء لكى بضماف على المفطس الذي تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصنع بهذا المغطس مرتين او ثلاثًا بأخذ لونه في ان يضعف ويسود فلاصلاح الحمال اضف اليه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ١٠٠ من الكلس غير مطفأ وحركه مرتين في اليوم و تعدر ان تقوى فعل المغطس كما تريد باضافة مفادير مختلفة من الجديد والكلس حسب احتياح لون الصباغ

﴿ القصل الثامن ﴾

﴿ في الصباغ الاحمر ﴾

﴿ فَى صَبْعُ الصَّوفَ بَاحْمُرُ النَّمُوةَ ﴾

ان الصوف لا يَحْد بسهولة بماءً الغوَّة الملونة فيقتضى نأسسه فالاسماس يمتص هذه المادة وينبَّها عليه • وهذه طريقة نأسيس الصوف

ذوب فى ماء غال ١٥٦ جزءا من كبريتات الالومين و ٣٦ جزءا من الطرطير لكل ٣٧٣ جزءا من الصوف في هذا المذوب والمحله ساعتين ثم اخرجه وانسره حتى يبرد فاعصره رفق وضعه فى كبس وعلقه فى

مكان رطب والركه حتى ينشف تماما ثم اغســله بماء جار وانشـره فى الهواء حتى ينشف · فيكون قد تأسس

والها طريقة صبغه فهى أن تأخذ مقدار ثلث ثقله من الفوة الجيرة مسهوقة ناعجة واغلها ساعتين في كية ماء كافحة لغمر الصوف ثم صفي الماء بمخل وارجعه الى الحلقين وضع فيهما الصوف ثم اضرم النمار بالتدريج بنوع ان الحلقين لا تغلى الا بعد ساعة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الحلقين ثم اضف عليها من الغوة كية تساوى ما وضعتها اولا ومقدار نجس وزن الفوة من محلول ملح القصدير (سنتكلم عنه) وحرك الغطس حتى يمتزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الحلقين وحركه ثم سمخن الغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة ، ثم اخرجه وانشره لينشف ثم اغسله جيدا باء جار وقد انهى العيل

واعلم انه كما ازدادت كية الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معتما عوضا عن ان يكون احر و وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة و وانه اذا غلى الصوف في المغطس اكثر من المدة المعينة تذوب المادة الصفراء الموجودة في الفوة ويصير اللون جوزيا مكمدا عوضا عن ان يكون احر فاتحا و فتنبه لكل ذلك

واعلم ايضًا انك أذا اغليت الصوف ساعتين في ماء مذوب فيه كبربتات الحديد (١ ح الى ٤ ص) ثم اغليته ساعة مع ربع وزنه من الفوة يكون لونه بنيًّا

﴿ فَي صِبْعُ الْحَرِيرِ بِالْحَرِ الْفُوةَ ﴾

خد ۳۸ درهما من كبريتات الالومين و ۱۰ من محلول علم القصدير و دوب الجيم في ماء غال كافى لغمر ١٥٦ درهما من الحرير و اترك المذوب حتى ببرد نم أخرج منه ما يرسب بنقله الى الله آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منقوعا ١٦ ساعة واغسله ونشفه ثم غطسه فى مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ال يكون المغطس فلترا وابقه ساعة على النار بدون ان يغلى فأذ يغلى الماء بعد الساعة الحرير حالا واغسله بماء جار ونشفه بالشمس

﴿ فِي صَبَّعُ القطنَ وَ الكَّمَّانَ بِأَحْمَرُ الْفُوةَ ﴾

اعلم أن الفوة تلون القطن والكنسان بألوان غيرالاحمر وذلك بحسب اسماس النسبج . والفوة هي المادة الوحيدة للصباغ الاحر النابت على القطن فيحب أذا أن نشرح عن جلة عليات بهذا الحصوص وبموجبها يقدر العامل أن يكمل عمله بالنجاح . وصبغ الفطن بلون احر ثابت اسهل من صبغ الكتان به مع إن العملية الاثنين واحدة - وفي بعض المصابغ بصبغون القطن (او اسكتان) عوض الفوة بالبُّم ولكن بين اللونين تفاونًا من حيث الرونق وطريقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العفص (١ ع الى ١٤ق) ثم في محلول كبريتات الالومين فاترا (١ ك الى ٤ ق) مضافًا البه لكل ٢٠ ألومين جزء من مذوب الصودا (المركب من ٨٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ما.) • وبعد نقعه ١٢ سـاعة تخرج، وتعصره برفق وتنشسه، وكلا كأنّ تنشيفه بطيئًا كان لونه اروق بعد الصبغ ولا يصنع في مفطس واحد الا اربع أقات قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القماس في الخلتين ومجمل اللون أكثر تساويا واما الحَلَقِينَ المُستَعِملة لصغ الكمية المذكورة فيجب أن تسمع ١٥٠ الى ٢٠٠ اقة من السائل • فاملاً ها من ما نهر وضعها على النار واضف علمها اقتين من مسموق الفوة الجيدة وحرك ما فيها نم ادخل عصما في القسم المراد صبغه من القطن واجعلها على فوهة الحلمين (شكل ١٥) قادْ يغطس فيها القطن أُدرُّه



10

كما سبق القول في غيره حتى يتشرب عاما . مداوما الادارة من يدا درجة الحرارة

الى ما دون الغلبان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الحاة بن واضف الى المغطس مائة وخسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الحلقين و انزع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر ثم اخرجه وعلقه حتى ينضح بما بيركن من الماء واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى بنشف مثم اصبغه ثانية كما مرقى مغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اصافة محلول الصودا وعوضا عن ماء النهر فلكن ماء بئر مثم أخرجه ودعه يبرد واغسله وانشره حتى ينشف

واعلم أن القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه أحر كدرا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحراء وشابت اللون ، فلازالة هذه الكدرة وتلوينه باحر وردى غطس القطن برهة في ماء فاتر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله بماء نهر وابسطه على مرج حتى ينشف فيرداد لونه رونقا

وان اللون الذي يعطى القطن بالطريقة السابقة" يكون غير اابت و لا يخق ان البسات اللون الوردي على القطن صعب جدا فلا يكون ذلك الا في بعض مصابغ اورونا مع الاعتساء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المفسوق و لم يتوصل البه الاورباويون الا في السنين الاخيرة بعد المحمانات شتى وكان كل من يتوصل البه من اصحاب المصابغ يكتم هذا السبر عن غيره فلم يعرفه الا القابل منهم و فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ غيره فلم يعرفه الا القابل منهم و فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ منشوقين كل الشوق الى معرفة ذلك فلتكون فالمدته عظمى في وطننا العزيز قصدنا رغية في تعميم الفائدة ان فشرح بأسهل واخصر اسلوب كيفية ذلك في ما يأتي رغية في تعميم الفائدة ان فشرح بأسهل واخصر اسلوب كيفية وهي : العملة عشرة قوانين بها تقرن بالمجاح باذن الهه وهي : العملة عشرة قوانين بها تقرن بالمجاح باذن الهاء فعلا خاصا بالصباغ الذي يحن في صدده و فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعنة ومنفير الطعم لسبب كثرة الاملاح فيه التي منها كر بونات الكلس و المانيزا و هذان المحام سبان المنطس على النسيج وعينان النصاق المادة الملونة به وذلك لتطابر الحامض داخل المغطس على النسيج وعينان النصاق المادة الملونة به وذلك لتطابر الحامض داخل المنطس على النسيج وعينان النصاق المادة الملونة به وذلك لتطابر الحامض داخل المنطس على النسيج وعينان النصاق المادة الملونة به وذلك لتطابر الحامض داخل المنطس على النسيج وعينان النصاق المادة الملونة به وذلك لتطابر الحامض

الكربونيك عنهما عند غلبان المغطس • ومن الماء ما يكون رائقًا جاريًا لا طعم له وهو الجيد لكل الصاغات وخصوصا لهذا اي دم العفريت • فتنبه ﴿ ثَانِيا ﴾ ان تغلي ٣٨ اقدَ من القطن المراد صبغه ٥ او ٣ ساعات في محلول الصودا خفيفًا (١ ص الى ١٠٠ ماء) ثم تخرج القطن وتعلقه فوق الحلقين حتى ينضم ما بمكن وتغسله جيدا بماء جار وتذشره في الهواء حتى ينشف ﴿ ثَالِنًا ﴾ أن تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١١٥ أَدَهُ (٦ ص الي ١٠٠ ماء) وامرج في المذوب ١١ اقة من زبل الماعز وافة و ٢٠٠ درهم من الحسامض الكبريتيك و ١٦٠ درهما من ألعمغ العربي و ١٦٠ من هيدروكاورات النشادر (يجبوضع الصمغ والهيدروكلورات مع المزيح بعد تذويب كل منهما بكمية كافية من محلول الصودا الخفيف) و ٩ اقات من زنت الزنتون عكرا ا (مستخرجًا بالطروف) محلولًا في ثلاثة أمثال نقله من محلول الصودا الخفيف • وبعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكبسه حتى بتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة نم اخرجه واعصره جيدا وانسره حن ينسف ثم ارجعه الى المغطس والقعه ٢٤ ساعة نم اخرج، واعصره وانشره وهكذا على ثلاث مرات متوالية • واغسله جيدا اخيرا واعدمره ونشقه • (وهدا الفطس سمى الاسود) والفياية من هيذا المغطس هي لكي يعطي القطن بعض خصائص المواد الحيوانية التي نتحمد بإكثر سهولة مع المواد الملونة فتكون أكثر التصاقأ بها وثباتا

﴿ رابِعا ﴾ ان تركب مفطسا كالسابق لكن بدون زبل الماعز وتفعل كما سبق قبيل هذا (وهذا يسمى المفطس الابيض)

﴿ خَامِسًا ﴾ أن نأخد ٩ أقات و فصف أفة عفصا مرضوضا وتغليه في ١٢٠ أفة من ماء فهر ألى أن باستميل فصف الماء الى شار . فتصف الباق في وعاء خشب و وصب على العفص مقدار الماء ألذى تصاعد وتفسله به وتعميمه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماء العفص على النار وحندما يفيز غطس فيه الفطر فسما فقسما وعصره داخل المعطس لينسرب جيعه بسوية و أر نه منقوعا والمعطس فأترا عصرا عندون أن تغسله على ساءة ثم اعصره جيدا عصرا متساويا وافسرد ليسف بدون أن تغسله

﴿ سادسا ﴾ أن تذوب ٩ أقات ونصف أوة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد ثماما في ١٦٠ أفة ماء سخن بدون أن تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فأزعها واضف اليه ٢٢ أوّة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فأترا وغطس فيه القطن قسما فقسما حتى ينشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم أخرجه واعصره وانشره لينسف

﴿ سابها ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتفطس فيه القطن وتنقعه كما مر • وبعد اخراجه وتنسيفه تنقعه ست ساعات فى فهر وتفسله جيدا وتنسفه وهكذا بكون القطن صالحا للصبغ

﴿ نَامنا ﴾ أن لا تصبغ في كل مغطس الاكل اربع اقات على حدة • ولذلك ضع في خلقين تحاس مبيضة ٣١٥ اقة ما وبعد أن يفتر قليلا اضف اليه اربع اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الحلقين وغطسه مديرا اياه حتى ينشرب بسوية وداوم الادارة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسحب العصا من القطن و غرقه تماما وقو النار حتى يغلى المغطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد واغسله جيدا في نهر الى ان يخرج منه الماء رابعا ثم انشره حتى ينشف • وهكذا تصبغ كل اربع اقات في مغطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنشيفه كل اربع اقات في مغطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنشيفه انقمه في المغطس الآتى لذيت ما عليه من اللون

﴿ تاسعا ﴾ ان تمزج ما ببى من المفطس الاسود والمفطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس الفطن في المزيج وهو في اكياس الى ان يتشرب بسوية فتتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تفسله

﴿ عَاشَراً ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون أيض في ٣١ اقة ما سخن واحذر من ان يبق شئ من الصابون غير ذائب لان ذلك يجمل المطيخا على القطن • ثم تضيف الى ذلك ٤٥ لذ م يحاول الصودا النقيل وتحرك المزيم جيدا وتغطس فيه القطر وتضع فوقه قضبانا حتى ببنى غارقا وتغطى الخانين وتغليها غليا لطيفا مدة ساعتين ثم تخرج القطن وتفسله جيدا وتنشره في الشمس حتى ينشف وهكذا تنهى علية صباغ الدم

واعلم أن المقصد من اغلاء القطن في المفطس الاخير هو لحكى تذوب مادة القوة الصفراء وتظهر الجراء مكمدة قليلا فبتعريضه للثبس يفتح أللون ويصير

ورداجيلا جدا

فقد لاحقتنا اذا أن القطس غطس في الزيت فأتحد معد ثم في المقص فأتحد التانين مع الزيت ثم في الالومين فأتحد مع الزيت والتسانين ثم في الفوة فأتحدت مادتاهسا الصفراء والحراء مع ما ذكر من المواد ثم أغلى الطن في الصابون والصودا فزالت عنه المادة الصفراء وبقيت الجراء متحدة به أتحادا ثابتا

ولكي يكون الزيمت قابل الأتحاد مع القطن اضفنا اليه من محلول الصودا لكي يذوب ممزوجا مع الماء وقد جعلما كمية الصودا قليلة لئلا تحد تماما مع الزبت فيصيرا صابونا فتفسد ألعملية واخترنا الزيث معكرا لان الرائق لايناسب مطلقا

واعلم ان اللون يزداد احرارا كلما اكثرت من الفوة قاذا صبغت القطن بمثل وزنه من الفوة يكون اللون ورديا فأنحا بمد وضع القطن في مغطس الصابون الاخير وإذا صبغته باربعة امثال وزنه يكون ورديا معتما ويزداد طرفا بعد تعريضه للشمس وإذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لوله ورديا فأتحا فدلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان قليلا يطسى الفطن اكثر من ثلاث سرات في المفاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يمود بمكنا أن تجعله معتماء واذا اخرجته وكان اللون احمر قائنا نكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج منة يومين فيفتم لونه ويصير بهجا ٠ واذا كان اللون ماثلا الى البنفسجي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كالواجب او ان نوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كانت كثيرة على الز. ت. فكونت معه صـــا بونا أو ان القطن لم ينشف جيدا بين كل عملية واخرى

والبعض يزيد على هذه القوانين فأنونا آخر ولهم حق به وهو : ضع في الحلقين ٤٠٠ اقدَ ماء مذوباً فيه ٧ اقات صابويًا أبيض وبعد أن يذوب الصمايون تماما اغل السمائل فليلانم اضف اليه بالتديج مع التحريك منيج

مركبا من ٢٣٠ درهما من ملح القصدير في ادّة ونصف ماء و ٣٠ درهما من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلون وردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره في الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر ويكون لونه اروق

﴿ فِي الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الحجراء واو لم يكن غير ثابت لم يكن يستعمل غيره للصباغ الاحر • وقد يكون اللون معممًا أو له أتحا أو زهيا

واعلم أن نصبغ الصوف بالدودي طريقتين :

﴿ الاولى ﴾ لو فرصنا اننا نريد أن نصبغ ٣٨ أفة صوف نضع ٧٠٠ أفة ماء في خلقين نحاسية مبيضة نضعها على نار و نصيف عليها أفنين ومائة درهم من ثانى طرطرات البوتاسا ولما يستحن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة و نحرك ثم نضيف أفة ونصفا أو اقتين من محلول القصدير و نفط الصوف حالا ونحركه حتى يدور في الفطيس ثلاث مرات و نتركه داخل المغطيس غالا ساعتين ثم نخرجه و ننشره ثم نفسله في نهر لينشف

﴿ النَّانِيةَ ﴾ ان تأخذ نصف الماء المحضر بالطريقة الاولى وتسخفه الى ان يقارب الفليان فنضيف اليه اقة و نصفا او اقتين مر مسحوق الدودة منحولا وتحرك المزيج جيدا و بعد رهة تضيف اليه ٥ اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف و تديره داخل المغطس كما تقدم و تتركه فيه نصف ساعة وهو في درجة الغليان ثم تخرجه و تتركه حتى بنشف فتقسله

واعلم ان كمة الدودة ومحلول القصدير تخلف محسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة لكون العامل على بصيرة في عمله و ان نوع الدودة السخملة يقدم و يؤخر في هذا الصباغ فلكون الدودة جيدة في كل حال وفي بعض الصابغ يضيفون قللا من المكركم في مغطس العملية الاولى فيكون اللون الاحراضيم والجهج

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المسادة الملونة الصبغ الصوف همچفظ ويصبغ به بغير ألوان كاابرتقالى والذهبى وما شاكل ذلك بإضافة مقسادير مختلفة من الكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات اليوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالماء يكمد لونه الاحر ثم يصير لجميا فيكون لونه اذا غير ثابت. ويتغير لونه ايضا اذا وضع في ماء الصابون او ماء قلوى" ولو على البارد • فاعرف ذاك

﴿ فِي الصَّاعَ الفرفري بِالدُّودة ﴾

ان هذا الأون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الأولى ﴾ ان تضع فى خلقين ماء لثمانى اقات صوفاً وتفليه وتضيف عليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و ٢٠٠ من ثانى طرطرات البوتاسا و٣٣ من مسحوق الدودة و ٣٣ من صحوق الكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقة ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله بماء جاد

﴿ الثانية ﴾ أن تضع فى الخلقين ماء مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير ا و15 من ثانى طرطرات البوتاســـا و ٣٠٠ من مسيحوق الدودة وتغطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتغسله بماء جار

﴿ فِي الاحمر الوردي بالدودة ﴾

يقتضى للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملية خصوصية وهي ان ينقع ٢٤ ساعة فى محلول الحامض الكبريتيك (١٠ ح الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل بماء جار

فاذاكان هذا اغل فى حله ماء كافيا لئمانى اقات صوفا وابقه سخنا ثم ذوب فيه عدد من الله طرطرات الپوتاسا و ٨٠ من كبريتات الالومين ثم اضف اليه من الدودة الشادرية كية تكنى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مديرا اله بسرعة ثم أخرجه وإغسله بماء بيار

واعلم أن هذا اللون قليل النبات · وأنه كلُّـا طال أيقاء الصوف في المغطس يكثرُ اكداد الاحر فتليه

﴿ فِي صَبْغِ القَطْنِ بِالدُّودَةِ ﴿ بِلُونَ عَرْفُ الدَّبِكُ ﴾ ﴾

خذ من محلول خلات الالومين (١٠٠ غ الى ١٠٠ ماء) فاترا ها يكني لغمر ثوب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب بماما ثم اخرجه واعصره وانشره في غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه في ماء سخن ممزوج به كرسونات الكلس واغسله بعد ذلك جيدا بماء العادة مثم اغل ٨٠ درهما دودة في ٨ اقات ماء وضع ذلك في خلقين فيها ماء بارد ومغلي ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالتدريج الى ان تغلى الخاتين بعد ساعتين مثم اخرج الثوب

وَاذَا اضيف على مغطس الدودة السابق كميَّ من خشب البقّم يكون لون الخسام ليلكيا جيلا جدا (وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ فِي الصَّبْعُ بِالقَرَّمْزِ ﴾

اعم ان الصوف فقط يصبغ جيسدا بالقرمن • وطريقة ذلك هي ان تأخذ غرلا (أو جزات) من الصوف و تغلبه نصف ساعة أبى ماء فيه نخالة ثم تغلبه ساعتين في مغطس جديد مركب من وزن خس الصوف من كبريسات الالومين وجزء من ثانى طرطرات الموناسا لكل عشرة اجزاء من الصوف • ثم تخرج الصوف و تضعه في الكياس في محل رطب وابقه بضعة ايام • ثم فتر في خلقين ماء كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا و اتركه حتى يبندى أن يغلى وعند ذلك غطس فيه الصوف وابقه الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه ونفسله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمز مقدار ثقله · ولون القرمز على الصوف يكون اكثر ثبانا من الدودى غير انه لا يكون يرونقه و زهوته

. ﴿ فَى صَبْغُ الْحَرِيرُ بِالْقَرْمِزُ ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمن قلما يستعمل • فاذا استه بوضعه ست ساعات في محلول

نيترات القصدير ثم غطسته في مغلى الفرمن يكون لونه ارجوانيا غير ثابت مؤ القصل التاسع ﴾ ق في الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾ الصباغ الصوف ﴾

يصغ الصوف بهذا اللون بأن يغلى في ماء محلول فيه مثلى مُمَن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين · نم يغطس في خلقين على نار فيهسا ماء كاف و يقل الالومين المدكور من الكرسيترون · ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب · فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين ويضافي عليهسا قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصفر ثم يحرك السائل و يرجع الصوف الى الحلقين وبيقى ١٠ دقائق ثم ينسر لينف و نسطف فيكون لونه برتقاليا · فادا اردته ذهبيا فعوض عن الطاستير بنقل المكرستون من محلول القصدير · اليونيا مخضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلا من الطرطير

و الحرر ﴾

افل اولا الحرير في محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ص) ثم اغله ساعة في محلول كبريتات الالومين (١ و ذصف ك الى ١٠٠ ص) بم اغسله وغطسه في معلى الكرسترون سحنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٢ كر الى ١٢ ص) وقبل التهاء العملية اضف قليلا من الطائسير كما دكر في صغ الصوف او فليسلا من البوتاسيا لنفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الاومين بالقادير المذكورة آنفا

﴿ القطن او الكتان ﴾

ضرّب اولا ثوب الفطر (او الكتان) من محلول خلات الالومين فاترا ثم انسره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى ماء سخن بحلول فيه كمية طبسانير نم اغسله جيدا بماء العادة · ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتعطيس ^{الق}ماش وضع افد من مسحوق خشب الكرسسترون في كيس رقبق تضعه في الحلفين واغلها ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقي من الماء باردا ثم من مدوب الغراء ٦ اجزاء في كيمة ماء كافية ولما يفتر المزيح غطس فيه القماش واشتغل به داخل الحلقين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتسطفه

واعلم اله كلما ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودرحة الحرارة يكون اللو معمّا والعكس بالعكس و يجب الاعتباء بتحريك القماش داخل الحلقين لان الجهة التي تمس حدود الحلقين منه يكون لوفها معمّا فلا يكون اللون متساويا ولا نتكلم عن الصغ بالكركم وغيره من الواد الصفراء المدكورة في بأل المواد الملونة لان لوفها يزول عر القماش بمجرد تعرضه الهواء

-> ﴿ القسم الناني ﴿ --- ﴿ فِي الصَّغِ بِأَلُوانَ مُركِمَةً ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان السيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر أن اللوان المسبطة تركر ان اللوان البسيطة تركز ون معتمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ واما الصبغ بالركبة فهو أن تغطس الاقشة بالتنابع في ألوان مختلفة بسيطة والاخضر مثلا يظهر اذا غطست القباش في معطس ازدق ثم في آخر اصفر وقد بظهر لون مركب اذا غطست المجاش في مغطس مركب من جهلة مواد ملونة

وأكون هذا الباب واسما نختصره ولدل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا • فنعطى قواعد عومية بها بسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كا بريد • وبالله التوفيق

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ ف الاخضر ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ان الاخضر الممتم خصوصا يظهر من مزج الاسود والاصفر • غير انه في كل المصابغ يستحسنون مزج ازرق والاصفر فانهما يعطيان لونا اخضر مكل درجاته

وطريقة صبغ الصوف به هي ان تصبغه اولا بالمغطس النيلي اي ازرق ثم تغسله عاء جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد ثم تغطسه في محلول كبريسات الالومين فاترا (١١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من ناني طرطرات اليوناسا لـكيكل ١٠ صوفا • وتبقيه ثلاث ساعات ثم نخرجه وتضف الى المغطس المؤسس كية من مغلى خشب الكرسية ون وتفطس فيه الصوف وتشغله داخله الى ان يصبر باللون المرغوب

واعلم انه كلاكان [اللون الازرق على الصوف معمّــا يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصغر معمّا ايضا والعكس بالمكس

ولك طريقة اخرى وهي ان تفطس ٨ افات سوقا اربع ساعات في محلول سمخن هركب من كبريتات ادلومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البواسيا ١٥٠ في كنية ماء كافية ثم تخرج الصوف وفيسا رتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النسلي مقادير كافية محسب المادمن اللون الاختشر وتفعلس فيمه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

﴿ الحرر ﴾

صبغ الحرير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف · وطريقه هي ان ثغلي الحرير في محلول الصابون مدة نم تؤسسه بكبريات إلالومين كا تقدم القول في الصبغ بالالوان البسيطة نم تفسله غسسلا الحيفا في ما ذر ثم دصبغد بالاصفر

كما مر فى بابه ثم نخرجه وتغسله ونصبة، بالازرق كما مر فى بابه ايضا (بالنبل) و بختار الحرير الابيض طبعا نذلك


﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن او الكتان أصبغه بالازرق ثم انقعه في ماه العادة ثم أصبغه بالاصفر

ولك طريقة اخرى وهي ان تصبغ القطن بازرق سماوى ثم تفطسه في مغلى السماق ثقيلا سخنا وتتركه حتى يبردثم تخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه في تحلول خلات الالومين وتنشره ايضا لينشف ثم تفسله وتفطسه في تقيع الكرسترون فاترا (٢٥ ك الى ١٠٠ ق) وتشتغل به ساعتين داخل المغطس وتخرجه فيكون بالمون المرغوب

واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون اخضر ماثل الى الصفرة او الزرقة لكثر: الاصفر او الازرق فغطس القماش بمجلول هيدروكلورات النشادر خفيفًا او في محلول قلوى محلول حامض او في محلول قلوى المحلول حامض الوكبريتات الالومين فتتساوى الالوان ويصبر الاخضر معندلا

وأما أذا اردت صبغ القطن المحوك (او الكتان) بالاخضر فبجب بعد صبغه بالازرق السماوي أن تفطسه في محلول الحامض الكبرينيك خفيفا ثم في محلول سخن مركب من 70 درهما من الصودا للنوب ثم تشطفه وتتشفه ويتأسس بغطه في محلول خلات الالومين فاترا م نم تصبغه بالاصفر بالطريقة الاعتمادية



هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مزج الاجر بالازرق حسب الاختيار وطريقة صبغ الصوف باحدهما هي ان تضع فى خلقين على نار لكل ١٠ اجزاء صوفا ماء مذوبا ويه جزء من كبرية ت الااومين ونصف جزء من طرطرات

البوتاسا وتغطس فيها الصوق وتعليه دبع ساعة ثم تفسسله وتنشفه وفي مدة فشره خفف النبار من تحت الخلقين حتى يبرد ما فيهما واضف عليهما من الدودة النسادرية ومن مغطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف و اشتغل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتفسله وقد يعطى الصوف لونا بنفسجها بتأسيسه يحلول مضاعف الالومين والطرباير مضافا اليه ٥٣٠ درهما من محلول القصدير و بعد اغلاء الصوف في المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار ويترك في المغطس ٣ أيام ثم يصنع مغلى خفيف من خشب البقيم و بعد اخراج الصوف من الاساس وشطغه يفطس في مغلى البقم خشب البقيم و بعد اخراج الصوف من الاساس وشطغه يفطس في مغلى البقم

و الحرر به

سخنا ويشتغل به حتى يصير باللون المطلوب

أسس اولا الحرير ثم أصبغه كما مر بثتل ُمُنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم أغسله في ذهر ودقه بالمخباط برفق ثم غطسه في مغطس ليل (ازرق) الى أن يصير باللون المرغوب فأغسله ونشفه • فيكون أونه بنفسيميا حملا

﴿ الْقُطْنُ أُو الْكُنَّانُ ﴾

اغل القطن (او الكتان) في محلول قاوى وغطسه ثلاث مرات متنابعة في المغطس الزبتي الاسود والابيض كما تقدم في صباغ دم القرد نم اسسه في مربيح مركب من ٢٥ جزءا من حكبربتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل وطريقة المزبج هي ان تدوب كلا من الاملاح في كية ماء ثم تمزجها وتحرك المزبج وتتركه لترسب جوامده ثم تضع الراثي في اناء آخر وتستخه كنيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ٥ ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعصره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعصره محموق الفوة وعندما يفتر الغطس غطس فيه التط, بالعصا كما مرحتي بتشرب شماغ موقا النار بالندر يج بدون ان يغلي السائل و فلا يصير اون القطن الود

ماثلا الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ أو ٢٠ دقيقة في محلول الصابون كما من في صباغ دم الترد ليفتح لونه

> ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ البرتقالي (او النارنجي) ﴾

وهذا اللون يظهر بصبغ القماش بالاحر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كقواعد الصبغ بالالوان السبطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ التماش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحر الخفيف بالفوة ويكون اللون معتما او فأتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة، المذكورة

واما يقية الالوان الممكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها مما مر به من طرائق الصباغات المحتلفة

-ه ﷺ القسم الثالث ﷺ ﴿ في الالوان المدنسة ﴾

> ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الازرق ﴾

هذا اللون يُستَحَرِج من هيدروسيانات الحديد المعروف باز، ف پروسية وهو لا يثبت الا على الحرير فيكون غا حنىا لامما و اكثير الاقشة الحريرية الزرقاء التي نراها فى التجر مصوغة به

وطريقة الصنع به هى ان تبيض الحرير ثم تفطسه ربع سناعة فى محلول فيه جزء من هيدروكلورات ثالث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءًا من الحرير ٠ ثم تمخرجه وتغله وتفسطه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغليان ثم تفسله وتغطسه فى محلول بارد خفيف من سيانور البوتاسا محمضا فليلا بالحامض الحكيرينيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بعد ربع ساعة وتنسله وننشفه

فالحرير اذ يغطس فى المحلول الحديدى يتحد مع كمية منه والصابون الذى يغطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض النفرد عن الحلم الحديدى · والحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحدمع اليو تاسبا الذى يتحل عن الحامض الهيدروسيانيك وهذا يتحدمم اكسيد الحديد التحدم الحرير ويكون اللون الازرق

واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فحد كية من هيدروسيانات الحديد النق مسمحوقاً وامزجه بنلاثة او اربعة امنال ثنله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيح ٢٤ ساعة محركا اياه في هذه المدة خس او ست مرات

ثم اسس القطن المبيض بغطه في محلول خلات الالومين فاترا و ونشفه ثم اغسله جيدا • ثم خذكية كافية من مزجج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوق، ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الما، سخنا ليصير اون الماء ازرق غامضا ثم غطس فيه القطن واشنفل به داخل المغطس حتى يتسرب بسوية و اتركه هناك حتى لا بعود اللون قابلا للزيادة • ثم اخرجه و اعتسره و انشره ربع ساعة الهوا، ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه بماء محمض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ما،)

وقد يصبغ الصوف لهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيهما صعوبة واللون لا يثبت عليه كما فى النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في الاخضر ﴾

طريقة الصبغ بهذا اللون هي ان تؤسس القماش بمزيج مركب من ١٢٠ درهمما من كبريتات النحاس و ٣٦ من خلات النحاس و ٣ ونصف من الغراء و ٣٢٠ من الماء (تذوب فيه الاجزاء السابقة) ثم رّطب القماش في هذا المزيج بنساو ثم تنشره في غرفة حارة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم رّطبة في محلول البوناسا الكاوية (٨ پ الى ١٠٠ ماء) ثم تشطفه وتعصره داخل محلول مركب من ٨٠

درهما من الحامض الزرنيخوس (طعم الفار الابيض) و ٣٨ من كر بونات البوتاسا و ٦٦ اقان ماء حتى ينشف

هو القصل الثالث ﴾

﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصغ به همى أن تؤسس التماش بمحلول مركب من ٣٨ درهما من ثانى كريونات البوتاسا مذوبه في ٣٠ او ٢٠٠ ماء وبعد اخراجه ترطبه بدون غسل في محلول خلات الرصاص (٣٩ درهم خلات في ٣٠٠ او ٢٠٠ ماء) ثم تغسله و تتركه حتى ينسف فيكون اللون اصفر غامقا ، فإذا اردت اللون الليوني الفيانح فأسس القماش بمحلول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم فنفه ثم غطسه في ماء الكلس معكرا ثم غطه في محلول كرومات البوتاسا ولشطفه وقد انتهى العمل

واذا اردت البرتقالى فنوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص في ٣٠٠ او ٦٠٠ ماء ورطب فيه القباش ثلاث مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة ثم غطسه عشر دفائق في ماء الكلس مع حرا وغزيرا ثم اشطفه ثم غطسه ربع ساعة في مذوب ٨٠ درهما من ثاني كرومات البوناسا لكل ثوب بشرط ان يكون المذوب فارا ثم اشطفه ثم اغل في خلفين ماء كلس راثقا وغطس الثوب فيه و اخرجه بسرعة و الاوفق أن يحث الثوب شخصان يغطس الاول الطرف الذي يده ثم يحد، نحوه الى أن يتهى تغطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون اللون المدرية الموا

وطريقة صبغ الحرير باصفر زاه لامع هي أن تفطه (لا يصبغ الا الحرير هكذا) في محلول كلورور الكدميوم فاترا و تتركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه و تمصره وتفطسه في محلول كبريتور البوتاسا باردا خفيفا فيتحد الحرير شماما مع كبريتور الكدميوم الذي يتكون بهذه العملية ويكون لونه اصفر زاهيا لامعا ونابتا و هذه العملية افضل مي غيرها غير أفها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحر ﴾

طريفة الصبغ به (للحرير او الصوف) هي ان ترطب احدهما في المركب الآتي

جزء واحد من الزئبق النتي « ٢ من الحامض النيتر لك النتي

تضع الاجزاء في وعا، صيني تتحميه على النسار الى ان يذوب الزئيق بماما ثم تقوى النار حتى يغلى المذوب ٥ دفائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله في مثله من المساء المستقطر وتسخنه ونغطس فيه القماش وتتركه من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه اجرثابتا قللا ٠ والترطيب هو ان تفط القماش في المذوب وتعصره حتى يذلل باعتدال

﴿ ملحق ﴾

﴿ فِي مَاجِعِ الْأَلُوانَ عَلَى الْأَقْشَةَ ﴾

قد رأيت انه في صبغ القماش بلون واحد تؤسس القماش وتفطسه في مغلى المواد الماءن. فتحد معها وهكذا يكون اللون واحدا ، واما اذا اردت ان يكون القماش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالتوالب حسبما يختار ، فلا يؤسس من القماش لاجل كل لون الا المحل المراد تلويته

وطريقة ذلك هي ان تمزج المؤسس بصمغ عربي او محلول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تغط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذي تربده او محالل او صفائح تحاسية محفورة ايضا مثم تعليم القماش بالمؤسس بهذه القرالب وتدعه ينشف ثم تغطسه في مغطس اللون الذي تربده فيصغ واذ تغسله يزول اللون عما لم بؤسس منه في حكون للقماش لونان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والاكتسابي وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للقماش العد لان يطبع عليه لون احرهي ان تذوب في "

اقات ماء سمخنا اقرة م كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهمها من خلات الرصاص ثم تضيف الى المدوب عشرين درهما من كريونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مستحوقاً ناعما ثم تشدد هذا المزيج بالصمغ أو بالنشاء وتفط به القوالب وتطبع على القماش وترّد كه حتى ينشف ثم نصبغه فى مغلى الفوة فيصير لوئه كلم احر فيغلى معدذلك فى ماء فيه تحالة فيزول اللون عن القماش الا محل التأسيس فيزداد رونقا

واعلم أنه فى دابع الاقشة تستعمل غالب الالوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشددها بالصمغ او الذا. كما فى الاساسات

واذا اربد البم زهور مختلفة الالوان يؤسس القماش اولا ثم بطبع عليه احد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر ويطبع بعد تحكيم وضعه بنوع ان الالوار تسكون فى محلاتها المعينة • وهكذا بقية الالوان • ولا تفغل ان تنشف القماش كلا طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان الشابتة تطبع بتجميد المؤسس كما قانا بالحمغ او النشاء فنغط فيه القوالب او بالرسم على الاقشة · فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد ويصنغ في مغلى الفوة وخشب البنم · والاحر بخلات الالومين ويصبغ على الفوة

والاسمر بمريح جزءين من اساس الاحمر وجزءين من اسساس الاسود ويصمغ بمغلى. الفوة

> والبرتقالى باساس الاحمر ويصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى الكرسترون والاصفر باساس الاحر ويصبغ بمغلى الكرسترون فاترا

> > والازرق باساس الاسود ويصبغ بالنيل

والاخضر بخلات الالومين ويصغ بالازرق ثم يفسل جيدا وينشف ويغطس فى مفلى الكرسترون

ً واما الطبع بالالوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان بصمغ إ الكثيرة وتفط بها قوالب وتطبع على الاقشة بدون اساس والاقشة الطبوعة بهذه الطريقة تباع غير مفسولة بعد طبعها فلذلك عندما تفسل مزول عنها اللون غالبا

هذا وبهذا المقدار كناية للفطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبما قررنا باسهل اسلوب واقرب طريقه" لنجاح عمله · وقدمنــا له القواعد التي هي اركان هذا الفن فعلينا ايضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهممة بما بأتي

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تحضير محلول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتر بك ثمانية دراهم ومن هيدروكلورات النسادر درهم ومن القصدير النتى درهم · فيذوب هيدروكلورات النشادر فى الحامض النيتر بك ثم بضاف الصقدير وقافا وعندما يذوب إيضاف الى المزيج مثل ربع وزنه ماء

ومنهم من يُحضر وبالطريقة الآثية :

وهي أن تذوب ٨٠ درهمها من كلورور الصوديوم فى ٦ اقأت ماء ثم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النية يك ثم تضيف بالتدريح ٣٠٠ درهم من النصدير المطرق نقيا ويحفظ السائل الى حين الاستعمال

وا لم ان محلول القصدير المحضركما سبق بستمل فى الصبغ بالالوان الرسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيصضركما يأتى :

ذوب فى ٣٠٠ درهم ماء غال اقة و ٢٨٠ درهما من كبريتــات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى طرمارات الوتاســا و ١٧٠ من ثانى كلورور القصدير (وسبأتى الكلام عليه فى آخر الكتاب)

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في ازنه الديوغ عن القمان ﴾

اعلم ان هذه العمنيد هي من الامور المهمة في النسسباغ إشهر ط ان يزول الدبغ بدون تغيير لون القماش ولامعية، ويجب على من يريد ذلك ان يعرف اذا كان اللون المصبوغ يه القماش ثابتا او لا لكى يرجمه بعد ازالة الدبغ

ويجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها القماش فتسهل ازالتها

واعلم أن الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القماش بدون أن يعطبه والثانى ما يعطب اللون أيسا قللا أو كان يعطبه والثانى ما يعطب اللون أيضا قللا أو كان الدبغ عنه طالمادة التي تزبله عن اللون الاحر مثلا لا تزبله عن الاخضر أو الازرق أو خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتذويه عن القماش كالايتر وزيت التربتينا والبنرين والصابون ومرارة البقر والماء المحلول فيه قليل من اللج الفلوى • ومنها ما يمنص الدبغ بدون أن يذوبه كالطباشير والكلس المنقأ بالهواء والورق النشاش والجمس المسعوق

واذا كان الديغ جديدا يكنى ان تدنى منه جرة اوحديدة هجية فيتطاير الجسم الدهنى بخــارا ويزول الدبغ عن القماش غير ان ذلك لا يُصحح فالبـــا اذا استعمله من لم بيمارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يتمد بو اسطة الحرارة على القماش

فعلى من يستعمل ذلك أن يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الدبوغ عن كل من انواع القماش بدون أن بغير رواق الالوان

فالصابون مثلا يزيل الدبوغ الدهنية عن كل الاقشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قباش مصبوغ بلون احمر و ردى أو كرزى بادة العصقر الحمراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عن القماش المصبوغ بالوان سربعة العطب يفضل الايتر لائه لا يضر باللون مهما كان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التي تزيل اللون عن القماش هي غالبا سهلة الازالة" ولكن ترجيع اللون الدبوغ التي ترجيع اللون الى المدالة ما يرجع الى اصله بيل القماش في محلول الحوامض النبائية كالحامض الحليك وحامض الليون وحامض الأكساليك وحامض المراد العراي العر

ترجع بنوع خصوصى الالوان الزائلة بالبول او الغسسل كما يحصل مثلا لبعض الاقشة المصبوغة بالاسود

ومن التراكيب المزيلة الدبوغ الدهنية والراشجية عن اكثر الالوان بدون ان تحفف لامسيتها مهمما كانت لطيفة مزيج الابتر مع زيت الترينتينـــا وطريقة ذلك هى ان تفط به استنجة وتحسيم جما محل الدبغ مستحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسبج شخلى فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشساشا ثم احم مكواة واصبح بها سطح الورق فيسيل الشمع ويمنصه الورق واما وبر المخمل فيتلبد فلحسك يرجع إلى اصله بل استخبة من مزيح الامتر وزيت التربينيا ومس مها المحل المتلبد مسا طبقا ثم امسح بخرقة نظيفة فحجم العمل وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قساش بكل لون وبعد أزالة الدبغ يمسمح بخرقة نطيفة ويعرض لحرارة خفيفة أو للنمس

فينشف حالا واذا استعملت هذه العملية في ملابس قديمة ازمن عليها الداغ يجب تكرارها الى ان مزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت والشحم واليومادا (دهون الشعر) وعصير الاثمار والحخر واكسيد الحديد والدم • وكلها تزول بو اسطة واحدة تقربا وعملية واحدة

ومنها ما هي مركبة وهي ما تحصل من جسم مركب من جلة مواد فيقنضي لازالتها اكثر من عجلية ليمل كل من الدبوغ كالدبوغ المسبة عن مس دواليب آلة مدهونة بشخم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية و اسبد الحديد ملذلك يازم اولا ازالة المادة الدهنية ثم ازاله اكسكسيد الحديد وهذه الدبوغ تخلف كثر غيرا فيلزم العامل ان يعرف كلا منها ونزيله بضده

والديوغ التي تزيل الالوان هي الجوامض والقاريات وعصير معض الاثمار والبول فهده جميعها تزيل لون القماش غير النات او تغير، فلاجل اعادته كما كان يكنى غالبا اشباع الشئ بما له الفق معه فالحوامض تشع بالقلويات وباحكس ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صنع المحل الذى زال عنه اللون · وهذه العملية من الامور الدقيمَة الصعبة فيقتضي لها ممارسة طويلة واعتماء كلى

﴿ فِي ازالة الدبوغ البسيطة المسببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل أن ينشف اغسل القماش بمساء بارد فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن أذا كان قديما فيزال اما مجامض الكبريتوس او بماء الكلور

﴿ فِي ازالهُ الدُّبُوغِ الْحَدَيْدِيَّةِ ﴾

ادا كان الديغ حديثا بزال بغط المحل المدبوغ في الحامض الحكيم بدينًك الهيدروكاوريك المخفف بمنه ١٥ مرة من الماء ثم يغرك بين الايادي حتى بزول الديغ ثم ينسل جيدا بماء بارد • وقد يزال مثل هذا الديغ برس محله بناني طرطرات البوئاسا نابحا ثم يرطب الملح وبترك هكذا مدة ثم يفرك القماش بين الايدي ويفسل • وهذا اللح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لائه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الديغ قديما وكان لوته اصفر محمرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك ويراب بماه ويترك برهة ثم يفسل • وقد يموض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوناسا المعروف بملح الحماض غير ان الفعل يكون ابطأ علم الحامض تفسه

﴿ فِي ازالَةُ الدَّبُوغُ المركبةُ ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازفة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالتها اولا ان يفسل القماش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما نقدم اعلاه ثم يل بالايتر ويفسل • فاذا يقى ديغ حديدى على قاش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير (١ حسكاو الى ٥ ماء) ثم يفسل بماء ويفط فى محلول حمضى خفيف (٥ ح الى ١٠٠ ماه) ثم يفسل وينشف

واذا كنان دنغ الحبر جديدًا فيكنى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبرينيك محففا اوماء الكلور غير ان الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة

دبوغ الحبر عن الورق الطبوع لان من خصائصه ان مجل الحبر الاعتباء ولا يؤثر بحبر المطابع و استعماله كثير جدا لارالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميع الالوان النبائية التي لا تؤثر بها الحامض كانتيل وما شاكله فلدلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاء وطريقة استعماله لدلك هي ان تفط به الدبغ وهو مخفف و تتركه برهة ثم تفسله بما بارد واذا لم يزل الدبغ فكرر العملية والدبوغ المسيدة من البويا (دهانات الخشب) اذا كانت جديدة تزال بفركها بلباب الخبر اذا كانت البويا وارية واما اذا كانت يابسة فتر ال بفركها بجريح زيت الترتيبا والسيرتو واذا كانت قاء به اللون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ماذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدبغ تماما يسمح مسكانه بالايتر فترجع اليه اللامهية الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ترجع الالوان المنفيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عمرما ترجع بعض الالوان المتفيرة بالدبوغ واحسن المواد العروفة ! لهذا الاستعمال هو محلول ملح القصدير نشعرط أن يكون مختففا وهو جيد لارجاع الماون المتغير بالعرق فى الملموسات كما محصل ذلك تحت الانط وما شاكله

وتنهير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كمصير معض الانمار والحل وما اشه ذلك يجميح استعمال السائل الشادرى فيكهي مس المكان المتغير لونه بهذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيت مهما في باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه • فلم يبق علينا أ الا أن نوصى العامل بالنظافة و الاعتناء الكلى عند استعمال العماات المار ذكرها ا في ازالة الديوغات لئلا تظهر هالة حول المكان الذي ازيل هنه الديغ • فاذا ظهرت خطأ يكني لازالتها أن يفرك مكانها فرك الطيفا بخرفة منموسة بالايز كبريدك المكرر فيداوم الفرك اللطيف على الهالة الى أن ترول وبصير القماش تقربا ناشفا عند انتهاء العملية • والله الهادى الى سبل النجاح

انتمى باب صبغ الاقمشة ويليه باب الفوتوغرافيا

حى الباب الثالث ڮير. ﴿ في الفوتوغرافيا (تصوير النميس) ﴿

﴿ دیباجة ﴾ ﴿ فی بسمش کلام عنها ﴾

الفوتو غرافيسا لفظة يو نائية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأهسا رجل فرنساوى أسمه شارل ورجل انكليزي اسمه دافيد (داود) وارن صورة رسمت بالنور سميت نييسوتيب نسبة الى زيبس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخر فرنساوى انبضا أسمه داغر واخذا يمحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ ا اولا يرسم الشبح على صفيحة نحاسة مطلبه "بالحجر وبقيا مدة بديرن نجاح ثم افترقا سنة ١٨٢٩ واخذ كل منهما يشتفل وحده

واما داغر فترك طريقة الجمر وطلى الصفيحة بفضة وصفلها جيدا ثم عرض وجهها المصقول لبخار اليود فاكسكتسى يودور الفضة ثم وضعها في آلة تسمى الحزانة المظلة فاجتمع على وجد الصفيحة المحضر الشماع الصادر عن الجسم الذى اراد تصوره فطبعت عليها الصورة بتغيير لون اليودور رفعها من الحزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة ففسلها بمذوب هيو كبريتيت الصودا لازالة اليودور الذي بق غير محلول حتى نثبت الصورة

وفى ٧ كأنون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لأشحة اظهر فيها كيفية عليته فسيت داغر يونيب نسبة اليه واجبر على عمله بمبلغ وافر من الدراهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين السامة فلم يحض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استفى عن التحساس والفضة واليود بالقرطاس والصورة التى كان يلزم لرسمها مقدار خمس عشرة دقيقة صارت ترسم ببعض ثوان وبعد اكانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابة كالمرغوب

واها الذي عن الواسطة" للرسم على الورق بالنور فهو رجل انسك لميزي أسمه تأثيو وسميت علية تما البوتيب وكيفيه" هذه العملية" هي أن تؤخذ قسمة من

ورق الكتابة وينسل سطح منهسا بمذوب نيتراب الفضة (٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر) وتنزك في مكان مظلم حتى تنشف ثم تغطس مدة ٥ أو ١٠ دقائق فى مذوب يودور اليوتاسا (٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماه مستقطرا) ثم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة ويغير الماء ثلاث او اربع مرات في هــــذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور البوياسا ثم تنشف الورقة وهذه العملية بجب ان تجرى على نور "قنديل فيكون الورق فد اكتسى يودور الفضة الاصغر ثم يصنع سمائل مركب من مذوب ليتراث الفضة (٥٠ قمعة الى ٨ دراهم ماءمسقطر) ويؤخذ منه جزء ومن الحامض الحليك البلور جزءان ومن مذوب الحامض العقصبك المشبع ثلاثه" اجزاء ويبلُّ به الويق المعدكما سبق وينشف قليلا بورق نسَـاش ثم يوضع في الخرانه "المظلم" . وبعد اخراجه منها يغسل بسائل مركب من مذوب نيترات الفضه" (٥٠ قَعه" الى ٨ دراهم ماء مسقطر) جن، واحد و من مذوب الحامض العقصيك المشمع اربعمة اجراء فالصورة التي سيمج من ذلك سمى سمال " لان الاجزاء النيرة منها هي المعلما" بالحريقة وبالمكس فنطهر الساب السوداء بيضاء والوجه الابيض النود وهكداء فتعسل في مذوب هينو كبريتيت الصودا سخسا (جزء منه الى ١٠ ما،) ثم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تقسدم و يوضع كلاهما في الشمس فتطم الصورة على الورق هذا حسب اصلهما فنفسل بمذوب هيبو كبريتيت الصودا أو سيانور البوتاسا او ماء الشادر لارالة ما نهي من يودور الفضه" غير محلول

ولم آلمِثْ طریقة تالیو ان عوض عنهاستة ۱۸۵۱ بالتصویر علی الکولودیون وهذه الطریقة اکتشفها رجل انکایژی اسمه ارشىر ومی^{المستع}ملة الآن لانهــا اجود مماسواها

فقبل أن نشرع فى الكلام على التصوير بالكولوديون يجب أن نعرف القارئ ما هى الآلة المستمملة لدلك لانه بدونها لا يتم رسم صورة فانها هى التي تجمع باتقان النور الصادر عن السنخص على الكواوديون

۔ہﷺ القسم الاول ﷺ ﴿ في لوازم النصوبر ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فَي الْآلَة والصورة السلبية ﴾

ان الآلة المستعملة لدلك مركبة من قطعتين لا غي بالواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى الجمكتيف (شكل ١٦)





W

12

هى اسطوانة نحاسية داخلها بلورتان سميكتان الواحدة محدمة موضوعه" في الجهه الحلفية ولكل الجهه الامامية من الاسطوانه والاخرى مقعرة موضوعه في الجهه الحلفية ولكل من هاتين اداورتين بلورة عدسيه الشكل ملتصفه ويقاوة هذه البلورات ومن شح بهاوتقرها وتحكيم وضعها باحد الناسب نقوم جودة الانجكتيف او عدمها وعا انسالم تتوصل و هده اللا الى على آلة كهذه (لى بلورات) نكتفي بما ذكراعها وترسد القارئ الى النامال المسحدة شهرة الجمل هذه البلورات ويعرف ذكراعها عنه على عامل اذ يكون محفورا على كل بلورة والاسماء هي « دلما يبر » « المبلوش » « دارلو » فلمختر منها ما يراد فكل ما ما الما جدة

واما الخزانة المطاءَ (شكل ١٧) فهي علبة محكمة الضبط جدراتها من الحــام

او الجلد او الخشب وهي داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى و تؤخر بسحبها وادخالها في العلبة النابية والا بحكتيف بركب في ثقب اماى من الشائية وفي مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها برسم الشبح المبحرة الزجاجة ترفع لتوضع مكانها تماما الزجاجة المخضرة الكولودون وسيأتي بيان ذلك

ويقتضى أذ ذَاك أن تقرب وتبعد الحزانة النظلة بالسحب أو الادخال فى العلمة الاخرى كما ذكر حس اقتضاه التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المغشية والامجكتسف حتى يصير الرسم ظاهرا عليها جليا • والتقرب والابصاد يكون محسب قرب الشخص أو بعده المراد تصويره فتبعد أذا كان قربها من الآلة وبالعكس • وهذه الآلة تركب على سبة و تثبت عليها بواسطة برغى حتى لا تتحرك وقت التصوير فتصير كل الآلة أذ ذاك عهد، (شكل ١٨)



﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في اماكن النصوير ﴾

اعلم آنه يلزم المصور غرفتان احداهما محكمة الضبط حتى لا يدخلهما شي من النور بعد اغلاق بابها غير آنها يكون لها نافذة حركب فيها لوح زجاج اصغر برتقالى لان النور الذى يدخل من الزجاج الاصغر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستفنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز تحيط به ورقة صغراء ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل ويكون فيهما جلة روف لوضع الاستحضارات التي تلزم للتصوير وخزانة تقفل عند عدم اللزوم توضع فيهما الاجزاء الثينة مثل كلورور الذهب ونيترات الفضة والاجزاء التي يدخلها سم مثل سيانور اليوتاسا وثانى كلورور الزئبق لئلا تقع يد من لا يعرفها فنضره و والغرفة الاخرى مطلقة للنور توضع فيهما مائدة وتعمل الها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطعة منها محل مخصوص ليستكون دائماً تحت الطاب نظيفا واعلم أن الترتيب والنظافة همها من شروط النصوير الاولية

ويلزم ان يكون البصور سطح او دار آهكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة ان يكون محل وقوف الشخص منيرا من جهة الغرب و تعمل فيه خيمة من الحام الرقيق الابيض عرض متريقف تحتها الشخص ليلا يأتيه النور عوديا لان ذلك بما يجعل المكنة النئ في الوجه سوداء اكثر من اللازم و الاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب في الوجه ويوضع وراء الشخص سنار من قماش سميك مدهون دهنا متساويا بلون رهادى او تبنى او جوزى وقد ترسم عليه صورة بناء او ما شاكله بنوع مناسب ومن السخسن ان يوجد المام النخص كرسي ومائدة مثلا لاتقان الصناعة المستحسن ان يوجد المام النخص كرسي ومائدة مثلا لاتقان الصناعة

وسندة للرأس (شكل ١٩) لئلا بهنز فيحبط العمل ويضبع الوقت سدى ٠



19

ولا يصح مطلقا وقوق الشخص في النبيس لئلا يكون المحل المندار ابيض ناصعا والحل الذي اسود حالكا كما تقدم و بل شهب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قايلا لتتم المشابهة ويسهل ذلك بذير بردايات لحجب النور حيث يلزم حجه و يجب ان يكون المصور حاذقا لبوقف الشخص وقفة مرضية و يوجه اليه النور بنوع مناسب و لدلك يدين اكثر فوق رأس النخص منارا من جهة اكثر من الاخرى ينوع موافق و ونوضع بردايات من حيث يأتي النور ليضعف او يقوى حسب الاقتضاء والطروف ويجب ان يكون النخص منحرف الجسم بانعراف قايل لتكون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا و واما اذا كان المصور في البرية فحجب ان تكون معه خيمة مربعا ينشرها و يكون الشخص تعتها و وراءه الستار المذكور وتشكون مع المصور بردايتان يذعرهما مرجهي الشرق والغرب لتقليل وتشكون مع المصور بردايتان يذعرهما مرجهي الشرق والغرب لتقليل وتشكون مع المصور بردايتان يذعرهما مرجهي الشرق والغرب لتقليل النور او تكثيره حسب اللزوم و وستتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها النور او تكثيره حسب اللزوم و وستتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها النور او تكثيره حسب اللزوم و وستتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها النور او تكثيره حسب اللزوم و وستتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ في لوازم الصورة السالبة على الكولوديون ﴾

ان لرسم الصورة على الكواوديون لوازم لا يستغني عنها وهي "

﴿ اولا ﴾ الشاسى وهمى عابه" رقيقة من خشب لها جرار توضع فيها الزجاجة المخشية ويقلب الجرار على ظهر الخرانة المظلة فتوضع مكان الزجاجة المغشية ويقلب الجرار على ظهر الخرانة

﴿ ثَانَيَا ﴾ فتئة فيها كواوديون حساس

﴿ ثَالَنَا ﴾ علية فيها زجاجات في اعلى درجة من النظافة

﴿ رَابِمًا ﴾ فَرَشْمُ ذَاتَ شَمْرُ طُوبِلُ نَاعُمْ جِدًا

﴿ خامسا ﴾ وعاه (جاط شكل ٢٠) من زجاج او صينى اوكوتابرخا مربع فى طول مرتفع الدائر قليلا

٠ ٦

🛊 سادسا 🤻 شنکل من شریط فضی

﴿ سابِعًا ﴾ قنينة فيها المفطس الفضى للرجاج

﴾ ثامنا ﴾ قنينة فيها المظهر الحديدي

﴿ تَاسِعًا ﴾ قَنْيَنَةً فَيْهَا مَظْهُرُ الْيُرُوكَالَيْكُ

﴿ عاشرًا ﴾ فينة فيها محلول ببترات الفضه خفيفًا (للاظهار)

﴿ حادى عشر ﴾ فننه فيها هيبو كبريتيت الصودا او محلول سيانور الموتاسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان نكون هذه الاشياء فى الغرفة المُظلمة مرتبه كل منها فى مكنه لئلا يقع غلط باستعمالها

فاذ قد عرفت بعض جادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيذيه تركيب كل من السوائل المذكورة اعلاه واجراء العليم · فاتده

﴿ النصل الرابع ﴾

﴿ فِي تركيب الكولوديون الحساس ﴾

كيفيه" ذلك هي أن تأخذ قنينه" نظيفه" ناشفه" وتضع فيها الاجزاء الآنيه" :

درهم ٨٠ من الايتر كبرينيك النق درجه" ٦٠

د ٤٨ من السيرتو الحالص « ٤٠

١ ونصف من قطن البارود

ثم تهرز الفنينة ليذوب القطن ثم اصنف على ما ذيها ما يأتي :

قعه" ٣٦ من يودور الكادميوم

« ٣٦ من يودور الامونيوم

ه ۸۰ من برومور الكادميوم

لا ٨٠ من برومور الامونيوم

ثم "هز القنينه" جيدا لتذوب الاملاح وتنزك المزيج اثنتي عسرة ساعه" حتى يروق فيصير جيدا للاستعمال

ہو الفصل الخامس کھ

﴿ فِي المُغطسِ الفَدَى للزجاجِ ﴾

هذا المفطس يركب من ٣٣ درهما من الله المقطر ودرهمين ونصف من نيترات الفضة المصبوب ولما تذوب النيترات اضف على المحاول عشر بن نقطة " من الكولوديون فيرسب اذ ذاك راسب اصفر خفيف فعند دلك هز القينية فيزول ولحكن الاحسن ان يزال بالنرشيم فلذلك خذ قينية وزراء وضع فوقها قعام من الزجاج داخله ورقة ترشيم وصب محلول النيتران في الورقة ولا يتم الترشيم احفظ القمع والورقة فافهما يخدمان جلة ايام اذا وضعت القمع مقلوبا على خشية تظيفة بعد الفراغ من استعماله

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في المظهر الحديدي ﴾

حسكيفية استحضار هدا السائل هي أن تأخذ قنينه تسع اقد ماه وتملاها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلورات خضراء شفافة نقية ثم تملاً الفنينة ماه و تهزها الى أن يذوب الله من تلك البلورات ما يكفيه (وكما اخذت كمية من هذه الفنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول دائما مشبعاً) ثم تأخذ قنية وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريتات الحديد الذكور

ا ١١٠ من الله المقطر أو ماء المطر

« ۲۰۸ من السيرتو درجة ۳۶

من الحامض الخليك القابل التبلور
 فترج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

ر الفصل السابع ﴾ في المظهر اليروكاليك ﴾

خذ فنينة زرفاء او صفراء وضع فيها الاجراء الآتية :
قحات ١٠ من الحامض البيركاليك
درهم ٨٤ من الماء المقطر اوماء المطر
« ٢٠ من الحامض الحليك القابل التعلور

فضع هذا السائل في زجاجة محكمة آلسد · واعلم انه يقل فعله كلما ازمن وبعد ه او ٦ ايام يعدم فعله بالكلية فالاحسن ان لاتحضر منه الاما تحتاجه ليوم او يومين

> ﴿ الفصل الثامن ﴾ ﴿ في السائل العين للاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماء مقطر

﴿ القصل الناسع ﴾ ﴿ في السائل المثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملاً ها ماء مقطراً مضافاً اليه ١٤ درهما من سسانور البوتاسا . وقد يعوض عنه خوفاً من ضرره بمحلول هيو كبريت الصودا مشبعا (٥٠ الى ١٠٠ ماء) وذلك لان السابور مر اقوى المهوم القتالة واعلم أنه يجب بعد كل عملية داخل الغرفة المنظمة غسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائمة حنفية معلقة بالحائط ملاً نه ماء مرشحاً نقيا ٠ لان حبة أو قشة صغيرة تفسد العملية

مز الفصل العاشر ٪، ﴿ فَي تنظيفِ الزجاح ﴾

من الامور المهمة الضرورية التى لا يستغنى عنها مطافا نظافة الزجاجة التى يصب عليها الكولوديون الى اعلى درجة بمكنة لان ادنى جسم غرب على سطحها يضر بالعمل ضررا بليف فلاجل تنطيف الزحاجة اصنع كرة من خرق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بالمزيح الآبى :

درهم ۴ من ساتور البوتاسا * ٤ من كربونات البوتاسا * ٣٢ من الماء الاعتمادي

فبعد أن تفركها بالكرة الذكورة غطسها مربين أو ثلاثا في ماء نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك تم ركب الزجاجة عودنا على وعد ورق بساش عني يضح ماؤها وقبل أن تسفى عاما خذ خرقة قطل ودي. نطفة ونسفها بها جيدا و وهذه العملة ذات اهمية عطبى في النصور لان نطاقة الزجاجة اقرى واسطة المجياح قلو أستملت احس الاجزاء واحس آله وكانت الزجاجة غير فظيفة كالواجب لاستحال رسم سورة جدد و هذا ولا بحد أن عمس الزجاجة بايد وخصوصا في العميف اللا يعلوها مان دهند و وجما أن الحاول السابق بلخله سم ستكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

﴿ القصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأن بنوع انها لا تهتر لثلا يتعكر وتسم فوهنها بخرق نقائد وتأخذ وتسكها بالبد اليي بين الانهام والسبابة و تأخذ الزجاجه النطيقة بالبد السمرى وتمسكها من احدى زوايا ها بين الانهام والسابة ايضا بعد ان تكون مسحت سطعها المراد صب الكولوديون عليه بفرشة ذات شعر طوبل ناعم جدا لارالة ما رعا يكون قد علاها من الهباء المطاير في الهواء مثم تصب الكولوديون على الزاوية المقابلة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل 17)



17

وتمنى الزحاجة قليلا نحو بسارلة فيسيل عليها الكولوديون الى الراوية البسرى العليا ثم تحديما واتت نصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة اليمنى عففا الص المتواصل وواضعا الزاوية اليمنى التي ينقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهمكذا يفطى سطحها بالسائل الذي ينقط بحكفاية في القنينة مثم تضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التي ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عوديا وتهزيا حتى تتساوى موجات الكولوديون مثم تزجها بعد دلك ٢٠ ناية في الفطس الفضى (تنبيه : اذا كان المصور مبتدياً اى غير ماهر مجب الريارس هذه العملية اصب الماء او الزيت على الزجاجة حتى يتمزن) ماهر مجب الريارس هذه العملية اصب الماء الرياحة ولا ابطاء مل يجب الريكون الصب ولا يقتضى ان يصب الكولوديون بسرعة ولا ابطاء مل يجب الريكون الصب

متواصلاً باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنفيطه فى الغنينة لا يُصحح ان يرجع على ذاته لئلا يسبب تثنيا او تجميدا

وطريقة تفطيس الزجاجة في المفطس الفضى هي ان ترشيح المفطس في الجساط المعدلة قبل سكب الكولوديون وتضعه على المائمة في الغرفة المفلية وتغلق الباب و بعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة بالبسد اليسرى وترفع احد طرقى الاناء (الجاط) بالبد اليمي بنوع ان يتحنى قليلا و يجتمع السائل في نصفه فيبنى النصف الآخر فارغا

فضع الزجاجة بتأن في النصف الفارغ بحيث يكون الكولوديون الى فوق واحنها تدريجا ثم تتركها وتترك اله المنطس بوقت واحد بهدو فحفمر السائل الزجاجة تماما دفعة واحدة وبجب الانتباء الى ذلك لان السائل اذا الم يغمر الزجاجة دفعة واحدة بجعل عليها خطوطا تضر بالصورة منهم تترك الزجاجة في المغطس وتفطيه بلوح خشب ملبس ورقا اسود و يجب تحكيم الغطساء حتى يصبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابها واتنن وقوق الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف محكمًا رسمه جيدا على الزجاجة المفسية (١) وتمم ذلك ببرهة خمس دقائق ثم ارجم الى الغرفة المظلمة وغلق الباب وخذ الشاسى التي تكون قد وضعنها قبلا على المائدة قرب المغطس واسحم الجرار حيث تضع الزجاج المحضرة واضرب بيدك على ظهره وانفخ في داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغبار لئلا يقع على سطح الكواود عن فبنله م ثم اسند الشاسى مفتوحا على المائدة واكشف المغطس وخذ الشنكل القضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها بيدك لترى ان كان الكواوديون مستقيا او ان كان السائل الزجاجة عبر نظيفة)

⁽۱) عندما ينظر المصور فى الزجاجه المغشية اليرى ان كان الرسم جيدا يجب ان يغطى رأسه بنوع ثوب اسود لكى يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

فاذا ثم ترشيئا من ذلك تكون الزجاجة جيدة والا فأعدها الى السائل وأنقها حتى تصيرصالحة للعمل • فاذيتم ذلك ارفع الزجاجة بالشنكل كما قلنا وامسكها بالزاوية التي امسكتها بها عند صبُّ الكولوديون بين الأبهام والسبابة من اليني وارفعها فوق السائل حتى تنضم بما بمكن منا ثم خذبالبد اليسرى الشاسي المفتوح وضع فبه الزجاجة موجها وجهها لمحضر الىاسفل ثم اغلق الشاسي وامسكه عودراواخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المغشية أن كان الشخص ياقبا كما ركزته والافركزه جيدا مسندا رأسه على السندة المذكورة آنفا 🕟 وليكن ذلك قبل مضى خمس دقائق والا فينشف الكولو لون وخصوصا في الصيف فيفقد حاسيته ٠ ثم ارفع الزجاجة المغشية من الحزانة المظلة وضع مكانها الشماسي ثم غط فوهه الابجكتيف بغطائها واسحب جرار الشاسي فينكشف وجه الزجاجه" المحضرة داخل الحزانة موجها للتخص ثم انزع غطاء الابجكتيف دفعة واحدة مدون أن تهر. الآلة وأبقه مفتوحا ٢٠ ثانيه أو أقل أو أكثر حسب قرب الشخص وبعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفه" الابجكشف بالجودة وعدمها وحسب حاسيه "الكولوديون • وبجب ان تحذر الشخص قبل سكشف غطاء الابجكتيف أن بنبت ثبانا تاما منها أياه على ما يجب أذ ذاك و أما العينان فيقدر ان رمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا لزم

﴿ الفصل الثاني عشر ﴾

﴿ فِي النَّورِ وَارْتَكَازُ الشَّهْصِ امَامُ الاَبْجَكَتْبُفْ ﴾

اعم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عندها تتعرض النور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يو دور الفضة في الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه و كونه جديدا او قديما و تقاوة الاجزاء المركب منها و وان الكولوديون يكون قلمل الحساسة في الايام الاولى من تركيبه ثم يحسن بالتدريج الى ان يصير سريع الحاسية ويبق هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسيته الى ان تزول تماما و هذا التغيير يحدث بمدة شهر ثن وثارة ستين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها وقلنا أن الزجاجة بتعريضها للنور المنعكس تتأثر حالا وبكثر هذا التأثير

الى مضى بضع ثوان ثم تبددئ حاسسيتها ان تتناقس ثم يفسّاها شيه صبيناب كيمجب ما رسمه النور عليها و فيلزمك ان تعرف بالاستحسان كيم من الثواتي تقدر ان تعرض الكواوديون الحساس للنور بدون ان تأخذ حاسيته بالتناقص اذ ليس لذلك فاعدة

وبما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضرة بجب أن أبين لك بعض الملاحظات لكى تسكون على بصيرة

﴿ الفصل النالث عشر ﴾ ﴿ في النور وخصائصه ﴾

اعلم ان النور يخرج من الشمس وهى الاصل ومن الكواكب النابة والكهر بأبية وفد يتولد من احراق بعض مركبات كيمياوية واجوده للتصويرهو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات في الفن الذي عمن بصدده و فلا يحتاج الى النور الكهريائي الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا في الليل او في محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال و قاعدة فنه و بدون معرفة ذلك لا تتم له عملية جيدة و الذلك نرى بعض المصورين يقضون مدة حياتهم بالنفيش والامتحان بدون ان يتوصلوا الى غرضهم لها ذلك لا لعدم معرفتهم خصائص النور و فلقد صمح ما قبل من عرف عمل

واعلم ان النور يتحدر من الشمس فجرق المادة الايتربة في الهوا، وينير السخص المخمدر عليه نم يتعكس الى جميع الجهات و وهو ينير ويحمى وبلون ولد فعل كبياوى قوى على بعض الاملاح فنه يحلها و يسودها في الحال

واعلم انه لا يصمح التصوير عندما نكون الشمس مرسلة الشعنهما عموميا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه في هذا الوقت يكون اللون في الصورة غير متماسب اى لا يكون في حيث يقتضى فأختر وقتا تركون أفيد السمة الشمس افقية ولجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاسرة افرنجية في الساعين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يجاوز

الى ما قبل الظهر بساعه ومن بعد الساعه الاولى الى الثالثه افرنجيه بعد الظهر • وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة • وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير المذه او بلاد اوما شاكل ذلك

ومدة أيقًاء الشّخص المراد تصويره تخلف باختلاف الابجاتيف في كل احواله و فيوجد المجكتيف في مكل احواله و فيوجد المجكتيف يفعل مجدة خمس وان ما لا يفعله آخر بمدة عشرين و كما كانت فو هد الامجكتيف واسعد والبلورة المةعرة قريبة من المحديد بجب ان تكون مدة الخامة الشخص قليلة و بالعكس و وجودة الامجكتيف تعرف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكنى لقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الايجكتيف بل مجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينحكس عنه النور بسرعة ومنهسا عكس ذلك . فن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجي ومن الشاني الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالي

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيبابه من الالوان الاخيرة فن المستحيل ان ينجم العمل للتباين بين انواع الالوان وهكذا العكس • فيجب ان صاحب الوجه الابيض بلس من النوع الاول والعكس بالعكس • واجود لون من اللبوس هو الاسودخصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الابجكتيف تقلل مدة اقامنه وبالحكس لان النور يفعل بسرعة على الكواوديون كلا يعدد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف الامتحان ان طُول مدة الاقامة في اكثر الاحوال احسن من قسرها وذلك لتدائم الالوان درجة موافقة

واعلم أنه يوجد في اسطوانة الابجسكتيف النحاسية ثقب يوضع فيمه حاجز وهذا الحاجز هو رقافة نحاس مدهونة بمادة سوداء مثقوبة من وسطها فاذا وضع الحاجز في محله يحجز كية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلاكان ثقب الحاجز ضيمًا يكون الرسم على الكولوديون دقيقًا وتكون مدة أقامة الشخص الحاجر ضيمًا نوكان الابجكتيف بدون حاجز

هذا وبعد أتمام عمليــة التصوير وسد فوهة الابجكتيف ادخل جرار الســاسي

في محله وخذه الى الغرفة المظلة واقتع الشماسي وخذه منه الزجاجة وا بمن اذ لا يظهر ال عليها رسم على نور القنديل فلاظهاره خذ القنيسة الموجود فيهما المظهر الحديدي واملاً منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيها باليد البهى والفيحان باليد اليسرى وصب عليها بما فيه نوع ان السائل يتد على كل سطحهما بوقت واحد والا فتظهر بعض الطخات ثنا الرسم فيحب ان بكون امتعال المغطس الفضى الذي تغطس فيه الزجاجة واعلم اله كا طالت مدة استعمال المغطس الفضى الذي تغطس فيه الزجاجة المصبوب عليها الكولوديون يفتقر الى فضه وتطول مدة نلهور الرسم عليها عند صب المظهر فهذا يقوى اوان تغيره و واذا وأيت ان الكولوديون بعد صب المطهر صار رمادي يقوى اوان تغيره و واذا وأيت ان الكولوديون بعد صب المطهر صار رمادي المؤمن وبقى الرسم مدة بدون ان يظهر فذلك دليل ابضاعلي ان المخطس قد افقر فتقويه او تعوض عنه بجديد كا قانا و واعم ان عدم المجاح حينذ يكون المبعب عدم مناسية المفطس الفضى

ولنرجع الآن الى المظهر الجديدى فبعدها تصيده الزجاجه" وابقه دايها اجلسها واجعل السائل ينصب في الفجيان نم رده على الزجاجه" وابقه دايها بضع ثوان م ثم صبه في الفجيان ثم ارجعه على الزجاجه" محركا إنها يدك تحريكا لطيفا ليمند السائل على سطحها ثم صبه في الفجيان واذا لم اظهر الرسم تماما فأرق ما في الفجيان وعوض عنه بغيره من مثله وبعض نفط من محلول الفضه المسرع للاظهار وصب ذلك على الزجاجة تم ارجعه الى الفجيان وهذا فراد طهور الرسم ويعكر السائل فأرقه وادن وجه الزجاجة الحوضر من الحنفية واغسله ليرول ما عليسه من المظهر الحديدى فيظهر لك الرسم منقلبا بتمامه و فعند ليرول ما عليسه من المظهر الحديدى فيظهر لك الرسم منقلبا بتمامه و فعند ذلك خذ الزجاجة الى جهسة اخرى من الغرفة المظلمة حيث تركون في فدوضعت على مائدة صحنا فيه قدح (كباية) ثم ركز الزجاجة على القدح وجها وجهها المحضر الى قوق ثم خذ الفنية التى فيها محلول سيانور الواس و محلول هيو كبريتيت الصودا (اى السائل المثبت) وصب منها على المطح الزجاجة حتى ينفطى فنرى ان لون الكولوديون الاول الاصفر صار

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذي يبتى مصفرا الى ان يزول الاصفر تماما فيبقى على الزجاجة صورة سليبة منها محلات شفافة واخرى رمادية منفاوتة اللون • ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيدا (يدون ان تمس السطح المحضر) حتى يتعرى تماما من السيانور • ثم اغسل يديك جيدا لان السسيانور من السموم القنالة واعلمائه اذا بني شئ منه او من الهيبو كبريتيت على يديك او على الزجاجة محمد ضرر جسيم في العمليات التي نتكلم عنها

قلنا أن الزجاجة بعد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافة والاخرى رماديه" مسمرة غير طاهرة تماماً • فلكي تظهر الصورة جيدا أرجع إلى المسائدة الاولى وخذ القننة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنحان مخصوص لذاك نم خذ الزحاجة يبدك اليسرى وامسكها افقيا وصب عليها ما في الفنجان محركا يدلئا ليبتلُّ سطحها تماما ثم ارجع السبائل الى الفنجان واضف عليه يعض نقط من محلول الفضه" الخفيف وصيه على الزجاجه وهكذا السود اللون الرمادي مدون ان تنفئني وكلما ازداد في اضافة محلول الفضة يكون ظهور اللون الاسود اسرع ولكن نخشي من ان تغشي اللون فتنالم الصورة فلذلك لا تكثر من هذا المحلول ولو اخذت وقتما اطول لظهو والرسم فيهذا السائل يسود اللون الرمادي وبيق المحل النسفاف على ما هو ومع الممارسسة تقدر أن تعرف الوقت المساسب الذي تصير فيه الصورة حسب المرغوب . فتنينها بعد غسلها بمحلول السيانوركم مر وتفسلها ايضا وتصب عليها محلول الصمغ العربي • وقد يحدث أنه مع كل هذه العمليسات لا تسود الالوان الرمادية -تماما اولا تسود مطلقا وذلك مدل على الك ابقيت الزحاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخر انة المظلمة أكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزحاجة وضع في فنجمان كية من محلول مركب من جزء من ثاني كلورور الزئبق (السليماني) مع ١٠٠ ماء وصبه عليها محركا يلك حتى يمتد على كل سطحها غاما

فيسود حالاً اللون الرمادى و ببت الشفساف كما كان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحه"

وبجب الحذر من ثانى كلورور الزئبق (السليمانى) لان فعله القتال اشهر من ان يذكر

فبعد أن تصب محلول السلماني على الزجاجة اغسلها جبدا وصب عليها قبل ان تشف من مذوب الصمغ اله بي الابيض النظيف (١٠ صمغ الى ١٠٠ ماء) مرشحا بالورق السّماش ثم امسك الزجاجة عوديا حتى ينضم عليها الى آخر مشحا بالورق السّماش ثم امسك الزجاجة عوديا حتى ينضم عليها الى آخر الله المداخل لئلا يعلوها غبار ويلاصتى عها ولما ينشف عليها الصمغ (بعد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خقيفة وعندما تسخن صب عليها كصب الكولوديون من محلول المحفور الجاوري الابيض بالسيرتو (١٠ يخور الى ١٠٠ سيرتو) مرشحا بالورق السّماش وابقها معرضة للعرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها في محل حق نمرد واحقظها الى حين الطلب

الى هذا اشتغلت أيها المصور لدائك وكل العمليات السابقة "هي أولية" ولقد آن الآن أن تنتغل للجمهور وتجني أغا تعبك فلندع أذا الصورة السلبية وتكلم عن الايجابية "وهي المقصودة وهي التي ترن بها كليما فلسرك بها الصفر الرقاق المنقوشة التي لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غبرك أيضا كل هذا النعب وسهرنا هذا المقدار من الليالي الطويله بلا أمنيان على أمناه وطنها

فالصورة الايجابية وهمي الني تكون على الورقة يحب اذا ان ترضى الجمهور حنى يرضوك بدراهمهم فلذلك يفتضي ان نتكون بغاية ما بكي من المسابهة والنظافة ذات لون مقبول ومع ذلك تابتة ولامعة

﴿ تَنْبِهِ ﴾ قد يخ في احيانا الرسم عن الورقة من ذاته وذلك يكون لعدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة في مكان غير منساسب او في النهس او في محل رطب فتنبه

مه غير القسم الثاني كده ﴿ في الصورة الابجابية ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ في نقل الصورة على الورق لنصير ايجابية ﴾

ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذا بيسان المنساطس اللازمة لذلك :

﴿ فِي مُغطَس يَصِيرِ الوَّرِقِ الزَّلَالَى حساسًا ﴾

هذا المفطس مركب من حزيج الاجراء الاسية : درهم ٣٦ من الماء المقطر

« ٦ من السيرتو درجة ٣٦

« ٦ من نيترات الفضة البلورة


ضع هذا المذوب في قنينة زرقاء ذات سدادة زجاجية وبما ان السيرتو تطاير اذا بني المغطس معرضا للهواء يجب ان ترجعه الى القنينه عند انتهساء العملية . ثم رشح من هذا السائل داخل حاط صيني ذلايف مغسول بالماء القطر ما يكني لغمر قمره و ضعه على مائدة داخل الغرفة المظلة ثم خذ قطعة من الورق الزلالى اصغر فليلا مر قمر الجاط المذكور واطواحدى زواياها الى جهة صدرك واسك طرفها الناتي باليد اليسرى جاذبا اليمني الى جهة صدرك يميث تحدب الورقة الى المفل موجها وجهها الزلالي الى تحت (شكل م



ثم قرب مدل السرى الى الجاط وغطس فيه وجه ألورقه" الزلالى ثم ازل بهسا يبدك البنى رومدا رويدا حتى تطفو على وجه السائل بدون ان بدل سطحهسا الاعلى ثم خد الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افعل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى ربما يكون قد تعرض بين وجه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافيه على السائل خس دقائق فقط ثم ارفهها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطه ثم شكهسا بدوس مناو على هيئة هذا الحرف الخ ثم علقها بخط في الغرفة المظلة واضعا في منها الدواتركها حتى تنشف جيدا

وبما ان الورق الزلالي المفطس بمحلول الفضة يتعطل اذا بني مدة طويلة وخصوصا في الصبف بجب ان تعمل منه ما يكني لبوم واحد واما في الشتاء فيهني جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسر ان تغطسه عند الغروب وتنشره طول الليل فيكون في الصباح مهيدًا للاستعمال فستعمله بحدة النهار

وبعــد ذلك خذ المــــــــــ (شكل ٣٣) وهو برواز خشب فيه زجاجه"



وللعارضتين مخالع (مفصلات) لكى ترفعهما وتن الهما عند الاقتضاء • قبعد ان تنفف زجاجه المكبس وقفا الزجاجة المرسوسة عليها الصورة ارفع المفصلين وضع زجاجه المكبس موجها وجهها الهيأ الى فوق ثم خذ قطعه من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجه وضعها بتأن وقحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى تحت وضع فوق الجميع كراس ورق ولوح خشب له في وسطه مخلع (انظر شكل ٣٣) ثم رد عليه العارضتين وشنكلهما يحيث يضغطان اللوح واللوح بضغط ما تحتمه فيتم النصاق الورق الزلالى بالسكو لوديون • وليكن هذا العمل في محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الناسجي حيث تكون ظاهرة زجاجه الصورة الى لور الشهس

هذا ولا نقدر ان نعين مدة ابقساء المكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة تماما ولكن لذلك دليل وهو أنه لما تنظر طرف الورقة الزلالية الزائمة عن زجاجة الصورة (لانه بجب ان تزيد عنهما احدى جهاتهما قليلا) بلون اخضر تحاسى فحفذ المكبس وادخل الغرفة وارفع احدى العارضتين واقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية يتأن لئلا نحرف من مركزها فاذا رأيت ان اللون الايض فيهما كالوجه مثلا رمادى مكمد على الورقة فاخرجهما والافارجهها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن ان يكون اللون قربا جدا للسواد لان العملية الآتية تحقفه فاذا كان رماديا

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل النرفة وخذها من مكانهما ثم املاً صحنا عميقا نطيفا من ماء العادة وضع فيه الورقة واتركهما ١٠ دقائق محركا اياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيه ١٠ دقائق ايضا



واعلم ان الصورة الابجــابية " اي التي على الورقة " اذا تبت بدون ان تغطس في

المفطس الذهبي الآتي يبتى لونها اصفر كدرا غير مقبول والمفطس الذهبي مركب من السوائل الآسية * :

﴿ السائل الاولَ ﴾ ويوضع في قنيته " ذات سدادة زحاجيه " و محكتب عليها " سائل اول ".

١٥٥ درهما من الماء القطر

١٨٠ قعم من كلورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يومنع ابضا في قنية كالسابقة وبكتب عليها سائل ثان

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠٠٠ دراهم مركلورور الكلس

واعلم انجبع كلورور الكلس لايذوب بالساء بل يرسب الى قمر النقينة فيجب ان تتركه ليكون الماء مسيعا منه دائمًا

السائل الثالث ﴾ يوضع فى قينة كالسابة بن ويكتب عليها سائل ثالث :
 ١٥٥ درهما من الماء المقطر

سا٠٠٠ ه من كاورور الصوديوم

ثم اترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسبُ ما فيهما بدون أن يذوب نم ضع في قتينة تظيفة المقادير الآئية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

: ١٠٠ من السائل الاول

ه ٥٠٣ من السائل الثاني

د ٥٠٢ من السائل الثالث

فيكون المزيح رائقا ولونه مصفرا ولا يصمح مزح السوائل الئلائة الاعتد اللروم لانها ادا شيت مدة بمزوجة تفسد • واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزيح كافية لتاوين (Virage) ٧٠ صورة اعتبادية اي بقدر ورقة اللعب (اي الشدة)

وحيئذ خذ الصورة التي نقصها عسر دة ثق في الما، وضعها في كية كاميد لغمرهما مر هدا المزيم وحركها بأن ترفعها هنه و جمها الد. صرى اذ ذاك أن اونهما احذ يزرق مم يصير أسود ينصحيا ودلك يتم بجدة ١٥ او ٢٠ دهيفه حسب حرارة الوقت اى تكون المدة قليلة اذا كان حارا وطويلة اذا كان باردا • واما الوقت الذى يلزم فيه اخراج الصورة من المريح فلا يعرف الا بالممارسة لان المصورين مختلفوا النوق قالبعض يريد لون الصورة مزروقا والآخر يربده مسودا وهكذا • فتخرج اذا حين تصير باللون المرغوب

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي نَئْبِيتِ الصورةِ على الورق ﴾

طريقه خلك هي ان تذوب في قنينه فيها ٣١٠ دراهم من ماء العادة و ٦٤ درهما من هيبوكبريتيت الصودا واحذر عند مسه يبدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص النصوير او الوزق الزلالي بدون ان تفسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جيع هذه المركبات • فنيه

ثم تضع من هذا المذوب في صحن صيني نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل اللون و تفطسها فيه فترى لونها قد تعبر حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه ، تنسف و بعد عسر دقائق تخرجها م هذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات السضاء منها سفافه تكون قد نبت والا فارجمها الى ان ترى هذه العلامة

فلا مدت تخرجها وتغطسها بما، الهارة بكثرة وتقلبها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في الناء آخر فيه ما، نطيف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقه ثم تربق الماء من الاناء الاول وتغسله جيدا وتملأة ما، ذطيفا وتغطس فيه الورقة نائيه " وبتركها فيه ثلاب ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكي تنسف و وبعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا مساويا و ناصقها على كرتونة " بيضاء معدة لدلك ومخصوصة به بنوع ان مكون اوسع قليلا من الورقة "والصافها يكون بمذوب الدكسترين وبنوع لطيف بنظافة والمسح باسفنحة ما ربما يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لنشف

أ هذا وقد بكون على الصورة بعض نفط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدل

على أن الورق الزلالى غير جَيد فلاصلاح ذلك غط قلسا بحبر صينى ومس به مسا الطيفا فتصطلح الصورة

> ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميع الصورة ﴾

واعل أن من المصورين من يكبس الصورة بعد لصفها بالكرثونة بين محدلتي مكبس للي تصير لامعة ناعة وبما أن هذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة أخرى نستغنى بها عنه وهي ما يأتي ."

خذ ١٦ درهما من السمع الابيض البكر ١٦ « من زيت اللاومدا

٨٠ ١ من زيت الفرنفل

ثم ذوب الشع على نار خفيفة فى وعا فخار مدهون ثم الراه عن الناد وصب فوقه الزيوت وحركه و اتركه بعض نو ان حتى يرسب ما ربما يكون فى السمع من الوسخ ثم ارفع بملحقة طبقة السائل العليا وضعها فى قنينة ذات فوهة واسعة محكمة السد واثرك ما رسب مثم خسد قليلا من هذا المزيج على طرف اصبعك بعدما يبرد وادهن به الصورة نفسها ينوع متساو ثم خد قطعة صوف ناعمة (حرينوس) واعلها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة وتو اتر فنصير الصورة لامعة بهية المنظر

﴿ الْفُصَلُ الْخَامِسُ ﴾ ﴿ فِي تَصُورِ الجَادَاتُ ﴾

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من نصوير ادسخساص بسرط ان يكون البنساء منارا بنور متحرف لكى يصحح العمل • واما المقول فبلرمهما نور أكثر بما يلزم الابنية والاسخساص لوجود اللون الاخضر فيهما وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة • فللاستخاص اذا يكني نور قليل فلا يجب ان يكون السخص في السمس وبالعكس الاشجار والصخور فاله يلزمها شمس نقية قبل الظهر باربع ساعات لاله الى الساعة الناتية بعد طلوع الشمس يصكون النور مصفرا حتى الصيف فحما كان النور قوبا على الشجرة يلزمها وقت اطول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة في الحزانة المظلمة ، فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول بجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الحلفية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا الثقب الصغير لبكون الرسم دقيقًا • والقصد بنزع تلك الزجاجة هو لتكون مدة الرسم اطول فاذا القيتها يكون الرسم سعريما بهذا المقدار حتى الله لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتغطيه بالسعرعة المطلوبة فتنقشى المجلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فيزع البلورة المذكورة يصمح العمل

- القسم الثالث كان

﴿ فِي نَقُلُ الصَّوْرُ بِالفَوْتُوغُرَافِيا ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ فِي نَقُلُ الصَّورَةِ كَمَّا هَى ﴾

اعلم أن الصور والاشخاص الحجرية والمدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا بجب أن تنزع من الامجكتيف البلورة الحلفية فاذا اردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل و إذا اردت أن تقلها كما هي فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تكبيرها عاهي • فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت أن تقلها كما هي فحب أن تنتها عجوديا على حائط وتقرب منها فوهة الالمجكتيف ليكون بينهما بعض قراربط وتسحب الخرانة المظلة من علبتها لتصير الزجاجة المخسية بعيدة عن الصورة زراعين أو أكثر أو أقل حسب اللزوم ولدقة الرسم يجب ان يكون نقب الحاجز ضيقا جدا و يجب أن تعرف طول مدة لبون ما تريد تصويره أما الالمجكتيف تحسب ضيق الثقب الحاجز كما تقدم في مكانه • واعلم أن طول

مدة اللبوث تجمل الكولوديون ينشف فنقل حاسيته فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره في الشمس تماما ليسرع تأثر الكولوديون ما لم بكن الجسم ايمض فلا يلزمه وضع في الشمس ومدة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا الحكثر حسب المناسبة

﴿ المصل الثانى ﴾ ﴿ في جعلها اكبر مماكانت ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدها بالكولوديون كما مرثم خذ الزجاجة التي علما الصورة السلبية وألصقها بناك محيث .كون الكواوديون لاصقما بالكولوديون على الاثنين (واحذر من المثعث الكولو. بون الرطب على الزحاجة الجديدة) ثم عرض قفا الزجاجة المصورة تجاه نور قديل قوى في الغرفة المُظلمة مقدار عشر ثوان او اقل او اكثر حسب حاسية الكولوديون · فتنتقل الصورة من على السلبية الى الجديدة وتكون اليجابية فتستعمل لها المظهر وغيره كما تفعل بالسلية حق تتم على الزجاجة ، ثم تأخذ علم، " مرامة مساطيله بدون قدر على شكل الحرامة" المطلمة" وتنقبها نقبا مستعليلا من ظهرها الاعلى حتى ننزل بهسا الزحاجه" تماما بضبط لئلا بدخل النور وكذلك مجب أن مكون العلمه" بسعه" مساحه "الزجاجه" حتى نكون اطراف الرجاجة ماسه حدران العلمة بضبط . فتكون نسبه" همنذه الى العلمة كسمه" الزجاجه" المغشيه" الى الحرانه "الطلم" . ثم تضع العلمة على سيمة وتضع فربها مرآة بحيث تعكس علمها النور المصير مثارة كما يقتضي المارة السخص اذا اربد تصويره موجها فوهه العلبه الى حبب تضع الامجكتيف ، نم تنقب شاك غرفه معلمه تماما وندخل فيه الانج حكتيف مركزا الله جيدا • ثم توقف داخل الغرفه " وراء الا يُحكمته في بالبعد اللازم اوحا سمر عليه عارضه " تركز علمها الزجاجه " الغشه " أبا، ذوهه " المتحكشف الحلفيه كما لواردت نصوير سخص . فلا يتحكم عليهما الرسم كما تربد تضع مكانها زجاجه بالكبر المطلوب معدة بالكؤلوديون حي ترسم عليها الصورة • ثم تأمر احدا من الحارج ليكشف غناء الابجيكتيف فترسم

الصورة على الصيكولو. يون داخل الفرفة بمدة تفرضها الممارسة ثم تسد فوهة الايحكتيف وقد انتهى العمل • فتأخذ الزجاجة الجديدة وتفلهر علمها الرسم وتنبته بالطريقة الاستياءبة • واذا اردت ان تكبرها البضا فاعمل بها ما عملت الولا بالزجاجة الاولى السلبية الح

واعلم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون بتقاوة الصورة الصغيرة الاصلية ودقتها غير افها تكون اجود مما او صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا

هذا وذكرر التبيه بأن الزجاجة التي تكون صمن العلبة هي بمقسام الشخص و العرفة المخلفة بمقام المختلف منفردا والعرفة الخلفة بمقام الخرانة المخلفة) واللوح بمقام الشساسي و واما وجود شخص خارج الفرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان يخرج من محله (اي الغرفة) لئلا يدخل النور و ولفطن كفاية بما تقدم

ح>بر القسم الرابع ڮد~ ﴿ في مسائل منشورة ﴾

مز الفصل الاول 🔌

﴿ فِي سُوَّالَاتِ وَجُوابَاتٍ ﴾

﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة

﴿ ج ﴾ هو ان نكون قسرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا فليلا والابيض شفافا بالتمام كيفما كان لون الملبوس • وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كأفها طبيعية • فان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك

﴿ س ﴾ هل يقدر المصور حين ينجص الصورة أن يعرف سبب العيب الذي يجده فيها من لعاخ أو نمير داك

﴿ ج ﴾ نعم يعرف ذلك لان كل الطخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر بياضا من

سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنطيف الزجاحة كانواجب او آنه يكون قد تطاير طيها من البصاق عند النفخ لازالة الفبار عنها او آنه يكون قد بق بميها من زغيرة الخرقة التي مسحت بها • وإذا كانت اللطخة "سوداء يكون السبب حبه " هباء وقعت على الزجاجه " ويقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جد من الكولوديون على فوهمة الفنينه " التي صب منها و كفما كانت اللطخة " تمنع فعل النور على الكولوديون و تسبب انتلام الزجاجه "

﴿ س ﴾ هل بمكن ان يوجد الطنخ غير ما ذكر

﴿ ج ﴾ نعم يوجد اذا كان الكولوديون غير رائق فنطهر في قشرته ثقوب صفيرة فيجب أذا ان يكون الكولو يون رائقا ولا يصحم هز قنينته عند صبه

﴿ سَ ﴾ هل يلزم المصورين احتياطات خصوصية في الحر أو البرد الشديد

﴿ ج ﴾ نع بجب ان تراد قابلا كمية الاستحضارات اليودية داخل الـ أواو يون في الشمناء و تقلل قليلا في الصيف لان هذه الاملاح قابله الذوبان في العرد

فى الشسناء و تقلل قليلا فى الصيف لان هذه الاملاح قليله الذوبان فى البرد وبالعكس

﴿ سُ ﴾ ما هو الدليل على أن الكولوديون مفتقر الى املاح يودية

ولا ح مج يعرف ذلك من اللون الذي بكون له عند تغطيسه في المغطس الفضى . فأذا كانت القشرة مزرفة شفافة نكون الاملاح غير كاهدة واذا كانت مبيضة غير شفافة نكون كيه فأنونيا اذا كانت الضمرة كهربائية اللون شفافة ، فاذا كان الاول يضاف اليه فايل من الاملاح اليودية محلولة في قلل من السيرتو ، أو الناتي بضاف اليه من الكواودين السيط

﴿ سُ ﴾ كيف تعرف اذا كانت مدة لبور الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة

﴿ جَ ﴾ اذا كانت قصيرة يكون الرسم ايض واسود بدون دفة ويكون اللبوس لمون واحد تقريباً فلا تظهر طياته • وإذا كانت طويله يكون المحلات المنسارة شديدة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا نكون مناسبة بين الالوان وإذا كانت المدة معندلة تكون الصورة كاملة كما يجب • فني الشستاء كلما طالت مدة اللبوث الى حد محدود تجود الصورة وبالعكس في الصيف • فاذا كانت في انشتاء دقيقة واحدة كافية اول حرة فدقيقتمان او ثلاث في الثانية افضل ٠ وفي الصيف اذا كفت ١٠ نوان في المرة الاولى يفضل في النامائية ان تكون المدة ثماني فاذا كانت عشرين تذلم الصورة ٠ فننيه واعمل يفطنتك

﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجمل الصورة غير جيدة

﴿ جَ ﴾ نعم وهي اولا قدمية الكولوديون اللهم اذا لم يكن النور جيدا ومدة اللبون طويلة • ثانيا قدميه المفطس الفضى • ثالنا كثرة الحامض البيريكاليك في محلوله

﴿ س ﴾ هل يدخل كون المغطس الفضى قديما أو جديدا في تحسين الصور ﴿ ح ﴾ أعلم أن المقطس الفضى الجديد فلما ينجح رأسا لانه يجعل غالبا الصور خفيفة مغشاة مجرة قليلة الظهور فهذا يحير المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى . أذا كان وزن السائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درهما من الكولوديون الحساس وهز القنينة نم رسحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح • فاذا رأيت أنه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض النيزيل

﴿ سُ ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة مغناة ومحرة

﴿ بَ ﴾ نَعُ وَدَلَكُ أَذَا دَخُلُ النَّوْرِ إِلَى الفَرَفَةُ ۗ الْمُطْلَقُ أَوْ كَانَتُ الْحَرَانَةُ الْمُطَلَقُ غير محكمةُ الضَّبطُ وغير حاجبهُ للنَّور بماما أو أذا لم تكن صَبطت الشَّاسي الحامل الزّجاجة " قبل خروجك به • فتيه

﴿ س ﴾ باى لون بجب ان ،كون الصورة السلبية حتى ،كون الايجابية جبدة ﴿ س ﴾ باى اذا جملت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود (اى ما هو ايض في السخص كالوجه) وان اللون الابض فيها قريب للسواد قليلا فاعرف انهما جيدة والا اى اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والابض غير قريب للسواد فهي غير جيدة

﴿ سَ ﴾ عند ما تصبّ هيبو كبريّيت الصودا او سيانور البوتاسا بايّ علامه" تعرف ان البودور ذاب تماما والصورة الإت

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك عندما تتعرى الزجاجه" من اليودور وتفقد لوفها الاصفر

فاذا نظرت الى الزجاجة حينند افقيا ترى الصورة ايجابية بمكس ما اذا نظرت عوديا . وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث ان اليودور يصير بلون رمادى ماثل الى الاصفرار على سطح الكولود يون فلا يفقد هسذا اللون بصب السائل المثبت في مدة وجيرة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ سَ ﴾ مَاذَا يُحصُّلُ اذَا بِنَى عَلَى الرَّجَاجَةَ الْرَ مِنَ السَّائِلُ الْمُبْتَ

﴾ ج ﴾ ان ادنى اثر منه بجعل على الصورة الانجابية الحمحا كدره فاحذر

مرِ الفصل الثاني ك

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

﴿ سَ ﴾ هل محفظ زمنا طويلا الورق الزلالى بدون ان ينعطب

﴿ جِ ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار

﴿ سَ ﴾ هل يُصلح تخطيس الورق الزائل في محلول الفضة في غرفة غير مظلمة

﴿ جَ ﴾ يُصِمَحُ ذَلَكَ اذا اربد استعماله في النهار ذاته والا فيجب ان يفطس في النيل او في غرفة مظلمة جدا وان محفظ في مفلف ازرق المجمع عن النور

ى بين بوى سرك المراقة الولاية مفطالة من مدة حتى صار لو نها اصغر او و س ﴾ اذا كانت الورقة الولاية مفطالة من مدة حتى صار لو نها اصغر او ينقسميا خفيفا فهل تكون جيدة لان تقليع عدامها الصورة

﴿ ج ﴾ يُسمح ذلك اذا كانت الصورة على الزحاجة السلبية خفيفة والا فلا

﴿ سَ ﴾ اذاً وضعنا ورقه" زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناهما النور فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك أذا صار لون الورقة أخرنسر المعة معدنيه

﴿ سَ ﴾ اذا فسنمنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهل نقدر ان نقومها بعد ذلك

﴿ جَ ﴾ اذاً كانت الصورة خفيفة قليلانقدر ان نقوبها بتعريضها بعد تنبيتها لنار قوية واذا كانت خفيفة كثيرا فألقها حيث ألفت رخالها

﴿ سَ ﴾ كيف تعرف ان تفطيس الصورة في المفطس الذهبي صار كافيا

﴿ بِ ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنها اللون المزرق وتصير ألوائها بحسب الارادة و ولنا علامة اخرى اجود وهي أن نرى لونها اذا نظرنا البها افقيا أو عوديا واحدا أي لا يتغير في الحالين

﴿ انفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل قطن البارود ﴾

طريقة ذلك هي ان تضع في اناء صيني أو زجاجي الاجزاء الآتية : ٣ اجزاء من الحامض الكبرينيك النقي المدخن

٢ ه من نيترات البوتاسا النبي ناشفا ومسمعوقا ناعما

وتعرك بقضيب زجاج حتى يتم الزيج حالاثم تفطس فيه من القطن شيئا فشيشا على فدر ما يبتل وليكن القطن نطيقا منفوشا ناشفا والاحسن ان تحكون كيمة المغطس منه قليلة واستمن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مفطسا من ٨ الى ١٠ دفائق ثم اخرجه بالقصيب واغسله في انا، زجاجي بجاء مقطر وغير الله جلة مرار ثم دع القطن في الماء المقطر يوما أو يومين ثم اغسله ثانية بجاء مقطر مرارا متعددة حتى يفقد الحامض تماما ثم انشره على القضيب حتى ينضع الماء ثم نشفه في ورق نشاش مغيرا الورق جلة مرات ثم ضعه في الورق النشاش واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار و واحذر من أن تغطس القطن حالا عندما تضع الحامض فوق ثيرات البوتاسا لثلا يكون غير قابل النوبان في الاشير و أن تقربه وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعله أقوى كثيرا من فعل البارود فنبه

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تحضير الورق الزلال ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ زلال (بياض) ثلاث بيضان جديدة جيدة ودرهما من كلورور الصوديوم وتضع ذلك معا في طشت عبقة ثم تأخذ رزمة من شريط نحاس مبيض بالقصدير (شكل ٢٤) وتخفق بها ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة "ممكة بالمن القوام نم بأحد الطلب وتضمها في مكان رطب (والاحس الصو اي العقد) ومتركها هناك ١٢ ساعة ثم تمخرحها فتري الرعوه فد انطعأت قليلاً وتحمها سائل رائق مصفر فنصمه متأنَّ (ترله) في فننة نطيفة محترسا من ان يسى معه سيُّ من الرغوة • ثم تضع على مائدة كف ورق نساش غير شحمد وتبسط فوده طلحية من ورق الكتابه الحيد المصمول جيدا وتثبتها على الشاش الدي تَسْهُ أَيْضًا عَلَى المَائَّذَةُ نَشُكُّ دَبَانِيسَ طُولُةً عَلَى الرَّوَانَا الاربعُ ثُمَّ بأَحَدُ فرشَّمَةً تطيفه" سعرها ناعم (شكل ٢٤ فرب رومه" السروط) بم تضع من السائل الرلالي كية في كمانه تطيفة وتعط بها الفرشه حير تدل بماما وبدون انطاء تدهن سطح الورقة المدكورة دهسا مساويا تسمك متساو في كل الحهات ولا محب أن تكون القسرة الرلالية سمكة مل كما ادا طلت الورق بماء • بم اتف مساواة سطم السائل لثلا سي يعض خطوط على الورق مداوما امرار اله شسة عليه بلطف • والاحس أن مكون المائدة عبد اجراء العملية قرب شماك لان البور المعكس على الورق يدلك على الجهسات الى لم تتسساو بها سطع السسائل فعصلهها بالفرشة • ولما سنم العمل جيدا شك راوله الطلمية ديوسا ماتوبا وعلقها محبط والركهاحتي تسف تماما صطوى على دامها فاكسها في دفير ورق او كربون سعتها لبتقوم سطحها واحذر من أن تضم الورق الرلالي في مكان رطب لان الرطوء، تضر به . وأن السائل الزلالي المحضر لا المث طو الرفق الساء سي سعة أيام جيدًا وفي الصيف يومين فالاحسى أن لا تعدُّ منه الا ما الرمك مومًّا · ويفضل

هذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصفر غير لامع كازٌلالى ولذلك لم محضره بالدكر • وعملية طع الصورة على كامهما واحدة

الفصل الحامس ك

﴿ فَى وَسَائَطُ لَاصَلَاحَ بَعْضُ عَيُوبُ الْكُولُودِيُونَ ﴾

ان دعش المصور ب يُحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفوب ان يصلحو، ملتز مون ان يطرحوا منه كيات وافرة فلدلك من الضرورة ان تعمم الفائدة بمعض ارشادات مها يوفر المصور تعما ومالا

ان تعمم الفائدة بعص ارشادات دها يوفر المصور نعا ومالا انه عند ما ركب و الكولوديون جدا وتصب منه على رجاجة وتغطسها في المعطس الفضى يكون لون القسرة المتياديا كهربائيا وهي سفافة و واما ادا كان حقيقا بالنسمة الى اليودور منظهر على القسرة بقوب وتكون قليله الالتصاق بالرحاحة فسفسه عنها عند وضعها في المعطس او عند صب المطهر الحديدي عليها فلاصلاح الكولوديون نضاف اليه قليل من قطى السارود ويترك حتى يروق فستعمل و واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مسضا والكولوديون قليل الحاسسية فيقضى لدلك ان تطول مدة لون العشرة مسضا والكولوديون الالاكسيف وادا كان الكولوديون خبر القوام فله مجعل محميدا عند صه يصعب ارالته فلاصلاح ذلك تضافى اليه كمية من الاسير كهربيك ممزوجة بقدر نصفها من السيرتو و وادا كان الكولوديون قليل اليودور يضافى اليه منا يكي لاصلاحه و ومن الملوم انه بجب ان تكون القينة التي يوضع فيها الكولوديون فيفسد و يصير الموام

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في ملاحظات بخصوص المعطس الفضي ﴾

ان غطست في هذا المغطس ٢٤ رجاجة (لكل ٣٢ درهما منه) يعنقر الى فضة فيحب ان تقويه بإضافة جر ثبن من نبرّات الفضة المصموب لكل ١٠٠ جزء من المغطس مع الانتباء بان تذوب النيرات في ٥ اجزاء من الماء المقطر ٠ ويستحسن ترشيح الفطس كما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المغطس آلفضى للورق فيتغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٢ طُلحية من الورق الزلالى و بعد ذلك يفتقر فيضاف الىكل ١٠٠ درهم منه درهمان من ثيترات الفضة المبلور مذوباً في ٣ او ٤ دراهم ما مقطر (١)

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في تصوير جلة اشتخاص على زجاجة واحدة ﴾

من المعلوم آنه اذا وقف امام الانجكـتيف جمله أشخاص ترتسم صورهم جميعاً على الزجاجة هذا اذا ارديا تصويرهم على زجاج: اعتبادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتظهير الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى اوتجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوثهم فني هذا الحال لا يمكن ان يثبنوا جيما بدون ان بحيرك احدهم ولو قليلا و بذلك تنئم الصورة كلها • قاذا اعدنا العملية بحمرك غير الذي تحرك اولا ولو اجرينا النبيه لان ذلك طبيعى و هكذا لا نقدر ال نصح ولو كر رنا العملية عشرين من فحذرا من من هذا الامريجب ان يستخصر المصور كواوديونا كثير الحياسة حتى لا تطول مدة اللبون وسنتكلم عن هذا النوع من الكولوديون في تراكبه المخلفة في فصل آت

مؤ الفصل الثامن كم

﴿ في السنار الاصطناعي ﴾

سبق القول آنه يلزم المصور ستار مدهون بلون رمادى او بنى او تبنى حتى يكون رسم التخص ضمن لون متساو خفيف لطيف مختلف عن لون لبسه ووجهه

(1) وعندما يحمر لون المفطمى الفضى لاو رق يضاف اليه قليل من الكوالن ومجرك جيدا ثم يرشم فاذا لم يتفق ذلك بالصدفة نقدر أن نعمل هــذا اللون بالصنَّاعة وَطَريقة ذلك هي الأُنْبَية

انه بعد تميم الصورة على الزجاجة حسبما ذكر وصّب الفريش عليها ونسافها نضعها في الكبس ونضع فوقها الورقة الالالية فلا يطبع عليها الرسم نأخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا نقص منه بل فليكن القطع منساويا متقنا و مضبوطا ، و بعد ذلك نأخذ الدائر الذي بق وناصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما محيث لا يزيج رسم منه عن منله في الزجاجة ثم نضعها في المكبس ونضع عليها ورقة زلالية فما يطبع عليها الرسم ناخذها ونلصق عليها رسم الشخص الذي قطعناه في محله عليها ونعرضها للنور مقدار خس ثوان فيسم الدائر الجديد فنال المرغوب

﴿ تنبیه الحنام ﴾ اذا عرضنا الورقة الزلالیة للنور بعد أن نطبع علیها الصورة و نفسخها عن الزجاجة من خمس دفائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود و بختنی عنها الرسم بالندریج و والزجاج، التي تكون علیها الصورة تسمى كلیشي

-ه بجر ماحق ک≈-﴿ فَى تُرَاكِب مُخْتَلَفَةً ﴾ ﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ تُركِيب الكولوديون الاصولى ﴾

ضع في قنينة نظيفة الاجراء الآتية

درهم ٣٢ من الايثير كبريتيك درجة ٥٦ « ٥١ من قطن الباردو

اذا كان قطن البارود جيد التركيب يذوب عال وضعه في الاشير (١)

(۱) كماكان الاينير المحلى درجة يتعسر به ذويان القطن فالذى فى درجة ٦٣ لا يذوب فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء ويكون الكولوديون القبانوني الذي هو قاعدة كولوديون التصوير فلكي يصير الكولوديون حساسا بالنور اجعله بالتراكيب الآتية

مِنْ تُركيب اول ك

١٢ من الكولوديون القانوبي ذرهم

١٢ من الاشركبريتيك

٠٦ من السبيرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور البوتاسا(١)

ضع هذه الاجراء في زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهرها قليلا ودعهما ساعة ثم رشيح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبقى العكر في الاولى لآنه لآ نتفع

ابر اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون المساسكما

٣٤ من الاشركبرشيك درجة ٦٠ درهم تُتلَفُ من قطن البارود

من السيرتو المشبع من يودور البوتاسا

صَع المزيح في قنينه وهزها فيصير لونه كلمون زءت الزَّون الرَّاثق فاتر له ٣ ساعات فيرسب منه بعض القطن غبر الذائب فانمل الرائق الى فائة اخرى

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيمة الا واحدا

وقد تحدث أن الكولوديون المدّ كون حامدا وذلك أما لكونك ركت كية من الايثير تتطاير بعدوزته او لائك تركت قنينة الكواوريون مدة بدون سدادة · فعند حدوث ذلك أضف الى الكولوديون درهما أو درهمين من الاسر وبعض بقط من السيرتو المسبع من البودور • واذا كان الكولوديون مائما كيثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانوني وبعض نقط من السبرتو المشبع من اليودور

وكما سبق القول اذا غطست زجاجة بعد صب الكواوديون عامها في مغطس الفضة

(١) خَذَ ٤٥ تَحْمَةُ مَن يُودُورُ البُوَّامَا وَدُو بِهَا فِي هَاوِنَ رَجَاجٍ نَظَيْفُ فِي ٢٣ درهما من السيرتو وصارت القشرة بيضاء كالورق وليست شفافة فاعلم ان في الكولوديون كثيرا من اليودور وبالعكس أذا كانت القشرة مائلة الى الاصفرار وشفافة · فني الحالة الاولى اصف درهما او درهمين من الكولوديون القانوني وقليلا من الابثير · وفي النانية اصف درهما او درهمين من السيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض يقول اذا وضعنا الاجزاء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا . فنقول ان قطن البارود لا يكون دائمًا بالنقاوة المرغوبة وان الاشير وانسيرتو لا يكونان دائمًا بالدرجة المقصودة وانه ربمًا يكون السيرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع ، وكلاكان السيرتو نقيا يكون فعله على يودور البوتاسا اقل والعكس ، فاعرف ذلك جعه

واعلم ان الكولوديون المركب كما ذكر لا يبتى حساسا الا مدة وجيزة فالاحسن ان لا تضيف الى الكولوديون القانونى من محلول يودور الپوتاسا والسييرتو الا مقدار ماتحتاج اليه في يوم واحد • ولتكن هذه الاضافة قبل استعمال الكولوديون بساعة على الاقل

في اراد ان يكون التصوير مهنته لا يوافقه ان يطرح ما يبتى من الكولوديون الذي لم يقدر ان يصرفه في يوم واحد فله واسطة ان لا يطرح شيئا منه وهي تا اعد مثلا اليوم ٣٢ درهما من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٢٠ يجمد ما بنى منه اكثر بما كان عند الاستحضار وكية اليودور في هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون القانوني و ٢١ ين اليوم ليستعمل غدا فاذا بنى منه شئ ايضا فافعل به كا فعلت بالاول و ويستحسن بنى اليوم ليستعمل غدا فاذا بنى منه شئ ايضا فافعل به كا فعلت بالاول ويستحسن ان تضع كل ٦ دراهم من الكولوديون الحساس في قننة صغيرة وان لا تستعمل القننة الا لصورة واحدة او لصورتين وبهذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كية وافرة كا لو كان الكولوديون كاء في قنينة و احدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة وافه كنا في هنا المثار في الهواء الكروي

﴿ تُركيب ثان ﴾

٣١ درهما من السيرتو درجة ٣٨

١٨ قحة من يودورالامونيوم

٦٠ ه من يودور الكادميوم

۳۱ « من برومور الكادميوم

امرج الاجزاء فى قنينة نظيفة وهرها حتى تذوب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها بالورق ثم ضع فى قنينة اخرى ما يأتى

درهم ٤ من الذوب اعلاه

٢٠ من الاينير كبريَّدِك

۱۲ س الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديون أكثر حاسية من الاءل فالنصو ير به غبر موافق اذا كان النور كثيرا والحر شديدا ولكنه جيد فى الايام الباردة وعندما يكون النور قليلا

﴿ تركيب ثالث ﴾

ذوب في فينة الاجزاء الآلية

35 درهما من الايشر كبريتبك درجة ٥٦

٢٠ قحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٤ ساعة ثم رسحها ﴿ ثم ضع فى قنينة اخرى ما يأتى

درهم ۱۳ من الكولوديون القانوتي • ۱۲ من الانتركبرىتيك

۱۲ من الاینیر دبریدیت
 من محلول دودور الکادمیوم المذکور اعلاه

اعلم انه اذا كان يودور الكادميوم جيد التركيب يكون هذا الكولوديون سربع الحاسية و يحفظ مدة بدون ان يفقدها · وبمكن ادخال الكاسميوم فى الكولوديون رأسا وذلك بان تضع فى فنينه ما يأتى درهم ١٦ من الكولوديون القانوثي

« ١٦ من الاشر كبريتيك

فيعة 10 من يودور الكادميوم

نم هز القنينة حتى يذوب اللَّم تُمَاماً واترك الزَّيج حتى يرتاح ثم استعمله

﴿ تُركيب رابع ﴾

درهم ٢٠ من الاينير درجة ٦٢ « درجة ٦٢ « درجة ٢٠ » درجة ٢٠ » درجة ٢٠ » درجة ٢٠ « درجة ٢٠ » درجة ٢

فحة ١٠ من يودور الكادميوم

« ۱۰ من يودور الامونيوم

« ۱۰ من پرومور الكادميوم

« ۱۰ من قطن البارود

ذوب اولا القطن في الايئير ثم اضف السبيري والاملاح وهز الزجاجه" حتى يتم الذوبان ثم اترك المركب ٤٨ ساعة" فيصبر جيدا للاستعمال

و تركيب خامس ﴾

﴿ محلول اول ﴾ درهم ۸۰ من الابئير درجه "۳۰

« ٤٨ من السپيرتو « ٤٠ قعه" ٥٠ من قطن البارود

امزج الاجزاء ورج الفتية حتى بذوب القطن تماما علول ثان

قعه" ٥٠ من يودود الكادميوم

۳۰٪ من پرومور الكادميوم

درهم ١٠ سن السيرتو درجه ٤٠

امزج الحاولين معا واترك المزيج ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعمال

﴿ ترکیب سادس ﴾ ،

درهم ٢٠ من الايثير درجه ٦٠

ه ۱۲ من السيرتو ه ٤٠

قحه" ۳۰ من قطن اليارود

« ۱۰ من برومور الكادميوم

و ٥٠ من يرومور الامونيوم

« ه، من يودور الامونيوم

: ٥٥ من يودور الكادميوم

ذوب اولا القطن في الاشررثم اضف السيرتو والاملاح وهز ّ الزجاجه " حتى يتم الذوبان واترك المربح ٤٨ ساعه " فيصير جده للاستعمال

فهذا التركيب الاخير هو الذى اوردناه فى اول الباب لكونه مفضلا على غيره واعلم ان التراكيب الثلاثة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منهما ما تر بد

والمُفطس الفضى المحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه في اول الساب وهو محلول نيترات الفضة المصوب (A نيترات الى ١٠٠ ماء)

مَهِ الْفُصِلُ الثَّانِي كِيهِ

﴿ في تراكيب مختلفة المظهر المديدي ﴾

اوردنا في اول الباب سرح تركيب من هذا النوع ولتعميم الفائدة نسرح هنا جلة تراكيب للمظهر وهي ما يأتي

﴿ تركيب اول ﴾

درهم ۳۸ من كبريتات الحديد المبلور

و « ۲۰۰ من ماءالعادة

اقتان

درهم ۲۰ من السيرتو

درهم ٢٠ من الحامض الخليك المبلور نقطة ١٥ من الحامض الكبريةك امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ابام يكون المزيم جيدا للاستعمال • وكما ازمن

﴿ تُركيبِ ثَانَ ﴾

درهم واحد من كبربتات الحديد

« ١ ونصف من الحامض الحليك

۱ ونصف من السيرتو

« ٣٢ من ماء العادة

وهذا الزيج كالسابق اىله العملية ذاتهما

﴿ تركيب ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد « ١٢ من كبريتات المحاس

« ١٦ من الحامض الحليك

ه ٣٠٠ من ماء العادة

وهذا التركيب بقال انه اجود من السمابق

﴿ تركيب دابع ﴾

درهم ۱۳ من كبريتات الحديد النشادري

ه ۳۰ من الحامض الخليك

« ٦٠ من السبيرتو

« ١٠٠ من ماء العادة

وهذا المزيج جيد ايضا

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ فِي تُراكيبِ مُحْدَافَةِ الْمُظْهِرِ البِيرِوكَا ايْكُ ﴾

اعلم ان هسدًا المظهر قد يغني عن المفلهر الحديدى وهو يوضع الرسم على الزجاجة جليا بكل دقائمة واذا ابطأ الظهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيرات الفضة الحقيف (٢ نيرالى ١٠٠ ماء) ولقد تكلمنا على ذلك فيا سبق وهذا المظهر له الراكب الآتية :

﴿ تُركيب اول ﴾

٣٢ درهما من الماء المقطر

٠٥ قعات من الحامض البيروكاليك

٤٠ نقطة من الحامض الحليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم أن المظهر بالحامض البيروكاليك يجب أن يركب لكل يوم على حدة أو ليو مين في قننة صفراء أو زرفاء ذات سدادة محكمة الضيط

﴿ تركيب ثان ﴾

٥٥ درهما من الماء المقطر

٢٠ قمعة من الحامض البيروكانيك

٠٥ دراهم من الحامض الحليك

٣٠ « من السبرتو (غزج الاجزاء معا)

﴿ تُركيب ناك ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتمادي

١٠ قعات من الحامض البيروكاليك

٠٢ درهم من الحامض الحليك

٠٢ ﴿ من السبرتو (تمربع الاجراء معا)

﴿ تُركيبِ دابع ﴾

٨٠ درهما من الماء القطر

أعدة من الحامض البيروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون البلور (تمزج الاجزاء معا)

وترادكية حامض الليمون في الحر الشديد ، ومن الاوفق ان يستعمل في الصيف التركيب الذي يكثر فيه الحامض البيروكاليك وبالعكس في الشناء ، و لما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سهريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبون أرق علما عنها واغسلها عاء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كثيرا وتعمل ومع ذلك الاحسن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان ، فالرسم الواضيح مع هدذا الشهرط يعطى على الورق صورة جيدة غير انه يلزم حيثة ان نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس النور حتى نطبع الصورة ، واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه النور وتكون الصورة مكدة بدون دقة و بالاختصار غير جيدة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في السائل المنبت الرسم على الزجاجة ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيانور البوتاسا وقلن انه بسبب ضرر هدذا الملح بما فيسه من السم يعوض عنسه بمحلول هبيو كبريتيت الصودا المنسبع • فايس للتثبيت تركيب آخر فنكتنى بما ذكرناه هنالة

مر القصل الحامس ﴾

﴿ فِي تركيب ما يختص بالصورة الايجابية على الورق الزلالي ﴾

قلنا اله بعد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة في محلول

كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفتا تركيب محلول هذه الاملاح في مكانه • واما القصد من تغطيس الصورة فيه فهو لكى بكون لونها على الورقة جيدا اى مناسب الالوان • والبحض يريد ان يكون اللون يتفسجيا أو ازرق أو هجرا • ولنكل من هذه الالوان موائل تظهرها • فلتعميم الفائدة نقدم الفاري جلة تراكيب من هذا النوع فانحتر منها ما اراد

﴿ ترکیب اول ﴾

ضع في قنينة الاجزاء الآتية

١٥٥ درهما من الماء المقطر

١٨٠ قيمة من كلورور الذهب

ثم صنع فى قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجرزاء الآتية

١٠ دراهم من الماء المقطر

درهم وثلث من هببو كبريتيت الصودا

فلما يذوب الهيبو كبرية يتماما اصف اليه محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا (ولا يصح ان بضاف الناني الى الاول لئلا يرسب الذهب فيفسد الحلول) فهذا المركب يعطى الصورة اونا بنفسجيا منمربا بسواد و ٣٢ درهما منه تكنى لتلون نصف طلحية ورق زلالى

مر تركيب ثان م

١٨ قحمة من كلورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء القطر

٣٥ قحمة من كلورور الكلُّس (تمزج الاجزاء وترشيح بالورق)

﴿ تركيب ثالث ﴾

دراهم من خلات الصودا مصبوبة

١٨ قحة أ من كلورور الذهب

٩٠٠ درهم من الماء المقطر (تمزج معا)

و اذا اردت استعمال هذا السائل يجب أن تطبع الصورة طبعا اقوى من المعتاد وهو يعطى لونا اسود مزرةا

﴿ تركيب رابع ﴾

٣ قمات من بورات الصودا مسموقا ١٥ درهما من الماء القطر

ذوب البورات في الماء واتركه حتى ببرد وصندما تريد ان تستعمله اصف البه قحه من كلورور الذهب مذوبة في قليل من الماء المقطر وهذا المركب يكفي لطلحية ورق زلالي و واذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع ويلزم ان تطبع له الصورة طبعا اقوى من المعناد ايضا حتى تخضر فيعطى لونا احمر مائلا

واعلم انه لا يصح ان تستعمل من هذا التركيب الاما يكنى لغمر الصور المراد تلوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينقع فى الفد

وقد فَدَّ مَا آنَفَا صَفَةَ سَائِلَ لَتُثَبِيتُ الصَّوْرَةُ عَلَى الوَرْقَ وَهُو مُحَلُولَ هَيْبُو كَبُرِيْبَت الصودا (٦٤ هيو الى ٣٠٠ ماء) وليس للتثبيت غيره

> ﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

ذكرنا في اول الناب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفاً من خطر سم السيانور نلتزم ان ندل القــارئ على طريقة اخرى تقوم مقــام الاولى وهي هذه ".

يلزم اولا أن تغطس الزجاجة (خصوصا التي لم تصم عليما الصورة فاردت محوها عنها) في محلول الحامض النيتريك (٥ ح الى ٥٠ ماء) و تبقيها هناك مدة ثم تخرجها وتفسلها جيدا بماء وتتركها حتى تنشف ثم تضع في خرقة (صرة) فلبلا من الطباسير ناعما وتبل الصرة وتقلك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنشف ثم محديما بسكرة مصنوعة م جدد نظيف لين ثم بخرة.

ناشفه نظيفة • وتعرف انها صارت نظيفه عند ما تمعدر عليها النهَس فتعلوها ا رطوبه منساويه سريعه التطابر • ويجب كما سبق القول قبل ان تصب الكولوديون عليها ان تستحها بغرشة نظيفة وبرها ناعم جدا

> *﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ فى ازالة الدبوغ عزيد المصور ﴾

اعم ان المفطس الفضى وكل محلول بدخله نيترات النصة بديغ الجلد او الملسوس اذا مسم بلون اسود فن كان التصوير مهنئه لا يهمه ذلك و اما من يستهمله احياما لمقصد ما فيتكدر ان يرى يده مطيخة باطيخات سوداء فلا بد من ان يسم بما سنذكره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الديو غالق تحصل بالتصوير اما ان تكون زرقاه او صفراء او سوداء • فالمديغ الازرق بانج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور الجوتاسا فيتكون اذذاك سبانور الجديد المعروف بازرق بر، سبة فلازالنه يفسل المدبغ بمحلول كر بونات الهوتاسا

والديغ الاصفر ناتج عن مس محلول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فير ال الدبغ بفسله بالحامض الهيدروكاوريك مخفقا بذلاثة امناله من الماء

ومحصل ايضا ديغ اسود اذا مست اليد اولا محلولا حديديا ثم محلول الحسامض البيروكاليك فيتكون حبر اعتيادى وازالته كالاصفر وداغ نيزات الفضة يكون اولا محمرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يغسل بمعلول سانور البوتاسا (١٠٠ ميا الى المحمد ماء) وبما ان السيانور كما بهنا هو من المحرم القتاله فلا تستعمله ببدك البية اذا كان فيها ادنى جرح فعوض عنه بفرك الدبغ بقطعة من يودر البوتاسا مبلولة بماء ثم اغسله بمحلول هيبو كبر بتيت الصودا

﴿ الفصل الثامن ﴾ ﴿ في عمل الصور السخر بة ﴾

طريقة "ذلك هي ان أعمل الصورة على الزجاج: " بالطريقة " الاعتبادية " ثم

تطبعها على الورق الزلال حتى تخضر في الكبس ثم تفسلها بماء وتفطسهما في محلول هيمو كبريتيت الصودا مشبعا محضرا جديدا • ثم تفسلها جيدا بماء وتفطسها في محلول ئانى كلورور الزئبق (٥ كلو الى ١٠٠ ماء) فيحتني الرسم عن الورقة عند تغطيسها في هذا المحلول فغسل الورقة وتبقيما حتى تنشف ثم محفظها • واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح في المحلول السابق (اى الصودا) واذينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة وبله باسقيحة بماء فيظهر الرسم • فاذا غسلتها بماء وغطستها بمحلول الزئبق المذكور نحنني وهم جرا

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البقايا ﴾

عا أن استعمال الاملاح الفضية والذهبية في التصويرهي الركن لهذه الصناعة من المعلوم انه يبقى منها فضلات في السوائل التي تستعمل فمهما فنظرا لقيمة هذه المعادن اقتضى أن ثبين طريقة تسترجع بهما فيكسبهما العامل لان الصورة التي يلزمها من هذه الاملاح ما قيمته ماءً. قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خيسة والخمسة . والتسعون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذي تفسل به الزحاجات بعد صب المظهر والمئت علها والمظهر والثبت اللذي استعملا والماء الذي يغسل به الورق بعد الطبع والذيت والملون وغير ذلك بما يستعمل للصورة هي اما ان تحوّل كل ما يوجد من القضة الى كبرشور الفضة وهي الطريقة الاجود م: غيرها لاستخراج هذا المعدن من السوائل آية كانت · وأما أن تحول الفضة ـ مما خُلت به الى كلورور وهذه الطريقة لاتصلح الاللسوائل التي لا مخلهما هيموكبريت الصودا أو سيانور اليوتاسا ٠ وبما أن الفضة توجد بحكثة في السوائل التي مدخلها هذان الملحان مجب ان نتكلم عن الطريقة الاولى فنقول : يؤخذ اناءان صغيران كالمرميل مئلا بجرم متساو وتركب لكل منهما حنفية خشب على علو ربع الاناء منهما و يوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث أن حنفية الاعلى تصب في الاسفل ٠٠ ثم تضع في الاعلى جميع السوائل التي تكون عندك من اي نوع كانت واما ورق الترشيم الذي تكون قد رشحت به سوائل الفضة والصور

المنثلة وما شاكل ذلك فتحرق هذا كله وتضع رماده في الآناء مع السوائل ولما يقرب المنثلة وما شاكل ذلك فتحرق هذا كله وتضع رماده في الآناء مع السوائل ولما يقرب المنادق المن المنفرة المن على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاصافة الى انقطاع الرسوب و فاترلة حينتذ ما في الآناء نصف ساعة حتى يرسب بحساما ثم افتح الحنفية فينزل جيع المساء الى الآناء الاسفل وهناك يرسب ما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الآناء شيئا من محلول كبريتور البوتاسا فأذا تمكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوم اصافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة ثم افتح الحنفية ليزل الماء وهوغير نافع فيراق

فاذا تجدد عندل سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة الحنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خسب وتتركه حتى بنشف ثم تضع كبريتور الفضة (اى ما حصل من هذه العملية) في بوتقة تضعها في وجاق صباب التحاس وعلى دائرها فيا وتنفع عليها حتى تصير حراء محمدة في وجاق صباب التحاس وعلى دائرها فيا وتنفع عليها حتى تصير حراء محمدة مثل ثلث ما فيها من كربونات الوتقة على الدوقية المناشراع ذويان الفضة ثم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان تمنى أسراع ذويان الفضة ثم غطس في البوتقة بحما وانفع بالكور فصف ساعة الى ان تمنى غطها بهطائها وضع حولها وفوقها تحما وانفع بالكور فصف ساعة الى ان تصير حراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحمل بالحديد وصار كبريتور الجديد والقضة التي تنفرد اذ ذاك تجمع البوتقة ثم اخرج هذه من النار و انزع غطاءها واتركها حتى تبرد ثم اكسرها للأخذ منها الفضة ثم ذوب هذه الفضة في اناه في بوتقة نطيفة حتى تنق ثم صبها بتأن على ارتفاع وهي حيدة لعمل نيزات فيضة في ما قصة قم المؤخة

وما يوجد من الذهب فى عمليات النصوير يبقى تختلطا بالفضة ^فلما تذاب فى الحامض النيترنك يرسب الذهب فى قعر الانديق على هيئة مستحوق اسود فيغسل ويحمى قلبلا فيصفر ويعمل منه كلورور الذهب

واما الطريقة الثانية فهي ان تضيف من محلول كلورور الصوديوم الى السوائل

التي لا مدخلها هيبوكبريتيت الصودا ولا سيانور البوتاسا فيرسب حالا كلورور الفضة فداوم الاصنافة الى ان يبطل الرسوب فاتراك السائل برهة مم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيح داخل فيم زجاج واسكب فوقه ماه لينسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع الحكلورور رطبا في اناه زجاجى او صيني وتضع معه ثلاثة اهساله من الماء مضافا البه حامض كبريتيك (١ - الى ساعة فيتكون في الاناه كلورور وكبريتات التوئيا وترسب الفضة معدنية على هيئة سعوق فتريق عنها السائل وتضعها في ورق ترشيح على قع زجاج وتغسلها بهاء ثم نتشفها فتصلح لعمل نيزات الفضة و واذا اردت ان تعمل الكلورور المذكور سبكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا ١٠٠ جزء منه مع ٧٠ من كربونات الكلس مديدة الاجرار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من السار و ٢٠ من قم الحشب ناعا وضع ذلك في بوتقة واجها على النار الى ان تصير شديدة الاجرار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من السار و واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فها سايكة فضة نقية

هـذا ولعل القسارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم ير النجساح في احدى العمليات المتقدم ذكرها و فاقول ان عدم نجاحه ليس هو من عدم توضيحي بل ربجسا يكون لعدم نقساوة الاجزاء خصوصا في بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقبة وجديدة و فاحذر لذلك ولا تنسى الترتيب والنظافة فالهما ركن هذا الفن و واختم كلاى في هذا البساب راجيا من المولى ان يرشدنا جيعا وهو السميع العلم



ح،غلز الباب الرابع ڳيز. ﴿ في الفراء وما يتعلق به ﴾

-، ير القسم الاول بد ...

﴿ فِي الرَّلامِ عِنْ الغراء ﴾

من القصل الأول مع

الغراء النباتي 🤻

طريقة تحضير الغراء النباتي هي ان تعلى المواد الشائية كالدقيق والشباء والاراروط وما شاكل ذلك وفي بعض الاحسان اضاف الدالهلي عا بربد خصائصه الغرائية او يحفظه من مضرات الحسرات والااضماح نقدم صفة تركيب من هذا النوع والقبارئ قادر ان يحدمره في اي زمال ومكال اراد على انواع شي

مرِ في غُراء الدفيق كم

كيفية تمحضير هذا الفراء هي ان نأحد من دفيق العهم والاحسن دفيق الشعير كيفة المجتمع الميار من الماء العالى وتعرك عبدائم تضمف المياه ماء رويدا رويدا مع التحرك اليصر كمشتما اى كحايت صاف ثم تضم السائل في مرجل وتسخنه تدريجا ومحركا دائما لئلا ملصق العراء بعمر المرجل مأخد السائل في ان يشد بالندر مجود عد ان يغلى معض دقائق آراه عن الدار وصده في فوالت حيث يجمد لعد ان يبرد

وهذا النوع من العراء كثير الاستعمال عند محلدى الكيب وعاملي الكرتون وعندما يراد استعماله تؤخذ منه كية وتحل بمقدارها من المياء تقرسا وتستعمل والمحضير غراء النساء والاراروط نجرى العملية تفسهما و وغراء هذه المواد الاخيرة منه ما هو مستعمل لنفرية الورق ومنه ما هو لمعطى الملاياس هواما اشد من قوامها ويستعمل عند الحائك لكون المسويهاب اشد هواما

﴿ صْفَةً تُركُّبُ آخَرُ ﴾

ضع طمينا في وعاء وحلة بماء بارد ليصيركا لحليب واضف الى كل مائة جزء من هذا المحلول نصف جزء من الحامض الكرينيك المركز بم حركه جيدا واتركه لبرسب بضع ساعات ثم زل السائل وخد ما رسب ومده على رفاقة من المحاس وضعه في محل فليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا فليلا اخرجه واحفظه الى حين الاستعمال

عندما تريد استمماله حلّ منه كية مقدارها من الماء العالى (لانه لا يُدوب فى الماء البارد) وهذا العراء اجود من المار ذكره

﴿ تَرَكَيْبِ غُرَاء جَيْدُ لِلْمُجَلَّدُبِّنُ وَعَامَلِي ٱلْكُرْتُونَ وَلِلْحَاكَةُ ﴾

خذ ١٥٠ درهما من البطاطة واغساها جيدا بماء وبدون أن تقسرها فتها ببرش اعتمادى ثم ضعها في 20٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم أنزلها عن الناد واصف البها ٥ دراهم من مسحوق السب نامجا وحرك المزيج جيدا محلقة فيصير غراء جيدا شفاها معدا للاستعمال • فهذا العراء هو مثل غراء النشاء بل أجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فأنه ليس له رائحة دديثة كرائحة ذلك • واعلم أن اربعة اجزاء من البطاطة تعمل ثمانية اجزاء من الغراء

﴿ الْفَصَلُّ النَّانِي ﴾ ﴿ فِي غراء المواد الحيوالية ﴾

الغراء المستفرح من المواد الحيوابية ذو همية في الصنائع اكثركنيرا من غراء المواد النباتية فلدلك نطيل الكلام عليه وهو تستفرج من مواد سنذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب سنذكر ايضا ولنبتدئ الآن في الكلام على المواد الجلاتينية فنقول

من المعلوم انه اذا اغلى الجلدوالفضاريف العظمية للحيوان تبق في الماء مادة شفافة تجمد حين ببرد · فالمادة التي لها هذه الخاصية العظمي هي المسماة بالجلابين

. فالجلاتين اذا هو تلك المسادة التي عرفت من مدة مديدة فى جسم الحيوانات وهو المعروف فى التجر بالغراء ويكون اذ ذاك غير فتى

وعندما يكون الجُلاتين نقياً يكون عديم اللون شفافاً وله خاصية شرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي بستخرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البسارد يرخف ويلين ويفقد شققه وكنن لا يذوب ومن المستحسن أن ينقع الفراء فى الماء البارد قبل أن يستعمل وذلك ليتمرى من الاملاح الذواية التى فيه فاتها أذا يقيت فيه تنبلور وتقلل فعله الغرائي

فنى كية ماء مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاتين بسهولة والمذوب يكون راهًا عديم اللون وعندما يبرد يصير قرصا يترجرج بقوام جوده حسب كية الجلاتين المذوب وكية الماء

فالجلاتين النتي يخص سنة امثاله من الماء بدون أن يذوّب لكن يصير بقوام يترجرج وأما الفراء المتجرى فلا يخص سوى ثلاثة أمثال وزنه من الماء وكما كان أقل نقاوة يكون أقل أمتصاصا للماء والغراء الذي يذوب في الماء البارد يطرح أذ لا خاصية غرائية فيه

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الحيو الله ﴾

ان اكثر بقايا الحيوانات التي بستخرج منها الغراء لها عمليات خصوصية لتصير اهلا للحرن وفي اوروبا تجار مخصوصون بهذه الغاية وحدها والقصد من هذه العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا الحيادت الاخير بمنع بنقع المواد في مذوب الكلس نم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصير اهلا الحنزن ولان ترسل الى اماكن بعيدة بدون ان يدخل عليها عارض واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين فهي

﴿ اولا ﴾ جيم ما يطرح من جلود البقر قبسل ان تدبغ وجيم قطع جلود الحيوانات غير المدبوغة الطرية فهده جيمها تمطى من ٥٠ الى ٦٥ في المسائة من الجلاتين

﴿ ثَانِياً ﴾ قطع جلود الحمير والحيل والغثم الطرية فهذه جيمها تعطى ٦٣ في المائة من الغراء وبكني لها ان تنقع مرة واحدة في الكلس

﴿ ثَالِثًا ﴾ الكفوف (التي يلبسها الافرنج الدبهم) القديمة وجميع جلود الامالب والكلاب والهرة اللبنة وغير المدبوغة وهي تعطى من ٤٥ الى ٥٠ في المائة من الغراء ويكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجلود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلهـــا غراء بعد اجراء عمليات سنذكر

﴿ فِي انواع الغراء التجاري كم

* ١ ﴾ الغراء الابيض السفاف • هذا الغراء يستخرج من جلود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية ويشاهد بالتجر بهيئة رقاقات رقبقة جدا قابلة اللي لامعة وهذا النوع جيد العمل الجلاتين الذي يأكله الافريح ولتصميغ الانسجة البيضاء ويستعمل ايضا لترويق الخمر ويقوم هكذا مقام بياض البيض وغراء السمك

﴿ ٢ ﴾ الفراء المستخرج من العظام بواسطة الحامض الهيدروكلوريك وهذا يعد من اجود انواع الفراء ويستعمل كالمذكور آنفا وعند العجارين

﴿ ٣ ﴾ الغراء الانتقر وهو ما ستَخرج من قطع الجلود القديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهو كثير الاستعمال لنفرية الخشب

واعلم ان الفراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما ...واه من انواع الغراء في بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا نتكلم عنه في هذا الكتاب لعدم وجود الحوت في نواحينا ولا نقدر على صيده

ا ومن احسن المواد التي يستخرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها ! السراء الاجود لقوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتماطى هذه الحرفة فاستحضر من قطع الجلود الطرية كيات وافرة بحيث لا يمكنه ان يستمرج منها الغراء ببرهة وجيرة بازم ان يعمل لهما عملية ليقدر ان يخزنها الى حين الطلب والا فتختر وتنعف ببرهة وجيزة وخصوصا في الفصول الحارة و والعملية لذلك هي ان تنقع تلك الجلود ١٥ او ١٨ يوما في ماء محلول به كلس بحيث يكون في براء مكلسة الداخل او في براه بل مع الاعتساء بنغيبر ماء الكلس عنها جهة مرار في المدة الذكورة و وبعد مضى ١٨ يوما تفرج الجلود من ماء الكلس وعد الهواء في محل محجوب عن الشمس وتقلب جهة مرات في اليوم ليسرع نشافها فتؤخد اذذاك و تخزن بدون خوف من تعطيلها او من المحتمد ال

ي . يحب أن تجرى هذه العمليات في مصكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماء جار

والقصد من وضع الجلود في مذوب الكلس قبل أن بستفرج منها الفراء هو لكى تخط عنها الاجراء الرخوة واللم وبعض مواد دهنية نضر بالعمل أذا بقيت فيها

... واعلم أن الجلود الهيأه كما من اذا ايفيت مدة طويلة مخزونة واردت أن تطبيخها غراء فيلزم أن تعيد عليها الفطيس والنقع بماء الكلس بشرط أن يكون الكلس اقل من الذي وضعته المرة الاولى


اله كلماكان نقع الجلود بماء السكاس اطول مدة يكون الفراء المستحرّج منهما الروق ويكون بعد يسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كالزجاج واذا اراد العامل أن يكون الفراء ليا بعد نسافه فلمستعمل الجلود بعد اخراجها من ماء الكلس وهي الشفة نصف نشاف

والفاية ابضا من نقع الجلود في ماء الكاس ثانية كما مر هبى لكى ترخف فحيئذ اذا شطفتها بماء لتعريها من الكاس بخرقها المساء تماما و يذوب منها الاملاح الذوابة و بعد شطفها بماء تمد في رواق وتترك بعض ايام ليشيع ما بنى فيها من الكلس بالحامض الكر بوئيك الذى في الهواء فيصير كربونات الكلس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود العمل واسهل ذوبانا

نكرر أنه يلزم غســـل الجلود بعد اخراجهــا من الكلس ولذلك توضع فى سلال وتوضع هذه فى ماء كثير والاحسن وضعها فى ماء جار وتحركها ثم ندها فى رواق وتتركها بضمة الم محركا الماهاكل يوم ليستميل اكسيد الكلس الذي فيها الى كربونات الكلس باكتسابه كربون الهواء وفيل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد راخفا لينا توضع في الحالين لتعمل غراء

> ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في طبخ الفراء ﴾

تؤخذ خاة بن من تحاس او من حديد عقها اقل من اتساعها ذات قعر سميك ومقدر الى الحارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان توضع فيها مصفاة من التذك او المحاس بعيدة عن قعرها بعض قراديط (والغاية بوضع المصفاة هى لكى تمنع قطع الجلد ان تمس رأسا قعر الخلقين لئلا محترق و تلصق هناك وتكون الماهية "سوداه وكل يعلم ما في ذلك من الضرر) فيازم اذا ان تكون في جهة الخلقين السفلي حنفيه الخراج الغراء عند ما يتكون داخلها ، ثم تملا الحلقين المدكور ماه الى تشها تقربا واعلم ان ماه النهر او ماه المطرهو أجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة واعلم ان المراح الكلسية فيه قليلة وهذه المملاح تعيق ذوبان المادة الجلاتينية وتقلل كيتها ، ثم تضع في الخلقين من قطع الجلود الهيأة كما مر كيه وافرة لنكون عاليه " فوق فوهتها (شكل ٢٥)



60

ولا محصل ضرر من ذلك لانه كلا ذاب جزء منه في السفلها يهبيط ما فرقه

الى تُحت وهكذا يكون قد ثلين بهخار المساء المتصاعد فتوفر عليك مواد الاشتمال (اى الحطب)

واعا آنه لا يلزم أن تكون النار تحت الخلقين قويه لان ذلك يضر بالنراء بل تكون الندار لطيفه واترك الخلقين تعلى بعض سناعات وحيئة تنظر أن القطع الى الندار لطيفه وقوق الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تفرق تماما بالسائل فاتركه يغلى بهذه الحالة على نار لطيفه وفي كل برهه عملس رقافه خشب قرب حافه الخلقين وارفع بها الجلد الناطس بالسنائل وذلك لبشرب من الماء السخن بسوية ثم ارفع بمصفاة الرغوة الدهنية الممروجة الجميد من المسكل التي علت سطح السائل ولكي يكون امتراج السائل جيدا اقتم الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل وصبه ثانية في الخلقين

واعلم انه لکل المواد ولای نوع من الغراء اردت طبخه یلزمك ان تبتدئ بماه ذکرناه ولکن عند ما تبتدئ الجلود ان تذوب وقبل ان تذوب تماما یلزم العامل ان مجری بعض عملیات حسب نوع الغراء الذی پر یده وسنذکر ها فیما یاتی

ثم يجب ان تقصص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل فليلاوصفه على صحن واتركه ليبرد فان جد يكون غليه صار كافيا والافاتركه الدحصول هـذه الفاية

وعند ما ترى ان السائل صار شديد القرام وبعد ما تجربه بالصحر كما مر غط النار وافخم حنفية الحلقين فتحا غير كامل ائلا ينزل السسائل معكرا واستلق السائل فى خلقين مركبة تحت الحنفية (انظر شكل ٢٥) وتحتهسا نار فايلة جدا لتسخنها فقط وبلزم ان يكون فى هذه الحلقين حنفية عالية عن قعرها قليلا

وعندما ينقطع تزول السائل سد الحنفية واترك السائل في الحلقين النائية فاترا قليلا ٤ أو ٥ ساعات وهذه المدة لازمة ليرسب من السائل داخل الحلقين ما تبعه من العكر والندف غيرالذائبة ثم ^{افت}ع الحنفية واستلق السسائل الراثق فى دلو وصبه فوق منخل داخل قوالب (شكل ٢٦)



77

يبما تكون تركت السائل لير... في الخلفين الثبانية صب فوق ما بتى في الخلفين الدون نوبان ما، سختما مر الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الحلقين التي تغلى فيهما المواد الحلاقينية ولزيادة التعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الحلاقين

و بعد ان تضع المساء السخن بائ طريقة كانت فوق ما بق من المواد فى الحلقين الاولى قو الحلقين الأولى قو النام الزيم حتى بصير بقوام مناسب وجربه بوضع قليل منه على صحن كما مر وعندما تراه صار بالدرجة المطلوبة افتح الحنفية بتأن واترك السائل فى الحامين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه بيقى جلاتين فى المواد الحيوانية بعد ان نغلى ثانية فضع فوقه ماء فاتر ا و اتركه يوفلى مرة ثالنة ثم أفتح الحنفية واعملكما فعلت المرتين السابقتين

و محدث غالبا أن السائل بمد أن تفليه و تخرجه من الحاةين الأولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عندما يبرد وفي هذه الحالة أثركه في الحلقين الثانية واضف اليه قليلا من الجلد و أغله قليلا و أذا لم تجد قطع جاود يفلى مدة لتبقط إر عنه كمية ماء واحكن الاحسن الل لا تخرج السائل من الحلقين الأولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الفراء المفلى كثيرا يفقد بعض خصائصه الفرائية فلا يكون حيثذ كما قدمنا جيد النوع.

يلاحظ أن السائل المحل الى غراء بالغلبان النالث لا يروق بسهولة كالسائل الاول

فى الخلقين الثانية ولاسراع رويقه يضاف اليه جرء من السب مستحوقا لكل ٥٠٠ جزء منه ومجرك أذ ذاك جيدا ويترك ٤ أو ٥ ساعات ثم تفطى الحلقين الموضوع فيها بفطاء خشى ويلق عليها حرام من صوف سميك (أوسجادة) وبعد مضى الوقت المذكور يكون راق السائل تماما فيؤخذ ويصب فى القوالب وبعد الفليان النائث ببق فى الحلقين بقايا غير ذائبة "فتؤخذ وهى سمخنه" وتمصر

جدا و محفظ العصير ايضاف الى طبخه " اخرى واعلم ان الثلاثه " سوائل التي اخذناها من الخلقين الاولى بالتنابع عندما تجمد لا يكون غراؤها بلون واحد مل بكون السائل الاول قليل الون وعندما بكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائيه " قويه " جدا • والسائل النابي بكون اكثر نلونا من الاول وهو ايضا جيد وله خاصيه " غرائيه " قويه " اما السائل المنالث فيكون لونه هجرا غير شفافي وخاصيه " الفرائية " اقل منها في السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد التحارين

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضع المواد الجلائينية في خلقين ويغمرها بماء ويفلهما مدة ثم يعزل الحاقين عن النار ويزل السمائل ويضعه في القوالب ولكن من المتحن هذه الطريقة والطريقة "التي تحكمتها عنها يعرف الفرق الكلى بين الاثنين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الجلائيشة

﴿ فِي تُرُونِقِ الفراء ﴾

عندها يكون الغراء في الحلقين الشانية حين ترسب منه مواد متعلقة " به خذ من السائل ملعقة " وصبها بين لوحى زحاج بين الواحد والآخر مسافة " سمك الربال المجيدى ومثبتين بهذا البعد بواسطة " برواز من تلك الاجهة واحدة " يقى مفتوحة وعندها تصب السائل بين الزجاجتين انظره مخايلا بين عينيك ونور الشمس وهكذا يعرف لون شفاهته ورواق الغياء فاذا كان عكرا يازم ترويقه

ولترويق الغراء طريقتان الاولى بالشب والنائية ببياض البيض

وطريقة النزويق بالسب هي ان تأخذ منه مسحوقا ١٦ درهما لكل ٧٥ اقة من السائل الغروى وبعد ان تذوب النب بكمية من السائل سخنا ضعه في الخلقين وحركه جيدا ثم غط الخلقين واتركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فتصبه في القوالب

وطريقه الترويق بيباض البيض هي ان نأخذ بيباض بضع بيضات وتحفقه في وعاء مع قليل من الماء ليصير كالرغوة وتصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد المعكرة السائل تطفو على سطحه فترفعها وبكون السائل رائقا وبعد الامتحان وجدنا ان طريقة الترويق بالسب اصح وانجم فانت بالحيار

﴿ الفصل الحامس ﴾ ﴿ في القوالب وصب الغراء فها ﴾


عند ما يروق الغرا، في الحلقين نقيح الحنفية وتستلقى السائل في دلو ومنه يصب في القوالب . فهذه القوالب تصنع من خسب الصنوبر والاحسن ان تكون من صفائح توتيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصنع هذه القوالب محيث تكون فو هنها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الفراء منها بعد از بتحد . ومن اهم الامور ان تكون هذه القوالب بفاية النطافة لان ادنى جسم منعفن داخلها يكي ليكون كخمين تفسد حبع الطبخة أو على الاقل تعطل الغراء فلذك تحين العامل على الدامل على الدامل تعلى ونتصم من الغراء فلذلك تحين العامل على أن يلاحظ دائما القوالب قبل صب الغراء فيها و يعنى بتنطيفها اذا اراد النجاح وننصم من اراد معاطاة هذه الحرفة أن يستعمل قوالب التوتيا عوضا عن الخسب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تنظف بسهولة لماتيا لا تنص من السائل الغروى شيئا فتعوض بذلك عن زيادة كلفتها ، فوضع السائل الغروى بهذه الهوالب امر سهل جدا و طريقة ذلك هي ان تصف القوال نظيفة في محل يدخله الهواء من اربع جهائه مجيوب عن النكس ثم تأخذ السائل الى ان من الخلقين بالدلو ونضع على فوهمة القالب منخلا وقصب ويه السائل الى ان عنائما السائل الى ان عنائما القوالب تعمل وهكذا تقعل ياقالب النافي وهم جرا

والستحسن وضع القوالب في محل مبلط لانه في الايام الحارة يلزم ان بهرق ما، جلة مرات في النهار حول القوالب ليكون الحل دائمًا رطبًا وذلك ليجمد الفراء بسهولة

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي تَبِيسِ الغراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد الغراء اعتياديا بعد مضى ٢٠ ساءة من وضعه فى القوالب واحيانا تلزم مدة اطول من هسذه حسب حرارة الوقت ٠ فعندما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنشر واعلم ان من الضرورة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهو كتاية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهانه الاربع ومحكم عميث لا تدخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٢٧) وفى



77

احدى زوايه مائدة نظيفة فتؤخذ القوالب عنسدما يعرف ان الفراء قد صسار جامدا الى قرب هذه المسائدة و تمسيح هذه باسفتجة مبلولة • ثم يكني غالبا ان تقلب القالب فوق المسائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا ليترال منه الغراء قرصسا واحدا هذا اذا كان القالب من التوتيا اما اذا كان من الخشب فيلزم ان تاخذ سكينا رقيقة عريضة و تبلها عاء وتمرها بين الغراء واطراف القالب لتزيل الالتحام سنهما ثم تقلب القالب على المائدة بعد مسمها عاء كما حر فينزل عليها الغراء قرصا مرجرجا

وقد يحدث احيانا ان مرور السكين بين الفراء واطراف القالب لا يكني لا رَال الفراء من القالب بعد ان تقابه على المائدة فني هذه الحالة وبعد ان تمر السكين وارفع عليما بلطف قطعة الغراء وضعها على المائدة وها جرا ، وبعد وضع الغراء على المائدة خد سكيا رقيقة وبلها بماء على المائدة خد سكيا رقيقة وبلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطلوبين (اعتبانيا نكون قطع الغراء بسعة الكف وبسمك ريالين مجيديين) ، ومثهم من يعوض عن السكين بخيط محاس رقيق مركب على خشب كالمنشار وبعد بل الحيط المحاسي يضغط به على الغراء فيفعل به كما لو كان سكيا فاختر شهما ما اردت واعلم انه سهما اعتنى العامل في طبخ الغراء وترويقه وتصفيته يكون دائما على الغراص الغروية وهي في القالب بعض اوساخ وهذه الاوساخ ليست ممزوجة بالغراء التجمد ولكنها متجمعة في اسفله وعلى سطعه فلذلك من المستحسن قبل بالغراء التراء ان تقطع او لا عن وجه القرص قشرة رقيقة ومن السفله كذلك وتضع هذه القشرة في الخلقين عندما تطبخ طيخة غراء ثانية



۲A

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسمرة اطرافها على برواز من خشب ومن الواجب ان لايمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطمة بعيدة عن الاخرى قايلا ثم ارفع الشباك الحاملة الفراء وركزها على الصقالة القدم ذكرها آنفا

وبوضع الغراء على القبساك وهذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهسات الست ويسرع نشافه · ولكن نشره هكذا لايكني لتنشيفه تنشيفا متساويا فن الضرورة : ان تقلب القطع على الشياك ثلاث مرات فى كل يوم وذلك بعد أن تنزّ السبت عن الصقالة ثم ترجعها الى مكانما وهكذا

واعلم أن تدوير قطع الغراء على الشبالة ليس فقط اليسرع نشافها بل لأن القدم اذا بقيت بعون تدوير ثثقل فقلها وعدم نشافها بكفاية مجعلان الحيط بخرق داخل القطعة وأن تركة، كذلك فهندها بيس الغراء تماما لا تقدر أن ترفعه عن الشباك بدون ان تفتيه او تقطع الخيطار وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فنابه وان مدة تبيس الغراء هي المدة التي بها مخشى بالكثر من فساده لان عاله الجو والمرارة الخارجية لهما تأثير كلي بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشباك • فان كانت الحرارة قوية يلين الغراء ويملأ ثقوب الشبك واحيانا يسيل الى الارض فيحتاج العامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في الماء الغالي لينطفه من الغراء المتجهد عليه ، وإن كان البرد شديدا يجلد الما، على الغراء فيتشقق ويفقد بعض خواصد الغرائية واذا دخل المشىر ضباب مهماكان قليلا يعطل الغراء ويضطر العامل الى أن يذويه ثانية • وأن كان الهواء سنخنا ناشفا يضر بالغراء لانه يبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيمة لمنع الاخطار التي تطرأ على الغراء مدة تبسيسه هي الله لا يطيخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الحريف والربيع • ومع ذلك من اراد القان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المنشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغييرات الجور الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهسات الاربع

﴿ فَى تَلْمِيعِ الغَرَاءُ ﴾

وبعد أن يبس الغراء على الشباك تماماً يكون وجهد مكمدا أو مفطى غالبا بغيسار ميض ملتصق بسطحه حيث يظن أنه من جنس دون فلازالة هذا الغبار و⁷ليع الغراء "ممل له عملية أخيرة وهى أن تضع فى وعاء ماء سخنا وتفعل به الغراء قعلمة فقطعة وبعد اخراج القطعة من الماء تفركها شسديدا بفرشة مبلولة بالماء ألسخش ابضا (وقد يعوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة) وعند ما تنتهى من قطعة

تضمها على اوح وتضع هسدًا على الصقالة في الندس هذا اذا كان الوقت حاراً اما أذا كان باردا فتضع الالواح الحاملة قطع الفراء المتلمة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى أن تنشف تماما

واعلم آلك اذا اردت خزن الفراء يلزمك ان تضعه في محلات ناشيفة جيدا وان تستقده غالبا لتنشره في الهواء عند الاقتضاء • اما اذا اردت شحنه الى اماكن بعبدة فن المستحسن ان تضعه في براميل محكمة الضيط ملبسة داخلها بورق والا فيتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل البه • وكل هده الاحتياطات سهلة التميم واسلم عاقبة للعامل ونترك للفطن مجالا المتحسين يرتع فيه كيفها شاء

و تنبيه من قبل ان تنقع قطع الجلود القديمة بماء الكلس 48 ساء، يلزم ان شقع في ماء العادة مغيرا عنها هذا السائل كل يومين واذا لم يكف نقمها هذه المدة لتلين وترخف ابقها داخل الماء انوال هذه الغاية ، ثم ضعها عاء الكلس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها في ماء كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسلها وانشرها لتشف قليلا ويتكر بن عليها الكلس كاذكر سابقا فتكون مهاة العليم

واعلم أن العمليات آلتي ذكرناها تصنع لكل الجلود من أى نوع كانت وهى العمليات الاصنح والاكثر نجاحاً فلا ينرك قول زيد وعمرو ولاكل من ادعى عرف

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي اسْتَخْرَاجِ الغراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوحد بكثرة في العظام وكديم تختلف حسب اختلاف العظام وسد الحيوان المأخودة منه و فالعظام الرقيمة والدقيمة تفضل على ما سواها و مفضل عظمام الحيوان الحديث السدن على ما سواه و لانهما اسهل العمل وتحصل منها كمية جلاتين وافرة غير ان عظام الغنم الطويلة كالقوايم مثلا تفضل احيانا ولوكت الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد واما

عظام الحيل ففيها املاح كلسية كثيرة ويكون الغراء المستخرج منها دائمــا ملونا فلذلك قلما تستعمل

فلآخراج الجلاتين والفراء من العظام طريقنان الاولى بالفلى والثانية بواسطة الحامض الهيدروكلوريك وتتكلم عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي استخراج الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذ عظام الحيو انات اية كانت ثم تسحق ناعما في جرن من حديد ثم يوضع السحوق في خلقين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسفلها على قبوة من القرميد ايضا وذلك لئلاتمس النار اسفلها رأسا فمحترق الفراء داخلها نم يغمر مسحوق العظام عماء نهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ٤ قراريط ثم تشمل النسار تحت الخلقين حتى تغلى ١٣ ساعة متتابعة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ سماعات ليرسب ثم زل السمائل الراثق وضع ماء فهر فوق ما بني من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النسار تحتها واتركها تغلى ١٢ ساعة ابضا ثم اطنئ النار واثرك المغلى الناني ٤ سـاعات ليرسب ثم أنضم عنه السائل وأصفه الى السائل الذي نضحته اولا واطرح ما بني من العظام في الحلقين من بعد أن تضمه في أكباس سميكة وتعصره جيدا بالكبس لينضم ما بتي فيه من الغراء السائل والسائل الناتج من الغليان الاول والثنائي يوضع في خلقين موضوعة على نار هادئة الى ان تنطائر عنه كية ماء ويصير نفو ام الشراب الجامد فصيه في قوال ثنك واركه حتى يجهد تماما ثم اخرجه من القوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضي ١٢ يوما في الصيف و ٢٣ يوما في الشناء بيس الغراء تمساماً • وليكن معلوماً أن هذه الطريقة لا يستمخرج بها جيع المسادة الجلاتينية الموجود في العظام وفضلا عن كلفة الجرن الحديد والكبس يقنضي للنار حطب كنير ولذلك قلا تستعمل

﴿ في استخراج الفراء من العظام بواسطة الحوامض ﴾

جيم عظمام الحيوان ليت جيدة ليستخرج منها الغراء بهذه الطريقة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها عظام رؤس البقر والغنم و نظام سوق الفنم و اضلاعه و اضلاع البقر و النظم الرقيق من هذه الحوالات ، قابداً اولا برض العظام ثم اغسلها جبدا بها السادة ثم ضعها في وعا، خشب محكمة الضبط ثم ضع فوقها مثل لقلها من الحامض الهيد روكاوريك و مثل ثقلها ، حرات من ماء العادة ، ويجب ان تضع الاوعية التي فيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالعيار الحقيق و الدرجة المعلوبة والماء بالوز اللازم فعد عشرة الما تجد العظام قد تليت داخل السائل الحامض وحيئذ انضع ذلك السائل الحامض مد وحيئذ انضع خوق العظام مثل وزنها ماء محاولا به جزء حامض وفصفات الكلس وضع فوق العظام مثل وزنها ماء محاولا به جزء حامض الاخير هو لكى محل ما بني في العظام من فصفات السكس فيتي الجلاتين الماء المحمض وصفه بنوع اذ ذلك غاليا منه ومنفردا م غره بناء العامض الذي اذ ذلك غاليا منه ومنفردا م غره بناء العائم اروهذا الماء المحمض وصفه بنوع ان ينضع منه تماما ، ثم غره بناء العادة (وهذا الماء ليعربه من الحامض الذي ان ينضع منه تماما ، ثم غره بناء العادة (وهذا الماء ليعربه من الحامض الذي مدة ثم ارقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذا كان معملك قرب ما، جار فنوفر علك اثمانا ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في اكباس وضعتها داخل الما، وهكذا يتجدد الماء كل برهة وبعرى الجلاتين من الاملاح الكلسية ومن الحامض البافي فيه • وتعرف ال الحامض زال تماما عن الجلاتين عندما تضع منه قطعة على لسائك فلا تسطع بطع حامض قطعا

ثم ضع العظام المحضرة كما هر في خلقين واغلها مدةثم صبها في قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اي غراء نظيف جدا

وتجرى العمليات المذكورة على العظام اذا كان مرادك استخراج جلاتين اى غراء فق جدا اما افراء المتجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان ثلين العظام تماما بمحلول الحامض الهيدروكلوريك ثم تغسلها بعد ذلك بماء (ولا يضر اذا بنى آثار للصامض الهيدروكل ربك كما في استخراج الجلاتين) ثم تغليما في الحلقين وتجبري عليها عليه الغراء المسخرج من الجلد

واعلم أن الفظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك أذا اجريت العملية على أصولها تماما

﴿ الفصل أثامن ﴾

﴿ فِي الفراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان أنه أذا أضيف ألى الفراء وهو سائل قليل من حامض ما أو من السيرتو ببق الفراء سائلا وتبق له خاصية، الفروية • ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الفاية الحامض النبتريك

ولكن الفراء بهذه الصفات نافعا جدا النجارين والمجلدين لانه يستمل على البارد ولا يحتاج العامل الى النار كل برهة اردت الى البين للقارئ كيفية تحضيره بما يأتى بوضع الاناء على الفراء الجيد ويوضع في اناء فخار مدهون وفوقه ٢٠٠٠ درهم ما، ويوضع الاناء على نار هادئة وبترك الى ان يذوب الغراء عاما مثم خذ ٦٤ درهما من الحسامض النيزيك وصبه تدريجا ومحركا فوق الغراء السائل و فعند اضافة الحامض يحدث فليان في المزيج وعندما تنتهى من اضافة الحامض الزل الفراء عن النار واتركه يبرد فيكون معدا للاستعمال وبيق جيدا مدة طويلة وقد حفظ هذا الغراء سائلا في زياجة بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم يفسد

وقد حفظ هذا الفراء سائلا في زجاجه " بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم يفسد اويدخل عليه عارض ما

وهذا الفراء كما قدمنا جيد لتفريه "الحشب والكرتون والورق • ويستعمل في معامل الكبياء لسد المعوجات المستعملة لجمع الفازات وكي يقيه "التغريم" به لهذه الفايم" الاخيرة هي ان تفط به خرفه "وتلف دائر الانبويه" الداخلة في فوهم "المعوجه" وعلى الفوهم "ذاتها

﴿ صفة ثانية لا بقاء الغراء سائلا فه

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الغراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقعه بمساء كاف الخمره الى ان برخف ثم سخنه وهو على هذه الحالة فيذوب بسهولة فأضف الي عند ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسجورةا و ٥٠ درهما من الصمغ العربى وداوم تسمينه الى ان يصيرهافا ثم انزله عن النبار وعندما ببود ضمه فرقتينه فيكون معدا للاستعمال

ادهن بهذا الفراء سطح ورق، ونشفها واحفظها الى ما شئت وعندما تريد ان تلصفها على معدن او خشب او ورق يكنى ان تبلها قليلا بريقك وتلصفها بالحاجة لتلتم مها الصاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الفراء وسنتكلم الآن عن جلة تراكيب ليجبير مواد مختلفه" وتغريتها

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فِي تُراكبِ جِيدة لتغريه ۗ الزجاج والخزف الصيني ﴾

حلّ ٣٠ درهم نشا، و ٣٦ درهم طباشير مسحوقه حيدا في سائل مركب من ما، فق وعرق اعتسادي ثم ضع المزيح على نار واضف اليه ١٠ دراهم من غراه جيد وأغله واضف اليه مدة غليا له ١٠ دراهم من الترينتينا محرك ليتم المزيع تماما فيكون معدا للاستعمال

﴿ ترکیب ثان ک

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تربَّدينا في ماء على نار هادئه" واضف اليها بعد الغوبان ٣٣ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال · وهذا التركيب الاخير جيد لنفرية الجلود والكرتون وما شابههما

﴿ تركيب ثالث ﴾

يؤخذ ٢٥ درهم كاوتشوك وتوضع فى زجاجة يحكمة الضبط مع ٢٠ درهم كاوروةورم وتهز الزجاجة جيدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عند ذلك ٥ دراهم من مسموق المصطكى وتهز الزجاجة ونترك مسدودة ٨ الم وتذوب المصطكى بهذه المدة ويكون المركب معدا للاستعمال وهذا التركيب جيد لنغرية الآئية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف و يؤخذمنه بقام من شعر وهو باردو تدهن الحاجة المكسورة وتربط بعد ذلك بخيط وتترك مدة فتلتمم التحاما تاما وشديدا

خذمن الغراء الجيد واغمره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى أن يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر الطابع وتؤخذ فوالب القوك

ذوّب من غراء السمك ومن الكوم لاك اجراء منساوية فى السبيرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعندما تريد استعماله ضمه فى وعا. وسخنه على نار الحايف، وهو جيد لنفرية الزجاج والصنتي والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

يؤخذ جزء من المبعة سائلة او من التربنتينا و ۲ كوم لاك مسحوفة و ۲ من الجلانين ا مذابا في قلبل من المساء السخن وجزء من السيرتو وتمزج هذه الاجزاء جيدا • والاحسن ان يضاف الى المزيج جزءان من الكاوتشوك وهذا التركيب جيد لتغرية الحجر و الخشب والمعادن واذا طلى به الجلد او الورق او قساش ما لا يمكن ان ضرقه الماء

﴿ تركيب سابع ﴾

ذوَّب من غراء السمك الملين بنَّه، في الماء البارد في كية من السيرتو كافية لنذويسه على حرارة لطيفه وفي ٢٠ درهمها من هــذا المذوب ذرَّب ١٠ إ فحات من صمغ النشادر واضف اذذاك مذوب نصف درهم مصطكى فى ٤ دراهم سبيرتو خاص و احفظ هذا المركب فى زجاجة بحكمة السد · وعند ما تريد استعماله سخنه فى حمام ماريا (كالآلة المستعملة عند العجارين لتذويب الفراء) وهو مخصوص بالصاغة لتغرية الحجارة الثمية

﴿ تركيب ثامن ﴾،

خذ حليبا وسخنه و امصله نم خذما تجمد منه و بيسه ثم اسحقه 'ناعما والى كلمائة درهم من هذا السيحوق اضف ١٠ اجراء كلس حى ناعم وجرء كافور ثم اسمحق الجميع جيدا واحفظه فى زجاجة تحكمة السد

وعند ما تر يد استعماله اعجن كبة منه بماء وغرُّ به حالا ما اردت

الو تركيب تاسع كا

خد مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتماء بأن تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الما، فتخرج من الصدفة و عند ذلك انضيح الماء وضع فوق البراقات قبضة من الماء فتحرج من البراق مادة غروية و تمزج بعصير الايون والحل والملح الواسطة تخرج من البراق مادة غروية و تمزج بعصير الايون والحرجه جيدا الذي اصفته لهذه النماية فيذ هذا السائل وضعه في هاون وامزجه جيدا مع درهمين وفصف من صمخ الكثيراء و ١٦ او ١٦ درهما من عصير الاوم و ٢٠ درهم سيرتو واحفظه كدلك الى حين الاستعمال

وهذا النراء أيسنعمل باردا وهو جيد لتغرية الباور والصينى بشرط ان تعرض الحاجة المنراه به الشمس في الصيف والنار في الشناء و يقدر العامل أن بلونه بلى لون اراد بدون أن يققد خاصينه المغرية

واذا عجنتُ مسحوق البلور بباض البيض فيكون المجمون الحساصل جيدا لتغرية الصبنى والزحاج

ومذوب الكبريت والنعم الاصفر والفلفونة باجزاء متساوية جيد لتغرية الحجر ذمن كر نوات الرصاص المعروف بالسديداج جزئين ومن السيرقون جزءا و انجر الكل بزيت الكتان فنكون المنجونة جيدة لتفرية الفخار

الو تركيب عاشر ﴾

درهم ٣٤ من زت الحجر العروف برت الفاز

ا ١٠ من الكاو بسوك فطعا صعيرة

« ٦٣ من الكوم لاك مسحوفا ناعا

وكيفية تحضيره هي ان تضع الزيت والكارنسوك في وعاء حديد ٨ ايام ثم تضعه على نار هادئة وتحرك الى ان يمر ج نماها ثم قضف الغوم لاك ونترك على النار محركا الى ان يمتر جا منها متساوما ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة مبلولة فيجمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعمال

وعند ما تريد استعماله ضع منه فى وعاء حديد وسحنه على نار هادئة ليميع ثم غطبه فرشة وادهن بها الحل المراد تغريبه مع الاعتناء بان ممده على الحاجة مدا مساوبا ثم احزم الحاجة المغراة حرما شديدا

اعلم ان هذا العراء يُسمد حالا فادا حدب ذلك معد ان عده وملصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواه حامية وألصق القطعين حالا واربط كما مر

هذا العراء يسعمل لتفرية اى جسم كان بدون استماء وكنيرا ما يستعمل لنفر بة السوارى المكسورة والحجار والمعادر المكسورة وبعد المتحمات كنبر، وجد أن القطعة المعراه به أذا صعط علمها صعطا قوما بجكن أن يكسر ولا يفك المحل المفرى منها فنحب كل من اطلع على هده الاحرف أن يمتحن ما ذكرتاه من هذا الفيل وعد الامتحان مكرم المرء أو فهان

﴿ صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا بالنار ﴾

يؤخد ١٥٠ درهم خل ومنله حليب ويمزج السائلان و بترك ساعة بم محرك ويصفى بمخل رفيع بم خذ يباض خس بيضات واحرجها محركا مع المصبى الاول بم خذ كاسا حيا مخولا وضع منه فوق المربح كية كافية ليصعر بعوام المجمون فادا طلبت به آئية مصدوعة لا تعود تناً برباليار ولا بالماء

و صفة معجون للحام الرخام والمرمر كه

خذ ٢٠٠ درهم سمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على نار هـادئة ثم اضف بالمدريح الى المذوب ١٥٠ درهما من مسحوق نوع الحجر المراد لحـامه وامزجه به جبدا ثم اضف فوقه ما. واعجنه ليمتر ح المسحوق جبدا مع النمع والراشيم

واعلم ان كمية السحوق تحلف حسبما يعتضيه لون الحجر المكسور وعندما يراد اسعمال هذه المجحونة تسخن على النار وتسخن اليضا الحمل الراد لحامه ومن بعد دهن المحل المكسور تعرب القطعات ويضغط عليها ضغطا قويا

مؤ صفة غراء لا ام المعادن والزماج كم

ضع فى قينة من السيرتو وذوب به من المصطكى فدر ما يذوب نم خذ قينة نائية وضم فيها سيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من بعد ان مكون نقعت الغراء بالماء البرحف) و يصدر بقوام ختر نم ذوب به ايضا فطعتين صغيرتين من صمغ السيادر السمحوق مم امزح المذوبين على نار هادئة واحفظه فى رحاحة محكمة السد

وعند ما براد اسمماله توضع الزحاجة في ماه سخن فيميع ما ضمنها فيسممل

﴿ لحام جيد لنبات الحديد في الحجر ﴾

بؤخذ من برادة الحديد خسنة ومن الكبريب مسحوقاً ومن ملح النسادر مسحوقاً من كل اجراء مساوية واخلط الاجراء سسوية واعجنها بماء لتصعر بقوام المجمونة وهكذا يستعمل

م ِ انتهى مات الفراء ويليه باب السمع ﴾



-هﷺ الباب الخاسس ﷺ<--﴿ في السمع وما يتعلق به ﴾

-ە≾ى﴿ القسم الاول ﴾< ﴿ ڧالكلام عن النعم ﴾

﴿ الفصل|لاول ﴾ ﴿ في عل الشيم المستعرار للختم ﴾

الشمع المستمرل للحتم يعرف بالمتحر بسمع السانيا ويتكون بأتحاد مواد راتينجية مع لون ما وهذا اللون لا يكون خالبا الا اكسسيدا معدنيا ومن جنس هذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيد هو الذي يلتهب بسهولة بدون أن يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسسه

واول ما عمل هذا السمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى بلاد البندقية ثم فى الهور توفال ثم فى الهور توفال ثم فى الهور توفال ثم فى السائيا أنقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها متجر عظيم به ولذلك ادلمن عليه اسم هذه البلاد والى الإمناهذه يعرف بشمع اسبائيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا السمع من الضرورة ان نتكلم عن المواد المركب منها وعن العلامات التي يقدر العامل أن يعرف بها هل المواد الني نستعملها جيدة او لا

﴿ كوم لاك ﴾ يوجد بالتجر من هذا الصنف ثلاثة اجناس فالجنس الاحسن هو ما كان لوئه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبنى منه شئ اذا حرق و الجنس الثاني هواسمر اللون قليلا يمع بسهولة ولا يبنى منه شئ بعد احراقه والجنس الشالت اسمر محمر لا يميع بسهولة وبعد احراقه تبنى منه مادة سوداء فحمية و قالجنسان الاولان يستمملان لعمل الشمع الملون بالاحمر والازرق اما الناك فلا يستعمل سوى لعمل التمع الاسود

﴿ رَبْنَينَا ﴾ يوجد ايضا بالحج بثلاث درجات متفاولة النقاوة فالجنس الاول هو ما يأتى من فينسيا (ملاد البدّدقية) ويكون رائضا وتفوح منه رائحة كرائحة ، المايون ، وانسانى ما يأتى من سو بسمرا وهو رائق ميض الدون بدون رائحة ، والنال ما يأتى من فرنسا وهو ابيض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة خوزَبَعْرَ ﴾ وهو ابضا ثلاثة اجناس ، الامل ما يأتى من الصين وهو ذو لون الحرزاء ، انانى ما يأتى من المائيا ولونه احر برتقالى ، النالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما يين الصين على المر

فاذ عرفت المواد الت ينركب منها الشيم الاحر ودرجة نفاوتها فنطك الآن على كيفية ^{الع}مل

نوخذ من التمرم لك الجيد ٤ اجراء ومن التربفينا الجيدة جرء واحد ومن الزيم الجيد ٣ اجراء عاع النوم لاك والمزبنتينا على نار هادئة نم يضاف الزيم بالمديم عمركا و مصب بعد ذلك في قوالب او محدل على مائدة مبلولة بماء ويممل قضيان حسب الاراء،

وهذا التركيب اول هو السمع الجيد العال واعلم الله تقدر ان تغير لونه الاحر اذا عودنت در الرابيفر بلون خلافه ولعام ولعام فيمة الغوم لاك الجيد وفلة وجوده والوا الاخرى المدكورة اعلاه معوضون بالمحر عن الفوم لاك باده اخرى ادل كلامة وهي النلفونة ولتميم الفائدة نقدم لك جلة تراكيب من هذا الذه ع

، تركيب اول ﴾

١٠٠ جز فلفونة

۲۰ « تریشنا

2 No.

تماع هذه الاجراء على نار هادنة • وياون هذا المزيح باحر اذا اضيف اليه وهو على النار فليل من السيرةون وبالمسدد باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة سيانور الحديد وبالاصفر بإضافة كرومات الرصاص • وهو بستعمل خصوصـــا خُتُمُ أَفُواهُ الفَّنَاقِ • وطريقة أَلْحُتُم به هي أن تسيله على النَّــار ثم تغط به فوهة الفَّنَاةُ المراد خَتِها

> ﴿ ترکیب ثان ﴾ ﴿ شمم احر ﴾

> > ٥٠٠ جزء كوم لاك

۲۰ « مغور ماوری

وي « وَلَقُورَةَ

٤ · د كبرسور الرسق

تماع الاجراء على نار هادئة ومحركا نم تصب في قوالب من التــُلُ مدهونة بماء فتصير على هيئه قضان وهو مسعمل لختم التحارير وخلافها

مز تركيب ثالث ب

﴿ سمع اخضر ﴾

١٦ جزء كوم لاك

۱۰ ﴿ تُولِدُننا

١٠ ه علقونة

٩٠ ﴿ كَبِرِيتَاتِ الْحَاسِ صَحَوْفًا نَاعَا

تماع الاجزاء على نار هــادئة مســاعدة بالآمريك نم تصب فى القوااب لـصير مسئة قضان

مز ترکیب دابع ﴾

﴿ سمع احر ﴾

١٠٠ جرء تربانينا نقية

٠٥٠ ﴿ كُومُ لاك

٥٠٠ د قافونة

صَع الاجزاء على نار هادئة وحركها لتمتزج جيدا واصف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبرينور الزئبق واحرك جيدا في النار واصف الى المزيح ٦٠ جزءا من السيرتو القوى نم صبه في قوالب وهذا السيم هو من النوع الجيد ويكنك ان تلونه بخلاف اللون الاحر وذلك اذا عوضت عنه بلون من الالوان الن تقدم الكلام علمها

﴿ نرکیب خامس ﴾، ﴿ سمع ازرق غامق ﴾

١ جزء كوم لاڭ

١٠٠ ﴿ فَلَقُونَا

٠٥٠ ه البانه مرة

۰۵۰ « تربنتينا

١٥ ه لازورد ناعم

تماع الاجزاء على نار هادة، ومحرك جيدا ليتم الامتراج نم تصب في القوالب واحلم ان القضبان عند ما تخرح من القوالب ركون غير لامعة فلاجل لمليهها تمرها بسرعة فوق لهب فندل سيبرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

مر انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر كم



-	17	(ادس	[]	اب	11	Ka	
3	ŗ,	d)	شاحة	la a	بأ	و . ا	*	

-> يز القسم الأول ميزد-

🍇 فى الكلام عن الحبر 🧚

وفو الفصل الأول 🤾

﴿ في تراكيب الحبرالاسود ﴾

الحبر الاعتيادي مركب من تنّات ودفصات الحديد بمدودا بالله مع فليل من الصمغ العربي والقصد بإضافة السميغ هو المطبي المحلول قواما لذلا يمد على الورس وطريقة على الحبر الاعتيادي هي الآتية يغلى العفص ويضاف الى دماية بعد تصفيه صمخ عربي ومحاول كسيجبريتات

الحديد بالقادير الني سندكر وبترك مدة ن الهراء • وبما أنه توجه انواع كنبر من الحبر مجهولة البركيب قصدنا لرميم الفسائدة أن نسرح جله تراكيب مر هذا النوع وبالله النوفيق

صفة اولي

١٢٥ جزء عفص

٠٢٤ ه كبريةات الحديد

۱۹۰ و صمخ عربی

٠٠٠ر١ « ماء العادة

انحل العفص بالماء واتركه لبيردنم صَفّ. واسنف البه ما بق من الاجزاء واترك مدة كذلك معنيا أن تحركه كل مدة وعندما يصير اسرد حالكا زال السائل واحفظه فانه الحبر المطلوب وما بق من الراسب يستعل الكداية عول الدائدة والسنا بن ولصغ الحتب بالاسود

﴿ صفة ثانية اجود ﴾
۳۲ درهم عفص
۱۹ « كبريتات الحديد
۸۰ « صمغ عربی
۰۲ و سکر
۰۰۰ر۱ « ماء العادة
أجر عليه العملية السابقة تماما
﴿ صِفَهُ ثَالَةً ﴾
٠٠ درهم بقم
» ۲۰ شبهٔ بیضاء
» ۳۰ عنص
٦٠ ﴿ كَبْرِيتَاتِ الْحَدْيَدِ
٠٠٠٠ « ماء العادة
أغل اولا المفص والبقم نم اضف الشبة والحديد واترك المزيج مدة محركا كل يوم
الى ان يصير اسود حالكا
﴿ صفة رابعة ﴾
۰۰۰ درهم عفص
۰۵۰ « كبريتات الحديد
۳۰۰ « صبغ عربي
۸٬۰۰۰ ه ما، غال
رض اولا العفص وانقِعه بالماء الغالى ٢٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ
والاحسن ان بضافَ ألى هذا الحبر بـ ض نقط من زيت القرفة فهذا يحفظه من

ا التمفن

﴿ صفة خامسة ﴾

۳۷۵ درهم عفص ۲۵۰ د کبریتات النیل

۰۰ « كبريتات الحديد

۱۵۰ « صبغ عربی ۱۰۰۳ « کبش قرنفل

٠٠٠٠ ﴿ ما العادة غالبا

انقع العفص والقرنفل بالماء ٢٤ ساعة ثم اصنف بافى الاجزاء • وهذا الحبر اجود من السابق

﴿ صفة سادسة ﴾

۳۰۰ درهم عفص مرضوض

۱۳۲ « كبريتات الحديد ١٣٢ « خشب بقم مرضوض

اهل الاجزاء المذكورة في ماء ثم صفٌّ في منخل شعر واسع العينات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصمعًا عربهًا من كل ١٣٢ درهمًا وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

۸ دراهم نیل

٦ « كلورور الشادر

٤ د سيانور اليوتاسا

٨ « حصن الحليك

٣ د زيت اللاوندا

١٧ اقة ماء العادة

وهذا الحبر جيد للضابة

•	ابعة	لة س	صة	۶

٥٠ درهم كبريتات الحديد

٥٠ ﴿ خشب بقم مرضوض

٢٠ اقة ماء العادة

جيدا للاستعمال

افلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ٦٠ درهما شبة بيضاء ٨ دراهم وانحلهما ايضا ساعة ثم نرل عن النار واترك هكذا ٨ ايام محركا المزيح كل يوم وبعد مضى الوقت الذكور اضف صمفا عربيا مسحوقاً ٨ دراهم وسكر نبات ٢٥ درهما وحرك المزيج كل يوم على ٨ ايام ايضا فيصير

﴿ صفة ثامنة ﴾

ه درهم خلاصة خشب البقم

١ • ثانى كرومات البوتاسا

تذاب الاجزاء في كمية ماء مناسبة · وعندما يكتب بهذا الحبر يكون لون الكتابة احر بنفسحيا غامقا ولكنه يصبر اسود مزرقاً عندما ينشف

و صفة تاسمة م

١٦ درهم هباب السنان

١٦ ٥ كبريتات الحديد

۳۲ د عفص

٦٤ « صمغ عربي

أسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف البهاكية ماء مناسبة

﴿ صفة عاشرة ﴾

۸٤ درهم عنص

۲۰ و فيت

1 درهم كبريتات الحديد

٤٠ ه خلات الحديد

۰۱ « نيل

انقع العفص والفوة بعد رضهما فى كية ماء غال ثم رشم المتوع بالورق ودوب به كبربتات وخلات الحديد والنبل ثم ضع المزيح على نار هادئة ليتطاير عنه الماء ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك افراصا • وعندما تريد استعماله ذوب جزءا منه فى ٦ اجزاء ماء سخن فيصير حبرا جيدا للفاءة

﴿ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني ﴾

خذمن الهباب ناعما جدا واعجنه بصبعة الكاد الهندى ثم ضعه على نار هـادئة ليصير شديد القوام • فهذا المركب اذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

﴿ صفة حسر غير قابل المحو ﴾

یؤخذمن الحبر الصینی ٤٠ دراهم ومن الماء ٦٠ درهما ومذوب نوتاسا کاو درهمان ونصف ومذوب صودا کاو درهم وتمزج الجمیع مزجا تاما • فهذا الحبر لا یزال ولا یمحی

ومن اراد عمل حبر الكوسا (اى الحبر الذى بعد ان يكتب به على ورق بنقل الى ورقه "ثانية) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجراء ويذوب به جزء واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر الطلوب

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في عمل الحبر الازرق ﴾

﴿ صفة اولى ﴾

درهم من سیانور الحدید
 ۱ حمن اوکسالك

717 اسحقهما جيدا في هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا • واحترس من ان ينخل هذا الحبر شئ من الحبر الاسود الاعتيادي ولو كان قليلا فاله نفسده ﴿ صفة ثانية ﴾ A درهم نيل ٨ « كربونات اليوناسا ٨ ٥ كبريتور الزرنيخ ۱۶ « کلس ی ٠٠٤ « عاء العادة اسحق الاجزاء سوية واشلها بالماء لتذوب تماما وصف عندذلك واصف صمف عربيا مسحوقا ١٦ درهما ﴿ صفة ثانة ﴾ ١٤٠ درهم يتم ١٠٠ و صغ عربي ٠٠٠ د سکر اغل البقم بكمية ماء منساسة ثم صف واضف الاجزاء الباقية ﴿ صفة حر اخضر ﴾ ٣ درهم خلات النحاس ١٦ ٥ كاني طرطرات اليوتاسا ماء العادة ماء العادة

نوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ المربي

﴿ صفة حار اصفر ﴾

٤٠ درهم بزور فارسية

bank = "..

١٠٠٠ و صمغ عربي

اغل البزور والشبة ربع ساعة وصف بعد ذلك واضف الصمغ العربي

﴿ صفة ثانية ﴾

۳۰ درهم کرکوم

٠٥٠ ٥ ماء العادة

١٠٠٠ ه صفاعريا

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصمغ العربي

ن حدر احمر که

۱۰۰ درهم بقم مسیحوق ۴۰۰ ه خل

انقع البقم في الحال ٣ ايام ثم اغله ورشحه بعد ذلك بالورق واضف الى المصفى صمفاع ساوشا اسف وسكرامن كاراد درهما

وأجود حبر أحر هو مذوب الكارمن (لعل) في الشادر السائل ممدوداً بماء مصمغ. وهذا الحبران وضعت به العظام وهو سخن بصبغها بأحر جيل

۸ « طرطبر احم

ا عقوس

٦٠ درهم شب اييش

١٥ لا صبغ عربي

اغل العفص واللتر فى كية ماء منــاســبة ثم اضف بعــد ذلك الطرطير والشب والصمغ مسحوقا ودعه هكذا جلة ايام محركا كل يوم فيصير جيدا للاستعمال

و احر حرى ك

٢ درهم الر مسحوق

۳ « شنان

۳ « دودة مسحوقة

١٠ ﴿ شِبِ أَبِيضٌ مُنْجُوقًا

۱۰ « صبغ عربی مسعوقا

٥٠٠ ﴿ ماء العادة

اغل اولا اللتر والشنان فى الماء وانزله عن النار واضف الدودى واثركه هكذا ساعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

ہ حبر ذہبی او فضی ک**ہ**

حلّ من مسحوق الذهب او الفضة (١) في ماء مذايا به قليل من الصمغ العربي واكتب به وعندما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتملع • او انك بعد ان ترسم على الورق بمذوب الصمغ مضافا اليه قليل من سكر النبات وقبل ان ينشف الرسم عاما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم امرر عليه فرشاة ناعجة فيزول المعدن المتزايد وبيق ما لصق بالرسم

(١) قد تكلمنا عن كيفية تمحضيرمسمحوق هذه المعادن في باب التلبيس

﴿ القصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل حبر للطابع ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هياب الدخان مجمونا بزيت الكتان او زيت الجوز المشدد باغلائه على النار وهذه كيفية العمل ، ضع من زيت الجوز في قدر من حديد او نحاس وضعها على النار و احها كثيرا فيلتهب الزيت فاتركه ملتهبا مدة ثم غط الطبحرة فينطفئ اللهيب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شديد القوام (حتى انه عندما يبرد يشيط اذا صبت قايلا منه)

واعلم انه يجب ان يكون الزيت شديدا في الصيف ورخوا في الشناء · و من السيحسن أن يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا في الشناء أما في الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة ألى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ ازيت المعد كما تقدم ويصب على رغامة ويضاف الى كل ١٨ حزءا منسه جزء من الهبساب النق المكلس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بهما المزيج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر الحر فأضف الى الزيت العد زنجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات الحسس اذا كان المراد اخضر

أعلم أنه أذا بق حبر الكتابة معرضا للهواء مدة بعلو سطيعه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف في الازياد الى أن تكون طبقة سميكة فبتحمد أذ ذاك الحبر و يفسد و لقد عرف بالاستحان أنه أذا أضيف الى الحبر قليل من ثانى أكسيد الزئبق يبطل وعتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة أضافة الاكسيد الذكور

يؤخذ قدر قحمة من ثاني اكسسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وأججن بنقطة حبرثم توضع في المحبرة (الدواه) فتكون هذه الواسطة كافيد لحفظ الحبر من العفن

واذلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهي ان توضع في كل ٣٠٠ درهم <بر قطعة من ملح الطعام بقدر البندقة

111	-
﴿ الفصل الرابع ﴾	
﴿ فَيَ عَلَى حَبِرُ لِلْكُتَابِةِ عَلَى الْأَفْشِيةِ ﴾	
١٥ درهم قحت كربونات الصودا	
۱۰ « صمغ عربی ۲۵۰ « ماءمقطر	
۲۵۰ « مادمقطر	
ب الكربونات والصمغ في الماء وضعه في زجاجة واكتب عليها « محاول اول »	ڏو .
 ۸ درهم نیزات الفضة 	
۸ • صبغ عربی ۳۰ • ماه مقطر	
۳۰ د مادمقطر	
النيرات والصمغ بالماء وضعه في رجاجة زرقا واكتب عليها دمحلول ان ،	ذور
linguantari di sere et le biali la estali la la la l	وعن
دما تريد ان تكتب على القماش غطس الجهة الراد الرسم عليها بالمحلول الاول	
من تربية ال المنب على المنماس عطس الجريمة المراد الرسم عليها بالمحلول الاول المنافي المنطقة المراد الرسم عليها ما تريده بالمحلول الناني	ويعا
من تربية ال المنب على المنها من عطس الجهة المراد الرسم عليها بالمحلول الاول المنافي المنافق المنافق في المناف	ويسا
مَّا مَشْفُ اكْتُبَ عَلَيْهَا مَا تُرِيدُهُ بِالْحَلُولُ النَّائِي فَي صَفْةَ حَبِرِ ثَانَ لِلقَيَاشُ ﴾ " درهم نِبْرَات الفضة	ويعا
دما منشف اكتب عليها ما ترده بالمحلول النائي	ويسا
دما منشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول النائق و صفة حير ثان للقياش كلا المحلول النائق المحلول النائق المحلول النائق المحلول النائق المحلول النائق المحلول المح	ويسا
دما منشف اكتب عليها ما ترده بالمحلول النائي هم صفة حبر ثان للقياش ، « ضفة حبر ثان للقياش ، « ثانى طرطرات البوتاسا ۱۲ « سائل النسادر ۲۰ « سكر	ويسا
اما المشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول النائق و صفة حبر ثان القياش ، و صفة حبر ثان القياش ، و تان طرطرات البوتاسا ، و ثانى طرطرات البوتاسا ، الله التسادر ، و سائل التسادر ، و سكر ، و صمغ عربي مسحوق ، و سكر ، و صمغ عربي مسحوق ، و سكر ، و سمخ عربي مسحوق ، و سكر ، و سك	ويسا
دما منشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول النائي	ويعا
الم المشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول النائي وصفة حبر ثأن للقياش وسلم التريده بالمحلول النائي وسلم التريد الفضة وسلم أن الفياط والسلم والترات الفضاد والتحليل السلم والتحليل الترات مع الطرطرات ثم اصف سائل النشادر واخيرا السكر والتحمن فيقة الكتابة به هي ان تنتي اولا القماش جيدا وتدهد ينشف فترسم عليه	ويسا اميمون و طر
دما منشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول النائي	ويسا اميمون و طر
الم المشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول النائي	ويسا استعن و طر
الم المشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول النائي و صفة حبر ثان للقياش و صفة حبر ثان للقياش و المستحد المن المستحد المن المستحد المن المستحد المس	ويسا استعن و طر

نوب الحديد في الجمض على نار هـادئة وفي وعاء صبني ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العمليه في المزيج الآتي

٥٠٠ درهم ماء العادة

١٠٠ . كبريتات الحديد

و صبغ عربي

حبر العادي كميه قلبلة لتلوين الزيج

واعز ان هذا الحبر يكتب به على الاقشه" ولكنه اقل ثبانًا من الحبر السابق وان منوب ١٥ جزءا من تبترات الفضه في ٤٠ جزء ماء مصمغ مروج بقليل من الكركم السعوق ناعما يكون حبرا جيدا للكتابه على العاج والعظام

﴿ صفة حبر ازرق القماش كه

١٠ درهم نيزات الفضه"

۳۰ * سائل الشادر

١٠ ه تحت كربونات الصودا

صعغ عربی مسیحوق
 کبریتات النماس

لا ماءمقطر

ذُوب يترات الغضم" في سائل النشادر وباقي الاملاح في الماء ثم اخلط المزيجين

﴿ صفة حبراحمر كه

عرهم كلورور البلاتين

ماء مستقطر

اكتب بهذا السائل على القماش النتتي وعندما تنشف الكتابة أكتب على كل حرف مما رسمته اولا بالمحلول الآتي

درهم اول كلورور القصدير
 ماء مستقطر

فحالا تظهر الاحرف جراء ارجوائية

﴿ القصل الخامس ﴾

﴿ فِي عَلِ الْحِبْرِ الْسِمَاتِوِي ﴾

يسمون حبرا سمبانويا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان نظهر وتصبر مقروة وهي تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بتمرضها للحرارة او للنور او اهتاصر كياوية موافقة لها و والجر السمبانوي يستعمل للحنابرات السرية ان كان على الورق الايض او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما والمواد المستعملة لعمل الحبر السمبانوي كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلورور الكوبلت بالماء (١ ك الى ٥٠ ماء) او محلول خلات او نيزات الكوبلت مع مثل ربع الكوبلت المحلول من كلورور الصوديوم يكون حبرا سمسائويا به يظهر الرسم أزرق اذا عرض المعرارة ثم يختني تدبيها عند ما ببرد نيظهر من جديد اذا عرض "آية الى الحرارة وهكذا الى ما شت واذا اضفت الى محلول الكوبلت كلورور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فموضا عن ان يظهر الرسم بالحرارة ازرق يظهر اخضر

واعلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور ويكون لونه اسمر ثم بسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص او يبرّات الرقشينا وعرض الرسم لبضار الهيدروجين الكبرت اوعلى فوهة زجاجة ضمنها كبريتور البورّاسا اوالصودا فظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة في محلول سيانور البوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق • واذا غطست في منقوع العفص حوضا عن محلول السيانور فيكون اللون اسود

والحاسمي علول الميرية والمستول المسلم المخار النشادر السائل فيظهر حالا بلون ازرق جيل واذا رسم بمحلول خفيف للحمض الكبريدك ينلهر الرسم اسود اذا عرضته للحرارة وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتلون بكاشف من الكواشف الكيمياوية يمكن استعماله كحبر سمياتوى

انتهى باب الحبر ويايه باب المرايا



حﷺ الباب السابع ﷺ ﴿ في المرابا وما يتعلق بها ﴾

حمير القسم الاول كي− ﴿ في الكلام عن المرابا ﴾

هو الفصل الاول كه

﴿ فِي اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذي تعكس عليمه اشعة النور أما في الازمنة القديمة فلم يحكن معروفًا سوى المرانا المعدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الدهب او الحديد او النحساس ويصفل الى درجة قصوى ويستعمل كمرآة ثم مع تمادي الوقت عوض عن هذه الرقائق المدنية برقائق زحاجيمة مطلية من وجهها الواحد بالزئبق وهذا المعدن بلامعيته يعكس النور بدون أن يغير لون الجسم المتعكس عليه • ولكون الزُّبق معدنا سبائلا ولا يمكن تنبيَّه وحده على سطح الزجاج في الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك يمزجونه مع القصدير وهاك بالاجال كيفية العمل . يؤتى بمائدة على سطحهما رخامة منبتة عليهما ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع قناة ليحرى منها الزئبق الفائض الى أن يجمع في الله موضوع تحت مير اب صغير في احدى زوايا المائمة لهذه الفياية • ويلزم ان تكون الرخامة مركرة على المائدة يحيب يمكن العامل ان يحنيها او يركزها افقية حسما يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلرم ان نكون الرخامة جالسة تماما و نغابة ما يحكن من النظافة ثم تؤخذ فطعة من ورق القصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائمة مدا متساويا بدون ان يبتي مها تين وذلك يتم بمسها بفرشة م شعر ناجم العاية ثم تصدعلي ورق القصديركية قليلة من الزَّبق النَّق ويمد عليه بمحدلة من الجوخ فتحد المعدلان حالا ويتكون ملغم وحيئذ يصب من الزئبق النق كية كافية لنفطى ورق القصدير على علو ؛ أو ٥ خطوط ثم يغطى ما بق ظاهراً من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليق لوح الزجاج عند وضعه على الرئبق من أن يحمل غبارا أو يتجرح بمسه الحجر وبهذه المدة تكون الزجاجة المراد لصق الزئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الضرورة أنه بعد تنظيفها ألى الفاية القصوى وتنشيفها أيضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بحل لطف بخرقة نظينة أو بورق نشاش ناعم وتمسك عوديا و زكر احدى جهاتها على ورق الكتابة الممدود على الرخامة ثم بعداً بتسطيحها رويدا رويدا إلى أن تقرب الى سطح الرئبق لبون أن تمسه وعلى اتفان وضع لوح الزجاج على الرئبق توقف جودة المرآة فبلزمك اذا أن تركز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبق بينه وبين الرئبق شبه رغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كافي لعدم انتجاح

وسد ما تركز الزجاجة على الزئيق غطها مجرام من الصوف وضع فوقه شيئا تقيلا لحجارة او حدالد وذلك الزئيق فيسيل عند ذلك الزئيق المنالة بدون لزوم وبعد تثقيل الزجاجة كم مر أحن الرخامة قليلا فيسيل الزئيق الزائد في القناة المار ذكرها ويصب في الاناء الموضوع له • فيعد مضى بضع ساعات أحن الرخامة اكثر من الاول ودعها كذلك مدة وعند القطاع تقيط الزئيق (هذا يتم بعد ٢٤ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل نأل لان الملقم بافي رخوا لوجود كمية رئيق وافرة فيه وادتى احتكاك يكني لازالته عن الزجاج • فيلزمك ومن اطرافها فتأخذها وتضعها في محل مخصوص لها وهو كنابة عن مائمة ومن اطرافها فتأخذها وتضعها في محل مخصوص لها وهو كنابة عن مائمة مسطحة وتتركها هكذا من بدا كل مدة تسطح المائدة اليان توقف اخيرا الزجاجة وقيقا عوديا - ومن المستصعب تعين الوقت الذي به يتم نضح الزئيق وقد شوهد كثيرا تقبط الزئيق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الذا التأليات

وعندما ينشف الملغ تكون المرآة خالصة فتتبروز وهكذا تنتهى عملية المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين الحترعت طريقة جديدة لاصطناع المرايا اجود واسهل واقل كلفة من طريقة الزئبق · وما عدا قصر الوقت المقتضى لتتميمها لا يحدث عنها اضرار كالتي تحصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلون في تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هى ان يكسى سطح الزجاج قديمرة فضية او ذهبية بغاية ما يكون من النقاوة واللاحية - هذا ولا يحنى ان المخترع واصحاب المعامل بكتمون سر الاختراع لينتفعوا به وان حدث الامر وكتب في مؤلف يكتم غالبا بعض القضايا منه التي لعدم معرفتها بيق المحتمن بالحيرة فنقدم القارئ الآن اجود طريقه امتحناها واظهرنا ما كان غامضا بها وعلى المولى الاتكال في كل الاحوال

﴿ الفصل اشانى ﴾ ﴿ في تفضيص الزجاج ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محلولين

والمحلول الأول في خذ 9 دراهم من نبرات الفضة وذوبها في ٦ دراهم من سبال النسادر النبي وحرك المزيج جدا الى ان تنوب النبرات تماما فاترك المذوب بضع ساعات فته حي بلورات هي نبرات الفضة النسادرية وذوب اذ داك هذه البلورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم رشح السائل لاخراج كية قليلة من مسحوق اسود تكور عند اتحاد الشادر بانفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قحة من حص الطرطيرالني مذوبا في نقله ادبع مرات ماء مستقطر ثم حرك المزيج واتركه بوهة و اضف اليه بعد ذلك ٢٠٥ درهم ماء مستقطر وحركه جيدا و اتركه ليرسب تماما ثم انقل الرائق الى اناء آخر نظيف وفوق طرطرات الفضة الذي بني راسباضع ٢٧٠ درهم ماء مستقطر فيحل منه الماء قدر ما يمكن فركه و اتركه مده ليرسب ثم انقل الرائق فوق الرائق الاول واضف اليهما عند ذلك ٧٠ درهم ماء مستقطر فيكون حيند السائل مهيئا للاستعمال

﴿ المحلول النّاني ﴾ هذا المحلول يستحضر تماماً كالمحلول الاول والفرق الواحد هو ان في هذا المحلول (اى الناني) تضاعف كية الحامض الطرطير

وادلم آنه لا يلزم ان تخضر من هذه السوائل سوى ما تقدر ان تستعمله في يوم واحد ثم ان الزجاج المراد نفضيضه يلزم ان يكون بغاية ما يكون من النظافة ولذلك خذكرة من الخرق النظيفة وغطها بقليل من المحلول الاول الممزوجة به كية من التربيولى الناعم جدا جدا وافرك بهما سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على سطح الزجاجة قليلا من التربيولى وافركها على الناشف جيدا وعندما تنظف احترس لئلا ثمس بيدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة المنطقة كما مر على محل مصنوع لهذه الفاية وهو كانة عن المستدوقة من تنك متساوية السطح قاما ملا نة الى نصفها ماء المادة ومركزة على اربع ارجل كالمائمة وتحت هذه المائمة يوضع نار فحم السخين الماء الذى فى علمة التنك وعندما يحمى سطح النك محيث لا يؤذى به عليه ما يفطى سطحه من القماش المشمع وتوضع حينتذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويجد على كل سطحها بمحدلة مصنوعة من الكارتبولة ثم يزاد عليها من الحلول ذائه قدر ما يمكن ان يثبت على سلححها ويترك فيصد مضى ١٥ او ٢٠ دقيقة تحول الفضة الى معدنها الاصلى وتلتصق بالزجاج التصاقا ناما و ١٠ دقيقة تحول الفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة لبسيل عنها المحلول الاول ثم صب المفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة لبسيل عنها الحلول الاول ثم صب علمها حالا المحلول الشاقي ثم ناخذ الزحاجة وقدرة المفضة قد زادت سمكا بما رسب من الفضة بالمحلول الشاقي ثم ناخذ الزحاجة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيثا ما ليقها من العطب وهكدا منتهي العملية

فبهذه الواسطة تصطنع مراياً اطرف واخف واثبت من المصنوعة بالزئبق وذلك بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعاً نوع لا يمكن تنظيفه بالطريقة المار . ذكرها كالفناني المخصوصة لوضع العطور مثلاً نتنظف بتغطيسها بمحلول مشبع من هيبو كبريتيت الصودا وتنزك مغطسة ١٢ ساعة ثم تخرج وتغسل مرات متواترة بماء العادة واخيرا بماء مستقطر وتملاً بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول اللايل المحلول اللايل الماني واعم أنه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما حر لان الفضة ترسب معدنية على الزجاج سواء كان سخنا ام باردا وتسخين الزجاج التما هو لاسراع العمل واذ وجدنا بعد المتحسانات عديدة ان هذه الطريقة لا تصبح داعًا لاسما اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة اوكان الوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقللنا اخرى وهكذا نانا الفاية المرغوبة وهاك كيفية العمل ، خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قحمة من نيزات الفضة المبلور النق وذوبه في درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحلول ١٠ نقط من سائل النشادر الهتى وبعد رج الزجاجة جيدا اضف عليها ٣٠ درهما ماء مقطر

ذوّب فى زجاجسة نظيف ١٨ قحمة من جمض الطرطير النتى فى ٧٢ نقطسة ما، مقطر ثم نقط من هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محلول نيترات الفضة الشادرى المار ذكره بشرط ان تضع كل نقطتين وحدهما وترج القنينة اذ دائة جيدا لرتم الاتحاد وهكدا الى ان تضيف المنسر نقط من مذوب حمض الطرطير ورشيم عند ذلك السائل فيكون مهيئا الاستعمال

خذ لوح الزجاج المراد على مرآه وضعه على محل مستو تماما (والا فلا يثبت السائل على سطحه) بعد ان مكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماه منظرا وصبه على لوح الزجاج قيد عليه الماء و نقطيه بتمامه (هذا اذاكان نظيفا والا فينظف) وارق الماء المقطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه المحلول الذي هبأته فيند عليه و نقطبه حالا واتركه هكدا محجوبا عن الشمس والهواء الى ان ترى كل الفضة تحولت و اصقت بازجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان بارداثم ارق عند ذلك السائل عنه واقسل الوقت حارا و در ساعة او أكثر اذا كان بارداثم ارق عند ذلك السائل عنه واقسل سطحه جمدا عاء بدون ان تمسه واتركه لينشف تم صب عليه فرينسا ليقيه من الحف ومن الأفات التي من شافها ان نفسده والفرئيش المستعمل لذلك قد من الكلام عنه في باب المايس فاذا فضلت فرنيش الصكوبال اضف اليه من الميرقرن فيكون لونه احر

وقد علمت الها القارئ الله بهذه الواسطة الاخيرة تكنني بمحلول واحدوالك بكمية الفضة ذاتها تكسو ^{سطيع}ا زجاجيا اوسع مما في الطريفة الاولى وظل*ك لان* الماء هنا اكتبر بالنسبة الى ما هو هناك وفى هذا المحلول الاخبر لا يبق راسب طرطرات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصمح دائنا اذا كانت الاجزاء نقية والتركب متقدا

واعلم ان كل ٣٢ درهما من محلول ثيرات الفضة المعد كما سبق بكنى تنضيض نصف نداع مربع من الزجاج

وكليا زاد وضع سائل النسادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الى معدنها ابطأ وبالعكس

واذا كانت كية حص الطرطير آكثر من اللازم يسرع الفعل ولكن لا تكون النتيجة جيدة يل تكون المرآة مفطاة بهالات سود عديدة وغير متساوية اللون فننيه

ان حمن الطرطير الموجود بالمتجر ليس هو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه ليصيرصالحا المعمل وطريقة تنقيته هي ان مأخذ بلورات هذا الجمن نظيفة وتذويها في اقل ما يحكن من الماء المقطر ثم ترشيح المذوب في الورق النشاش وتضعه في وعاء صيني في مكان مجبوب عن الفبار واتركه هناك الى ان منبور اغلبه من جديد فيكون عد صار بالنقاوة الم غوية

و توجد طرق اخرى غير التي ذكرناها انفضيض الزجاج ولقد المتحناها جيعها بدون أن نتيج بالعمل وربما بريد البعض أن بعرفوا ما هي تلك فنقدمها للقارئ يدون أن فضمن نجاحها فليمتحن

يؤخذ من نيترات الفضة المصبوب المعروف بحجر جهنم ٢٠ قحمة وتحل في ١٠ نقط من سائل الشادر النفي ثم بذوب ٤ نقط من زبت القرفة و ٨ نقط من زبت الفضة و يرشيح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تحمول الفضة الى معدنية وتلتصق بالزجاجة فيفسل سطحها ويترك ليشف فيصب عليه فرئيش انتهى او خذ من نيترات الفضة المبلور ٣٠ همة وذوبها في ١٥ نقطة من سائل النسادر ثم اضف الى المذوب ٤٥ نقطة من السيرتو و ١٥ نقطة ما، مستقطر ثم رسم المزيج واضف اليه ايضا ٦ دراهم ماء مقطر و ٦ دراهم سيرتو مذا بها ٧ المنادع

أعان من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتحول الفضة وتلصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآئية ذوب ۱۸ تمحة من يُبترات الفضة في درهمين ماء ثم اضف ۱۰ نقط من مناسب

دوب ۱۸ شخه من سترات الفضة في درهمين ماء تم اضف ۱۰ نقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيدا ثم اضف ۲۰ درهم ماء مقطر وضع الزجاجة التي بها السائل في حام ماريا (اى ضع ابريقا من تنك على النسار وضع نصفه ماء وضع داخله الفتينة التي بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وازله ورشحه بالورق و بسمًا انت تسخن السائل كما ستى القول ذعلف لوح الزجاج المراد تفضيضه ثم ركزه على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يغطيه على علو خط من محلول مركب من ۳۰ قحة طرطرات الصودا في كل ٤ دراهم ماء مقطر

وبعدما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو مخن على لوح الزجاج المعدكا مر فلا بمضى على لوح الزجاج المعدكا مر فلا بمضى ١٠ دقائق الا رتأخد الفضة فى الرسدوب على هيئة نقط مسودة فدعها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جمع ثيترات النضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأتم العملية كامر قبل هذا

﴿ الفصلُ الثالث ﴾

﴿ فِي تَذْهِبِ الرَّجَاجِ ﴾

لنذهيب الزجاج العمليات التي لتفضيضه بما يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى العالم وفي التذهيب لا يازم سوى محلول واحدوهو معدكما يأتى اذوب ٤٠ قحة كلورور الذهب في ٣٢ درهم ماء نم رشيح المذوب واضف اليه ٣٦ قحمة من حض الليموز النقي مذومة في نقلها ٤ او ٥ مرات ماء مستقطر و ١٥ نقطة مرسائل الشادر النتي وبعد رج القنية جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعدكما مرفي باب التفضيض

واعلم انه لايصح ان تعد هذا المحلول الاعتدما تريد استعماله

مؤ واسطة للصق الذهب على الصينى والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافي اقداح الشرب او خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فريش معد لتذويب الكهرباء او راتيج الكوپال شفله زيت كتان مغلى ثم محل هذا المذوب في كية مناسبة من زيت الترينينا ليمكن دهن الزباج به بدون أن يسيل و وادهن به عند ذلك من الزباج حيث تريد أن تلصق به نهبا ودعه ٢٤ ساعة ثم ضع القدح المدهون في فرن حام قليلا الى أن يصير بحرارة تؤذي اليد فاخرجه عند ذلك وألصق على محل الفريش من رقائق الذهب الحقيق جدا (هذا يستحضر من اور با) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالصقلة بعد أن تعرض قطعة ورق ناعم (كورق السيكارة) بين المصقلة والذهب واذا اتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة الدسق الذهب على الزباج والصيني اما أذا كان الفريش غير حسن التركيب فيرول الذهب عن الزباج بالفسل وخوفا من هذه العالمة الاخيرة يفضلون العاريقة الا تية يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه (قد تكلمنا عن كيفية سحقه في باب يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه (قد تكلمنا عن كيفية سحقه في باب تلايس) ويسحق مع قليل من يو دات الصودا وقايل جدا من الماء الصميم ثم تله بادا المجون فرشمة صغيرة نامجة و يدهن به من الزباج ماحيث براد تذهيه تلت بهذا المجون فرشمة صغيرة نامجة و يدهن به من الزباج ماحيث براد تذهيه تلت بهذا المجون فرشمة صغيرة نامجة و يدهن به من الزباج ماحيث براد تذهيه

القطعة وتصقل كما سبق القول فهذه الواسطة عيتها يذهبون الخزف الصيني والسكون هذا الاخير لا بلين ولا يتوى اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل للرجاج فيكون لصق الذهب عليه اسهل واسل عاقة

ويترك الى ان ينشف المحجون ثم يه خذ الزجاج ويوضع فى فرن يممى فيحترق الصمغ ويورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجيه "لحم الذهب بالزجاج فتفرج حيلذ

ومن المعلومُ أنه اذا عوض عن الذهب بورق الفضة واتبعت العمليـــة ذاتهــا تلتصتى الفضة كما لوكان ذهبا

واذ تَكَلَّمنا فى هذا الباب عن طرائق اصطناع المرابا يلزمنا ان نتكلم فيه ايضا عن طريقة لصق الذهب بالحشب وذلك لان اغلب المرابا تتبروز ببراويز مذهبة ويسر القـــارئ ان يرى الصنعة نامة فيقدر هكذا ان يمتحن العملية فتخرج من تحت يده كاملة وما الكمال الالله وحده عز وجل

۔.ه⊀ر منثورات کچ⊸

﴿ وَكَفَيْدَ لِيسَقِ الذَّهِبِ عَلَى الْخُشْبِ ﴾

للصق الدهب على الخشب طريقان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت والنائية بواسطة الفراء ولاجل الايضاح نتكلم عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي تَذَهِيبِ الْخَشْبِ بِرَاسَطَةَ الزيتِ مِ

بعد از يسنع البروازعند النجاركا تقنضيه الصناعة وعندما يرادان ياصق عليه الذهب بدهن ثلات مرات منوالية بزيت كتان مغلى مضافا اليه من كربونات الرصاص ليه بير تقرام خثر (دع الزيت منشف على الخشب بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية) فبهذ الدهنات الثلاث يتشرب الخسبوتسد مسامه وبعدما ينشف الخشب يطلي بمركب معد بمزج السيرقون في زيت كتان مغلي مضاف اليه قليل من زيت التربذينا (وما تاك الاضافة الاليصير الطلاء سريع النشاف) ويترك ١٤ ساعة فينشف ويصير مدينًا لبلص في الذهب • وكيفية اصق الذهب هي ان تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق الخصوص لهذه الغاية وتمدها على محدة صغيرة مصنوعاً من قطعة جلد ناعم صعرة على لوحة ومحذو بينها وبين اللوحة صوفًا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائدة) غير ماضبة الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المحدة وليكن عندك فرشة صغيرة ذات شــــــر طويل ناعم كالمستعملة التصوير باليد وبعد أن ترطب رأس هذه الفرشد قليلا عاء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالحل المعد لها خذتم كه در قط واكسها مها فلا صنى بالطبقة الربنية التي محتها وهكذا الى ان تذهب كل البرواز فاتركه بومين ثم خذ فرشة واسمحه بها فيتساقط الذهب الذي يدون لزوم فتصالمه يهد ذلك بمصفله يسم او فولاذ معرضسا ورقة رقيقة بين الدهب والصقلة

واذًا وجَلَّت لون الذَّهب مُكْمَدًا ُ بِعِد الصَّقَالَ فَبَلَّ فَرَشَةَ بَمَاءَ سَخُن واسْتَحَمَّ بِهَا فَتَعُودَ النِّهَ لامْعِينَـهُ

وبعد الامتحان وجد أن الذهب الملصوق بهذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك نفضلون الطريق، الاكتبة

﴿ فَ تَذَهِيبِ الْخُشْبِ بِواسطة الغراء ﴾

تؤخذ جلود الحيوانات الصغيرة حسكالهر والارنب وما شاكلة ما وتغلى بماء الى يصير الماء خثر القوام (كالشراب) فيصنى ويطلى به الحسب المراد تذهيبه ويرك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذاته مضافا اليه كمية من الجمع النماع اوالكس المفسول على شرط ان تترك الطلاء ينشف بين الدهنة الأولى والدهنة الثانية وعندما تنشف الدهنة الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليه كمية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف بماما يلصق عليها ورق الذهب كما ذكرنا قبيل هذا وتترك لتشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم ويطلب احبانا ان بحسكون بالمرواز المذهب محلات لامعة ومحلات اخرى ناشفة فذلك يتم بصقل البرواز جميعه كما تقدم ثم بامرار فرشة ناعمة مغطوطة بمحلول غرى على المحلات المراد ان يكون لونها ناشفا فيهذه المقابلة يكون لون البرواز خيلا بالمفا فيهذه المقابلة يكون لون البرواز نقطت على الذهب المدهون بالعراء متدبغ فلهمترس من ذلك

واذا اكد لون الذهب الملصوق جهذه الخريَّةَ يُسمَع بفرشــة مبلولة بالسهيرتو وبزيت التربنتينا فيرجع اليه لوته المقةود

﴿ واسطة لتذهيب حوافي الكتب ﴾

يؤخذ الكشاب الراد تذهيب حوافيه قبل تجليده ويكبس بمكبس المجلدثم يقص الورق ليكون متساوبا تماما ثم يؤخذ مزيج مركب مر ٤ اجزاء تراب حرمل وجزء سكر ثبات ويجن الصنفان بكمية ماء ليصيرا ذوى قولم خبر نم غط به فرشة وادهن المجل المراد تذهيه وهو مكبوس وعندما ينشف اصقله بمصقلة ينم ثم

رطبه باسفجة مبلولة بيباض البيض ثم خذ فتيلة من قطن تخيئة مروسة وامرر رأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بلطف بمصقلة بشم معرضا قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

و لصق الذهب على الجاد ﴾

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يلزم اولا ان يرش على المحل المراد تذهبيه من مسحوق القلفونة او من مسحوق المصطكى النساعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التي يلزم ان تكون من حديد او تحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذى رششته من الراتيج ويوخذ الرسم المحمى ويضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتيج الذى تحت الذهب ويثبته واصح حيدة مخ قة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبق على الجلدسدوى ما طبع بالرسم او الاحرف التي استعملت

له واسطة لتذهب الانسجة الحربرية والماح كه

ذوب جزءا من كاورو ر الذهب فى ٣ اجزاء ماه مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم و ارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم المخار الهيدروجين فبتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما تحته التصاقا ناما حتى انه لا زول دنه بالنسل بل سبني لامعا زهيا

واذا عرصت النسيج المرسوم عليه بنحلول كاورور الذهب كما تقدم التول لبخسار الهيدروجين المقصفر نكون لك الشجعة عبنها فاعلم

واذا عرضت السيج المرسسوم كما مر لبخسار الجمش الكبريتوس يتحول الذهب ويظهر الرسم اصفر لامعا

واذا غطست نسيج حريرى فى الاينير فصفوريك وتركت الايئير يتعاير عنه (يعرف ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بمخار كالدغان) ثم غطسته فى محلول كلورورا ذهب يتحول حالا الدهب ويفطى النسيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ بم

ذوب من كلورور الذهب في اشر كبريتيك وغط بهذا المذوب قطعة فولاذ نظيفة (كوسي الحلاقة أو ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها وارك الاشر يتطابر عنها فتجدها قد اكتست غشاء زهبا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعلم انه بهذه الواسطة تصنع الكنّابة التي نراها على الاسلحة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من أيترات الفضة درهما وذويه في ٣ دراهم ماء مقطر نم ارسم بهذا المدوب على نسيج حريرى وقبل ان ينسف الربم عرضه ليخار الهبدروجين المفصفر فحالا تحمول الفضة الى معدنية وتكون دصقة بالسيج والتيجية ذاتها حصل بفط السيج في الايتبر المفصفر ثم في محلول نيترات الفضة .

﴿ فِي تَفْعَنيض الواج ﴾

خذ قطعة ما العاج نظية وغلها نه شما بل يران الفضة خفينا راتركها فيه حي يسفر لوفها واخرجها عند ذلك مضعها في كباية زباج وانجرها بماء مستقطر وعرضها هكذا الى انعة السمس فيصبر اونها حالا اسود غامتا واخرجها عند ذلك من الماء ونشفها وافركها وكا متواثرا بقطعا جلد ناجم فأخذ الفضة الامعيتها المعدنية ويكون العاج مغطى بها

منه واسطه أنسر الفولاذ

خد قطعة الفولاد وسخمتها قليلانم افرك سلحه المتحامة شمع الباش بنوع اله تغطى تماماً فاتركها لتبرد وارسم عليها الدداك بفها نتر الريد ال تراجم بنوع ال رأس القلم يزيل النامع ويمس العولاد وغطس مند سال لعلماً النار دني خلاقوى ووش على الرسم من مسحوق ثاني كاورو، الزنبن (السلماني اورداب ما رسشة يخل أيضا وبعد مضى ٥ دقائق اغسل الفطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة لينوب الشمع فتنظر أذ ذلك أن ما رسمته على الفولاذ محقوراً كما لو استعملت قلم النتر لحفره

ولا يخنى ما فى معرفة هذه الطريقة من الفسائمة لانه معلوم لدى الجميع ان الفولاذ فاس للغاية ويقتضى لحقره تعب ووقت

﴿ فِي تَلُونَ الرَّخَامُ وَمَا شَاكُلُهُ ﴾

لفد المحنت في ايطاليا العمليات الآنية لتلوين الرخام وهاك سَجِعة تلك الاسمحانات ﴿ ١ ﴾ محلول نبيرات الفضة اذا صب على الرخام يمنصه هذا وبصير لون الفضة اذ ذاك احر عامقا

﴿ ٢ ﴾ محلول نيترات الذهب بخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول الفضة ويكون لون الرخام اذذاك بنقسجيا مائد الى الاحرار

﴿ ٣ ﴾ محلول خلات النحــاس بخرق الرخام على عمق خطين و يكون لونه اخضر فاتحا

 ٤٤ > محلول دم الاخين ومحلول رب الراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه باحر والثاني باصفر

ولكى يصير المحلولين الاخيرين الهلا لان يخرقا الرخام جيدا يأنم أن يكون الرخام مصقولا جيدا يحجر الحافاف فيذاب دم الاخين أو رب الراوند في السيرتو سخنا و يرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل و وقبل أن نقيع جميع الاخشاب الملونة في السيرتو التي يخرق الرخام و بلونه و فاذا نقعنا المدودة في السيرتو واصفنا الى منقوعها فليلا من النب الابيض ورسمنا بالنقيع سخنا على الرخام يتاون هذا بلون ارجوائي جيل و الى ما ذكرناه سابقا من المواد الملونة للرخام نضيف ايضا الشيم الابيض مم وواد ملونة ومذوبا و مثال ذلك أذا اخذا من خلات المحمدات المحمدات النام عن الرخام ترى اللون الاجضر على الرخام على على الرخام على عقى ٨ خطوط من سخيمه خرق بارخام على على ٨ خطوط من سخيمه خرق بارخام على عقى ٨ خطوط من سخيمه

هذا وعلى من تماطي صناعة الرخام ان يَحْصَن ما ذكرناه لهذه الفاية اذ شرحناها بدون أن تحمنها

﴿ في حفر الزجاج ﴾

عنسدما براد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع ذائب او يغريش ما ثم يوسم عليسه محيث ان رأس القا المستعمل لدلك بيس الزجاج ثم غط ما رسمته بمحبون رخدو مركب من فلورور الكلسيوم مستحوقا وحض الكبريتيك القوى واتركه هكذا يضع مساطت ثم ارفع عنه الفرنيش او الشمع فتنظره محفورا حسيا رسمت

ومن المستمسن ان تفطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنضًا برقاقة من رصاص وهمكذا يكون فعل الحامض الفلوريك المنصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لثقب الزجاح ﴾

عندما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقيه من زبت التربنتينا صرفا او مذايا به قليل من الكافور ثم تؤخذ آلة نسمى عند النجارين القوس والمفدح (او النقب) و ينتب بها المحل المراد • فهذا السائل يسهل ثقب الزجاج اما في معامل اوروبا فيفضلون المزيح الاكنى

۲۰ درهم زیت ترینتیشا

١٤ « اوكسلات اليوتاسا

۱۰ د توم مقشور

امرج اوكسلات اليوناسا بالزيت المذكور نم اضف النوم مرصوصا واترك المزيم A ايام فى زماجة مسدودة محركا كل يوم فيصير مهيئا للحمل وطريقة استعماله هى ان تضع منه على المحل المراد نقبه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فرتم نقب الزجاجة بسهولة

﴿ في عمل الحصى المتفرقية ﴾

٤ درهم قصقور

۲ * کلورات البوتاس

۱ د صغ عربی

۲ « غراه

۲ د سيرقون

ه رمل ايمش

ذوب اولا الصمغ في كية ماه ليكون بقوام خثرتم ضعه في فنينة وضع معه الفصفور () وضع القنينة في حيام ماريا بحركا كل برهة الى ان بتجزأ الفصفور بمامائم ذوب الغراء واضفه الى المحلول القصفورى ثم ضع كلورات البوتاس في هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون م ثم خذ من الحصى المستدرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واثركها لنشف فتكون متفرقعة اذا الفيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

﴿ في عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

اعلم ان التركيب الذي قدمناه لعمل الحصى المنفرقية هو ايضا يستعمل لعمل قش الفط الذي يتفرقع ويلتهب عندما يحك على جسم خشن واكت منهم من يحدف من التركيب كلورات البوتاس و يعوض عنه بنيترات البوتاس فيخوط من القش بدون ان يتفرقع اما التعويص بالنيترات عن كلورات البوتاس فحفوظ من تفرقع هذين الجسمين عند مرجعهما

و بعد تحضير المجمون بؤخذ من العيدان الرفيط ويغمس طرق منها في مذوب الكبريت العمودي على النارثم تفط في المجمون الفصفوري وتترك تنشف فتوضع

⁽١) اعلم ان الفصفور جسم يلتهب اذا تعرض للهواء الكروى و لو برهة وجيرة ولذلك بحفظونه مغمورا بماء فاحذر منه

فى علب و يدهن اسفل العلبة واعلاها بمذوب الغراء مشددا برمل وذلك أتحك عليه قشة النقط عندما براد اشعالهما

ويُعطى غالبًا لرؤوس فشُّ الفط لون فضى لامع وذلك بفطها في ســائل تحت خلات الرصاص ثم بتمريضها لبخار الهيدروجين المكبرت في محل حام

ونظرا للنفرقع الذي يخنى حدوثه عند من ج كلورات البه أس والفصفور قد الموض عن الاول بناتى اكسكسيد الرصاص او نينزات البوتاس او بمزيح مركب المنافين

وقد مختلف تركيب المجون ذاته حسب اختلاف رطوبة البلدان التي يستحضر فيها ، فني انكلتره حيث البلاد رطبة يضعون في المجون كيه من كلورات البوتاس اكثر من كيه الفصفور أما في المائيا فعكس ذلك ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهد المعلمون ووجدوا واسطه الممل قش النفط يستغنى بها عن هذا الجسم السراع الالتهاب وهماك صفة جهه تراكيب لهذه الفامة

هو تركيب أول يكه

٧٥ درهم كلورات البوتاس

٣٥ ٪ ثاني اوكسيد الرصاص او النغنبرُ

٣٥ . كبريتور الانتيمون

تسمحق هذه الاجراء كلا وحده ثم تحمن بمذوب لغراء لنصير بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقة " بعد غطها في الكبرت مذوبا على النار

مو تركيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراء

۰۳ « كلورات اليوتاس

درهم وربع ثانی کرومات الیوباس نصف درهم کبریتور الانتیون الذهبی

زجاج مسحرق			
وحده واجر العمليم" السابقه"	ز اه کلا و	استحق الاج	Ì
﴿ تركيب ثالث ﴾			
كلورات البوتاس	>	77	
ثانى اكسيد ارصاص او المتغنيز	3	70	
نانى كرومات البوتاس	>	۲٠	j.
كبريتور الانتيون واليوتاس	3	۲٠	
سيآور الرصاص	*	۲.	
زجاج مسحوق	3	- £	
صمغ عربی		-0	
حده ونوب الصمغ حكمية ماء واعجن به المساحيق و بعد	اء کلا و	سحق الاجر	1
بالكبريت تطلي بهدا المجمون وتنشف	القضبار	غهيس زؤوس	ة
﴿ تُركيبُ رابع ﴾			
كلورات البوتاس		70	
هيبو كبربتيت الرصاص	D	77	
صمغ عربی		• A	
نة • وللبعض من هذه التراكيب الاربعة بلزم أن يطلى	لمية السابة	مر عليه العم	الج
سوص أحمل عليه عند ما يراد اشعالها فللتركيبين الاولين	ركب مخم	غل العلمة بم	ٰ اس
يج الآتي	العلبة بالمر	طلمی اسغل ا	3
كلورات البوتاس		٦	
مبيرقون	3	١	
سنبادج		\	
ماشفير (اي الكتل الشبيهة بالزجاج التي تتكون في كور			
	3	1	
عراء كية كافية	•		
		مجن سوية	

وللتركبين الاخيرين بطلي اسفل العلب بالزيج الآتي

درهم ثانی اکسید النغنیز

۲۰ ﴿ كِرِيثُورُ الْانْتَيُونُ

۱۵ د ثانی کرومات الپوتاس

۰۲ د زجاج مسحوق

۳۰ « غاه

اسمحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الفراء في كمية ما، مناسبة و اعجن به المسماحيق فيكون مهيئًا للعمل

اننهى باب الرايا ويايه باب اين



حیر الباب الثامن کی ں۔ ﴿ فی المِینَ وما یتملق بها ﴾

﴿ الْفُصَلِ الْأُولُ ﴾

﴿ فِي أَصْطَنَاعُ النِّيا ﴾

قد يسمون هينا ماد، زجاجية كسى بها ظاهر معدن طبقه تجعله البهبج واروق النظر فالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوتاسا ومن اكسيد لرصاص وهى قد تكون اما شدفافه اى التي يخرقها النور كالزجاج و اما مظلمة اى التي لا يخرقها النور كالزجاء و اما مطلمة بلون ما لا يخرقها النور كالخرف الصينى وقد تكون ايضاء واما ملونة بلون ما كان شد مالاند من مالاند من الله شد مالاند من الله من الله شد مالاند من الله من الله شد مالاند من الله من الله

كالازرق والاخضر والاصفر وما ساكل دلك

واعلم ان الاجراء التي تتركب منها المينا ايه كانت لا تختلف بل بضاف الهما او يعوض عن احد الاجراء المركبة منها بجرء آخر وذلك لجعلهما مظلمة او ملونه للون مطلوب • فنتكلم الآن عن كيفية تركيب المينما الشفافة اذ هي الركن الاصلى لهذه الحرفة ونقدم القارئ جله تراكيب تختيف بها مقادير الاجراء المركبة للينما وليكن معلوما ان هذ التراكيب ذاتهما تكون المين المعلمة والمين الملوفة اذا اضيفت اليها اجراء ستدكر ان شاء الله في وقتها

﴿ الفصل الذني ﴾

﴿ فِي تُراكبِ البِينَا الشَّفَافَةُ ﴾

و ترکیب اول ک

۳ دراهی سایکون ۳ « ، انی آسید الرصـص درهمان وربع نیترات الپوتاس

﴿ تُركيب ثان ﴾ ۳ درهم سليكون ۱۵ الى اكسىد از صاس ۲ ه نيزات اليوناسا ۱ « يورات الصودا هو تركيب ثالث ي درهم سليكون أ ثاني اكسيد الرصاص ١ ﴿ نيزات الموتاسا ۱ ه بورات الصودا ﴿ تركيب رابع ﴾ ۱۰ درهم سلیکون ١٥ * أني اكسيد الرصاص د شرات الوتاسا ۱۰ ه نورات الصودا ہ ترکیب خامس کو ۳ درهم سليكون ٦ * أنى اكسيد الرصاص ۱ « يورات الصودا فهذه النراكب الخسة هي ركن اليّن اية كانت وكما سبق القول ان كلا منها يكوّن مينًا شَّمَافَة وَاذَا اردعَلَ مِنْ مُصْلَمَ ﴿ الْمُرْضَاءُ كُنَّا الَّهَ اللَّهِ ﴾ فَحَذَقَ أَكْسِد أ الرصاص وضاف الى احد الراكيب المار ذكرها اكسيد القسدير والرصاص أو فصفات الكلس غير أن أذول أجود وأكثر أستعمالا

واعلم ان اكسيد القصدير لا يضاق وحده بل مخدا مع اكسيد الرصاص ولكى بتم أتحاد هذين الاكسيدين يماع المسنان اى الرصاص والقصدير بالقسادير التي سنذكر فى بوتفة على نارقوية وكما نكونت قشرة على وجه المذوب تقش وتحفظ فالمها الاكسيد المطلوب وعندما يتحول جيع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوتقة ويتزلئ على النارمدة ليثم تأكسد ثم يصب فى وعاء فيه ماء ويحرك فسابق من المساد، بدون تأكسد تام يرسب الى قعر الاله فيسهل عليك حيثذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اختلاف المينا اماكية القصدير اللازم لجمل مينا شفافة مينا مغلمة بيضاء فهى جزء واحد قصدير متأكسب لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فمن المنعرورة اذا أن تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى أكسيد مع القصدير لكل من النزاكيب المذكورة سابقا فنصبها ايضا الى ٤ غر

 ﴿ أومرو ٢ ﴾

 ٣ ونصف درهم رصاص
 ٥ درهم رصاص


 ١ درهم قصدير
 ١ ٥ قصدير

 ﴿ أومرو ٣ ﴾
 ﴿ أومرو ٤ ﴾

 ٢ درهم رصاص
 ٧ درهم رصاص

 ١ ٥ قصدير
 ١ ٥ قصدير

أكسد كلا من هذه النمر كما سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعندما يراد أصد منا عظله يون النم يون عن كير أكسيد الرصاص الذكورة في تركيب اليا الشف و بالكميه الني سندكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك



۳ درهم سليكون

۱ کسید از صاص والقصدیر نوم و ۱

درهمان ونصف نيترات البوتاسا

﴿ تركيب ثان ﴾

۳ درهم سليكون

ه د اکسید الرصاص والقصدیو نومرو ۲

۲ . نيزات البوتاسا

١ « يورات الصودا

﴿ تركيب ثالث ﴾

۳ درهم سليکون

٦ و اكسيد الرصاص والقصدير تومرو ٣

١ و تيزات اليوباسا

١ • بورات الصودا

﴿ تركيب دابع ﴾

۱۰ درهم سلیکون

۱۸ د اکسید الرصاص والقصدیر تومرو ۳

٤٠ د نيترات اليوتاسا

٠١ د يورات الصودا

ہ ترکیب خامس کھ

۳ درهم سليكون

٧ ، أكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤

۱ ، پورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هي الآتية استحق اولا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعائم امزجها جبدا وضع المزيح في بوتقة مغطاة داخل كور كالمستعمل عند صباب التحاس وقو النسار كثيرا واتراء الموقفة داخل النسار الى ان تراه مائما وعندما تكشف البوتقة صبه في وعاء فيه ماء ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه نائية نم صبه بالماء وهكذا اربع مرات متوالية واخيرا نشفه واستحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الى وقت الاستعمال واذ عرفت تحضير المينا المظلمة والشفافة ترشدك الآن الى كيفية تحضير المينا المظلمة والشفافة ترشدك الآن الى كيفية تحضير المينا المظلمة والشفافة الرساد الما كوفية المحسير المينا المناب المفلمة والشفافة الرشدك الآن الى كيفية المحسير المينا المفلمة وها هي

﴿ مينا خضراء ﴾

﴿ مینا زرفاء ﴾ ۱۰ جزء مینا شفافة اولا

جزء مينا شفافة اولا
 من ١ الى ٢ ه ثاني اكسيد النحاس
 منا صفراء ﴾

من ١ الى ٣ ه أكسيد الكوملت ﴿ مينا بنفسجية ﴾ ٣٠ جزء منا شفافة اولا

جزء مینا شفافة اولا
 من ۱ الی ۲ د کلورور الفضه
 شنا سوداء ﴾

١٥ جزء مينا شفافه"

۱۲ جزء مینا شفافه ٔ اولا ۱۱ ، ۱۱ ، ۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱

من ١ الى ٢ ه اكسيد المحاس من ١ الى ٢ ه اكسيد الكوبات من ١ الى ٢ • أكسيد الذهب

ص ١ الى ٢ د اكسيد المتغنيز

يماع كل من هذه التراكيب في بوتقه مغطاة ثم يسيحتى بعد ذلك جيدا ويمحقظ الى حين الاستعمال

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي كَيْفِيةُ لَصَقِ ٱلْمِنَا بِالْعَلَا ﴾

المهدن المراد لصق الميتا به عجلية اولية وهى ان يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية وانوال هذه الغاية يعلى في مذوب كر بويات البوتاسا و يفسل بهد ذلك جيدا بماء واذا كان المعدن من السافل الواطى العيار فحر الضرورة ان ينطى قبل لصق الميسا به في المربح الآتي الى ان يتطاير المساء عن الاملاح تماما وهذه صفة المزيج

٠٤ درهم نينزات اليوتاسا

٢٥ ه على كبريتات الالومين والبوتاسا

٣٥ ه كاورور الصوديوم


تمصق هذه الاجزاء وتذاب في كية ماء كافية لذوبانها فقط

والقصد من غليان الذهب السافل العيار في هذا المذوب هو لكي يتعرى سطيمه من الحماس وهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنظر واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

ثم نأخذ من مسحوق المينا التي تريد ان تلصقها بالمعدن وتضعها في هاون من اليشم وترطيها بماء وتسحقها اليضا على هذه الحالة لتصير بغاية ما بمكن من النمومة ثم ضع المحوق في وعاء زجاج وضع فوقه فليل ماء لنمره فقط فيكون مها العمل

خذ من السحوق المحضر كما مرعلى رأس مِلَوَق من حديد ومده على سطح المعدن المهيأ له مدا متساويا واضغط بعد ذلك باللوق على السحوق فيسيل منه الماء الزائد ثم خذ خرقة قديمة ذهيفة وكبيسه بها فتمض ما بق فيه من

الما. وضع عند ذلك لقطعة على لوخ من تنك ذي ثقوب كالمصفاة (شكل ٢٩)



79

وضع هذا الاخير فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسيحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى الكور حيث بميع ويلتصق بالمعدن اذا كان مرادك عمل مينا شفاعة فلا تضع من المسيحوق على سطح المعدن سوى

ادا كان مرادك على ميه شفافة قار نصع من المستحوق على منطقع المعدن سوى طبقة رقيقة وبالمكس اذا كان مرادك عمل مينا عظاء

وفيها نسرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق المينا على سطح المعدن بلزمنا ان نسرح اولا الكور الخاص لهذه الغدية فنقول

ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



۳.

مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل والقطعة النائية هي غطاء الكور بهيئة قبة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكثر وفي جنب هذا الغطاء فتحة لاضافة النحيم منها عند الاقتضاء وتسد بعد ذلك

والقطعة النالنة كناية عن علبة من فخار ذات فتحة في جانبها فنوضع هذه

العلبة داخل الكور فوق فحم ملهب وتحاط به من جميع جهائها الا ان قحمتها تدار لباب الكور عمم يفطى الكور بغطائه وتسد جميع فحماته فيكون معدا العمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هي ان نضعها على لوح التذك المار ذكره وتقرب هذا الى باب الكور وتتركه برهة ثم تأخذه بملفط وتدخله الى الحكور رويدا رويدا ليحمى بالتتابع ثم تدخل اللوح داخل العابة الموضوعة داخل الكور وتتركه برهة ثم تديره باللقط باطف لتكون الحرارة عليه متساوية وعندما تنظر ال المسحوق قد صار بلون لامع فوق المقطعة المعدنية فاعرف انه ماع والعصق بما تحته فحذ حالا بدون ابطاء اللوح بالملقط واخرجه رويدا رويدا كو الدخلته الى ان يصير خارج العلبة فاتركه هناك بهدد من هناك بالتدريج الى ان يصير قرب باب الكور فدعه لبرد رويدا رويدا للا اذا اخرج دفعة واحدة يخشى من تشدقيق المبنا وخصوصا اذاكان محل اجراء العملية بدخل فيه الهواء فنبه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النار حالا عندما بميع المسيحوق عليها والا اذا ترك مدة اطول يذوب العدن او على الاقل يتلوى فائتبه لدلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القدرة الزجاجية عليها غير كاف فيكنا ان تسمكها بوضع مسمحوق جديد واجراء العملية السمايقة وهكذا الى ما شئت

وبعد اماعة المينا ولصقها بالمعدن و اخراجها من النار يكون سطجها غير مستو وغير لامع كاواجب فيقتضى مساواته ونمليد. فالغابة الاولى تتم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برتاقة، قصدير الى ان يستوى ".اما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتليع المينا دؤخذ من اكسيد القصدير (١) ناعما جدا ويرش على سطحهانم يفرك فركا مواترا برقاقة قصدير لينة أيصبر لامعما نوعا نم

⁽١) يُستحضر اكسيد القصديرالهذ. الغابه " بوضع قصدير في بوتفه" على النار وكما تأكسد منه ننئ اؤخذ ويوضع في الماء ثم ينشف و يحمق ناعما جدا

بعوض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الابيض اللين مداوما الفرك به الى ان تصير لامعية المينا بالدرجة المرغوبة

واعلم انه لا يقتضى استعمال المكور اذا كان المراد لصق مينا يقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما ساكل ذلك بل يكنى ان توضع القطعة الحاملة السحوق على قطعة فحم او لوحة وينفخ عليها بالبورى الى ان تميع وانه اذا كان المنادة المادة للهاء لمحوق المينا عليها محمومة عن احدى جهاتها لا تحمل النار اللازمة الاماعة المسحوق الزجاحى بل قبل النهاء العملية "يذوب اللحاء ورجما تتعطل القطعة من المحراء ذلك فن الضرورة ان ينطى محل اللحام عادة تقيم من فعل النار ولذلك تعمل معجونه " من مسحوق المختار بلماء او من مسحوق الجس بالسائل المذكور ويعللى بها محل اللحام فيكون كماجز بينه وبين النار

ان المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المعدن ببق سطحه تحتها متلائنا جيلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة أو بالنحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمترج اكسيدها مع المسحوق الزجاجى فيغير لون لوهكذا لا يقدر العسامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة بلون مرغوب و فلذلك كلاكان وجود العاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر نجاحا

واذاكان سطح القطعه" المراد لصق المينا عليها واسعا ورقبقا يازم ضرورة ان تنابس بالمينا على وجهيها والا فتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجية" الملصوقة" يقفا القطعة" ارق من القشرة العلا ولزيادة الايضاح انظر مين الساعات الداخلية"

وليكن معلوما أن القطعة المراد لصق البنا بهما يلزم أن تصكون خالية تماماً من المواد الدهنية والبلوغ هذه الفاية تفلى في سائل البوتاسا الذى ذكرناه في باب النابيس وبعد اخراجها من السائل المذكور تغسل بحل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة العمل

﴿ القصل السادس ﴾ ﴿ ق الرسم على البنّا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصفها بالمعدن ثرث سلك الآن الى الطريقة التي يتم بها الرسم عليها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي - بق القول علمها وبعد مساواة سلحها وتلميه يفسل بمساء نق ثم يؤخذ ما الميا الملونة باللون المراد الرسم به وتوضع في هاون من اليشم و تفهر الى آخر درجة من التعومة وتضاف اليها حيث كية من زيت اللاوندا المختر بالهواء (١) وتسمحق معم جيدا الى ال يصير المسحوق بقوام الشراب الحاثر فيرفع من الهاون ويحفظ في علمه محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعمال

ولا يخنى ان جيع الالوان المراد الرسم بها تعمل لها العملية ذاتها وقعة له في علب الى حين الطلب

وبعد تحضيرالالوان كما مر ارسم على المينا بو اسسطة فرسة كالستمه النصوير باليد وعند ما ترسم باللون الواحد فقبل ان تبدئ في الرسم بالمن الناني نشف ما رجمته اولا وفلك بوضع القطعة على لوح النشك ذي النقوب المار فحكوه وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينسف وهذا افعل بعد ان ترسم بالون الناني وبعد تميم الرسم شعل النار داخل الذكور كاسبني القول عنى ذلك وضع القطعة الحاملة الرسم على لوح الننك وهذا داخل العلبة التي داخل الكور واتركها هناك ليذوب ما رسمت به ويلصق بالمينا وذلك يعرف عندماً تنظر ان الرسم صار لامعا و تخفرج القطعة حيئة من داخل العلبة الى قرب باجها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا الى ان تصير بباب الكور فاتركها هناك

⁽١) كيفية تخير زيت الاوثدا هي ال تضم شه نقدا دير عبد وتفعلي الصحن بقطعة من الشماش الهندى ونتركه معرضا هكذا اله "و "و ر ده • ويعرف ان الزيت صار خثرا حسب المطلوب عندما دصر نقدام زمت الاستون

لتبرد لئلا اذا اخرجتها دفعة واحدة بشقق الرسم والبنا الملتصق بها وخصوصا اذا كان المحل بدخل فيه الهواء فتبه لهذا جمعه

يحدت غابا أن أرسم يحتاج ألى التصايح بعد أخراج القطعة من الكور فلذلك عندما تبرد ضع لهما من اللون اللازم في المحل المحتماج اليه وارجعها الى الكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضفته ويلتصق بما تحته واذا وجد فيها بعد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليح فيقدر العمامل أن يصلحهما ويعيدها الى الكور هكدا على اربع مرات متوالية

ولا يصم وضع القطعة في الكور اكثر من اربع مرات خوفًا من ثغير الالوان المرسوم بها ولا يمخفي ما في ذلك من الفسرو

هذا لا يُخفى ان الرسم على المينا من الا و الدقيقة العسرة التتم وخصوصا على الدين بجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يتسلح بالصبر الجميل وال لا يفتر عزمه عند حدون ما يطرأ عليه من عدم اليجاح ولينذكر دائما المثل الدارج القائل في الحجلة الندامة وفي التأتي السلامة

قد قلناً عند ما محكمناً عن راكب الينا المونة أن اللون الاجر الارجواني بحصل بم ج السيحسيد الذهب مع صحوق المبنا البسيط وتقول الآن أنه اذا عوض عن أسيد الدهب باكسيد الحديد الاجر بكون لون المبنا اجر لجيا فأتحا أو غامقا حسب مقدار الاكسيد الموضوع وأنه أذا مزجت المين الملونة الواحدة مع الاخري بمقادير مخلفة تحصل من ذلك ألوان مركبة ولاجل الايضاح انظر ماذكرناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

انتهى باب المينا ويايه باب اصطناع الصابون



مري الباب التاسع كية -

۔ہ ﷺ القسم الاول ﷺ۔

﴿ في اسطناع الصابون ﴾

﴿ القصل الأول ﴾

﴿ في ماهية الصابون ﴾

الصابون مركب بحصل من مزج أجسام دهنيه كالزيت والشحم بمحاول قلويات كاويه كعلول الصودا والبوتاسا • وهو على توعين اما جامد وهو ما كانت فاعدته الهوتاسا وسنتكلم عن كل منهما على حدة

﴿ القصل الثاني ﴾

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا ﴾

ان الصابون الحاصل من اتحساد الصودا مع زيت الزيتون هو النوع الوحيد المستعمل في هذه البلاد واحسكون الاغلب لا يعلون حقيقة الاجراء والمتسادير المركب منها يقتضي ان ترشدهم الى المقادير الحقيقة التي يقدرون ان يطبحنوا بها صابونا في اى وقت كان

لقد مل بالانتحان أنه يازم لكل خسين أفة زيت زون خسة واربعون أقة من الصودا الجيدة وأن لكل ثلاث أقات من الصودا يازم أقة كلسكس لتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد مصاطاة هذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصود الزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هذا الكتاب) وبعد ذلك تسحق الصوداثم تؤخدكية الكلس اللازمة ولتكل قطعا وتوسع برهة فى محار رطب للهواء اويرش عليها قليل من المساء وتترك قليلا فتتشقق تلك الحجارة ثم تصير مسحوقا البحا (يمرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطاأ) فتخلط جيدا مع مسحوق الصودا بالقادر المقررة آنفا ويوسم المزيح في اوعية من خشب او في بركية (يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها مراب اذا فتح يصب في جرن مكلس مصنوع لهذه الغاية ثم يغمر السحوق على علو ثلاثة قراريط بما سخن ويحرك داخل الماء وينزل منقوع هكذا اثنتي عشرة ساعة ثم تنزع سدادة الميراب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو الحلول التوى وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب ومحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني واجر العملية عينها على النفل الباقي في الحوض واحفظ الماء الذي ينضع عنه فهو المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث الملح القلوى المذاب في كل منها

واعم أن النقل الذي بيق في الحوض لا يفقد جبع خاصته القلوية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فن المستحسن أن توضع فوقه كمية ما ويترك مدة ثم بوخد الما و محفظ ليستعمل عوضا عن الماء السخف عندما براد تخمير مسحوق قلوى جديد • و ما بيق بعد ذلك يستعمل في اوريا لاخصاب الاراضي الرطبة • وبعد تحضير الماء القلوى كما سبق القول تؤيّد من كل من السوائل الثلاثة كمية منسساوية وتمزج سوية ثم توضع في خلتين (١) بنوع أن السائل علا ثلثها تقريبا وتوقد النار تحت الحلتين وعندما يقرب الماء القلوى الى الفليسان يضاف فوقه الزبت بالقدار المترر سابقا ولا يحكث الزبت قليلاحتي يحمد مع الصودا المذابة بالماء المترر سابقا ولا يحكث الزبت قليلاحتي يحمد مع الصودا المذابة بالماء ويصير كالسحاب ثم خفف النار تحت الحلقين ثم بأخذ العامل في أن يضيف كل برهة وبحركا الى الحلقين من المحلول الخاتين متساوى القوام السائل رشا ليكون المزب اثم واسرع فيكون ما في الخاتين متساوى القوام التي اله لا يحتى ون من الزبت عامًا ولا من المحلول القلوى بدون المحاد في قدر

⁽۱) يلزم ان تكون الخلتين الستعملة لطبخ الصابون ضيقة من اسفل واسعه من اعلى ولها حنفية في اسفلها وان تكون مركبه فوق الناربنوع المها لا تحمي سوى من اسفلها

الحلقين واذا لاحظ العمامل أنه بتي زيت عاثم فليضف من المحلول الاول القلوى ما يكني لأتحماد الزيت العمائم أما إذا كان المحاول كيثيرا في قعر الحلقين فتضاف من الزبت كمية مساعدا بالتحريك ليصير الاتحساد ناما • والعلامات التي يمياً يعرف أن الماء القلوى كثير على أزيت هي سيولة المزيج وشفاف و ف الاسباب التي نجمل الزبت يعوم على سلمح الــاثل وجود ملح المعام في الصودا المستعملة حتى اذاكان وجود الملح في الصودا كنيرا يتعسر أتحاد الزبت بالسائل القلوى فعندها محدث مانع كهذا أي انه أذالم يتحد الزيت مع السائل مهما زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطيخ،" من قطم الصابو، الصنيرة فيصطلح الحمال ويصير المزيح جاءدا متسماوي القوام (هذا يتم بعد ١٨ او ٣٠ ساعه من وضع المزيج على النار) فبضاف عليه حيثذ م المحلول الثالث الحقيف مذايا به ٢٥ درهما من علم الطعاء لكل اقه من الزيت المستعمل (يحرك جيدًا عند أضافه" السائل الذات به المالج) وتسمي النارم. تحت الحانين ويترك المزيج ٤ ساعات ثم تُفتح الحقية التي في اسفل الحلقين فد يل منها الماء الذي فسنخ عن الزيت بو اسطه "ملح الطعام فيلتي نم رجع النار الى تحت الحلقين وان ف الى هذه من محلول الصودا الحفيف المذاب يه من ملم الطعام واغل المزيح اغلاء لطيفا مع الاعتناء بل تنزل عن حوافي الحلقين الصانون الجامد الذي لصني بها .هكذا يكتسب الصابون قواما اشدثم اصحب النار نابية ودع المزيح برتاح رهه نم اسمب عنه الماء بفتم الحنفية ورجع بعد ذلك النار واضف مر محلول الصودا القوى واغل ثلان ساعات ثم اسحب عنه الله ايضا كم ميق القول وجدد اضافة المحلول القوى مساعدا بالتحريك مع الاحتراس بال تكون الناركا يرا لغلي الزيج غليا اطبقا فقطل فيأخذ حيَّثذ قوام الصانو، في ان بشتد اكثر وكر. سجب الماءمن الحنف واصافة السائل القوى على اربع مراث متوالبة وعندما تتكون عبلي وجهة الصانون صقة يازم العامل أن يحرك الربيح لمخاطها به • وقد يحدن أن مخار الماء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منه كمية خارج الحلقين فليحترس العماءل من ار بيسه الصابون التطابر لثلا بؤذيه

ويعرف أن الصَّابون قد نضج أي أنه صـار بالقرام الطلوب عندما تطهر به

العلامات الآنية وهي أن رائح المزيح تصيركرائدة البنفسج تقسباً وتفتد رائحة لزيت المخصوصة به وعندما لا يعود يلتصق الرج بالابهام السبابة أذا ضغط منهما باردا بل ينفصه عنهما كفشو، بدون أن تترك علبهما رطوبة

واعلم ان المدة اللازمة الحريخ الصدون مخدف بحسب اختلاف الكمية المراد طبخها فدكلما كانت الدّكمية كنير وازم الحخير وقت اطول وبالعكس

وعندما به في العلامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطلوب الركه البضا يعلى من ٨ الى١٠ ساعات هذا في الشتاء أما في الصيف في ١٠ الى١٠ساعة ثم أسحب النسار من تحت الحذين واترك الصابور يرتاح نصف ساعة ثم أقتح الحذية في سور اتحاد

فالصابق المطموخ بهذه الطريقة يكول لوقه مزرقا احياما مسودا وهذا اللون مآخ عد وجود كمي قليلة من أكسيد الجديد الحل الصودا المستعملة والدار الرائد أول السبق المستعملة والدار الرائد أول عنها من ماء العامة كمة كافية الصير مقوام اللين الرائب فارك تحت الحاقين مارا حقيقة وحد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد المدون الصابون الى قعر الحاتين ثم ارفه بمصقاه ومنها صبه في دلو ومن هذك الى المسط حيث جمد عندما بعرد فيقطع ألوا عا بالكبر المطلوب وقد يستغنى عن هذه العماية المخرة اي عن امداد الصابون عاء العادة اذا

استعملت الصودا نقية فتبه قلبه قلبا الدي يوسير بقوام خثر يكون قد صار أبخ، كافيا مهترك في الحلقين لى أن يرد قليلا فنفسخ منه الماء الدي بني محمدا به على دون لزوم نيرفع الصابول من الخاتين بمصقاة كما ذكرنا ومنها بصب في دلو ومنسه في صنا يق خسب قوية والاحسن في غرفة تسمى المسط ارضها مفروشة مكاس مخول على علو فيراطين أو ثلاثة وموضوع دائر الكاس رواز من خشب لئلا يتبدد الصابول عند صبه وهو سخن و كلما وضع شئ من الصابون في الميامل في الريساوي سطعه بلوح من خشب الكون الصابون في الميامل في الريساوي سطعه بلوح من خشب الكون الحك متساو ويترك هكذا في الشناء الما في الصيف فيلزمه الحيا و ويترك هكذا في الشناء الما في الصيف فيلزمه المحترف المحترف المحترف المحترف فيلزمه المحترف الم

من ثلاث الى اربعة ايام لان حرارة القلك ترخى الصابون والسبب ذاته يلزم ان يبق الصابون على النار مدة الحول في السيف بما هي في الشاء قادم ذلك وعندما يبس الصابون في البسط يسطر العامل سلحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح وبعد ان يطبع أسمه أو اسم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم توخذ الالواح وتصف على بعضها الصير على هيئة المحدة هرمية الشكل في محل المهوا، وترك هكذا الى ان تيسى و هكذا تذرب العملية

وقد لاحظنا أن الصابون الاصفر اللون يفضل على الصابون الايمن ولا فلم حقيقة مب هسذا التفضيل وبعد الاستحان وجد أن اصفرار الصابون في هذه صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صائعي الصابون في هذه البلاد محلون الصابون أي انهم عدوته بماء عنداتهاء طبخه يرسب الحديد الى قمر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يتصلون على صابون مدفر الا بطريق الصدفة مع أنهم لو اخرجوه من الخلتين مند تضجه بدون أن يضيفوا اليه ماه وبسطوه وقطعوه مجارى العادة لاصفر طاهر، بعد باسوبق داخله رمانيا حسب المرغوب

واعلم له أذا أريد أعطاء اللون الاصغر للصابون فبالطريقة الآتية"

قباً أيسير الصابّون فى الحلقين بالقوام المرغوّب تساماً يُضاف اليه مع التحريك من مذوب كبريّات الحديد فى المحلول الفلوى الحقيف بنسبة درهمين من كبريّات الحديد لكل اقة من الزيّت

وعند ما يصير بدرجة النضيم اللازمة بيسط في البسط ويقطع ألواحا فيصفر ظاهرها عندما تيس لان كبريتات الحديد الممزوج بها يأخذ من اكسجين الهواء ويتحول الى اكسيد الحديد اما داخل الهيبي بلون رخاى مشعبا باز. في جميل واعلم ان الصابون المحضر الهذه الطريقة وكون دائما اصلب من الصابون الايض لان كية الماء به هي اقل مما هي في هذا

واذ نكلمنا الى الآن عن كيفيا اصطناع الصابون فى المعسامل الكبيرة يلزمنسا أن ترشد القسارئ الى طريقة سهلة يقدر بها أن يصنع ما يلزمه من الصابون يعون احتياج الى الباعة ولا يخنى ما فى ذلك من الترفير

﴿ طريقة سهلة الاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا اريد تحويل اقد ونصف من الزيت الى صابون بؤخذ ١٥٠ درهما من تحت كر بوئات الصودا نقيا و ٥٠ درهما من الكلس حيا وبعد سحيق الصودا واطفاء الكلس يرشه بالمساء ليصير مسحوقا ناشفا يرجان جيدا وموضع المزيج في وعا، مر فعَار او من خشب ذي تُرَبُّ على علو قيراطين من اسفله معرضا بين النقب والمحوق داخل الوعاء قطعة خام وبعد سد الثقب يغمر المسحوق عاء على علوه قراريط من سطعه وبعد تمح يكمه بترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتم ثقب الوعاء فيسيل منها الماء القلوى رائعًا لانه تصني بمروره على قطمة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف م الماء فوق ما ين في الوعاء كالرة الاولى بعد مضى ثلاث ساعات يسمح الماء ويحفظ على حدة وهو المحلول الناني وتمساد العملية ذاتها مرة ثالثة والمساء الحاصل منها هو المحلول النالث محفظ على حدة ايضا • ثم يؤتى بقدر من محاس او حديد مصبوب ذات سفل مقمر و يوضع على النار وداخله الاقة والنصف زيتما واقتان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بإن يضماف حليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوما التحريك بقطعة من خشب وعندما يستعمل المحلول الثالث جيعه يضاف من المحلول الشاني الى ان يفرغ جيعه ايضا فبضافي من المحاول الاول وعندما يشاهد ان الزيج صار بعضه خَرًّا غير مُلْحِم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليه قدر ٣٥ درهما من مسحوق ملم الطعام فحالا يلتصق الجامد منه بمضه ببعض ويفسمخ عن السائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصف ساعة ثم ينزل القدر عن النار ويترك ليبر. قليلا ثم يه فع منه الجامد بمصفاة ويهرق المساء المالح وبعد تنظيف القدر وترجيع الصابون اليه ووضعه على النار يوضع داخله قدر مائتي درهم من ما، العادة وعندما نقرب للغليان بزا ـ عليه بالتدريج ما بني من المحلول الاول وبعد ـ اذ يغلى ساعة ينزل القدر عن النار ثائية و رفع عنه الصابون عصفاة ويهرق السائل الباقي في القدر ثم يمان فوق النار و: اخله الصابو ز واقة من ماء العادة

وبعد ان يفلى ثلث ساعة يرفع من القدر ويبسط في محل مرشوش عليم كلس مطفأ مُخُول ويترك مبسوطا خس عشرة ساعة ثم يقطع ألواحا

واذا وزن الصابون الحساصل من هذه العملية بعد تقطيعه يكون وزنه ثلاث اقات فيوضع في محل ناشف الى ان يفقد سندس وزنه ليطاير الماء عنه ويصير حينئذ صلبا كالصابون التجارى المههود

﴿ فِي تَحْوِيلِ زيتِ اللَّوزِ الى صابون ﴾

ان استعمال الصابون الحاصل من طبخ أيت اللوز ع السوائل القلوية محصور في الطب او التحسين البشرة وما ذلك الالملوقيم الزبت المذكور و فعلى من الراد ان يتماطى طبخه ان يقف زيت لوز جيد حلو الطعم وليكن تحت كر بويات الصودا المراد استعماله نقيا فنداب الصودا في ماء مع منار ثاب وزنها من الكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا يتزك ثلاث ساعات ثم يرشم بوق المراجع على نار خفيفه اللغاية وعند ما يصير المعلوث قوام خبر يصب في قوالب ويتزك فعا الى ان مدس،

وأعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسر ركبيه و أبحد يَنون ابيض اصعا ذا رائحه جيدة وطعم حلو وكلا ازمن يتصلب حتى انه يصير قابلا للسمتى والنض اذا قطع قطعا صغيرة وجفف في محل حار

﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام الصابون ﴾

بؤخذ رماد اخشاب صلبه محروقه حديثا ويضاف اليه مثل ثاث وزه كلسا مسمحوقا مطفأ حديثا ويغضل عدد مسمحوقا مطفأ حديثا ويغضل عدد مسمحوقا مطفأ حديثا ويغم بهاء وينتم مدة ثم يصبى الماء المحضر كاسبق ثلاثون جزءا ومز زبت الزيتون جزء واحد و امد مزجها وتحريكها بصبر السائل اليض كالحليب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان مز الصابون الجيد وضع منه اذ اليكة في وعاء واضف اليه من الماء السمخن كمية قل وعاء واضف اليه من الماء السمخن كمية قللة او كثيرة حسبما براد به

ان یکون قویا او خفیفا وغطس به عند ذلك الملابیس ااراد غسلها وافرکها داخله واغسلها حسب المادة فیفعل كالصابون الاعتیادی

﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

بؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع فى وعاء وفوقها ماء وتترك منقوعة الى ان بصير طعم الماء مالحا قليلا • ثم ضع من هذا الماء اربعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيح ليصير ابيض كالحليب ثم اضف اليه كبيه ماء قليلة او كثيرة حسبا يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون غاما

وللعامل الحيار فى ان يعوض عن الصودا بالبوتاسا على شرط ان بضيف الى هذا الاخير ان استعمله قليلا من مستحوق الكلم ، المطفأ حدثنا

واعم انه من الضرورة ان يحفظ المحلول المعد للطريقة الاولى في قذاتي محكمة" السد او انه لا يستحضر الا قبل استعمله ببرهة وجيرة لانه اذا بتي معرضا للهواء الكروى يفسد • وان الزيت المستعمل في الطريقتين السابقتين يكون اجود كماكان قوامه اسمك

واذا رأى العامل ان السسائل القلوى بق مصفرا بعد مزجه بالزيت فذلك دليل على ان المحاول قوى فلاصلاحه تضاف اليه كية ماء الى ان بيض • اما اذا بق الزيت عامًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او ناقصه كلس فيصلح كل علة بعضدها

وحيث ان الكلس لا يوحد حيساً في اى وقت كان ويفقد خواصه اذا بتى معرضاً للهواء الكروى فاذا اربد خزن شئّ منه يجب ان يوضع في فناني محكمة السد ناشفة والا نفسد

ثم ان الصودا لاتفقد جميع خواصها بنقعها فى الماه مرة واحدة فلذلك تعاد عليها العملية نانيا وثالثا

﴿ فِي اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاء من فخار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون و افة ونصف من المحلول القلوى الخفيف الثالث الذى تكلمنا عنه فيا سبق ويحرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شمريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف اليه اقد ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقد ونصف من المحلول الثانى ايضا ويدوام التحريك ليصير المزيج بقوام خثر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم يقل الى وعاء أكبر من الاول و يخلط جيدا بحدة من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب وبعد مضى بضعة ايام بجف بنوع يمكن الهامل من أن يخرجه من القوالب وبعد ذلك بحسة واربعين يوما يحكون قد صار جيدا للاستعمال كالصابون الاعتيادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت الزيتون بغيره من الزيوت كون النتيجة واحدة

﴿ صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماء الصابون الذي استعمل لفسل ملابس او خلافها وتفليه مضيفا الى كل عشر بن جزءا منه جزءا واحدا من الكلس المطفأ حديثا ويصير بالقوة المرغوبة عندما ثموم على سطيعه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم انه اذا وضع من هذا السائل فى وعاء مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جيداً يكون صابونا اقل او اكثر جودة حسب كمية الزيت او الدهن المستعمل . وكما اضفت زيتا او جسما دهنيا الىالوعاء الذى فيد السائل اضف اليه منه ابضا بنسية واحد من السائل الى اثنين زيتا او دهنا

واعلم اله اذا عوض عن زيت الزينون بغيره من الزيوت كزيت الجوز وزيت الكمنان وزيت القنب وزيت السمك او بدهن او شحم الحيوانات تبتى العمليات كالتى ذكرناها لعمل صابون زيت الزيتون غير ان الصسابون الحاصل مختلف القوام واللون والرائحة وهماك صفة الصابون الحماصل من ^{استع}ال كل من هذه الاجسمام

فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحلول الصودا هو بعد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيدة ولايستعمل سوى فى الصيدليات لعلو قمة زيت اللوز

والحساصل من زيت التمنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخوا واذا وُضعت عليه كية من الماء محمسا كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يققد لونه الاخضر من الظاهر ثم بليض ثم بسم

والحاصل من زيت الجوز يكون لونه ابيض مصفرا رخو القوام ديقا لمسه دهثي . سريع الذوبان بالماء يسمر بتعرضه الهواء

والحاصل من زبت السمك يحتلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صابا ذا رائحة شحمية واذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى اله يصدر قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصعا صلبا بدون رائحة يقوم مقام صابون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصابون العطر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي اصطناع الصابون بالبوناسا ﴾

ان الصابون المصنوع بالپوتاسا والزبت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل ببق رخوا كالمرهم وبوجد فى اوربا على نوعين فالصنوع بالزبت او بالنسجم بكون لوئه اخضر والمصنوع بدهن الخبزير يكون ابيض ويخصصونه لعمل الصابون العطر واعلم ان كيفية اصطناعه هى كالتى ذكرناها سابقا غير انه يلزم ان يكون الكلس اكثر فى هذه وخصوصا فى ايام الشناء • فعمل بالبوتاســـا و الكلس ثلاثة محمــاليل متفاوتة القوة وعندما يصير الصابون داخل الحلقين بقوام المرهم وبلون ايض وسمخ تخفف النار وشحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يجس قعر الحلقين ثم يضاف اليه من المحلول القوى الى ان بتم الاتحاد ويصير الصـــابون شفافًا فيترك على النار الى ان يغقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قد صـــار كافيا فيصب في براميل وهكذا يشاهد بالتجر

ثم ان الصمابون المحضر بهذه الطريقة ببق رخوا كما تقدم القول وقد عرف بالامتحان انه اذا اغلى على النار ينشف اولا ثم يحترق

ونكتنى بما ذكرنا عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل في بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة الپوتاساعلى الصودا

﴿ فِي تحويلِ الصوفِ الى صابون ﴾

لهذه النابة يممل محلول قلوى كأو قوى ثم يوضع على النار الى أن يغلى فنضاف البد أذ ذاك التدريح قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما التحريك والاضافة الى أن يبطل ذوبان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ ويستعمل عند اللزوم عوضاً عن الصابون الاعتبادى

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فَى كَشَفَ مَا يُسْتَعْمُهُ الْبَعْضُ لَغُشُ الصَّابُونَ ﴾

ان الضرورة للجثنا الى الكشف عن الوسائط التى يستعملها البعض لفش الصابون وعن الطريقة التى بها يعرف المشترى ما هى المادة المفشوش بهما ومن المواد التى ينش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البرور المجسة الثمن والتراب المستعمل لعمل الفلايين وما يبتى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك و لا يخنى ما فى ذلك من الرجم للعامل ومن الحسارة الممشترى و ولاجل الكشسف عن هذه المواد تعمل العملة الآتية

تؤخذ ٣ دراهم من الصابون المراد أمتحمانه وسمل قسورا رقيقة ثم تذاب في السيرتو غاليا فاذا ذابت بدون ان يبق منها راسب فالصابون غير مفشوش اما اذابق راسب فيؤخذ وبفسل في السيرتو ويجفف ثم يوزن ومن وزنه يستدل على كمية المواد الغربية المغشوش بها الصابون

واذعرف ذلك فلا ببق على المُنتَّحن سوى معرفة ما هى تلك للانه فأن كانت ترابية كالطباشير او تراب الفلايين او ما يتى من الصودا فتعرف بعدم ذوبها فى الماء الفالى واذا كانت نشائية يخثر المساء عند غليها به ويزرق لونه اذا اضيف اليه فليل من صبغة اليود

وحيث أنه لا يهمنا سوى أن نعرف هل كان الصابون مغشوشا أو لا (ما الفائدة بمعرفتنا أذا كانت المادة المغشوش بها ترابية وأنشائية) فكتنى بما ذكرناه في هذا الحصوص والله يحب المحسنين

-∞ القسم الثاني كة-﴿ في اصطناع الصابون العطر (المطيب ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في بعض الكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النق للفساية سواء كان شفسافا ومطلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة . وقد يمكن ان تكون قاعدته البوناسا او الصودا . ويلزم لاصطناعه اعتناء نام وان تكون اجزاؤه في غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشجم تمصيف رائحته شجمية اذا استعمل بدون ان يتنقى وان اغلب الصابون العطر المستحضر من اوربا مصنوع بدهن الحنزير مع ان تحويل هذا الجسم الدهني اصعب من غيره وتقتضي لاتقان عمله عارسة طويلة وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتبادي تستعمل لعمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالخلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من التحاس لان هذا المعدن الاخير بتأكسده يلون الصابون على غير المطلوب ويقتضي ان يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفحار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون الصابون ايضا

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأساً ويعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بنذويب صابون مصنوع قديماً وبنعطيره وتجفيفه من جديد وسنتكلم عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحویل دهن الحنزیر الی صابون ﴾

تؤخذ ٥ اقات من دهن الحنزير واقتان ونسف من محلول الصودا القوى الاول ويوضع الدهن في خلقين ويذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف الحلول ويحرك تحريكا متواصلا بدون ان يغلى وعندما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريح ما بق من الحلول مداوما التحريك الى ان يصير المريح جامدا ذا لمس ملس فبكون قد صار طبخه كافيا فيرفع عن النار ويصب في قوالب بااوسع والهيئة المطلوبة محفورة برسم مرغوب وبعد خمس عشرة ساعة من صبد يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بطوابع مخصوصة لذلك

ولانغفل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصمايون قبل صبه في القوالب وسنذكر ذلك فيما سأتى

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشجيم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هي كالتي ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت فلا فألمة بالاعادة واعلم أن مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هي تسعة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير أن الزيت العطر قد يمكن أن يكون من جنس واحد أو من مزيج جلة اجناس كما سترى في الصفة الآية النا يكون من جنه هد إن بند الكاديا العطا

7 درهم زيت الكراويا العطر

درهم ونصف « اللاوندا « « « الحصيران «

تمزج سوية • وكما قدمنا ان هذا المقدار كاف لتعطير الف درهم صابون

واعلم ان مقدار الزيت العطر بختلف محسب احتلاف قوة رائمتسه وبحسب فوة الرائحة المراد اعطاؤها للصسابون ومحسب ذوق العسامل والمشترى فخهم من يعطر مائة جزء صابون بستة اجراء زبت الكراويا وجزء من زيت البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزبت العطر المستعمل ولقد قلنا ايضا ان من الصابون العطر ما يستحضر رأسا ومنه ما يصنع بارخا، صابون مصنوع قديما وهائه صفة صابون من هذا النوع الاخير تؤخذ ٧ اقات و قصف من صابون زبت الزبتون و ٥ اقات من صابون شخيم الغنم وتقشر فشووا رقيقة ثم توضع في قدر من تحاس غير مبيض مسخن بحمام ماريا (اى ان القدر التي فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها وداخلها ما،) وتضاف اليها اقة ونصف ما، او اقل او اكثر حسب بيس الصابون وقدميته (كلا كانت كية الماء المضافة قلية هي الفاية) ، ويجب ان يتم ارغاء الصابون بسرعة لانه اذا يق على النار مدة طويلة بجف بعد صبه في القوالب اكثر من اللازم ولا يعود بمكنا طبعه بالرسم المراد

وعندما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزبوت العطرية بالقدار اللازم ثم يصب في قوالب وبعدما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تتهي العملية

واذ قد وضعنا قاعدة لاصطناع الصابون العطر بازمنا قبل ان نختم هذا الباب ان رشد القارئ الى كيفية ثلوينه وبما ان العمليات الآئية هي كالسابقة نضرب صفحا عما م وتتكلم على ما يقتضي فنقول

﴿ صابون احمر معطر بالورد ﴾

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف البه ٦٢ درهمما من الزنجفر وبعد مزجه به جيدا ضع فوقه مزيج الزبوت العطرية بالقادير الآتية

۱۳ درهم تعطر الورد . ه القرنقل .

ه درهم عطر القرفة

۱۰ ه ۱ ايرکاموت

وبعد تحريك المزيج داخل القدر جيدا يصني مخرقة نظيفة او بمُحْثُل لاخراج ما عسى ان يكون بق فيه من قشور الصابون غير الدائبة ثم بصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ماهة يطبع عليه الرسم الطلوب

﴿ صفة صابون أسم عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالسابق غير اله يعوض عن الرنجفر بخبسة وثلاثين درهما من تراب ملون باكسيد الحديد معروف بالمحمر بتراب الني ويعطر بالزيح الآكي

۲۰ درهم عطر البركاموت

١٥ ﴿ ﴿ القَرْتَفَلَ

٧٠ د د رهر البرتقال

۱۵ ه « الساسفراس

١٥ ه د الصعبر

﴿ غبرہ اصفر ﴾

وهذا الصابون يستمضر بارخا. ٥ اقات و ١٠٠ درهم من صابون سمم الغنم و ٤ اقات صابون زنت الزينون ويلون بمرجه مع ٨٠ درهما من النزابة الصفراء ويعطر بالمزيج الآتي

٣٤ درهم زيث القرفة

۰۷ « الساسفراس

۱۷ ه ۱ البركاموت

﴿ فِي اصطناع صابون خفيف ﴾

قد يسمون صابونا خفيفا جنسا منه محضرا بحيث يدخل الهواء بين كرياته فيحمله خفيفا • وهذا النوع مفضل على ماسواه لانه يرغى بسهوله وكيفية تلوينه وتعايره هى مطابقة لما ذكرناه عن الصابون الوردي ونبه القارئ ألى ان هذا النوع لا يعمل سوى بصابون زبت الزبتون او صابون زيت اللوز وطريقة عمله هي ان تأخذ من الصابون الابيض الجيد A اقان وتعملها قسورا رقيقة وتضعها في خلقين على نار هادئة مع اقتين او ٣ اقات ماء وعند ارخاء الصابون يحرك تحريكا متواصلا الى ان يرخى وترتفع رغوته الى قوهة الحلقين فتضافى اليه اذ ذاك الزبوت العطرية بعد مرجها بعضها ويحرك الصابون ايضا يرهة ثم يصب في قوالب ويطبع عليه الرسم المطلوب

و صابون معطر بالبركاموت ك

ان البركاموت سجرة من نوع البرتف ال تكثر في بلاد الطالب غرها كنمر البرتقال لونا ورائحة وبعصر قشور النمر او باستقطاره بحصل زيتها العطر وهو اخضر اللون شفاف • فعد ارخاء الصابون كا ذكر قبيل هذا وقبل صبه في القوالب تضاف اليسه من زيت البركاموت كية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له وبحرك جيدا لتكون فيا بعد الالواح متساوية التعطير نم بصب في القوالب

وهكذا يمطر بزت الليمون وغيره من الزيوت العطرية كزيت الحصى لبان وزيث المردكوش وزيت الصعتر وما شاكل ذلك

ومن النباتات ما لا بستمرج منها زيت عطر لا بالعصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين وازنبق فيستعملون لجمع رائحتها الطريقة الآتية

تؤخذكمة مز زهور ثباتات كهذه وتخمر بزيت البسان وتوضع فی محل حاره ۱ يوما ثم تعصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها العطربة واذا نقعت فی الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

﴿ صابون معطَّر بالياسمين ﴾

لا يخنى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارنج وليس ما يسمونه فى المحجر بزيت الياسمين سوى زيت البان معطرا بالطريقة الآتية بيل قطن بزيت البان وتمد طبقات بينها من زهور الياسمين وتترك هكذا مدة فيتص القطن رائحة الياسمين العطرية ثم يعصر عند ذلك وبحفظ الزيت الحاصل فيعطر به الصابون كما سبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤخذ المادة العطرية من الزئبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام في الماءثم بصفى الماء عنها وتقع به زهور جديدة و نترك ايضا منفوحة ٣ ايام ثم توضع في كركة وتستقطر (كا يستقطر ماء الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماء الاعتبادى بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه في القوالب و ونكتفي بما ذكرياه من هذا القبيل للاختصار

﴿ القصل الثاني ﴾

﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطنباع الصابون تؤخذ ٢٥ اقد من صابون الشحم النق وتعمل قشورا رقيقة وتشر مدة في محل حار لنيس جيدا فتوضع اذ ذاك في جام ماريا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماء الورد) وتوضع فوقها ٢٨ اقة من السيرتو درجة ٣٦ وبعد تفطية الكركة جيدا تشعل تحتها نار خفيفة (اذاكانت النار قوية نتطاير كمية من السيرتو قبل ان يذوب به الصابون) ويستقطر من بالسيرتو الموضوع ٥ اقات ثم تكشف الكركة ليتحقق ان الصابون ذاب بالسيرتو تماما ثم اسحب النار واطفقها ودع ما في الكركة يرتاح ويبرد قليلا ثم صبه في قالب كبير واتركه فيه ليبرد تماما فيصير بقوام يمكن العمامل من اخراجه من القالب ثم يوضع في محل الهواء ليسرع تطاير السيرتو عنه وبعد مني ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغير وتوضع داخل قوالب محقورة اسفلها برسم مطلوب ثم تضغط بالكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على لوح وتوضع هكذا في محل حار الى ان يتم

يبسها • واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فمن الضرورة ان نعرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول أن اللون الوردى ومطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع الدودة فى السيبرتو • والاصفر بمنقوع الكركم فى السيائل ذائه • والبرتفالى بمزيح اللون الاحر بالاصفر • والازرق بحلول النبل فى السيرتو • والاخضر بمزيج الازرق بالاصفر • والقرق الاصفر والاحجر بالازرق الما تعطيره فيتم بالطريقة التى ذكرناها عندما تتكلمنا عن خلافه والمقادير ضخلف محسب الارادة

﴿ الفصل الثـالث ﴾ ﴿ في تعطير الصابون بالراتنج ﴾

ان البخور الجاوري رأتيج ذو رائحة خارفة وتظهر رائحته خصوصا عندما بشعل

واذا نقع هذا الراتيج في السيرتو تحل منه مادته الراتيجية واذا وضع من محلوله يضع نقط في الماء يتعكر الماء حالا ويصير ابيض كالحليب فسمونه حيئة الحليب البكاري وهو يستعمل لنحسين البشرة وعلى ما يقال اله يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هي ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد ويرخى على النار بمقدار مناسب من الماء وقبل ان بصب في القوالب يضاف اليه مقدار من مسمحوق المخور و يحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنهى العملية

﴿ غيره معطر بالميعة ﴾

المبعة راتبج خثر القوام كالعسل رمادى اللون حاد الطع وله رائحة قو ية خارقة وبعمل غالبا اقراصا او كنلا محرق التخير فى الهياكل ويعمل به مجلول بالسيرتو كالراتبج المار ذكر، وكيفية تعطير الصابون به هى كالمذكورة اعلا،

﴿ فِي اصطنباع ماء كولونيا وتعطير الصابون به ﴾

ان السائل المعروق بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآتية : تؤخذ ٧ اقات ونصف من السيرتو درجة ٣٦ و ٤٠ درهما من زيت البركاموت و ١٠ دارهم من زيت الكباد ومثله من زيت الليمون ودرهمان ونصف من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان وكناك من زيت انعناع ودرهم من زيت القرنفل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتمزج هذه الاجزاء ببعضها في قينة و تبرك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم ثم برشم السائل بالورق و هكذا ننهى العملية

ومنهم من مجمد في من التركيب المذكور بعض الزبوت كاسترى في المزيج الآتي تؤخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السيرتو ودرهمان ونصف من زيت الكباد ومثله من زيت البركاموت وكذلك من زيت الليوندا ومثله من زيت اللوندا ومثله من زيت الحصى لبان و ٤٠ نقطة من زيت ذهر الداريج و تتزبج هذه الاجزاء في زياجة وتترك تمانية ايام محركة كل يوم نم ترشيح بالورق

وبعطر الصابون بماء كولونيسا بارخائه على النار مع فليل من ماء المادة كما تقدم القول عن ذلك وبعد تنزيله عن النسار يضاف البه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

و غره معطر عاء اثنا به

ان السائل المعروف بماء أثينا حرّكب من الاجراء الآئية : تؤخذ من البخور الجاورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السبرتير اقتان و ١٠٠ درهم ومن كبش القرنفل وجوزة الطيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلو المقسور ١٥ درهما ومن اللوز الحلو المقسور ١٥ درهما ومن اللبحزاء وسحق الجامد منها تمزيج ببعضها في زجاجة ونترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جلة مرارثم يضاف اليها ٢٠ درهما من ماء الورد وتوضع في كركة على نارخفيفة ويستقطر منها اقان تحفظ فأنها الماء العطر المطلوب وكيفية تعطير الصابون به هي كالمدكورة سابقا

﴿ القصل الرابع ﴾ ﴿ في عل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذوبه فى السيرتو معطراً بروائح مختلفة وكشيراً ما يستعمل هذا السبائل فى الطب وعنه الحلاقين ولازالة الدبوغ عن الاقشة • ولتعمم الفائدة نقدم للقارئ جلة تراكيب من هذا النوع

و صفة اولى كه

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النق اليابس و ٧٢ درهما من السيرتو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر • وبعد ان يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل في وعاء داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق ويكون السائل الصابوتي اجود رائحة اذا عوض عن الماء المقطر بماء الزهر اوماء الورد

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الابيض النتي واقة من السييرتو درجة ١٨ (أو الوزن ذاته من العرق الخفيف) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النتى ودرهم من تحت كربونات البوتاسا و ١٧٠ درهما من السيرتو درجة ٣٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ١٠٠ درهما ثم يعمل الصابون قشورا رقبقة ويتقع مع بلقى الاجزاء بضعة المم ثم يرشح بالورق

﴿ صفة رابعة ﴾

تؤخذ اقة و ٥٠ درهُمــا من الصابون الابيض النتي وتعمل قشورا رقبقة و ٤٠ درهما من تحت كربونات البوتاسا وتوضع هذه الاجزاء في وعا وتبحن ربع ساعة باليد ثم تنقل الى وعاء آخر و توضع فوقها اقة ونصف من العرق الجيد ثم يربط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعدما ينشف الرق على فوهة الوعاء ينقب وسطه بدبوس ويترك الدبوس داخل الثقب ويعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محمد التحريث التحميلة في معد عند التحريك لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كلون زيت الزيتون واذ يراد ان يكون هذا السائل عطرا بضافى اليه بعد ترشيحه بعض زيت الزيت العطر المراد ان تعطى له رائحته

ونحث الحلاقين على أستعمال هذا السائل لانه قليل الكلفة ويكنى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بفرشة صغيرة ذات شعر طويل مبلولة بمساء لترغى حالا رغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتبادى

﴿ فَي عَمَلَ صَابِونَ مُمسَكَ ﴾

يؤخذ اربعون درهما من جزور الخطمي وتقشر وتيس بالني ثم تسحق جيدا و ١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منحول و ٢٠ درهما اللوز الحلو مقشورا و ١٢ درهما من بزور البرتقال مقشورة و ٢٠ درهما من تحت كربونات البوتاسا ومثلها من زيت اللوز الحلو و ٥٠ درهما من جذور السوسز مسحوقا و ٤٠ فحمة مسك وبعد سحق المواد القتضي سحقها تمزج كلها سوية ٠ ثم انقع ٨٠ درهما من جذور الخطمي في ماء الزهر او ماء الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم صف المتقوع واعجن بماء الساحيق المذكورة اعلاه عجنا متساويا واصنع المجون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها لحجف

واعلم ان هذا المركب ببيض الوجه واليدين ويطريها ان عُسلت به وعلى ما يقال اله الجود التراكيب لذلك

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من الصابون الابيض الجيد وشمل قشورا رقيقة و ٢٠ درهما من مسحوق جدور السوس و ٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان و ٥ دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر الكربرة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و ٣ دراهم ميعة وبضع قحسات مسك او عبر و يجن الكل بجاء الورد وقلبل من زبت اللوز الحلو و يعمل كنلا و استعماله كالسابق

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من اللوز المر وتقشر بعد ان تقع برهة في الماء السخن و ٢٠ درهما من محلول البخور الجاوري بالسيرتو ودرهمان من مسحوق الكافور و٣٠٠ درهم من الصابون الابيض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقد في جرن مع الكافور ومحلول المخور و برخي الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يجرج بالمجمون ويعمل كنلا بالهيئة المرغوبة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركب عند الانكلير لتطرية البشرة وتليعهما ويعد من الحصنات الجيدة

﴿ تُركيب صابون يزيل الدبوغ ﴾

تؤخذ من الصابون اليابس اقتان و ١٠٠ درهم ومرارة ثور وبياض اربع بيضات و ٣٠٠ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتنجن الاجزاء سوبة في جرن ثم توضع ٢٤ ساعه في محل رطب فان لانت بعد مضى الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كمن ان تعمل وتحفظ والا اذا يقبت غير متساوية القوام فتحفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

۔۰۵ المبیه کی۔۔

واذكان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائع والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين مجهلون أسماء المواد الكيمياوية وجب على ال اذكر في الباب الآتي أسماء هذه المواد اذ يوجد لبعضها أكثر من اسم واحد وكيفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن تحضير الكل لمدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر العامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب المواد الكيمياوية



۔ ﷺ الباب العاشر ﷺ۔ ﴿ فَى المواد الكيمياوية ﴾

﴿ تَذْبِيهِ ﴾ آنا لا تتكلم في هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد السنعملة في هذا الكتاب وعن صفاتها المختلفة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق في درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول الكيماء للعلامة الدكتور كرنيليوس فان دبك الاميريكاني المشهور الذي اتحق به ابناء لفتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

﴿ سپیرتو (الکحول _ روح النبیذ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار بلتهب بسهولة طعمه حاد رائحته مسكرة و ويستحضر باسقطار السوائل المخترة لبعض المواد السكرية او النشاوية كالشمندور والشعير والبطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الخشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من الثقل النوعي بحسب مقدار الماء الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء للمائة والتجارى فيه 24 عاء للمائة وللحصول عليه صرفا يستقطر التجارى منه مخلوطا بمادة كثيرة الشراهة لماء كالكلس الحي و كربونات البوناسا وهو كثير الاستعمال في الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفي الصنائع لتذويب المواد الراشيخية ولعمل الفرنيش وصافعوا الاطباب يستعملون منه كيات وافرة لاصطناع سوائل عطرية كاء كونيا وماء اللاوندا وما شاكل ذلك وقوة الحمور المسكرة متوقفة على مقدار السيرتو فيها

﴿ اثِيرِ (اثِيرِ هيدريك _ كبريتيك) ﴾

هو سيال طيار لا اون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسما ملتهبا (فليحترس من ذلك) واذا تنفس من تحاره يلقى في سبات وقتى مثل الكلوروفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه • واذا صب منه على اليد يشعر منه يبرد موقت واذا وضع منه على الجبهمة والصدغين يزيل الم الراس وقلما يذوب في المماء ولكنه يذوب عاما في السيرتو ويستحضر باستقطار مزيج من السيرتو بالحامض

الكبرينيك والايثير يذوب المواد الراتنجيم" والزيون العطريه" والاجسام الدهنيم" ويذوب الكبريت والفصفور قليلا

﴿ ایثیر فصفوریك ﴾

يستحضر باحاء خرات الرصاص • اما الاشير المقصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتباب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صفيرة داخل زجاجه محكره السد مع ١٥٠ درهما من الايثير كبريتيك وتترك هكذا ٣٠. يوما محركة كل مدة ثم ينتمل الايئير المفصفر الحاصل من هذه العمليه الى عدة فنافي صغيرة سوداء مسدودة سداً محكما

🤙 البانة المرة (زفت ابيض... زفت بركونيا) 🤌

البانة المرة مادة را ينجيه من نوع التريذينا تكون رخوة اولائم تتصلب لتنطاير منها مادة زينية و لونها ابيض مصغر طعمها مر دائحتها كرائحة التربئينا ترخى بالحرارة و تستعمل في الصنائح كطلاء لا يخرقه الماء وفي الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والنهاب الشعب

﴿ الومين (اكسيدالالومينيوم _ ألومينا ﴾

الالوه بن كثير الوجود في الطبيعة على هيئة بلورات جبلة و حجارة كريمة كالسنباذج والصفير والياقوت الاحر والاصفر و يوجد منه في مسامل الكبياء مستحوقا ابيض خفيف لا يصهر مهما كانت درجه الحرارة عاليمة وهو لا يذوب في الحوامض

ويستمحضر الالومين نقيا (ألومينا هيدراتي) يتذوبب الشب الابيض في مثل ثقله عشرين مرة ماء ويضاف اليه اذذاك قليل من محلول كربونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيسه من الحديد وبعد "رشيحه تضاف اليه كمه" من الشادر السائل ليرسب من مذوبه تماما • فيجمع الراسب ويغسل ويجفف

﴿ كَبَرْيَنَاتُ الْأَلُومِينَ ﴾

يستحضر بانباع ألومينا هيدراتي بالحامض الكبريتيك مخففا بخمس او ست مرات ثقله ماءثم يجفف ومحفظ داخل قناني محكمة السد لانه يمنص رطوبة من الهواء الكروى • وكبريتات الالومين كثير الاستعمال في الصنائع خصوصا في الصباغ

﴿ كَبِرِيَّاتِ الْأَلُومِينِ وَالْدِرِنَاسَا (شب ابيض) ﴾

هو بلورات كبيرة بيضاء شفافه يذوب في الماء البارد واكثر منه في الماء السخن طعمه حامض قابض ، وكثيرا ما يستعمل في الطب كفابض في الانزفة وفي الزرب وقطرات الرمد ، وفي الصنائع خصوصا كمؤسس في الصباغات ويستحضر بفعل الحامض الكبرينيك بالدافان الذي هو مزيج من سليكات الالومينيوم وسليكات الحديد في ساليكات ويتواد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد في سالة الذوب كبريتات البوتاسا وعند التبلور نفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه ينبلور قبله

قلنا ان كبريتات الالو مين والبواس يستعمل كمؤسس في الصباغ ولبعض الالوان اللطيفة يلزم ان يصيون خاليا تماما من الحديد خصوصا في تاسيس القطن المعد للصباغ الاحر و يحقق اله خال من الحديد بنذويب درهمين منه في الماء ثم باضافة بضع نقط من محلول سيانور البوتاسا واذا بتى المزيج بعد مضى بضع ساعات صافيا ولم يتلون بلون ازرق فيصيون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآتية

يذاب النسب في الماء الغالى ويترك الى ان يُنهلور النَّيْباً فهذه البلورات تكون نقية خالية من الحديد

واذا تكلس النب الابيض يخسر ما. تبلور، ويصير مسحوقًا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يحسكن الحصول على خلات الالومين نقيا سوى بفعل الحمامض الخليك على الالومين الهيدراتي الراسب حديثا والبحارى منه مستحضر بحليل كبريتات الالومين والبوتاس مخلات الرصاص وهو كثير الاستعمال في الصباغ وفي بعض المصابغ يستحضرون خلات الالومين لتأسيس القطن المعد للصباغ الاحر بالطريقة الاكبية

يُدابُ في ٢٥ اقدَ ماء غال ٦ اقات و ١٠٠ درهم كبريتات الالومين واليوناس و ١٨٠ درهما كربونات الصودا و ٦ اقات و ١٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج معدا للاستعمال

مۇ ائتىمون 🤌

هو معدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلا يستعمل في الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزيجة معدنية مفيدة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿ كلورورالانتيمون ﴿ زَبِدَةَ الْانتيمون ﴾ ﴾،

هو ابيض جامد لين سهل الاصهار يتبلور اذا برد عص ماء الهواء فيبول وهو يتولد يفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل في الطب والجراحة كاويا وفي الصنائم لتلوين المعادن والجراود

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون ــ اثمد) ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة اوقه مثل لون الرصاص بستحضر صناعيا باجماء جزء بن ونصف انتيمون وجزء كبربت يستعمل في الطب و الصنائع وعند النساء كفطوط لتسويد حواجبهن الما كبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبي فهو مسحوق اصغر برتقالي لا راقحة له ولا طعم وكيفية استحضاره هي ان تأخذ ١٣ درهما من اول كيبريتور الانتيمون و 20 درهما من اول ساعمود اجافا و ١٠ وو2 درهما من الكبريت المغسول و ٨ درهما من كربونات الصودا جافا و ١٠

دراهم من فحم النبسات ثم اسمحق الاجزاء جيدا وامزجها واحهما في يوتقة ودعها تبرد وخد ما حصل من العملية واسمحقد وضع فوقد ما سمخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجفف المرشح فمندما يبرد يتبلور ثم ذوب اللورات الحاصلة في مثل وزنها نماني مرات ماء بارد واضف اليها نقطة فقطة من الحامض الحكبرينيك المخفف بمثل وزنه تسع مرات ماء وعندما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب ويفسل ويجفف

اما كبريتور الانتيون واليوتاس فبستحضر باحاء اول كبريتور الانتيمون مع كربونات البوتاس وهو زجاجي الشكل نصف شفاف

﴿ كربونات البوتاس (تحت كربوبات البوتاسا) ﴾

هو ملح قلوى كاو يذوب فى منل ثقله ماء باردا يمتص رطوبة الهواء فيبول . يستحضر بترشيح ماء عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل مثقوب من اسفله ويصب عليه ماء فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة النوبان ولاسما كربونات البوتاسا ثم يجفف المساء فيبق كربونات البوتاسا التجارى غير النتى اى الممروج معه سليكات وكبريتات وكلورور البوتاسيوم ، و اذا اربد نقا يوضع عليه من الماء البارد فيذوب الكربونات وحده ثم يرشيح ويجفف فيتلور الكربونات الصرف

يتركب مع جميع الحوامض ويفلت منه الحامض النكر بونيك • وهو كثير الاستعمال في الصنائع

﴿ ثَانِي كُرْبُو نَاتَ الْبُوتَاسَا ﴾

هو على هيئة المورات بيض يذوب في اربعة المسال وزنه ماء لا يمتص رطوبة الهوا، كالسابق و اذا احيت بلوراته بتحول الى الكربونات . يستحضر بالفاذ مجرى حامض كربونيك في مذوب كربونات البوتاسا تقيل فيرسب الشانى كربونات على هيئة بلؤرات فجمع ويذوب ايضا في ماء سخن ثم يتبلور وهو كشير الاستعمال في الطب

﴿ بِوتَاسًا كَاوِ (هيدرات اليوتاسا) ﴾

هو جامد ابيض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون تحت اللمس بهض الماء من الهواء ويذرب فيه وبعرف بهذه الحالة بزيت البوتاسا و يتركب مع الحامض الكربونيك في الهواء ولذلك بجب حفظه داخل قناني محكمة السد ويحمى بتنويب ١٠ اجزاء كربونات البوتاسا في ١٠٠ جزء ماء ويجمى المذوب الى درجة الفليان في وعاء مبيض او وعاء فضة ثم اطنى ٨ اجزاء كلسا جيدا في وعاء مغطى واضفها الى المدوب شيئا فشيئا وهو في حالة الغلبان مداوما التحريك واتركه يغلى فليلا ايضا ثم غط الوعاء وارفعه عن النار وهندما بروق صفه لاخراج كربونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فيضة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهو يستعمل في الطب والجراحة المكى به

﴿ ثَانَى آكسلات اليوناسا (ملح الحماض) ﴾

هو ملح على هيئة بلورات بيص مثل بلورات نانى طرطرات البوناس طعمه حامض ينوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه · بوجد فى عصير بعض النبات وتستخرج منها بتجفيف العصير · يستعمل فى الطب كقابض ومرطب بكمية فليله وبجبت اذا كانت كذيرة ويستعمل ايضا فى الصنائع خصوصا لازالة الدبوع الحديدية

﴿ ثَانَى طَرَطُواتِ الْيُونَاسَا (مَا عَ الْطَرَطَيْرِ) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قملما يذوب في الماء البارد يذوب في خس وعشرين مرة مثل وزنه ماء غاليا يستعمل في الصنائع وفي الطب وهو مرطب بكمية قلبلة ومسهل بكمية اكثر · محصل من تنقية الطر الير الاحمر الذي يرسب في قعر براميل النبيذ وكيفية تنقيته هي الآتية

يؤخذ الطرطير الاجر ويسحق ويغلى مع عظام محروقة فبرنسب منه المواد الملونة تم يرشع ويجفف فيتبلور

﴿ نيترات البوقاسا (ازوتات البوقاسا _ ملح البارود) ﴾

هو ملح ابيض لا رائحسة له طعمه مالح قليلاً يشعر منه ببرد موقت بذوب في الماء البارد وأذا طرح علي جمر يتفرقع تفرقعا ضميفا ويطفئ الجر الذي طرح عليه وأذا مزج مع مواد قابلة الاشتمال وأصابته شرارة أيحل ويتفرقع بشدة ولذلك يستعمل في أصطناع البارود

وهو موجود في الاتربة وعلى سطح الارض في بعض الاماكن

ويستحضر بغسل بعض الاتربة لآجل تذويبه منهما مم يجفف السيسال فينبلور المليم

ويستمحضر ايضا مجل نبترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات او كلورور اليوتاسا • واذا احميت لموراته تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عندما تبرد ويعرف المج اذ ذاك بنلج الحكمة

وهُو كُنْيرِ الاسْتَعْمَالُ فِي الصَّنَّاتُعُ وَفِي الطُّب

﴿ سيانور اليوتاسا (بروسيات اليوناسا _ هيدوسيانات اليوتاسا) ﴾ (سيرفنال)

هو ملم ابيض بيص رطوبة الهواء · سريع الذوبان بالاء · طعمه حريف قلوى رائحة، كرائحة اللوز المر

وبما ان نجاح من اراد معاطاة فن النديس متوقف على نقساوة هذا اللح الموجود بالتحر يدرجات متفساوتة من النقساوة وبما ان منظر النتي وغير النتي واحد فلكي يكون العامل على بصيرة في عمله بجب علينا ان نتكلم عن الجود الطرق لاستحضاره محيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فالحصول عليه نقيا خذ من سيانور البوتاسا والحديد الاصفر وحله في كية ماء كافية ثم جفف السيال ودعه يبرد فينلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكدا يفقد السيانور الاصفر ماكان فيه من كبرينات البوناسا • فحذ البلورات الحاصله ونشفها جيداعلى نارخفيفة وعندما تنشف تماما ضعها في بوتقة من حديد سميكة ذات غطاء من المعدن ذاته وضع البوتقة في نار قوية التصير جراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعندما تشاهد ان السائل الذى هو داخلها صسار بلون شفاف خذ قضيا من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيت ما اصق به إبيض شفافا نكون العملية خالصة والا فارك البوتقة داخل النار لنوال هذه العلامة منم ارفع البوتقة من النار بملاقط قوية وصب ما ضمنها بدون ان ترجها في وعاء من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع اسفله داخل وعاء آخر ديم ماه بارد واحرص على ان الحديد الذى سبنى فى قعر البوتقة لا يتبع السائل عند صبه والاحس ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدى منحل من معدن ضيق العبنات بدون تارة همى فى درجة الاحرار فير به السائل مصفى نقيا

والغاية من وضع الوعاء الحديدى داخل الماء لئلا يُعترق ويلصق به السيانور عندما يبرد محيث تعسر عليك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية بكون لونه ابيض كسره زجاجى لا رائحة له اذا كان ناشفا تماما واكمن اذا مسه ادنى رطو بة تصير رائحته كراتححة اللوز الس

وللحصول على السيانور الاعتيادي تؤخذ ٨ اجزاء من سيانور الجديد والبوئاسا منقي بقبلوره كا سبق القول عن ذلك وناشفا و ٤ اجزاء من ثاني كرونات البوئاسا نقيا وئاشفا ايضا وبعد سحقها ومزجها جيدا ضعها في بوتقة منحديد سميكة مغطاة واجر عليها العملية السابقة غير أن قوة النار هنا اخف وعندما تفطس بالمزيح قضيا من زجاج وتكون القسرة الني اصقت به بيضاء كالخزف الصيني تكون العملية خالصة خزفع البوتقة عن النار ويصب السائل كاسق قبيل هذا

واعلم أن وجود كبريتات البوئاس بسيانور الحديد والبوئاسا أو بكر بونات البوئاس يلون السيانور الحساصل بلون وردى أو اخضر أو اصفر مجسب مقدار الكبريتات الموجود فليمنن أذا باخراجه منهما بواسطة الحل والتبلور كما تقدم القول عن ذلك

﴿ كلورات اليوتا سا ﴾

هو ملم ابيض متبلور على هبئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جر يتفرقع مثل نيترات البوتاسا واذا اصنيفت اليه مواد قابلة الاشتعال منل الكديت و والفيم والقصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسموق المواد المذكورة او مع مسحوق السكر او بنشارة الحشب او بمسحوق راسجى واصنيف اليه قليل من الحامض الكبرينيك بشتمل بسرعة وهو كثيرا ما يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لعمل النصاطات (النفط) ويستحضر بالفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب بوتاسا كاو ثقيل سخن حتى بطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال ويبرد فيتلور منه الكلورات

﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

يوجد منه بالتجر نوعان ااواحد اى الكرومات المتصادل هو على هيئة بلورات صفر طعمه مر قايلا يذوب فى الماء البارد وقليل منه يلون هذا السائل بلون اصفر يستحضر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى مع نيترات البوتاسا ثم يغسل بماء لاجل تذويب الكرومات نم يجفف السيال بعد ترسيحه ويبرد فيتبلور الكرومات المتعادل والنانى اى ثانى كرومات الوتاسا هو على هيئة يلورات برتصالية اللون يذوب فى الماء البارد . يستحضر باضافة حامض نيتريك الى مدوب كرومات البوتاسا المتعادل فيجمع بالتجفيف والتبلور . وهو كنير الاستعمال فى الصنائع

﴿ كَبِرِيتُورِ الْيُوتَالِمَا (كَبُدُ الْكَبِرِيتِ) ﴾

هو على هيئة صفائح خصر من الظاهر صفر من الداخل يذوب في الماء رائحته كرائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مدويه حامض ما يتصاعد منه هيدروجين مكبرت ويرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت • يستحضر باجاء كر بونات الهوتاء اوكبربت معا • وهو يستعمل في الطب والصد ثع

﴿ يُودُورُ الْيُوتَالَا ﴾

هو ملم ايض طعمه حريف سريع الذوبان بالله بيتص رطوبة الهواء فليلا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب ثانى كلورور الرئبق يتولد راسب اصغر ثم بتحول الى راسب احروهو ثانى يودور الرئبق • واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصغر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تاخد ١٠٠ جزء يودا و ٣٠ جزءا برادة الحديد و ١٠٠ جزء ماه مقطرا وكمية كافية من كر ونات البوتاسا • ضع الماء في وعاء من حديد مصبوب مع البود والحديد وحرك المزيج وسخته الى ان يفقد اللون الاسمر ويصير عديم اللون ثم رشحه اذ ذاك واغسل ما بني من برادة الحديد بقليل ماه مقطر واضف الماء الى المرشح مع مذوب كر بونات البوتاسا الى ان سطل الرسوب (ويكني على الفالب ٨٠ درهما من كر بونات البوتاسا) رشح عند ذلك واغسل الراسب بماء الفسل الى المرشح وجففه عاما ثم ذوب الحاصل في ٤ او ه مرات مثل وزنه ماء ورشحه في وعاء من الحزف الصيني و اتركه يبرد فيتلور البودور • وهو كثير الاستعمال في الطب والصنائم وخصوصا في التصوير

ہ بنرین کھ

هو سيال لا لون له دُو رائعة قوية مقبولة اذا كان نقيا لا يُحمل في الماء يلتمب بسهولة سريع التطاير

يُستحضر باستقطار حامض بنزويك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكلس الكاوى هذا اذا كان المراد به نفيا اما للتجارة فيستخلص من المواد الباقية بعد استقطسار غاز الضوء من الشيم الحميرى

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع لنذويب المواد الرانيجية والزيوت • ولازالة الدبوغ الدهنية عن الملابيس • ومنه يتولد الانياين • (ماءة تصبغ بهــا الانسحة)

﴿ بِلاتِينَ ﴾

هو معسدن ابيض لامع بشبه الفضة قأبل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تفعل به الحوامض غير الحامض النيزوهيدروكاوريك (ماء الملكة) لا بتأكسد بالهواء • موجود في الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة فطع كبيرة وصغيرة في جبال اورال وبراذيل

يستخلص بإضافة الحامض النيترو هيدروكلوريك الى المعدن فيذوب الپلاتين فقط فيتصفى السيال ويتطاير اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه بإضافة مذوب كلورور الاموليوم الثقيل اليه فيحصل مزيج من كلورور الاموليوم وكلورور الپلاتين فيفسل في سپرتو ويسكاس ويسحق ويجبل بماء ويجمى الى الحجرة ويطرق ليصير قطعة واحدة

وكنيرا ما يستعمل فى الصنائع لعمل بواتق وانابيق لكونه عسر الاصهار وقد يصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

﴿ كلورور الهلاتان ﴾

هو ملح احر مصفر سهريم الذوبان بالماء بيم رطوية الهواء ويذوب بها ويستحضر بتذويب الپلاتين في الحسامض النيتروهيدروكلوريك ثم مجفف فيتبلور ويستعمل في الصنائع والطب (سم)

﴿ تربُّتينا (تمرنينا) ﴾

هو مادة واتنجيه وخوة ديقه تستخلص ببئر سوق اشجهار من نوع الصنوبر فيسيل الراتنج من تلك البثور ويجمع • وهو كثير الاستعمال في الطب والصنائع

اما زيت النربنتينا فجستحضر باستقطار النربنتينا · وما يبنى فى الكركه " بعد الاستنطار هو القلفونه "

﴿ تُوتِياً ﴿ زَنْكُ ﴾ ﴾

هو ممدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة في الحوامض فبستعمل لاجل جع الهيدروجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكربونات • يحمى اولا لاجل طرد الماء والحامض الكربونيك ثم تضاف اليه قطع فحم ويحمى الى درجة الحمرة في انابيق فخار فيطير الحسامض الكربونيك ويتصعد النوتيا فيحمع في قوامل ممنوع دخول الهواء الهيا

﴿ كَارِيتَاتَ التوبيّا (مليح النونيا) ﴾

هوملح ابيض على هيئه "بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنيسيا لا رائحه" له يذوب فى المساء البسارد طعمه قابض اذا احبى الى الجمرة يتحول الى اكسيد التوتيا

يستحضر بتذويب التوتيا فى الحامق الكبريتيك المخفف ويرسيح ويجفف فيتملور الكبريتات

يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومفيّئا

مر تراب الحرمل (تراب ادمينية) ﴾

نوع من الدلفان لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد ف. لا يعمل فورانا مع الحوامض بكثر وجوه في بلاد الحجم وفي ارمينية

يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقويا

« جليسيرين (كايسيرين) »

هو سيال شر ابي لا اون له طعمه حلو بميزج مع الماء ولا يختمر

بستحضر اما بانفاذ مخار الماء على حرارة عالية فى مواد دهنية فيحمل الكليسيرين والحامض الدهنى الى قابلة موضوعة لذلك وهناك غرد الواحد عن الآخر · اما بلجاء زيت وأكسيد الرصاص الاول وماء فيتولد صابون غير قابل الذوبان وبيق الكليسيرين فى الماء فينقذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب الكبربت ثم يرشح على فحم حيوانى وبجفف

وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض آکسالیك ﴾

هو ^{مل}ح ابيض يشبه كبريتات المفنيسيا فى الظاهر لا لون له ولارائحة و^{طع}مه <mark>حامض</mark> يذوب فى المــاء البارد · يوجد طبعا فى الحماض على هيئة اكسلات الپوناســـا والكلس وفى كثير من النماتات

بستحضر بفعل الحامض النيتربك بالسكر او النشا باجزاء متساوية داخل البيق وعندما يبطل تصاعد البخار الاحر يرفع الانبيق عن النار وعندما ببرد السيال يتبلور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصــا لازالة الدبوغ الحديدية

هِ حامض پروسیك (حامض سیانهیدریك او هیدروسیانیك) که (سام جدا)

سمى حامض روسيك لانه جزء من الازرق البروسياني وهو سيال لا لون له ورائحته حكرائحة اللوز المر سام جدا محيث ان نقطتين منه تميان حالا واذا تغمس مخاره محدب صداعا وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سعريع الانحلال لا محفظ زمانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والبوناسا و ٣٠٠ درهم ماء و ٤٥٠ درهما حامض كريتيك (يجب خاط الماء بالحامض قبل وضعهما في الانبيق) في انبيق كمير مركب على حاء رمليّ (اى توضع قدر على النار وداخلها رمل فيوصّع الانبيق على الرمل) ويستقطر الى فالجة مغموسة بماء فيه قطع ثلج وعندما يأخذ ما في الانبيق في الارتفاع بعرف ان العملية قدا تنهت فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه ويفسد الحامض الپروسيك المستقطر

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لاته مضر كشرا بالصحة

و هو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب غير انه للآخير يخفف كل جزءين منه بمائة جزء ماء

﴿ حامض تنيك (تنين) ﴾

هو موجود طبعا فى اكثر النباتات وخصوصا فى المقص والسماق وقشر شجر السنديان و هو على هيئة ندف خفيفة اسفنجيه اونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سربع الذوبان فى السيرتو وفى الماء ولا يذرب فى الايثير الصرف بل فى الممدود بالماء واذا احمى يتحول الى حامض يروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص في محل رطب اربعة المام ثم يوضع في قنينة وفوقه من الابثير درجة ٥٦ ما يكني ليصير كمجمون بقوام رخو وبعد سد الفنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المربح في كس وبعصر فيسيل منه ١٦ اجزاء ماء فيفسل ما بني في الحسيس بابئير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاء ماء وبعصر ثانسة ويؤخذ العصير وبيد على صحون او ألواح من تنك او زجاج وتوضع هذه في محل دق الى ان مجف التنين فيجمع وهو كثير الاستعمال في الصنائم وفي الطب

﴿ حامض عفصيك ﴾

ووجود طبعا فى موادكثيرة 'باتية ويتولد بإحالة التنايث · بلوراته طويلة ناعمة لونه ابيض باصفرار عديم الرائمعة عسر الذوبان فى الماء البسازد يذوب فى مثل وزئه ثلاث مرات ما. سخنا طعره فابض يستحضر بنقع جزء من مستحوق العقص في ٣ اجزاء ماء ويترك النقوع في محل دفئ ٣٠ يوما محركاكل يوم ثم يعصر ويكب المه وينقع الباقى فى ماء غال فيذوب الحامض فيجفف فبتباور • وهو يستعمل في الصنائع والطب

﴿ حامض ہیروکالیك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كربونيك وحامض بيره كاليك · هو على هيمة بلورات تشبه بلورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كثير الاستعمال فى الطب والصنائع

﴿ حامض خليك ﴾

هو سيال صاف لالون له يتبلور فى ايام الشتاء اذاكان صرفا ذو رائحة حادة خصوصية كاو بخاره يشمل بلهيب ازرق بيتصماء من الهوا. • واذا تجفف فهو جوهر الحل

يستحضر بترك خمر في برميل غير ملا تن مفتوح الهواء فيتولد الحل الاعتسادي فاذا استقطر يصعد الحسامض الحفيف وللحصول عليه صرفا بشبع الحنيف منه بحررونات اليوتاسا او الصودا وبجفف ثم يصهر الحلات الذي يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض الحكيرينيك ويضاف الى المستقطر خلات الساريوم ويستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الحليك الصرف وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض زرنيخوس (آكسيد الزرنينج الابيض .. طعم الفار الابيض) ﴾ (سم فتال)

هو جامد أبيض زجاجى طعمه حلو قابض وهو سام جداً لا رائحة له عسر النوبان بالماء و اذا طرح على جر بنحل ونفوح منه رائحة سكرائحة النوم وهو يتولد كلا احترق زرنيخ بال وا، فيجمع بخار الحا، ص الزرنيخوس على هيئة مسيحوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير) ﴾

هو هيئة بلورات كبرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبولي يذوب في المساء البدار وهو موجود طبعا في عصير العنب والتمر الهندى و في استقر عصير العنب والتمر الهندى و فيؤخذ عصير العنب و اختر يرسب منه الطرطير اى ثاني طرطرات البوئاس و فيؤخذ وبذاب في ماء غال ويضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الفليسان فيضاف اليه منوب كبريتيك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب و أخذ الراسب ويضاف اليه حامض كبريتيك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب و الحامض الطرطريك ببتى ذائبا في السيال فحفف و تبلور

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض كبريتيك (ذيت الزاج) ﴾ (سام)

هو سيــال زيتى لا لون له ولا رائحة نقيل طعمه حامض كاو بيص رطوبة الهواء واذا اضيف اليه ماء يسخن المزيح • يسود اذا خالطته مواد آلية مهما كانت كيتها قليلة وهوعلى ثلاثة اشكال

الاول الهيدراتي وهو التجارى الدارج · والنابي يقال له النوردهوسني وبعرف بالحامض الكبربتيك المدخن · والتسالث غير الهيدراتي اى الصرف الخسالي من الماءتماما

اما الشكل الاول فيستحضر باحراق كبريت وادخال بخاره الى غرفة مبطنة برصاص فى اسفلها ماه وباحاء نيترات البوناسا مع حامض كبرينيك وادخال بخمار الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها • لان الحامض الكبريتيك يحل نيترات البوناسا وبخار الحامض النيتريك يصعد • اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريتوس وماء وهواء فيأخذ الحامض الكبريتوس اكسجيسا من الحامض النيتريك ويصير حامضا كي ويك بريتيكا فيمصه المالدي داخل الغرفة ، ثم يرفع الماء من الغرفة ومجنف فى اوعه رصاص

﴿ والشكل الثانى ﴾ اى الحامض الكبرينيك النوردهوسنى يستحضر باستقطار ! كبريتات الحديد اى يحمى فى الماسق فخار متصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد ا الحامض ويجمع فى القوابل

﴿ والشكل الثالث ﴾ اى غير الهيدراتى يستحضر باستماار الحامض الكبرينيك المدخن على حرارة قليلة فجمع بالقابلة المبردة مادة طيمارة على هيئة بلورات يمن وهى الحامض المعلمي

والحامض الكبريتيك المدخن كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

و حامض كبريتوس ﴾

هو فاز لا اون له ذو رائحة خاتفة غيرقابل الاشتمال يطنى اللهبب بيض بعض المواد النباتية و الحيوانية واذا ذوب فى الماء وعرض مذويه على الهواء يمص منه أكسجينا فيتولد حامض كربيك

یستمضر باحراق کبریت فی آکسیمین او نی هواه ۰ او باحاء کبریت ومرکب اکسمین و هاند صفهٔ العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احمر وحا صا كبرينيكا ثفيلا اجزاء متساوبة واحم الانبيق على نار خفيفة واجع الفاز المتصاعد فوق نئبق و وما يق فى الانبيق هو كبريسات النحاس او كبريتات الزئبق حسب المعدن المستعمل

وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب خصوصـــا لممــالجة الامراض الجلديه"

﴿ حامض ليمونيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيئه" بلورات شفافه" طعمه حامض مقبول لا رائحه" له يذوب في المساء وفي السبيرتو و وهو موجود في اللجون والبرتقال و الكباد و الكرز وما شـاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه ثمن جميع الانجار المذكورة غير انه لا يستخلص اعتباديا سوى مى اللجون وهالذكيفية" العمل يوخذ عصير الليمون ويشبع على النار بالطباشير ليصير بقوام خثر فيتولد ليمونات الكلس فيرسب ثم يوخذ الراسب ويضاف علمه ماء وحامض كبريثيك مخفف عنل وزنه ثلال مرات ما، ويترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يمد بماء ويترك ليرسب فيرشم ويجفف السيال ليصير بقوام شرابي فيترك مدة ايضا وبصنى ويجفف فيتلور

وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض نيتربُّك (حامض ازوتيك _ ماء الفضة) ﴾ (سام ً)

الحامض النيزيك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو جامد على هيئة بلورات لامعة غير ثابتة يمحول عند حضور الماء الى الحامض الهيدراتي يستحضر بامرار هجرى من غازاا كلور الجاف على نبزات الفضة الجاف

لله و النال الله الخامض النبريك التجارى وهو ما سوى الحامض المدخن ممزوجا بمقدار من الماء وهو سميال ابيض او مصفر قليلا لوجود حامض النبتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو وهو كيم الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ تَنْبِيهِ ﴾ أن الحامض النبريك النجارى يخالطه احيانا كلور أو حامض كبربلك (يعرف وجود هده الاجسام بتوليد الراسب الذي يحصل أذا أضيف ألى مذوب تبترات الفضة بعض نقط من الحامض المراد فحصه) وبما أن نقاوة الحامض النينريك ضرورية اذا كالسكان معدا لتركيب نيترات الفضة يجب علينا ان نرشد القارئ الى طريقة يستخلصه بها نقيا وهالة كيفية العمل

يوضُع الحامض التجارى فى انبيق واسعٌ على حام رملى ويستقطر وعندما لا يسود يتولد راسب بإضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض فى قابلة مبردة بمزيج مجلد • ويرفع الانبيق عن النار فيلا يتقطر السيال الذى فيه تماما

﴿ حامض هيدروكلوريك (حامض كلورهيدريك ـ حامض ﴾ ﴿ مورياتيك • روح الملح ﴾

ر سام") (سام")

هذا الحامض على شكلين ﴿ الأول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر مسه بخار في الهواء الرطب غير قامل الاشتمال بطنئ اللهيب ويتحول الى سيال بالبرد ويذوب في الماء بكثرة فيتكون حامض هيدروكلوريك هيدراتي اى الحامض الدارج

يستحضر بوضع ۳ اجزاء من ملح الطعام و ٥ اجزاء من الحامض الكبرينيك وجزءين ماء (محب مزج الحامض بالماء اولا وتركهما حتى ببردا) في البيق

واسع على حام رملي ومجمع العاز فوق زئبق لائه يذوب في الماء ﴿ والناني ﴾ اى الهيدراتي الدارج هو سسيال صاف لا لون له اما التحاري

فصفر اللون اذ يخالطه حامض كبريتيك وكلورور الحديد وحامض كبريتوس يستحضر كالسابق غير ان الفاز يحمع في قابله مبردة بمزيح محلد • فعكل سعة اجزاء ماء كمون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا • وهذا الحامض كنبر الاستعمال في الطب وفي الصنائع

مؤ ثالث آکسید الحدید (سیسکوی آکسید الحدید ـ احمر که ﴿ انکامزی ـ قلقطار) که

يعرف للعديد ثلاثة الماسيد ولا تتكلم هنا سوى عن الاكسيد النالف المعروف بالاحر الانكليزي • فهو احر قانم لا يدوب في الماء يستحضر بتكليس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائع لاصطناع الادهـــان ولتبردخ العادن والزجاج

﴿ خلات الحديد (خلات اول أكسيد الحديد) ﴾

هو سيال اسمر اللون طعمه قابض واذا احمى يُنحل ويصعد حامَّض خُليك و يبق اكسيد الحديد

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي على حرارة قليلة • وهو يستعمل في الطب والصنائع

﴿ سياتور الحديد (هيدروسيانات الحديد ــ ازرق پروسياني) ﴾ هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كوب اذا كان غير نتى • ويتنتى بسحقه واضافة حامض هيدروكاوريك اليه لتذويب اكسيد الحديد الذي يخالطه • لايذوب في الحامض الكبريتيك غير انه منقد لونه

يستحضر بإضافة مذوب سيانور الحديد والبوتاسا الى مذوب ملح حديدى و هو كثير الاستعمال في الطب (غير سام) وفي الصنائع

﴿ سيانور الحديد واليوتاسا ﴾

هو على هيئة بلورات صفر اذا عرض على الهواء يخسر بعض ماء تبلوره وبييض م يذوب في اربعة اجزاء ماء باردا ولا يذوب في السيرتو مستحض فنا سازه الحديد في مذوب كروفان المقاسا الى ان يفقد السمال

يستحضر بغلى سيانور الحديد في مذوب كربو ان البوتاسا الى ان يفقد السيال اللون الازرق فيحفف فيتبلور • او بوضع ٥ اجزاء من اطلاف وقرون وجلد ودم وجزء بن من كربونات البوتاسا و برادة حديد في وعاء حديد ويحمى الى الاشتمال • ومتى برد المزيج يضاف اليه ماء فينوب سيانور الحديد والبوتاسا الذي تولد فيترشح ويتبلور • وهو مستعمل في الصنائع وفي العلب

﴿ كَرَبُونَاتِ الْحَدَيْدِ (كَرَبُونَاتَ أُولَ آكْسَيْدُ الْحَدَيْدِ) ﴾

يستحضر باضافة كربونات قلوى الى مذوب علم من املاح اول أكسيد الحديد على انه اذا عرض الهواء السكورى الرسب بيمس أكسيمينا ويتعول الى مسكوى اكسيد الحديد وهو موجود في الطبيعة في الدلفان الحديدى وفي بعض المسام المعددة

﴿ كبريتات الحديد (كبريتات اول أكسيد الحديد _ الراج الاخضر) ﴾ هو على هيئة بلودات خضر شفافة تزهر في الهوا، وتكسى اكسيد يستحضر بتنويب برادة حديد في الحامض الكبريتيك المخفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بعض مأته ويترك فبتلود و اعما ان افة من برادة الحديد تعمل خس اقات كبريتات و وهو كثير الاستمال في الصنائع وفي الطب

اما كبريتات الحديد النشادري فيسمن بإضافة ١٤ جزءا من الحامض الكبرينيك الى ٩ اجزاء سيسكوى اكسيد الحديد وبعد ترشيح السيال مخفف بماء قليل و بضاف اليه حيدد ١٠ اجزاء كبريتات النشادر وينزك فيتبلور كبريتات النشادروينزك فيتبلور كبريتات الخديد النشادري

﴿ كلورور الحديد (اول كلورور او هيدروكلورات الحديد) ﴾ هوعلى هيئة بلورات خضر يخص رطوبة الهواء فيندى ويتأكسد بالهواء يستحضر بتنويب برادة حديد فى حامض هيدروكلوريك ويجفف السيال فيتبلور الكاورور

﴿ نيترات الحديد (نيترات سيسكوى آكسيد الحديد) ﴾ هو سيال احر. يستحضر باضافة حامض نيتريك مخففا قليلا الى برادة الحديد و محر ﴾

هو جامد اسود لامع كسره زجاجى طعمه مر لا ينوب فى الماء يرتخى بالحرارة

يأتهب بسهولة وبتصاعد منه أذ ذاك دخان كثبف ورائحة حادة خارقة وهو كثير الوجود في جوف الارض · وكثيرا ما كان المصريون يستعملونه لتحنيط موتاهم وقد كان سابقا كثير الاستعمال في الطب أما الآن فلا يستعمل الا في الصنائع

﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة وبوضعه في صحن وباضافة جزءين من سيال التشادر اليه ثم بتغطية الصحن فركه هكذا يومين ثم بتعربض الصحن لحرارة فليلة محركا الى ان يصبر ما فيه كالمجون الجامد الفوام فيؤخذ وبيمد على لوح من خشب ويترك في الشمس ليجف تماما ثم بسحق ثائية وهو كيثير الاستعمال في الصباغ

﴿ دكسترين ﴾

هو على هيئة مستحوق ابيض مصفر يشبه دقيق الذرة لا رائحة له يذوب فى الماء البارد • مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود كما يحصل فى مذوب النشا

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماء محمض بالحامض الكبريتيك ثم يضاف كربونات الكلس الى السيال لاجل اشباع المامض ثم برشم ويجفف

او باحماء النشا في فرن فيحول اكثره الى دكت سترين فيحل بماء ويسنى ويجفف السيال و هو كثير الاستعمال في الجراحة وفي الصنائع خصوصا في الصباغ لطبع الاقشة

﴿ ذهب ﴾

هو معدن اصفر او محمر قليلا قابل النطرق والسمحب اكثر عن سار المعادن لا ينأثر من سائر الحوامض سوى بالحامض النيتروهيدروكلوريك ولا يتأثر لا بالما. ولا بالهواء مهما كانت الحرارة • قيمة خس عشرة مرة قمة الفضة • وهو موجود في الطبيعة على هيئة تبر في رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع الصحيد الحديد او مع فضة او پلاتين او تصاب و انتيون و ويستخلص بسحق معدنه وباضافة زئبق الى السحوق فيتولد ملغ من الفضة والذهب وازئبق ثم يحمى فيطرد الزئبق ويبق الذهب بمزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطعام ومسحوق الحرف فتحول الفضة الى كلورور وتفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير ويذوب في حامض نيترو هيدروكلوريك ويضاف الى المذوب اول كبريتات الحديد وقابل من الحامض الهيدروكلوريك فيرسب الذهب على هيئة مسحوق اصفر

﴿ آکسید الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزء من اول كلورور الذهب باربعة اجزاء مغنيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب وبجفف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهى ان يغلى مذوب كلورور الذهب مع كريونات الصودا نقيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و يفسل بعد ذلك و يجفف

اما اكسيّد الذهب اللازم لتلوين المَين فيستحضر بالطريقة الآئية · استحضر اولا الحامض النيتروهيدر وكلوريك بالقادير الآثبة

جزء ١٦ ونصف حامض هيدروكلوريك

١٠ وربع حامض ليزيك

امرج ، ثم ذوب ١٠ قميات من الذهب الحالص في ٣ دراهم من الزيج المذكور وعندما يتم الذوبان (على البارد) حلّ ما حصل في عشر اقات ماء فيكون لون الماء اصفر تدنيا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نق فى 7 دراهم من المزيج الحامض المذكور مضافا اليها درهم ماه مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيه النذويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد و ان لا تضيف رقائق القصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهم جرا الى

الهاية · وعندماً يذوب القصدير تماماً يزل الرائق ويترك المسحوق الاسود الذي تولد ثم اصف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب نقطة فنقطة محركا · ثم يجمع الراسب ويفسل بماء غال فيكون لونه كلون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفري لكاسيوس

﴿ كلورور الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾

هو جامد متبلور اصفر هجمر بيتص رطوبة الهواء فيندى

يستحضر بتذويب الذهب في الحسامض النيتروهيدروكلوريك وتجفيف السيسال فيوقف العمل حالا تظهر بلورات في السيال البسارد · وقد تكلمنا عن كيفية السحضاره في باب التلبيس

و رصاص ک

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثا ويكدر في الهواء · لين سهل الاصهار · موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكبفية استملاصه هي ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرصاص وبعضه الى اكسيده ثم يقطع عنه الهواء ويحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز وبيق الرصاص

﴿ آكسيد الرصاص (ثاني آكسيد الرصاص - سعرقون) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر زاه يستحضر باحمـاء الاكسيد الاول للرصــاص اى المردا سنك في الهواء يدون صهره ٠

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا للدهان

﴿ خلات الرصاص (ملح الرصاص _ ملح زحل _ سكر الرصاص) ﴾ (سم ً)

هو على هيئة بلورات ملتصقة ببعضها بيضاء تزهر بالهواء طعمه حلو وقابض معا يغوب في الماء ويتولد راسب أبيض اذا كان الماء غيرمستقطر واذا احمى يتصاعد منه خل وبيق اول اكسيد الرصاص اى مرداستك . يستحضر بتذويب اول آكسيد الرصاص فى الحامض الخليك الحفيف . وهو كثير الاستعمال فى الطب وقليه فى الصنائع

> ﴿ كُرِ بُونَاتِ الرَّصَاصِ (اسْدِيدَاج) ﴾ (سم)

هو على هيئة مستحوق ابيض ثقبل لا رائحة له ولا طعم ُ غير قابل الذوبان بالماء • وهو موجود في الطبعة تخالطا معادن اخر

يستحضر سناعيا بارساب خلات الرصاص بمذرب كربونات فلوي • او بوضع رقائق من رصاص فوق ا وعيد بها خل وطمرها هكذا تحت زبل ويترك مدة فبتولد اولا الحلات ثم الكربونات بواسطة الحامض الكربوئيك المتكون باختمار الزبل • او بتذويب أكميد الرصاص في حامض خليك ثم ينفذ بالمذوب حامض كربوئيك

وهو كنير الاستعمال في الصنائع خصوصا في الدهان على أن جميع الفعلة في معامل هذا الصنف كينيرا ما يستريهم الفوانيج الرصاصي المعروف بقواج الدهانين

> ﴿ سيانور الرصاص ﴾ (سام)

هو على هيئة الح يستحضر بإضافة مذوب سيانور اليوتاسا الى مذوب خلات الرصادس فيرسب سيانور الرصاص غير قابل الذوبان فجمع وبجفف

﴿ هير كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باحاء ٥٠٠ جزء من كربونات الرصاص و١٥٠ جزءا كبرتنا ومحرك المربيح لرهخه الهواء قستصبل الكبريتور الى كبريتيت فيذاب في ماه ويرشح ويغلى مع مقدار من الكبريت نم يرشح نالية ويجفف فيتبلورالهيبو كبريتيت

﴿ زَنْبِق ﴾

هو معدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار ، وهو موجود في الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزنجفر ، ويتخلص باجاء الكبريتور في انبيق حديد مع قطع حديد او كلس فيتصاعد الزئبق ويجمع في غرفة باردة ثم يصفي نواسـطة جلد ، وكثيرا ما يخالطة قصدير او رصاص ويستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذاب مستطيلة وللعصول عليه نقيا يذوب في حامض ويتزك ٢٤ سـاعة فيتولد نيزات الزئبق فتضـاف اليه اذذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض وينفرد الزئبق غالصا

معادن آخر صحفه معها الخامص و معرد الرجي حالصا واعلم ان بخار الزئمق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكمثيرا ما يصيب الفعلة فيه ارتجاف وارتماش يعرف بالفالج الزئمتي • والزئمق ومركباته كثيرة الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ نيترات ثانى اكسيد الرئبق السائل كِهِ

هو سائل صاف زيت القوام يلون المواد الحيوانية يلون بنفسيجي هجمر واذا ذوب في الماء يتولدراسب ابيض ويخنى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع لفط من الحامض السكيريتيك أو الحامض النيتريك ويكون المذوب بعد ذلك صافيا

يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق في مثل وزنه مرتين حامض نيتربك مدخن على نار لطبغة ويترك المذوب على النار الى ان يبطل تصاعد البخار الاصفر وقد يمكن الحصول عليه متبلورا غير انه في العمليات المذكورة في هذا الكناب يلزم سائلا وهو يستعمل في الجراحة كاوما وفي الصنائم

﴿ ثَانَى كَاوِدُورُ الْرَئْقِ (السَّايَمَانِي) ﴾

(سام جدا)

هو ابیض بلوری یذوب فی ٦ اجراء ماء بارد او ٣ اجراء ماء سخن یذوب بسهولة

فى السييرتو · زلال البيض بولد معه راسبا غير قابل الذوبان (لذلك يستعمل ضده اذا سم احد يه)طعمه حاد مكروه

فستعضر بفعل الكلور بازئبق او بتنويب اكسيده الاحر في الحامض الهيدروكلوريك سختا فيتبلور هذا الركب عندما يبرد السيال . او باستقطار مزج من كلورور الصوديوم وكبربتات اكسيد الزئبق الاحر في قنينة كبيرة على حام رملي فيتصاعد الناني كلورور ويجمع على جوانب اعلى القنينة وهو كثير الاستعمال في الطب والصنائم

﴿ كَبُرْيَتُورَ الرَّثْبُقِ ﴿ زَنْجُفُرٍ ﴾ ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة فطع حراً، قاتمة واحيــاً! سمراء واذا سحنت يكون لون سبيموقها احر زاهيا

ويستحضر صناعيا نوع منه اشد جره يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و ١١٤ جزءا كبريتــا و ٧٥ كربوئات البوئاسا و ٤٠٠ ماه فهو اولا اسودثم بحمر يستعمل في الطب وكذيرا في الصنائع

و زدنیم. که

هو جامد حزرق اللون ذو لعان معدني بلوري الهيئة بكمد لونه اذا عرض الهواء اذا احمى الهواء اذا احمى يتصاعد و رأئحة بخاره تشبه رائحة الثوم و هو غير سام ولكن جيع مركباته سامة جدا يذوب في الحامض النبتريك فيتولد حامض زر نخوس وهو موجود في الطبيعة مروجا بالحديد او الكوبلت او النحاس او القصدير فأذا احيث هذه المعادن يصعد الحامض الزر نخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق ايض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفيم في البوبة طويلة فيصعد الزراج المدافي ويجمع على جوانب الانبوبة

مز كبريتور الزنبيع (طعم الفار الاصفر) كه . . (سام)

هو جامد اصفر لا رائحة له ولا طعم لا يذوب في الماء بتصاعد بالحرارة • وهو

موجود فى الطبيعة ويستحضر صناعيا برسبه من مذوب الحامض الزر نيمخوس سخنا بواسطة الهيدروجين الكبرت · وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ سَالِكُونَ اوْ حَامَضَ سَايْسِيكُ ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل الزجاج او المين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكرن بغاية ما يمكن م التفاوة و اهرف غابا اله فق بمجرد النظر اله فاذا كان متساوى البياض على هيئة بلورات صغيرة شفافة بمحقق العامل ان المينا او الزجاج المصنوع برمل كهذا بكون بغاية الجودة اما اذا كان في الرمل بعض حبيبات غير متبلورة ولاءءة فحمما كان ابيض الما اذا كان في الرمل بعض حبيبات غير متبلورة ولاءءة فحمما كان ابيض يرف أنه ليس بالنقاوة المطلوبة بل تقالطه مواد ألوميية او كاسمة بلزم ان تسخلص منه بواسطة الغسل ناذاك بوضع الرمل في وعاء مع ماء ويحرك فالمواد الغربة تطفو على سطح الماء فيمرق هذا ويوضع خلافه الى ان ينظف الرمل تماما

و بعد غسل الرمل كما تقدم ينشف اولا ثم يحمى الى درجة الاحرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فتكون له الصفات المطلوبة لعمل المين

ہ صودیوم کہ

هو معدن أبيض فعنى لين يتأكسد سريعا في الهواء اذا ألبي في ماء سخن يشعل ولهيبه اصفر اللون وهو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم في المياه المالحة وفي النبات ولاسما في الاعشاب اليحربة على هيئة كربونات الصودا

يستحضر بتذويب سنة اجراء كر بونات الصودا غبر الهيدراتي في ماء فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفيم السيحوق ويجفف الكل ثم يوسنع المزيح في انبيق حديد له انبوية داخلة في وعاء فيه نفط ويحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم ويسقط في المفط

﴿ صودا كار (آكسيد الصوديوم هيدراتي) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلسا حيا وبحلها في ١٠٠٠ جزء ماء ثم يضافى الى المحلول ٢٠٠٠ جزء كربوات الصودا ويقلى الزيج نصف ساعة في قدر من حديد مدارما التحريك ومعوضا عن الماء المتطابر بخارا ثم صف المغلى و اغسل الراسب واضف ماء الفسل الى المصنى وجففه تماما في وعاه فضة ثم ذوب الحاصل الجامد في مثل وزنه ثلاث مرات ماء و اتركه برهة ثم صفه ايضا و احفظ المصنى فاته المطلوب وهو يستعمل في الجراحة كاو وفي الصنائع خصوصا لعمل الصابون

﴿ صودا ﴿ قُلَى _ قطرون _ تحت كُرْ بِاللَّ الصودا ﴾ ﴾

هذا النوع موجود بالتَّجر بثلاب درجات متفاوتة القَّوة من حيث الفعل القلوي. ﴿ فَالنَّوعَ الْأُولُ ﴾ نعرف بالقلى ويحصل من حرق بعض الاعشاب البحرية ثم باسهار الرماد الذي عندما ببرد يجف وهو القلي المطلوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثلكلس وهم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل بما هو في النوعين الاخيرين ﴿ والنوع الناني ﴾ القطرون وهو موجود في الطبيعة على سطح الارض في بحق الاماكن خصوصا في البلاد المصرية والسورية والهندية وتخالطه كاورور الصوديوم ومواد آخر ترابية ﴿ وَالنَّوْعُ النَّالْتُ ﴾ اي تحت كر بونات الصودا وهو اقوى الاتواع الثلاثة فعلا قلوما فيستحضر صناعيا بتحليل كلورور اوكبريتات الصودا وهو على هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان في الماء البارد يزهر في الهواء • وكينية استحضاره هي ان يوضع من كلو رور الصوديوم على بلاط فرن ويحمى ثم بضاف عليه من فتحة في سقف الفرن منله وزنا من الحامض الكبرينيك فتحول الملح انى كبريتات الصودا نم يسحق الكبريتات وبزج بمثل وزنه كلسا ونصف وزنه فحما مسحوقا ويحمي في كور الى درجة الاصهار ويحرك دائمًا الى أن يتم الحل والتركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة وتترك الى أن تبرد ثم تكسر وتفسل بماء ويجفف السبال ثم بكلس مع نشارة خسب فالحاصل هوكر بونات الصودا الحاري

واذا ذوب هذا اللَّح في ما، سمَّن ورشم و رّلـُّا حتى يبرد يُبلور منه الكربونات الصرف على هيئة بلورات صافية وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ ثَانِي كَرِبُونَاتِ الصودا ﴾

هو على هيئة قطع استنجية بيضاء طعمه قلوى يذوب في ١٢ مرة مثل وزنه ماء وهو موجود في بعض مياه معدنية وعلى شلوط بعض االبحيرات ويسمى حيئذ نطرونا

ويستحيضر بانفاذ محرى حامض كربوئيك فى مذوب تحت كربونات الصودا وكلما تولد ثانى كربونات يرسب فى قعر الوعاء الذى فيه المذوب فيجمع · وهوكثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

هِ ثَانی بِرِرات او بورات الصودا (تَنَكَال او تَنكَار) ك

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة يزهر فى الهواء يذوب فى ١٠ مرات مثل وزة ماء باردا • اذا التى على معدن حام بذوب ويذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض العادن ببعض اذ يحفظ السطح الذى يقصد الحامه من انتأكسد • وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد اميريكا • ويستحضر صناعيا باضافة كربونات الصودا الى الحامض البوريك • وهوكثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لايتأثر فى الهواء يذوب فى مذل وزنه ثلاب مرات ماء باردا قليل الذوبان فى السيرتو • واذا احيت بلوراته تخسر ماء تبلورها ويعرف اذ ذاك بخلات الصودا المصبوب

بستحضر بأشباع الحسامض الخليك الحفيف بكربونات الصودا ثم يرسمح السيال ويجفف في وعاء فضة وعندما يبرد يدلور · وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ فَصَفَاتَ الصَّوْدَا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لا رائحة له يزهر سريعاً فى الهواء و يذوب فى الساء البسارد اكثر منه فى السخن و اذا اضيف مذوبه الى مذوب نيترات الفضة يتولد راسب اصفر

يستحضر باضافة حامض كبرية بك الى رماد العمام فيتولد كبريتات الكلس وثانى فصفات الكلس وثانى فصفات الكلس فضفات الكلس جفف اذ ذالك السيال فيتبلور فصفات الصودا وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ كَبَرِيتَاتَ الصَّوْدَا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كريّات المنتسيا وطعمه اقل مرورة منه يزهر في الهواء يذوب في الماء المالحة ويستحضر صنباعيا باشاع الحيامض الكبريّيك بكر بوئات الصودا ثم بمحقيف السيال فيبلور الكبريّات وهوكئير الاستعمال في الطب مسهلا وفي الصنائع

رو كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات سفافة يزهر سربها في الهواء عديم الرائحة طعمه مذق ومالح قليلا سريع الدوبان بالماء بأخذ أكسيحين الهواء ويتحول الى كبربتات ولاجل استعضاره بصنع مذوب مشع من تحت كربونات الصودا في الماء وينفذ في المذوب محرى من غاز حامض كبربتوس الى ان لا يعود يلون السائل ورق الكركم (ورق نشاش ابيض مغطس بمغلى الكركم ومنشف) بلون احرولا ورق اللكم ما بلون ازرق نم يمزك السائل فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قلية المامير عنه قليل من الماء ومرك في محل رطب فيتبلور وهو كثير الاستعمال في الصنائع خصوصا في المليس

﴿ ثَانَى كِبر يَتِيتِ الصودا ﴾

منظره كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللتمس الازرق وهذا الملم يتحسر رويدا رويدا جوهرا من الحامض ويتحول الى كبريتيت وبعدذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء ويتحول الى كبريتات

ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق اللتمس فيترك السيال فيبلور • والقد فانا عندما تكلمنا عن التفضيض بالتفطيس (فى باب التلبيس) انه يلزم العامل ثانى حكبريتيت الصودا سائلا لتركب مغطس فضى يفنيه عن البطارية وعن سيانور البوناسا • ونقول الآن ان ثانى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان يتبلور هو النوع المطلوب

﴿ هيپوڪبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات كيرة شفافة اذا احمى يتحول الى كبرشات الصودا وكبريتور الصوديوم . يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كربونات الصودا ثم يضاف الى المذوب كبريت ويجمى قايلا مدة المام ثم يحقف السيال فيتبلوز الهيمو كبريت

أو بتجفيف ٥٠٠ جزء كر بويات الصودا وبسحقها ومزجها مع ١٥٠ جزءا من الكبريت مستحوقاً ايضاً ثم باحماء المزيح الى درجة الاصهار معتايا بتحريك الزيج كى يتحلله الهواء فيتحول الكبريتور المتواد الى كبرينيت ذ.ب هذا اللح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشيح السسيال وجفف، فيتبلور الهيبو كبريتيت وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وخصوصا فى الفوتو غرافيا

﴿ كلورور الصوديوم (المايح الاعتيادي _ . الح الطام) ﴾

هو ملح معروف: د كل الايم · وهو كنيرالوجود في الطبيعة في مياة البحر ومياه بحيرات مالحة يستحضر بتجفيف المياه الموجود فيها فيتبلور اللج على هيئة بلورات شفافة تتفرقم اذا طرحت في النار • فالتجارى هو غير نتى ويتنى بتذويبه في ماءغال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتبلور تؤخذ البلورات وتغسسل بماء بارد وتمد في محل حار لنسف فتحفظ وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

ہ طرطیر کھ

قد بسمون دار ابرا مانة ترسب في البراميل او القنافي الموهى بها النبيذ وبكون لونها اما احر او ابيض حسب لون النبيذ الراسبة منه و وليس الطرطير سموى ثاني طرمارات البوتاسا غير نني اذيخ الطه طرطرات الكلس وواد ملونة طعمه حامض قايلا حسك طعم النبيذ عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جريحترق ويصعد رائعة كرائعة الحيز المحروق و وبعد ان يذوب في الماء ويتبلور يدف بحال الطرطير ويكون اذ ذاك على هيئة بلورات بيضاء شفافة وهو كثير العستمال في الصدائع

﴿ فضة ﴾

هي معدن ابيض لامع قابل النط ق والسيحب لا يتأكسد في الهواء ولا في المساء يفعل فيها الحساء عن الهيدروكاوريك قليلا والحامض الكبرينيك السخن يولد معها كبربتات و الحامض النينزيك يذوبها والفضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهى توجد ن الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانبيون والزرنميخ

وتسفخلص بتملغه ها مع زئبق فسخق المعدن ويمزج معه ملم ويحمى فيتحول السك برنور الى كاورور فيوضع الكل فى براميل ماء ندور على محاورها فيها قامع حديد وبعد ادارتها مدة تحول كلورور الفضة الى فضة معدنية ويتولد كلورور المديد ثم يمضاف اليه زئبق فيتكون ملغ فيتصنى بواسطة قماش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبنى الفضة

واذ يتوقف على تفاوة الفضة نجاح العمليات التي مدخلها علم من الملاح هذا المعدن يجب علينا أن نوشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنفيتها فنقول اذا كانت الفضة ممزوجة بنجاس تتنقى باصهارها مع كمية من الرصاص ثم تبرد

المربح بفتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اسهار الرصاص ولا تكنى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص ويحمل الفضة معه ثم يصهر في كور فيناً كسد الرصاص ويسبل الاكسيد ويجرى عن النضة

غير أن الفضة المنقاة بهذه الطريقة لا تكون نقية الى التمام والمحصول عليها بنقاوة نامة ذوبها في الحامض النيتربك و أذا خالطها نحاس بحسب المذوب لونا ازرق و وأذا خالطها ذهب ببني غير ذائب على هيئة مسحوق اسود و أصف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماء ثم من مذوب ملح الطعام أو من الحسامض الهيدروكاوريك إلى أن بمثل الرسوب فيكون قد تولد كلورور الفضة غير قابل الذوبان فيستفرد بالترشيح ثم يغسل و يجفى في بوتفة الى درجة البياض و مرات من تحت كر بونات الصودا و يحمي في بوتفة الى درجة البياض و أدفع أذ ذاك البوتقة عن النار ودعها تبرد فحجد في قورها الفضة على هيئة فرص و تكون بغاية ما يكون من النقاوة

ولنا طريقة اخرى اسهل مما ذكر وهي ان يغمر الكلورور بما، ثم يعلق فيه رفاقة توتيا فبنحل الكلورور ويتركب الكلور مع التوتيا وتبقى النضة الخالصة رمادية اللون واسفنجية السكل

﴿ كلودور الفضة (موريات الفضة) ﴾

هو مسيحوق ابيض لا يذوب فى الماء ولا فى حامض نيتريك يذوب فى النسادر السائل وفى مذوب هيـوككبرينيت الصودا او سيانور البوتاسا ينحل فى النور بالندريج ولذلك يلزم حفظه فى فنانى زرقاء او صفراء

بستحضر بإضافة كلورور الصوديوم الى مذوب ^{مل}ح من املاح الفضة وهو كثير الاستعمال فى الطبوفى الصنائح

﴿ نيترات الفضة (اذوتات الفضة _ حجر جهنم) ﴾

هو على هيئة صفائع بلورية لا رائحة له طعمه قايض كأو معدنى مكروه سربع الدوبان بالماد الزارد و اذا ذوب في الماء الاعتبادي يتولد راسب ابيض هو كلورور الفضة و مذوبه بلون البشرة بلون اسود و اذا عرض على النور ينحل واذا السهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بحجر جهنم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض نيزيك ثم يجفف السيال حتى يتبلور عندما يبرد فاذا كانت النضة نقية بكون النيترات نقيا واذا استعملت فضة المساطة بخسالط النيترات ثيترات النحاس وهو كذير الاستعمال عند الجراحين كاويا وفى الصنائع

﴿ فصفور ﴾ (سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشع سريع الاشتعال • لا يذوب في الماء بل يذوب في از بوت والنفط وفي ناني كبريتور الكربون • يضئ في الظلام ويصعد عنه بمار مضيَّ رائعته تشبه رائحة النوم وهوسام جدا صده زيت التربنينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكلس في العظام وفي بعض الصفور والاتربة وفي النبات

يستحضر بجرج ٣ اجر اه من العظام الكلسة وجرء بن من الحامض الكبريبك و ٢٠ جزءا ماء و بوضع المريج في موضع دفئ و تركه ٢٤ ساعة فيتولد بالزيج فصفات الكلس و كبريتات الكلس و فيضاف اليه ٥٠ جرءا من الماء فيذوب فصفات الكلس و بيق الكبريتات فيصفى السيال و مجفف في وعاء حديد حتى بصير بقوام العسل ثم بضاف اليه من مسموق المفيم قدر ربع و زن العظام و وبعد حرج الكل جيدا يحمى الى الجرة نم يتل حالا الى انبيق فخار فكه داخل في انبوبه تحاسية نازلة في ماء بارد و يحمى الانبق شيئا فيسعد الفصفور بخيارا و يجمع في الماء السخر و يصب في قوالب على هيئة قضبان و يجب حفظه في المظلام مغهورا بماء

﴿ نَشِيهِ ﴾ كل الاعمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجب غاية الاحتراس منها

﴿ فلورور الكلسيوم ﴾

هو موجود في الطبيعة على هيئة حجر معروف بحجر دريشير و يوجد قلل منه في الاستان وفي العظام الحيوانية • واذا اتحل بالحامض الكبرينيك في وعاء زجاج يحد الحامض الفلوريك الفالت بسليكون الزجاج مكونا فلورور السليكون • وبما ان هذا الحامض بحل الزجاج والصبني وجميع المواد التي يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر و محفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كثير الاستعمال في الصنائع لحفر الزجاج

الإ قصدر كم

هو معدن فضى اللون لين قابل النطرق اذا النوى قضابه مخرج صوتا خصوصيا سمى الصوت القصديرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسكسد على هيئة مسيحوق ابيض كثير الاستعمال في الصنائع لصفل المعادن والزجاج واذا اصهر وحرك في هاون مع كلورور العدديوم مجففا ثم غسل بجاء سخس ووضع في دلمة تدور على محورها يصير على هيئة مسيحوق اسود يعرف بمسيحوق الفصدير الاستعمال في الطب لطرد الدود

وهو موجود فى الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور . ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد الترابية ثم يحمى ليطرد الكبريت المختلط معه نم يصهر بسار الفحم فيتولد اكسيد الكربون وبهى التصدير الصرف فيصب على هيئة قضبان

وقد تصنع به رقائق كااورق تعرف بورق القصدير وهي كنيرة الاستعمسال في الصنمائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيا روكلورات القصدير ـــ الـ القصدير) بم هو على هيئة بلورات بيضاء • اذا اصابه ما، يتحول الى اكسيكلورور القصدير يستحضر بتذويب قصدير في حامض هيدروكلوريك على الحرارة ثم مجفف السيال فيتبلور · وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

اماً ثانى كلورور القصدير فهوسيال صاف مدخن لا لون له اذا اصيف اليد ثنه ماه يجمد على هيئة قطعة متىلورة

یستحمنسر باستقطار جزء قصدیر واربعة اجزاء ثانی کلورور الزئبق او باسرار مجری من نماز الکلور علی قصدیر مجمی ، ولایستعمل سوی فی الصنائع

﴿ كادميوم ﴾

هو مدن ابيض يسبه القصدير قابل السحب والنطرق اذا احمى كثيرا يسمل قلما يتأكل المحلف الكبريتيك بدون الحماء • وهو موجود فى الطبيعة ممزوجا مع النوتيا أو مع الكبريت ويستخلص المحاء النوتيا المخالطة فيصعد الكانميوم أولا لانه يتصاعد بحرارة أقل من اللازمة المحاد النوتيا

﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابربة السكل لامعة شفافة يزهر فى الهواء يذوب فى الماء وفى السيرتو وفى الابئير ·

وي تح سر به صفح جزين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزء ماء في قنينة محكمة السد وبحرك المريح جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح ويغسل ما بتى من الكادميود بدون ذوبان بقليل من الماء ويجمع السائلان ويوضع بعد ذلك في محل دفى الى ان يتبلور وهو كثير الاستعمال في الفوتوغرافيا اى تصوير الدس

﴿ كارِرور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورأت ذوات اربعة اضلاع سربع الذوبان بالماء يستحضر بفعل الظور بالكا:ميوم • ويستعمل في الفوتوغرافيا

﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاء لامعة لا يتأثر بالهواء يذوب في الما، وفي السيبرتو ويستمضر بمزج جزء من برادة الكادميوم وجزءين بودا وعشرة اجزءاء ما، ثم يحمى المزيج في حام رملي الى ان يفقد لوئه فيرشح ويجفف فيتبلور ، او بتحليل مذوب كبريتات الكادميوم بمذوب يودور الكا ميوم ثم مترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور، وهو كثير الاستعمال في الفو توغرافيا

مؤكارمن (لعل) كه

هو مادة حمراء زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تغلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف اليه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الكارمن المطلوب

﴿ كَاوِتَشُوكُ (صَمْعَ لَدُنْ) ﴾

هو مادة نبائية لدنة لونها اشقر واحيانا أسمر لا يتأثر بالهواء يرتمنى بالحرارة لا تخرقه الفازات واغلب السوائل لا يذوب في الما. ولا في السيرتو يذوب بصعوبة في الايثير واسهل منه في الكلوروفورم والبنزين و بمرسور الكريون و يذيب في الزيوت الطيارة خصوصا في زيت التربنينا الصرف اذا تساعد التذويب بالحرارة ويحصل ببئر سوق بعض الاشجار في امير بكا ويجمع العصير الذي يسيل من تلك البثور ويكون اذذاك بلون الحليب وعد حتى يجنى ثم يرخى بالحرارة وبعمل اقراصا بشاهد بالتجر وهو كثير الاستعمال في الصنائع ولعمل آلات واربلة جراحية بشاهد بالتجر وهو كثير الاستعمال في الصنائع ولعمل آلات واربلة جراحية

﴿ كبريت ﴾

هو جامد اصفر يشعل في الهواء بلهيب ازرق ويولد باشتماله الحامض المكبريتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب في الماء ولافي السيرتو على آنه يذوب في البنر بن وقليل منه في الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كيريتور الكر بون لانه يذوب منه ٧٣ من مائة اذا كان سخنا و ١٣ اذا كان باردا • وهو موجود في الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب في كبريتات الكلس وكبريتات المغتيسيا وكبريتات الباريتا وفي دكبريتات الباريتا وفي دكبريتات المادية وفي دكبريتان المادية والمسرف في جوار البراكين ويستحلص من المواد الفريبة بالاصهار او بالتصميد ولذلك مجمى في انبيق فكه داخل في غرفة وله فوهمة خارج الغرفة لادخال الكبريت فيه بلون توقيف العمل فيبق الحكبريت مصهورا في اسفل الفرفة وعدد اخراجه يصب في قوالب وهو الكبريت العمودي ومنه ما بيق على حيطان الفرفة فيجمع على هيئة مسموق وهو المحاوف وهو الماروف يزهر الكبريت

واما ما بعرف بابن الكبريت فستحدة مر بغلى مستحوق الكبريت في مذوب بو اسا كاو ثقيل ثم باخافة دارل من الحامض الكبريتيك فيرسب راسب مصفر هو المطلوب

رِ ثَانی ڪِبر يُتور الکر يون که (سام)

هو سيال صاق مليار لا لون له ذو رائعة حاء نتنة كرائعة اللوم سريع الالتهاب (فليحترس منه) ويشمل بلهب از في طعمه حاء كاو لايذوب في المساء يذوب في السيرتو وفي الاينهر وفي الاجسسام الدهنية و هو يذوب اليود والكبريت والفصفور والكافور والكارتشوك والكوتابرخا والاجسام الدهنية والرانيجية ولذلك هو كنير الاستعمال في الصنائم

يستحضر بامرار بخسار الكبر.ت دلَّى فحم جافُّ هجى الى الجرَّهُ ويستلنى في قابلة مبردة ورائحته مضرَّة جدا للصناع

﴿ كلسيوم (كاس) ﴾

هو ممدن فضى اللون سريع المأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يحول الى كلس هيدراتي - وهو موجود بأثرة في اكسيد وكربونات وكبريتات الكلس يستحضر محل كلورور الكلسيوم بواسطة صوديوم وتوسيا على حرارة عالية فيستملص مزيج من الكلسيوم والنوتيا فبحسى في بوتقة الى درجة عالية فيتصاعد النوتيا ويبقي الكلسيوم

﴿ أَكْسِيدَ الْكَلْسِيومُ الْوَكُلُسُ مِي ﴾

هو أيض يضى في الظلام قليلا أذا أصحابه ماه يزيد جرما ويتركب مع الملحاء ويحول إلى كاس هيدراتي (يعرف أذ ذاك بالكلس المطفأ) يذوب في المله البارد أكثر من الماء السمن أذا مزج أكسيد الكاحيوم مع رمل يتواد طين النيان والكلس الذى فيه دلفان يتصلب تحت الماء وجمع الاربة المخصبة لا تخلو منه وقد تصلح بعض الاربة غير المخصبة بإضافة كاس البها يستحضر باجاء كربونات الكلس الى درجة الحجرة فيطرد الحامض الكربونيك وبيق الاكسيد

م كبريتات الكاس (الجص _ جبسين) »

هو موجود بكثرة في الطبيعة في جميع المياه وعلى الحمسوّس ني ماء الآبار وبعض الاحيان يكون على هيئة بلورات في الداخان اذا اجمى يخسر ماء تباوره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا و يتصلب واذا مرج مع النسب الابيض وغراء السماك ومواد ملونة يتكرن مقلد الرخام ، وهو كثير الاسعمال في الصنائع

مؤ كربونات الحكاس (طباشير).

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اصداف وانواع الرخام والحجارة الكلسية وهو لايذوب في المساء ولا في السيرتو واذا احمى الى درجة الحرة نخسر الحامض الكريونيك ويتحول الى اكسيد الكلس وهو كذير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

هو كاورور الكاس (تحت كاورور الكاس) ·

هو مسيحوق ابيض تفوح منه رائعة الكلور ^{طع}مه حاـ كاو عيص رطوبة من الهواء يذوب في عشرة اجزاء ما، وما بيني غير ذائب فهو كلس هيدراتي لم بتركب مع الكلور · يستحضر بعرض كلس مطفأ مبلول قليلا على غاز الكلور · وهو كثير الاستعمال فى الصنائع لتبييض الاقشة والورق

> ﴿ كَاوِر ﴾ (سامٌ حدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم صده سبال النسادر اويننفس بخار السيرتو او بخار الايئير) وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بالمواد الآاية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الديئة واذا اشبع الما، ه فلنا ماء الكلور المستعمل فى الصنائع المتيمض والاستحصاره عدة طرق سنذكر اسهلها فنقول

﴿ داريفة اول ﴾ ضع فى فابنة ذات انبوبة طويلة ملتوية ٣٠ درهما من الحامض الهيدر وكلو ربك ثم اصف البسه ١٠ دراهم من ثانى اكسيد المنغينة واحمام رملى ولندخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الكلور الصرف الى القابلة والكونة انقل من الهواء الكروى يطرده من القنينة ويأخذ مكانه فيها

﴿ طريفة ثانية ﴾ خذ من كاورور الصوديوم جزءين ومن ثانى اكسيد النفنيز ؛ اجزا، ومن الحامض الحكين الاولين الجزا، ومن الحامض الحجيرينيك ؛ ومن الماء ٤ ايضا اخلط الشكلين الاولين وضعهما في انبيق نم احرم هذا في حام رولي فيصعد الكلور الى القابلة فاذا اردت ماء الكلور فاجع الفاز المتصاعد بو اسطة البوبة في قابلة نصفها ماء فيتص منه الماء مقدار ويكون جيدا لانبيض

واعلم ان الكلور السائل ينحل بالنور اذلك بازم حقطه داخل قتائى صفراء او محاملة بورق اسود مسدودة سدا محكما

﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا لون له حلو المذاق حاد له رائحة كراثمحة الاينير يشعل

بلهيب اخضر لا يُدُوبُ في الماءاذا تنفس يزيل الهواس وتقع غيبوبة · يتأثر بالهواء وبالنور لذلك يجب حقظه داخل قناني سود محكمة السد

يستمحضر بوضع ١٠ أجزاء كلورور الكلس و٤٠ جزءا ما، و١٥ جزءا كلسا مطفأ في انبيق كبير ويحمى قليلائم يضاف اليه جزء ونصف سيرتو درجة ٣٦ ويحمى الكل سريما فيستقطر سبال ينفصل الى طبقتين العليبا ماء والسفلى كلوروفورم ممزوج معكلور وسيرتو فتستفرد الطبقة السفلى وتقسل بماء لاجل ازالة السيرتو ثم بعذوب كربو نات اليوناسا لاجل ازالة الكلورثم بضافي اليه كلورور الكلس ويستقطر ثانية

والكلورونورم كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع لتذويب مواد راتنجية ودهنية

﴿ كُوالْنِ اوْ كَاوْلِنْ ﴾

لفظة صنية تطلق على مادة دلغانية بيضاء يصنع بها الخزف الصيني وهي كثيرة الوجود في الصين والبايان

﴿ كُويال (صمغ او دائيم الكويال) ﴾

هو ماده راتنجية جامده شفافة نشبه الكهرباء لونه ابيض مصفر قلا يذوب فى السيرتو وفى الاينير والزيوت الطيارة و يحصل من بئر بعض اشجار فى سيلان والبرازيل و وهوكثير الاستعمال فى الصنائع حيث يصنع به اجود فرنيش

و کو بات په

هو ابيض ذو لمعة معدنية سربع الانقصاف يقبل النطرق قليلا لا يتأكسد بالهواء ولا بالله على حرارة عالية قلا يذوب في الحامض المدورية على حرارة عالية قلا يذوب في الحامض النيتريك الحامض النيتريك والحامض النيتريك وهو موجود في الطبيعة مع الحديد والزرنيخ ويستخلص باصهار اكسيده مع فحم على درجة حرارة عالية

﴿ اَكْسَيْدُ اَلْكُوْبِاتُ الْأُولُ ﴾

هو مسمحوق ازرق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكويلت الذوابة بو اسطة كربونات البوتاسا ثم يفسل الراسب ويجفف . واما سيسكوى اكسيد الكويلت فهومسمحوق اسود متعادل غير قابل التذويب . ويستحضر بزج مذوب الكويلت وكلورور الكلس . وهو مستعمل في الصنائم لناوين الزجاج بلون ازرق

﴿ كلورورُ الكوبات ﴾

هو على هيئة بلورات وردية اللون اذا كان مجفقا واما اذا احمى فباورات زرق واذا اصابها ماء يحمر المذوب · يستحضر بتذويب الاكسيد في حامض هيدروكلورنك

﴿ نيتراتُ الْكُوبَاتِ (ازوتات الْكُوبات) ﴾

هو على هيئة بلورات حراء يمتص رطوبة الهواء فيبول اذا احجى يصير لونه ازرق ويمود احر عندما يبرد · يذوب فى الماءوفى السيرتو · يستمحضر بتذويب اكسيد او كربونات الكوبلت فى حامض نبتريك مخفف

﴿ مرقشيتا (برموت) ﴾

هو معدن جامد ابيض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهواء الجافّ بل في الهواء الرطب و اذا احمى في الهواء يتأكسد بسمرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار وبثنتي بتذويه في حامض نيتربك ثم باضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيتراته فيضل از اسب ويجفف ثم بكلس في بوتقة مع فحم فيجمع البرموت نقيا في اسفل الوتقة

﴿ نَيْرَاتِ البِرْمُوتِ (تَحْتُ نَيْرَاتِ او تَحْتُ ازْوَنَاتِ الْبِرْمُوتِ) ﴾ هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا . يستحضر بتذويب بزمون في حامض نيتربك غيرنقيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتبلور على هيئة بلورات كبار · ذوب هذه البلورات في ماء فتحمول الى مسحوق · وهو كثير الاستعمال في الطب وايضا لحسين البشرة

﴿ مَعْنَينَ ﴾

هو معدن يشيه البرموت سهل الاستحاق اذا لمس بالاصابع وهي ربابة تفوح منه رائحة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة في الهواء الرطب وهو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اكسيده وكربوناته يخالطه غائبا الحديد في معادن هذا الاخير و ويستخلص بتكليس الكربونات في وعاء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيرج معد فحيم ويضاف اليه مثل عسره من بورات الصودا الجاف ثم تملأ بوتقة فيا مسحوقا وتحفر في الفيم جورة يوضع فيها المزيج المذسكور وبغطى بفيم والبوتقة بفطائها ويحمى في كور الى اعلى درجة ممكنة تحو ساعة و بعد ذلك تكسر البوتقة فيكون فيها زر من المنغير الذي

﴿ اَكْسَيْدُ الْمُغَنِّينُ ﴿ ثَانَى ٱلْسَيْدُ الْمُغَنِّينَ ﴾ ﴿

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكبَّرة · وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب

مۇ نحاس 🤆

هو معدن احمر قابل النطرق والسحب لايتغير فى الهواء الجاف واما فى الرطب فبكتسى قنمرة خضراء هى كربونات النحاس واذا احمى الى الجمرة فى الهواء يكتسى قنمرة سوداء هى اكسيد النحاس · وهو موجود فى الطبيعة خالصا وعلى هيئة كبريتور النحاس والحديد وعلى هيئة كربونات واكسيد

يستخلص باحاء معدنه فتمحول كبريتور الحديد الى اكسيده و بـــقى كبريتور النحاس نم يحمى الكل مع رمل نبى فيتركب مع الحديد ويصهر و يجرى عن كبريتور النحاس الشمار اليه بمزج مع قم ويحمى الى ان يصهر فنطرد عنه المواد التي تخالطه

هو ازرق اللون عندما يكون رطبا ويسود عندما يجف تماما · لاستحضاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تاولا فهى ان يكلس نيتراته الى درجة الجرة

﴿ خلات النحاس (خلات النحاس المتعادل _ زنجارة) ﴾ (سامّ جدا)

هوعلى هيئة بلورات خضراء يذوب فى الماء وفى السيرتو طعمه قابض يستحضر بتحمايل ككر بويّات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكلس بمذوب كبريتات النحاس و بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الخل الةوى بمحلول كبريات التحاس فى سيال الشادر على الحرارة

والحلال المشاهد بالمبجر يكون دائمًا غير نبى فلتنقيته يذوب فى ماء ويبلور ثانية وهو كنير الاستعمال فى الصنائع

هو على هيئة بلورات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى يؤسر ماء بلوره اولا ويصير مستحوقا ابيض واذا زيدت الحرارة بتحول الى الاكسك سيد يذوب في الماء ولا يذوب في السبيرتو واذا اضيف الى مذوبه سيال النشادر يرسب راسب ازرق جبل هو كبريتات المحاس النشادرى كبريتات المحاس النشادري كبريتات الحديد وكبريتات الحديد وكبريتات

التوتيــا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للنايس فخعث القارئ على ان محضره بالطريقة الآئية اذا اراد استعماله فيكون بالنقاوة المرغوبة

يستحضر بنذويب النحاس رأسا فى الحامض الكبريتيك فيتبلور الكبريتات او بتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفا ثم بترشيح السيال وتمجفيفه فيتبلور وهو كثير الاستعمال فى الصنائح خصوصا فى التلبيس

﴿ كربونات النحاس ﴾

(mln)

هو كثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانًا ازرق واخرى اخضر ويتكون ايضًا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

المستحضر صناعيا بتحليل مذوب كبريتمات النحاس بمذوب كربونات الصودا او البوتاسا وبفسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه أسمر ثم يخضر عندما يجف غاما

﴿ نشادر سيال (ماء او روح النشادر _ قلوى طيار _ امونياك) ﴾

هو سيال صماف لا لون له اخف من المما، ذو رائحة حريفة حادة وطعم حاد لا يصلح للتنفس بل يزبل الحياة واذا عرض للهوا، يفقد قوته فلذلك يحب حفظه في قناني محكمة السد

يستحضر بجزج كلورور النسادر وكلس مطفأ من كل اجزاء متساوية وبوضع المزيج في انبيق كبير على حام رملي و انبوبة نافذة في قنينة ماء بارد فيفلت الغساز وبمصد الماء الذى في القنينة فبسخس الماء فيها وعند ذلك مجب ابدالها باخرى • وسيال النشادر كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

مر برومور الامونيوم (برومور النشادر). كم

هو على هيئة بلورات بيض طيار يذوب فى الماء وفى السبرتو والاينبر

يستحضر بفعل البروم بسيال النشادر او برسوب برومور الحديد بمذوب كربويات النشادر • وهوكثير الاستعمال في الفوتوغرافيا

﴿ هيدروكلورات النشادر (موريات او كلورور النشادر ملح ﴾ ﴿ النشادر _ نشادر) ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسخاق على هيئة بلورات متجمعة حزما يذوب في مثل وزنه ثلاث مرار ماء باردا قلما يذوب في السيرتو طعمه حاد يتصدد بالحرارة • وكان يستحضر سابقا من زبل الجمال في البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من العظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفحم باضافة عامض هيدروكلوريك البها • وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

﴿ يُودُورُ الْأَمُونِيُومُ (يُودُورُ النشادُرُ) ﴾

هو ملح ابيض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهوا، ويذوب في الما، وفي السيرتو يستحضر سمليل مذوب يودور الحديد بكر بونات النشادر وبرشيج السيال وتجفيفه فينبلور • او بجزج محلول يودور اليوناسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هذا الاخير ١٥ جزءا في المائم سيرتو وبضع نقط سيال النسادر وتجفيف السيال فيتبلور • وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع خصوصا في الفوتو غرافيا

﴿ نيل ﴾

هو مادة لونها ازرق جيل وينساهد بالنجر على هيئة اقراص مربعة الشكل لا رائحة له ولا طم لا يذوب في الماء ولا في السيرتو ولا في الحوامض الخفيفة يستخلص من عدة انواع نبات هندية بنقع ورقها في ماء حتى يختمر ثم بغسل فنرسب مادة صفراه ثم نزرق ومع الحامض الكبرينيك النقيل تولد مادة لزجة قابلة الذوبان في ماء هي كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف وبسب خفته تملاً به البالونات للصعود الى طبقات الجو وهو قابل الاشتعال واذا شمل ثم وضعت على لهيبه البوبة زجاجية يخرج منها صوت موسيق تختلف قوته باختلاق قطر الانبوبة

بستحضر بوضع برادة حديد او توتيا في فنانة مع ما، وبضاف اليها اذ ذلك حامض كبريتيك ويجمع الغاز المتصاعد في مذاة او في فناية مقلومة فوق الانبوبة الماضار الهيدورجين المفصفر اللازم لبعض عجليات في هذا الكتاب فيتواد باضافة حامض هيدروكلوريك الى فصفور الكلس او الى فصفور آخر معدنى فيتولد كلورور الكلس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

﴿ هيدروجين مكبرت (حامض هيدرو كبريتيك) كه (سام)

هو غاز رائحته كريهة مثل رائعة البيض المنتن طعمه حامض بشعل في الهواء والماء يذوب منه ثلاث مرات جرمه • يتولد في بعض الباه المستقعة و بعض المباه المعدنية الكبريتية وفي الحكيف • يستحتنس بفعل ٢٠ جراً من الحسامض الهيدروكلوريك بخمسة اجزاء كبريتور الانتيون على حرارة خفيفة او بفعل الحامض الحسك بريتيك المخفف بكبريتور الحديد • وهو مستعمل في العسائع وفي الطب محلولا عاء وبجب حفظ محلوله في قناني صغيرة ملائنة به ومسدودة سدا محكما

﴿ يود ﴾

هو جامد على هيئة فسُور مسودة لامعة يتطماير في الهواء ذو رائحة حادة خارقة لا يذوب في الماء ولكن يذوب فيه اذا اضيف اليد يودور البوتاسا و يذوب في الابثير والكلوروفورم والاجسام الدهنية وازيوت الطيارة وفي السيرتو مكونا صبغة البود طعمه حريف يلون الجلد بأون اصفر يزول عقب ذلك سرهة وهو موجود طبعـًا فى ماء البحر وفى الاعشــاب البحرية والاسفنج وفى بعضُّ الياه المعدنية على هيئه بودور الصوديوم

يستحضر محرق الاعشاب البحرية وبترشيح ماء عن رمادها فنذوب الاملاح التى فى الرماد ثم نجفف حتى يتبلور كلورور الصوديوم وكلورور اليوتاسيوم وكريونات الصودا فترفع حال تبلورها فيبنى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى فى انبيق رصاص مع اكسيد المنفنيز وحامض كبريتبك فيصعد البود غازا ويجمع فى قابلة مبردة

ويستحضر ايضا بانفاذ بجرى من غاز الكلور فى مذوب يودور الصوديوم فيولد كلورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

اتنهى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



۔ہﷺ الباب الحادی عشر ﷺ۔ ﴿ فی مضادات السموم ﴾

يما ان التسميم سهوا اوعمدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الخطر ويما ان الفعلة في أكثر الحرف معرضون للسميم سواء كان بالابتلاع أو بالاستنشساق أو بمخلل المسادة السامة مسام الجلد يجب علينها أن تعرف القسادئ ما ينبغي استعاله في مثل ذلك لافساد تركيب توع المادة السامة أو على الاقل لتوقيف فعلها ريثما يستدعى الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو مهجج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاو وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها في هذا الكتاب وعن العلامات المتعلقة بكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمضادتها عندما محتاج الى ذلك

﴿ في التسميم بالحوامض ﴾

ان جيع الحوامض النعيلة اى المركزة تسم اذا اخد منهما سهوا لانهما تهجج الاغشية الى تمسها تهجيجا افل او اكثر شدة بحسب قوة الحامض المأخوذ والمعدة علامات السميم كل طم جامض كاو مكروه ما انهاب شديد في الحنجرة والمعدة ما الماث منات ارادة الذي يدون امكان احيانا واخرى في مواد بمزوجة بدم شهاف احيانا قبض واخرى زرب منكاتر منهض معربع غير منتظم عطش عطش قسمرية عرف بارد لزج معسر بول ما صفر از الوجه او ازرقاقه ما اسوداد الاغشية المخاطبة للفم او اصفرارها او اجرارها بحسب نوع الحامض المأخوذ

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء ماء بكثرة وانكان فاترا فهو اجود لانه يحدث قيثًا ٠ والاحسن •نه •كلس المغنيسيا او كربوناتهما وان لم يتيسر وجود همما يصلح كربونات البوتاسا او الطباشيرمسحوقاً ومخلوطا بماء • أو ماه الصابون او بياض البيض او قشره مسحوقاً اذا لم يوجد ما ذكر انفا • والفاية اشباع الحامض باسرع ما بمكن · وبعد زوال اعراض السميم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج ويغذى باغذية نشائية

﴿ فَى التسميم بِالْحَامِضِ السيانهيدريكِ ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركباته قويا واخذت منهاكية فانها بميت في الحال ولا رجاء لخلاص من سم بهما اما اذا كانت خفيفة فيرجى الحلاص على شرط ان ببادر باعطاء مقى و لنفريغ المعدة ، ثم ينشق السموم ما الكارر محففا او ماء النشادر ، وبسكب الماء على الرأس ومسير السلسلة الفقارية ، ويوضع جليد على الرأس ، ويفصد الذراع ، ويوضع علق خلف الاذنين ، ويفرك الصدفان بصبغة الذراح او بسيال النشادر ، وتوضع المحمرات (خردل) على الاطراف السفلي ، ويعطى من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي والاحسن خلات الوليونات او طرطرات الحديد مذابا بالماء

﴿ فِي التسميم بِالقلويات ﴾

ان الاملاح القلوية مثل البوتاسا والصودا وسيال النشسادر والكلس اذا ابتلع منها مقدار مفرط او غير محقق تفعل الجسم كسم اكال

﴿ علامات السميم ﴾ هي تقريبا كعلامات التسميم بالحوامض

﴿ العلاج ﴾ ان ضد القلويات الاحسن والافعل هو الحلّ او عصير الليمون ومجب ان يعطى حالا محفقا بالماء لانه يشبع القلوى ومجمله غير فعال وبعد سكون الالم ءيطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

﴿ في التسميم بالاستحضارات الرئبقية ﴾

وعلامات التسميم لله طعم حاد معدنى ـ انقباض المجمرة والمعدة والامعاء _ ق م فواق _ جشؤ متكاثر منتن ـ نبض سريع احيانا غير منتظم ـ عطش لا يروى ـ عسر البول ـ مغص مؤلم ـ تصفيع الاطراف ـ انحطاط القوى المحطاطا تاما ـ تغيير السحنة ـ هذيان ﴿ العلاج ﴾ بهادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا بماء الى أن يحدث قبئا و اذا لم يوجد بيض فحليب أو دقيق مخلوط بماء أو مغنسيا أو كبريت وأن لم يحدث قُ فعرض بدغدغة الغلصمة بطرف ربشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

﴿ فِي التسميم بِالرَّدِينِجُ او الرهبج ﴾

و علامات السميم به غشيان _ ق مواد مخاطية ممن وجة دما (الق لا بحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم) _ ألم محرق في العدة _ عطش _ انقباض البلعوم _ قدف المشروبات مهما كانت لعليفة _ نبض متواتر _ نبضات القلب قوية _ عرق يفطى الوجه وسائر الجسم _ عسر تغس _ احتقان الوجه _ اكلان ونفاطات تشبه المسبة عن مس القريص تع الجلد _ تشج _ المحطاط القوى _ ثم سكون _ ويغطى الجسم بعرق بارد _ وتبطؤ تبضات القلب وتكون غير منتظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مقي ثم كميه وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي مخلوطا بمساء محلى بالسكر • وان لم يوجد فساء الكلس او المغنيسيا مخلوطها بحليب او بزيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكر آخا يعطى فحم مسحوقا مخلوطا بماء محلى بالسكر او ماه مصمغ او متقوع جذور الخطمى او بزور الكتان او زيت الزيتون او زلال البيض مخبوطا بماء وتمم العلاج كا ذكر فى التسميم بالحوامض

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات النحاسية كم

علامات التسميم بالاملاح التحاسية كالتي ذكرناها في التسميم بالاملاح الزئيقية . والملاج هناكما في تلك ويزاد اعطاء مزيج من مسجوق النوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعمل او بشمراب السكر

﴿ في التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حلو أأبض معدنى مكروه _ انقباض البلموم _ و باقى الاعراض التي ذكرت في الكلام على الاستحضارات الزئيقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاء مذوب كبريتات الصودا او المفتيسيا (١٠ دراهم منه في ١٥٠ درهم ماء) او زلال البيض مخبوطا بماء او مشروب مجمض بالحامض الكبريتيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحامض الطرطريك ٠ او يعطى من مسخوق الكبريت مخلوطا بماء

﴿ فِي النَّسِيمِ بِاسْتَنشاقِ غَازَ الكَاوِرَاوِ غَازَ الحَامِضِ الْكَبْرِيُّوسِ ﴾

﴿ علامات السَّمِم ﴾ اختياق وانفباض الصدر ـ بصاق مخاطئ مروج دما ـ نشاف الفهـ احتراق في الخجرة ـ في مواد دمدمائية

﴿ العلاج ﴾ يُوضع السموم في الهواء الخااص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشادر المحفف ويعطى ماء فاتر بكثرة و ويغرك الجلد لتنده الحرارة و وتعمل مغاطس خردلية للاطراف السفلي ليتوارد الدم اليها و يخفف عن الرئة ويعطى حليب بكثرة و وتدغدع الغلصمة بطرف ريشة وأن لم محصل شفاء فيستدعى طبيب

﴿ فِي التسميم بالقصفور ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسميم بالفصفور منذ اشتهار قس النفط (الشحاطات) في علامات السميم مج اعتلال في المجموع العصبي والتهاب واحتراق الحواس التي مسها السم و واعلم ان هذه الاعراض تكون اقل او اكثر شدة مجسب الهيئة المعطى بها الفصفور ان كان مذابا بالماء او بالزيت او مسحوقا او شقفا المداد كرياد المساود المستحوقا المستقفا المستحدة المسلمين المستحدد المستحدد

﴿ العلاج ﴾ اجود ضد للفصفور زيت التربئينـــا ان وجد والا فكاس المغنيسيا مخلوطا بمــاء فاتر ويعطى منه كبة وافرة • والمنسروبات الفـــاترة الصمفية او الزلالية • واذا كان السم شفقا يعطى مقيّ لتفريغ المعدة وقذفه إمنها

﴿ فى التسميم باملاح القصدير. او البزموت او التوتيا اوالفضة او الذهب ﴾ علامات التسميم هى كالتي ذكرت فى التسميم بالاستحضارات الزبنية والعلاج كذلك

﴿ فِي التسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

و علامات التسميم و هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الزئبقية العلاج و بادر باعطاء مقي اولا ثم محلول النين (70 قعة تنين في ٣٠ درهم ماء) او مغلي العفص أو خسب الكيا او قدر خسب الصفصاف او قسر السنديان او من كربونات المغنيسيا مخلوطا بماء و اذا كان الق شديدا بضاد بماء محلي بالسكر به بضع نقط من خبر الافيون او من شرابه او من مغلي رؤوس الحشفاش و يسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

﴿ مُعَالَجُهُ لَدُغُ الْأَفَاعِي ﴾

اذا كان السم حاصلا من لدغ افعى بجب ان يربط العضو الملدوغ من اعلى محل اللدغ ان كان من الاطراف ويحجم المحل ثم يكوى بحديد هجى او بحجر جهثم او بزيدة الاستيون ويغطى بعد ذلك بخرقة مغموسة فى زيت النشادر (زيت زيتون درهم ٣٠ وسيال النشادر ٦ دراهم) ثم تغطى بصوف سخن وبعطى من الباطن بضع نقط من روح النشادر فى جرعة معرقة ولقد مدحوا فى حالة كهذه زيت الزيون معطى بكمية وافرة

واذا كان المسع من عقرت او نحل او زنبور بكنى فى معالجته حجم المحل وغسله بمحلول كلووور الكلس وحده او المضاف اليه روح النشادر وان النهب المحل توهيم عليه خرق مغموسة فى ثحت خلان الرصاص السائل والله الشافى

﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصفحت صحائف هذا الكتاب فوجدته كذير الفوائد صحيح النعايل يعول عليه في العمل وقد استحن مؤلفه اقواله فعلا ولا يحفى ان في كل عمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة يد او دفة صناعية لا يعبر عنها بالمروف وهذا الكماب يسهل الاعمال على فدر الامكان ﴿ كَرْبِيلُوس فَانَ دَيْكَ ﴾

يقول الغفير الى ربه مولى المواهب * سليم فارس مدير الجوائب * اما بعد حد الله تعالى فقدتم طبع هذا الكتاب البديع * ألمغنى للطلاب عن بديع اليوافيت ويواقيت البديع * ولعمري أنه تحفة النفوس * مضحك الوجه العبوس * تزهر بمطالعته مطالُّم سعود من اشتراه * كيف لا وهو الكبريت الاحر الذي نسم به ولا نراه * فبشرى لذوى الافكار الزكيم * بما أشتل عليه من الصنائع الكيباويه * وغيرها من الفنون الجزيله * والعلوم المجيدة الجليسله * وبما احتوى عليسه من حسن الصناعة الناجحه * واتقان الاعمال الرامحه * قد اشتهر اشتهار النهس في رابعة النهار * وطار صيته في سائر الاقطار * وقضيت به أكثر الاوطار * عندما طبع في بيروت الطبعة الاولى ونفق لنفاســته في ايسر مده * اذما من راغبُ في هذه الصناعة الا يذل له جهده ١ وهذه الطبعة النانية طبعت برضي مؤلفه الاربب الحاذق الماهر * من طلع في سماء الفنون بدره الزاهر * المعلم الالمعي الشهير بجرجس افندي طنوس عون اللبناني فلتطب به او لوا الالباب * ولندخل مَعَانِي مَعَالِيهِ مِن كُلِّ بِأَبِّ * فَأَنَّهُ أَحْسَنُ مَا الفِّ فِي هَذَا الفِّي * ولا يزدري يه الامن في رأسه افن * وقد وفي بغابة المراد والمرام * من المبدأ الى الخشام * وكان طبعه في مطبعة الحوائب في الاستانة العليه * في النصف الشــاني من شهر جادي الاولى سنة ١٣٠١ هجر به ﴿ على صاحبها افضل الصلاة وازكي التعمد *

